

SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA

severo
& tenfenCREA-RS-235139
CREA-SC-133088-6REGISTRO DO
INMETRO
nº 4347/2020SEVERO & TENFEN ELETROMECÂNICA LTDA.
CNPJ:28.111.790/0001-00 - IE:258.737.832

Nº 1058

Rua Senador Raulino Horn, 543 - São Francisco de Assis - Braço do Norte - SC - CEP: 88750-000
Av. Pátria, 355 - São Geraldo - Porto Alegre - RS - CEP: 90230-071

Contrato/OS:

Data:

48 3658-5093 - 51 3407-1029 - Plantão 51 92000-3950

Contato:

Telefone:

Cliente:

Endereço:

UFCS PA

Rua. Sacramento Leite 245 Bairro I

Município:

POA

Extintores de Incêndio

Código Nº: 000100

Preventiva: () S () N	Corretiva: () S () N	Posição Extintor () S () N	Placa Id. () S () N
Tipo: Água H2O () Gás Carbônico CO2 () Pó Químico BC () Pó Químico ABC			Validade () S () N
Manômetro () S () N	Cond. Acesso () S () N	Conf. Carga () S () N	Lacre Id. () S () N
Manutenção Nível 2 e Recarga () S () N		Manutenção Nível 3 e Recarga () S () N	

N.A

Ver relatório em anexo. () S () N

Hidrantes

Código Nº: 000101

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Tipo: (X) Hidrante () Mangotinho (X) Mangueira Inc.	
Posição: (X) S () N	Cond. Acesso (X) S () N	Todos Acess. (X) S () N	Registro: (X) S () N
Validade (X) S () N	Dific. Engate () S (X) N	Limpeza: (X) S () N	Comprimento: 15 m
Vedação das Borrachas: () S () N		Fabricante:	
Presença de manchas ou resíduos: () S () N		Acondicionamento Prontidão Mangueiras (X) S () N	

Ver relatório em anexo. (X) S () N

Iluminação de Emergência

Código Nº: 000102

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Posição Correta: (X) S () N	Subst.: () S (X) N
Funcionamento 1h em plena carga: (X) S () N		Eficácia do Comando da Distância: (X) S () N	
Carga: (X) S () N		Fiação do Sistema: (X) S () N	

Ver relatório em anexo. (X) S () N

Sistema de Alarme

Código Nº: 000103

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Inspeção Bateria: (X) S () N	Limpeza: (X) S () N
Chaves de Comando da Central: (X) S () N		Simulação Defeito Fogo Teste de Alarme: (X) S () N	
Proteção de Curto Circuito: (X) S () N		Ensaios de Acionadores Manuais: (X) S () N	

Ver relatório em anexo. (X) S () N

Reservatório de Água

Código Nº: 000104

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Válvula Tub. Retor. (X) S () N	Torneira B. (X) S () N
Tampa Insp. (X) S () N	Vazamentos: () S (X) N	Dispositivos de Desc. e Extravassamento: (X) S () N	

Ver relatório em anexo. (X) S () N

Casa de Morobombas

Código Nº: 000105

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Testes de acionamento manual e aut.: () S () N	
Fiações, relés e contadoras: () S () N		Pressostatos e Manômetros: () S () N	
Disjuntores, fusíveis e sinaleiros: () S () N		Encanamentos, registros e válvulas: () S () N	

Ver relatório em anexo. () S () N

Rede de Chuveiros Automáticos (Sprinklers)

Código Nº: 000106

Preventiva: () S () N	Corretiva: () S () N	Func. Registros: () S () N	Bomba Jc.: () S () N
Lubrificação de Válvulas Sistema: () S () N		Pressão de Rede: () S () N	Vazamento: () S () N
Sprinklers em boas condições: () S () N		Pressão Kgf m³: () S () N	Leit. Manômetro:

Ver relatório em anexo. () S () N

Postas Corta-Fogo

Código Nº: 000107

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Identificação: (X) S () N	Pintura: (X) S () N
Teste de fechamento manual e automática: (X) S () N		Limpeza: (X) S () N	
Dispositivos (dobradiças, fechaduras, molas, etc): (X) S () N			

Ver relatório em anexo. (X) S () N

Saídas de Emergência

Código Nº: 000108

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Sinalização de saídas de emergência: (X) S () N	Sinalização de escad.: (X) S () N
Desobstrução rotas de fuga: (X) S () N		Corrimão escadaria: (X) S () N	Desobstrução escad.: (X) S () N
Sinalização de rotas de acesso: (X) S () N		Degraus escadaria: (X) S () N	
Fitas antiderrapantes escadaria: (X) S () N			

Ver relatório em anexo. (X) S () N

Fiscal do Contrato:

Responsável Téc.:

Legenda: S (Sim) N (Não)

1ª Via - Severo / 2ª Via - Cliente / 3ª Via - Bloco
ATENÇÃO: TODAS AS FICHAS DE MANUTENÇÃO DEVEM ESTAR CARIMBADAS, ASSINADAS E DATADAS.

	CREA- RS -235139 CREA- SC -133088-6 CREA- PR -23983	SEVERO & TENFEN LTDA - CNPJ 28.111.790/0001-00 - IE 258.737.832	
		Contrato: 19/2019	Nº Rel: 001058
	Telefone: (48) 3658-5093 / (51) 3407-1029		
Rua Senador Raulino Horn, 543 - Centro - Braço do Norte/SC		Contato: Lucia G. da Costa	
Rua Rubem Antônio da Silva, 404 - Partenon - Porto Alegre/RS		Telefone: (51) 3294 - 8312	
Cliente: UFCSPA (Prédio I)		Município: Porto Alegre - RS	
Relatório de Manutenção de Sistema de Incêndio. Mês ref: 01/2023			
Iluminação de emergência: Necessário substituir um bloco autônomo localizado na cobertura.			
Substituir um bloco autônomo (casa de máquinas) no 6º andar. No 3º andar, necessário substituição			
uma luminária de 30 Led's. No térreo, realocar blocos autônomos de 02 faróis. Na Biblioteca, bloco			
autônomo de 02 faróis. Subsolo (laboratório 2), necessário substituição de 02 luminárias de 30 Led's.			
No 3º andar, há uma luminária de 30 Led's queimada, necessário substituição.			
Fitas antiderrapantes: Necessário para todas as escadas existentes.			
Sistema de hidrante: Sugestão da empresa é fazer um tipo de apoio para coluna, no sistema de			
hidrante, no 6º andar.			
Sistema de alarme: Sugestão de instalação de uma central de alarme mais atualizada, modelo			
endereçável, Intelbras 1125 ou 1250. Instalação de uma caixa de acrílico para proteção da central.			
Saídas de emergência: Necessário substituição de 02 balizadores no Laboratório 02, no Subsolo.			
OBS: Empresa sugere a adequação da escadaria para rota de fuga (corrimão e fitas antiderrapantes).			
Localizado no salão nobre.			
OBS: Sugestão de pintura de piso, nos corredores (demarcação) para os extintores existentes.			
OBS: Será encaminhado cronograma para os testes solicitados, ou seja, teste do sistema de hidrante,			
teste do sistema de alarme de incêndio e teste do sistema de iluminação de emergência.			
Após esses testes, será averiguado a necessidade de manutenção corretiva.			