

SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA

severo
& tenfenCREA-RS-235139
CREA-SC-133088-6REGISTRO DO
INMETRO
nº 4347/2020SEVERO & TENFEN ELETROMECÂNICA LTDA.
CNPJ:28.111.790/0001-00 - IE:258.737.832

Nº 1060

Rua Senador Raulino Horn, 543 - São Francisco de Assis - Braço do Norte - SC - CEP: 88750-000
Av. Pátria, 355 - São Geraldo - Porto Alegre - RS - CEP: 90230-071

Contrato/OS:

Data: 13/1/23

☎ 48 3658-5093 - ☎ 51 3407-1029 - ☎ Plantão 51 92000-3950

Contato:

Telefone:

Cliente: UFC SPA

Endereço: R. Sarmento Leite 245 Prédio III

Município: POA

Extintores de Incêndio

Preventiva: () S () N	Corretiva: () S () N	Posição Extintor () S () N	Placa Id. () S () N
Tipo: Água H2O () Gás Carbônico CO2 () Pó Químico BC () Pó Químico ABC			Validade () S () N
Manômetro () S () N	Cond. Acesso () S () N	Conf. Carga () S () N	Lacre Id. () S () N
Manutenção Nível 2 e Recarga () S () N		Manutenção Nível 3 e Recarga () S () N	
Ver relatório em anexo. () S () N			

Hidrantes

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Tipo: (X) Hidrante () Mangotinho (X) Mangueira Inc.	Código Nº: 000101
Posição: (X) S () N	Cond. Acesso (X) S () N	Todos Acess. (X) S () N	Registro: (X) S () N
Validade (X) S () N	Dific. Engate () S (X) N	Limpeza: (X) S () N	Comprimento: 15 m
Vedação das Borrachas: (X) S () N		Fabricante:	
Presença de manchas ou resíduos: () S (X) N		Acondicionamento Prontidão Mangueiras (X) S () N	
Ver relatório em anexo. (X) S () N			

Iluminação de Emergência

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Posição Correta: (X) S () N	Subst. () S (X) N
Funcionamento 1h em plena carga: (X) S () N		Eficácia do Comando da Distância: (X) S () N	
Carga: (X) S () N		Flação do Sistema: (X) S () N	
Ver relatório em anexo. (X) S () N			

Sistema de Alarme

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Inspeção Bateria: (X) S () N	Limpeza: (X) S () N
Chaves de Comando da Central: (X) S () N		Simulação Defeito Fogo Teste de Alarme: (X) S () N	
Proteção de Curto Circuito: (X) S () N		Ensaios de Acionadores Manuais: (X) S () N	
Ver relatório em anexo. () S () N			

Reservatório de Água

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Válvula Tub. Retor. (X) S () N	Torneira B. (X) S () N
Tampa Insp. (X) S () N	Vazamentos: () S (X) N	Dispositivos de Desc. e Extravassamento: (X) S () N	
Ver relatório em anexo. (X) S () N			

Casa de Morobombas

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Testes de acionamento manual e aut.: (X) S () N	Código Nº: 000105
Flaques, relés e contadores: (X) S () N		Pressostatos e Manômetros: (X) S () N	
Disjuntores, fusíveis e sinaleiros: (X) S () N		Encanamentos, registros e válvulas: (X) S () N	
Ver relatório em anexo. (X) S () N			

Rede de Chuveiros Automáticos (Sprinklers)

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Func. Registros: (X) S () N	Bomba Jc.: (X) S () N
Lubrificação de Válvulas Sistema: (X) S () N		Pressão de Rede: (X) S () N	Vazamento: () S (X) N
Sprinklers em boas condições: (X) S () N		Pressão Kgf m³: (X) S () N	Leit. Manômetro:
Ver relatório em anexo. (X) S () N			

Postas Corta-Fogo

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Identificação: (X) S () N	Pintura: (X) S () N
Teste de fechamento manual e automática: (X) S () N		Limpeza: (X) S () N	
Dispositivos (dobradiças, fechaduras, molas, etc): (X) S () N			
Ver relatório em anexo. (X) S () N			

Saídas de Emergência

Preventiva: (X) S () N	Corretiva: () S (X) N	Sinalização de saídas de emergência: (X) S () N	Sinalização de escad.: (X) S () N
Desobstrução rotas de fuga: (X) S () N		Corrimão escadaria: (X) S () N	Desobstrução escad.: (X) S () N
Sinalização de rotas de acesso: (X) S () N		Degraus escadaria: (X) S () N	
Fitas antiderrapantes escadaria: (X) S () N			
Ver relatório em anexo. (X) S () N			

1ª Via - Severo / 2ª Via - Cliente / 3ª Via - Bloco ATENÇÃO: TODAS AS FICHAS DE MANUTENÇÃO DEVEM ESTAR CARIMBADAS, ASSINADAS E DATADAS.

Fiscal do Contrato:

Responsável Téc.:

Legenda: S (Sim) N (Não)

	CREA- RS -235139 CREA- SC -133088-6 CREA- PR -23983	SEVERO & TENFEN LTDA - CNPJ 28.111.790/0001-00 - IE 258.737.832	
		Contrato: 19/2019	Nº Rel: 001060
		Telefone: (48) 3658-5093 / (51) 3407-1029	
Rua Senador Raulino Horn, 543 - Centro - Braço do Norte/SC		Contato: Lucia G. da Costa	
Rua Rubem Antônio da Silva, 404 - Partenon - Porto Alegre/RS		Telefone: (51) 3294 - 8312	
Cliente: UFCSPA (Prédio III)		Município: Porto Alegre - RS	
Relatório de Manutenção de Sistema de Incêndio. Mês ref: 01/2023			
Sistema de hidrante: Reservatório inferior de SPK, necessário manutenção nas bombas e quadro de comando. Adicionar "Vibrashock" na bomba Jockey. Adequar uma proteção aos quadros de comando.			
Portas Corta-fogo: Necessário verificação das portas corta-fogo, regulagem de molas e lubrificação de todo o sistema.			
Saídas de emergência: Por padrão da universidade, balizadores de saída de emergência, estão sempre acionados.			
OBS: Será encaminhado cronograma para os testes solicitados, ou seja, teste do sistema de hidrante, teste do sistema de alarme de incêndio e teste do sistema de iluminação de emergência. Após esses testes, será averiguado a necessidade de manutenção corretiva.			