

 severo & tenfen		RELATÓRIO INFORMATIVO	
02/06/2023		Relatório n.: 404/2023	
Plantão 24 Horas - (51) 92000 - 3950			
Cliente	UFCSPA (Prédio 03)		Contato
Alessandra			
Equipamentos Sistemas de incêndio em geral			
Itens: GERAL			

Segue abaixo comentários e sugestoes da empresa SEVERO & TENFEN a respeito da planilha de pendencias de manutenção corretiva:



Comentários da empresa Severo: Porta corta fogo prédio 3 conforme norma regulamentadora há necessidade de substituição da mesma por não haver selo da Abnt.

Luminária de balizamento não tem disjuntor independente.



Comentários da empresa Severo: Algumas luminárias de emergência estão ligadas em circuitos distintos, há necessidade de agregá-las no circuito de iluminação de emergência.

Substituição/instalação de luminárias de balizamento.



Comentários da empresa Severo: Alguns balizadores estão ligados em circuitos distintos, há necessidade de agregá-los no circuito de emergência.

Falta selo ABNT na PFC da frente.

Comentários da empresa Severo: Conforme a norma regulamentadora há necessidade de substituição da porta.

Barra antipânico da saída de emergência/PCF frontal precisa de manutenção.

Comentários da empresa Severo: Será orçado uma nova.

Iluminação de emergência na escada.

Comentários da empresa Severo: Há necessidade de teste noturno.

PCF arrastando no chão.

Comentários da empresa Severo: Será orçado uma nova.

PCF saída em frente a praça dos cubos precisa de manutenção.

Comentários da empresa Severo: Será orçado uma nova.

PCF saída externa direita com molas ruins.

Comentários da empresa Severo: Será orçado uma nova.

PCF Saída de emergência sem maçaneta.

Comentários da empresa Severo: Será orçado uma nova.

Porta de saída externa não abre uma das folhas e a maçaneta caiu.

Comentários da empresa Severo: Será orçado uma nova.

O Registro do hidrante de recalque está sem tampão devido o risco de furto.

Comentários da empresa Severo: Será encaminhado o orçamento.

Baterias não seguram a carga nas luminárias de emergência.

Comentários da empresa Severo: Já está sendo orçado.

Referente a bomba de incêndio, o alarme não está funcionando.

Comentários da empresa Severo: Adequar ao quador elétrico.

Regulagem de pressão da mola e lubrificação nas PCF.

Comentários da empresa Severo: Terá que substituir a porta.

Instalar supervisão de nível no reservatório.

Comentários da empresa Severo: Há necessidade de instalar sistema indicando nível das caixas de água.