

ITEM	CHAMADO ID	DESCRIÇÃO DO CHAMADO	AÇÕES
1	2019095763	Vedação de som nas portas das salas 410 do P1, 217 do P2, e 218 do P2	AGUARDANDO DEFINIÇÃO DA PROPLAN
2	2019096990	Vedação de parede do depósito do patrimônio	Verificar
3	2019101136	Revitalização do piso do NAP (sala 218)	SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO
4	2019104207	Goteiras no acesso ao ecotelhado prédio 1. Borracha de vedação com vazamento usar PU ou silicone.	Previsão de realização nas férias escolares
5	2019105161	infiltração e goteiras no laboratório de Fisioterapia - 814 - p2	Em execução
6	2019106305	cadeiras escolares, Longarina e poltronas que precisam conserto Salas 10 e DISEN - 7º andar do Hospital Santa Clara.	Verificar
7	2019108030	revisadas as juntas de dilatação nos andares do P3, segue foto registrada da junta do 4º andar.	Aguardando orçamentação de empresas sobre o atendimento dos critérios de documentação exigida para a execução do serviço .
8	2019109485	Verificar infiltração na cobertura da entrada do prédio 1	Em orçamentação
9	2019109709	Vidro da janela está rachado. Sala 706A,7º andar, prédio 3	Da parte da DESEG sem problema, contudo você deve verificar com a fiscalização do Contrato (Camila Bitencourt- Prefeitura) a questão do orçamento e pagamento, uma vez que a ART foi orçada e não executada.
10	2019109875	Revisar as quantidades e materiais constantes no estoque mínimo	Em revisão .
11	2019110570	Uma das paredes da sala 607, próxima à janela, infiltração.	Em orçamentação
12	2019112652	Instalação de proteção de chuva nas áreas externas- portas de saída do RU	Em ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização .
13	2019112742	Reposição e colagem do piso tátil no acesso do prédio e na porta de todos os elevadores!	Verificar
14	2019112815	Infiltração do teto , está molhando as cadeiras. Sala 623, 6º andar,prédio 1	Em Execução
15	2019114364	Confeccionar com material reaproveitável , espaço	Verificar

16	2019114430	O piso em madeira da sacada do Museu de Anatomia necessita de uma OSMOCOLOR	Aguardando aprovação de orçamento
17	2019114484	Fazer a numeração das caixas de escoamento pluvial no pátio	Em execução
18	2019114886	necessidade de ajuste na tubulação pluvial que esta proxima a janela em duas salas (220 e 222)	Em execução
19	2019115056	Corrimão está solto. Entre o subsolo e térreo do prédio 1	Verificar
20	2019115085	confeccionar um suporte para o forno nas dimensões 60x53/91cm (LxPxA) no Complexo de Alimentos (615)	Aguardando aprovação de orçamento
21	2019115120	Infiltração na porta de acesso e interior do restaurante 9º andar, prédio 2	Aguardando orçamentação
22	2019115194	Pintura amarela de sinalização e instalação de fita antiderrapante nas escadas	Em Execução
23	2019115604	Na laje do terraço frontal do 4º pavimento do Prédio 2 pedimos que nos 4 ralos sejam inseridas 4 telinhas	Em Execução
24	2019115779	deve ser removido imediatamente o revestimento em argamassa (reboco) dos brises da fachada do Prédio 3	Verificar
25	2019115781	Na fachada do Prédio 2, ao lado da passarela da Santa Casa, há grelhas em risco eminente de queda	Aguardando agendamento de data para a execução .
26	2019115847	fabricação e instalação de guarda corpo no mezanino do Salão Nobre.	Em execução
27	2019116141	instalação de 2 ganchos de extintores e 3 abrigos de extintores, conforme a planta de PPCI do almoxarifado.	Verificar
28	2019116359	sala 207 do prédio 3 ocorrendo a infiltração	Em execução
29	2019116456	Correção nas algerosas / rachaduras na cobertura P3 (813)	Aguardando resposta das empresas orçadas sobre detalhes do orçamento .
30	2019116714	revitalização de fachada P2	Verificando
31	2019116728	Recolocar tampa de alçapão no vestiário do RU e arrematar o canto do forro danificado	Verificando
32	2019116733	avaliação e posterior solução/impermeabilização	Verificar

33	2019116741	análise e reparo no revestimento cerâmico da fachada do prédio 2	Realizar atualização do orçamento feito anteriormente.
34	2019117106	vir à sala 217 prédio 1 para desemaranhar as persianas.	Verificar
35	2019117314	cadeira se encontra na recepção do Prédio 1 trocar estofado de cadeira de rodas	Serviço demandado, aguardando orçamentação
36	2019117439	vistoria do vazamento e fechamento do alçapão Sala 714 - Laboratório de Genética Toxicológica	Verificar
37	2019117702	Filtro do bebedouro está vencido. Hall do 2º andar - p2	Em execução
38	2019119474	porta reaproveitada seja instalada no vão que há dentro da sala. 002 A - p1	Aguardando definição do Requerente .
39	2019120468	Avaliação de infiltrações sala 606 do prédio 1	Em orçamentação
40	2019120563	identificação específica sobre os quadros nas salas 314, 315 e 316 do Prédio 1	Verificar
41	2019120602	laboratório tem 3 dispensers de papel-toalha no formato rolo e 2 deles estão estragados. SALA 04	Em orçamentação de material
42	2019120904	metade ou mais das cadeiras da sala de videoconferência estão com problemas no suporte dos cadernos. s519	Aguardando orçamentação
43	2019121072	entrada de água no 4º andar e as danificações no piso.	Verificar
44	2019121111	Salas 619 e 621/ prédio I - inundaç�o, infiltra�o e dano no gesso sem risco de queda.	Em orçamentação
45	2019121216	esgotamento dos dois n�veis de subsolo do pr�dio 4 da UFCSPA, situado na Rua Sete de Setembro	Em execu��o
46	2019121318	sala 200B do PI requer manuten��o. infiltra��o	Infiltra��o decorrente do furo na fachada para passagem de tubula��o de ar-condicionado , servi��o a ser demandado.
47	2019121374	Lavagem externa das caixas de �gua do pr�dio 03 e limpeza, conforme fotos em anexo.	Em or�ament��o
48	2019121709	Limpeza especializa p�s-enchente no pr�dio Arquivo	Executado , porem aguardando alinhamento de informa��es com a contratada para libera��o de documenta��o da mesma .

	Relatório Mensal	Instalações Civis	Mês : Novembro /2024
49	2019121722	Repor vidro do quadro Museu, 4º andar, prédio 2	Aguardando orçamentação
50	2019121727	Reparo de forro na circulação do 2º pavimento prédio 2, na circulação externa para a salas dos tercerizados.	Em execução
51	2019121729	Reparo em pilar e viga com oxidação e deslocamento, no subsolo area externa entre a ala norte e saída do RU no prédio 01.	Aguardando confirmação do requerente
52	2019121744	Remoção de parte do forro de gesso sala 607, em razão do risco de queda;	Verificar
53	2019121747	Ajustar dobradiça ala 204, 2º andar, prédio 1	Verificar
54	2019121775	Forro caiu(segundo engenheiro Miguel não tem como substituir, pois devido a infiltração irá cair novamente) 622	Em orçamentação
55	2019121782	estrutura de fixação do guarda corpo localizado no entorno do reservatório da cobertura do P1 foi danificada possivelmente	Verificar
56	2019121878	Temos 2 cilindros de gases no laboratório que necessitam de suporte para prendê-los na parede. sala 704,p3	Em orçamentação
57	2019121906	Regulagem de porta Banheiro masculino, ala norte, prédio 1	Aguardando aquisição de Material
58	2019121916	As cortinas não fecham adequadamente e seria necessario algum tipo de escurecimento da sala, pelo menos proxima a tela de projeção.	Aguardando resposta do requerente sobre solução.
59	2019122140	verifiquem a porta de vidro, do refeitório dos funcionários, que fica no 2º andar do P1	Em orçamentação
60	2019122166	O armário suspenso do laboratório se desprendeu da parede. Laboratório 819 - sala da equipe técnica	Aguardando material para execução .
61	2019122192	Fixar letra 'A' na placa de entrada do prédio 1(a letra está na Prefeitura) Pátio	Em orçamentação
62	2019122306	ocorrer a limpeza dos reservatórios de água, a execução de testes de qualidade da água no PI	Serviço demandado
63	2019122309	solicitamos capeamento das calhas com chapa galvanizada. cobertura P1.	Em orçamentação
64	2019122310	tratamento de trincas e fissuras das muretas, recuperação de rebocos, nova pintura de muretas internas, verificação do estado de fixação das pingadeiras e refixação com PU	Em verificação

	Relatório Mensal	Instalações Civis	Mês : Novembro /2024
65	2019122592	Trocar 4 maçanetas 500D auditoria interna	Aguardado orçamentação de materiais
66	2019122618	No laboratório 201, prédio1, tem uma infiltração de água da chuva pela parede. sala 201	Aguardado orçamentação de materiais
67	2019122701	remanejo de tubulação 2° pavimento (onde está ligado o bebedouro) inserir um tê na saída de água	Aguardando definição do requerente sobre o material a ser utilizado .
68	2019122982	vidro quebrado olhando a fachada frontal do P1 de frente,	Aguardando orçamentação
69	2019123025	O teto do estoque de alimentos do nono andar do prédio 2 está cedendo.	Solicitação de prorrogação de prazo para atendimento
70	2019123110	descartar diversos materiais que se encontram no Depósito do Patrimônio. Depósito do Patrimônio	Verificar
71	2019123184	conserto porta 325, área externa	Aguardando definição e liberação de orçamentação do requerente .
72	2019123604	Janela quebrada no banheiro feminino, ala sul, 2° andar , prédio 1	Em orçamentação
73	2019123607	Ainda há vazamento de gás no laboratório 317/P1.	Aguardando agendamento liberação da sala para a verificação do técnico externo especializado .
74	2019123663	Limpeza e isolamento com PU40 cinza nos capa muros do terraço do restaurante (9º andar, P2)	Em verificação
75	2019123667	Solicito que seja realizado limpeza e isolamento com PU40 cinza nos capa muros do terraço (2° andar, P2)	Em verificação
76	2019123670	Solicito que seja realizado limpeza e isolamento com PU40 cinza nos capa muros do terraço (3° andar, P2)	Em execução
77	2019123892	verificação geral nos pisos táteis de todos os pavimentos dos prédios 1,2,e 3	Levantamento realizado anteriormente , falta verificação do mesmo para realização de relatório.
78	2019123944	manutenção em equipamento de segurança: chuveiro de emergência e lava-olhos, localizado no 6º andar do prédio 2.	Em verificação
79	2019123948	Colocação de lâmina/película de quadro branco para utilização na organização dos processos de trabalho 119	Aguardando definições do requerente
80	2019123975	Chaveiro foi ao local e verificou que seria necessário criar uma proteção para o miolo Reservatório superior, 6° andar, prédio 1	Verificar

	Relatório Mensal	Instalações Civis	Mês : Novembro /2024
81	2019124048	solicito limpeza dos ralos do terraço do quarto pavimento, P2.	Em execução
82	2019124094	Janela está caindo Corredor, 6º andar, ala sul, prédio 1	Serviço demandado , em execução
83	2019124296	Solicito limpeza de caixa de inspeção de esgoto Ao lado da anatomia	Serviço demandado , em orçamentação
84	2019124711	ajuste em apoio de uma cadeira de rodas.	Serviço Demandado ,em orçamentação
85	2019124973	Vazamento nas persianas - 3º e 4º andares P2	Em verificação
86	2019125004	Vedação externa de janelas - sala 618 P1	Em execução
87	2019125048	Porta desnivelada - Sala de monitoramento, térreo, prédio 2	Serviço demandado , em orçamentação
88	2019125060	A chave que fecha a tampa do quadro telefônico está quebrada - Corredor 2º andar P1	Aguardando orçamentação
89	2019125111	Pintura de paredes brancas e pilares (usar estoque mínimo) - Refeitório dos servidores, 2º andar, prédio 1	Falta inserir FAC e as respectivas NFs .
90	2019125173	Realizar manutenção do telhado de vidro o mais breve possível, telhado encontra-se com rachaduras - Cobertura do prédio 3	Serviço demandado , em orçamentação
91	2019125199	Tubulação do 7ª andar apresenta uma descida de areia, sendo vista nos filtros das torneiras e nos barriletes de água destilada - P3	Em verificação
92	2019125201	Solda do lingote do portão da lateral da Santa Casa que rompeu - Ao lado do Prédio 2	Serviço demandado , em orçamentação
93	2019125266	Uma das janelas está fora do esquadro - Área comum do 8º andar do P2	Serviço demandado , em orçamentação
94	2019125269	Recolocação do forro de gesso no acesso ao antigo restaurante, 9º andar, bem como a pintura dos locais com mofo dentro do salão	Em execução
95	2019125295	Janela apresenta risco de queda no corredor do 6º andar - P1	Em orçamentação
96	2019124127	Adaptação do espaço para receber nova equipe do DIBEST - Salas 231, 231a e 231c P2	Verificar
97	2019125379	Suporte de papel toalha caiu - Banheiro Masculino 2º andar P1	Em execução
98	2019125404	Durante a limpeza do teto pela Sulclean, parte do	Em execução

99	2019125475	Pintura da grade com aplicação de antiferrugem, lixa e vedar com produto específico os espaços entre pedra de basalto - 9° andar P2	Em execução
100	2019125479	Escadaria de acesso P2, do 8° para o 9° andar - Pintura da parede	Em orçamentação
101	2019125515	Solicita concerto de uma roda de um carrinho que caiu - sala 09 subsolo , laboratório de anatomia P1	Serviço demandado , em execução
102	2019125556	Instalação de suporte para fixar cilindro de CO2 na parede - 100C P3	Aguardando orçamentação
103	2019125691	Torneira do bebedouro está vazando - Corredor, 7° andar, prédio 3	Em execução
104	2019125724	Instalação de suporte para fixar 02 cilindro de gases na parede: CO2 e ar sintético - 603, Unidade Bioanalítica P3	Aguardando orçamentação
105	2019125760	Porta não está fechando - Prédio Conceição	Verificar
106	2019125771	Vedação dos furos das instalações frigorígenas - Reservatórios inferiores P3	Em verificação
107	2019125769	Válvula governo da VG1 e a válvula de retenção da bomba principal não estão funcionando adequadamente - Casa de Bombas SPK	Aguardando resposta do contratado sobre os questionamentos feitos pelo requerente
108	2019125806	Infiltração e o gesso está caindo - Banheiro feminino, térreo alto, prédio 2	Em execução
109	2019125870	Os suportes que seguram as janelas da ala norte, 3° andar estão caindo - P1	Em execução
110	2019125906	O arquivo está com uma de suas janelas com o vidro quebrado, devido a ventania do dia 24/09/2024.	Serviço Demandado, em orçamentação
111	2019125928	Verificar infiltração da sala se é da laje ou mureta - Sala 618, 6° andar, ala norte, prédio 1	Em verificação
112	2019125994	Gesso caiu - Térreo alto, rampa de acesso ao dce, prédio 2	Em execução
113	2019125995	Infiltração em frente ao Museu e elevador social - Corredor, 4° andar, prédio 2	Aguardando resposta da requerente sobre solução proposta.
114	2019125997	Infiltração na sala, mesa que estava com o notebook estava molhada - Sala 217, 2° andar,	Em execução

115	2019125999	Verificar infiltração na sala - 400B, 4º andar, ala sul, prédio 1	Serviço demandado em orçamentação
116	2019126003	É necessário vedar porta de vidro do ecotelhado, pois quando chove acaba vazando água pelas escadas	Serviço demandado , em orçamentação
117	2019126004	Estamos novamente com uma goteira na luminária - 813 P3	Em verificação
118	2019126107	Pintura da parede dos pequenos buracos na paredes na sala de exposição - Prédio 1	Em execução
119	2019126193	Há goteiras, infiltrações entre a estrutura de vidro e a laje no oitavo andar do prédio 2.	Em verificação
120	2019126374	Para o funcionamento adequado do RU, precisamos manter a limpeza dos reservatórios a cada 06 meses - Sala 013, Reservatórios	Em orçamentação
121	2019126405	Durante uma aula prática com utilização de bico de bunsen, a conexão da mangueira ao bico de bunsen derreteu - 320/P1	Serviço demandado , aguardando definições do contratante
122	2019126532	Porta da Prefeitura vem apresentando problemas, o marceneiro já veio algumas vezes verificar o problema mas persiste	Serviço demandado , em execução
123	2019126437	Vidro da guarita 03 está trincado	Em orçamentação
124	2019126532	Porta da Prefeitura vem apresentando problemas, o marceneiro já veio algumas vezes verificar o problema mas persiste.	Serviço demandado , em execução
125	2019126588	Vazamento de gás no laboratório 201 do prédio 1	Aguardando resposta do requerente sobre solução.
126	2019126601	Verificar problema no boiler - RU	Serviço demandado , em orçamentação
127	2019126610	Solicita 4 puxadores para as portas dos armários da sala 608, pois os instalados estão quebrados.	Em orçamentação
128	2019126630	Demolição de uma capela de exaustão de gases localizada no depósito do patrimônio	Em verificação
129	2019126636	Trocar estofado da cadeira de rodas P1 e Maca da sala de Bombeiros do P2	Em verificação
130	2019126653	Instalação de um suporte para papel toalha em rolo no depósito 1 do laboratório de anatomia - Sala 022	Em execução

Relatório Mensal

Instalações Cíveis
P1

Mês : Novembro /2024

131	2019126693	Portas de emergência não estão fechando - 9º andar, prédio 3	Serviço demandado , em orçamentação
132	2019126734	Conserto de um taco solto do piso da sala 608, coordenação da Biomedicina - P1	Aguardando agendamento por parte do requerente para realizar a execução
133	2019126819	Fixar um parafuso no cabo de uma guilhotina - Biotério	Em execução
134	2019126926	Porta de vidro da recepção ao fechar está fazendo um barulho forte - Térreo P1	Serviço demandado , em execução
135	2019126938	Goteira que persiste há mais de ano no laboratório 214 - P2	Em verificação
136	2019126976	Assento sanitário está solto - Banheiro Masculino Térreo P1	Em execução
137	2019127002	Equipamento para aquecimento de água não está mantendo a chama - RU	Serviço demandado , em orçamentação
138	2019127040	Confecção de suporte para estufa de CO2 - 704 P3	Aguardando definições do requerente
139	2019127355	Porta de uma das cabines está caindo - Banheiro feminino, 6º andar, ala norte, prédio 1	Em execução
140	2019127372	Porta Automática da recepção do Prédio 01 deslocou e saiu do trilho	Serviço demandado , aguardando execução
141	2019127398	Manutenção em quadro branco no laboratório de física prédio 3 sala 305	Serviço demandado , aguardando orçamentação
142	2019127474	Realização de alguns furos nas paredes junto com bucha e parafuso (para pendurar coisas) - 133 P2	Em verificação
143	2019127490	Instalação de bebedouro no 8º pavimento do Prédio 2	Em execução
144	2019127558	Está vazando água da máquina de café, por baixo dela - Copa, 2º andar, prédio 3	Em execução
145	2019127567	Detectado vazamento por baixo do reservatório de incêndio inferior do prédio 3	Serviço demandado , aguardando orçamentação
146	2019127614	Troca dos registros de gás (geral e individual) dos laboratórios 202 e 205, que encontram-se vencidas - P1	Em execução
147	2019127657	Torneira solta na bancada do laboratório de confeitaria - 609 P2	Em verificação
148	2019127674	Manutenção para o vidro da janela do banheiro do 300E (indicado na foto) que está quebrado – P1	Em verificação

Relatório Mensal		Instalações Civis	Mês : Novembro /2024
149	2019127691	Problema na porta de saída de emergência com acesso ao estacionamento da Santa Casa - Saída de emergência 822- 8º andar/P3	Em execução
150	2019127717	Aumentar vazão de água do resfriamento do destilador - Unidade de esterilização, sala 703/P3	Em execução
151	2019127729	Regulagem da porta de vidro da sala 102 do Prédio 02 (monitoramento) que está arrastando no piso	Em orçamentação
152	2019127781	Infiltração do teto - Banheiro 129- térreo alto, prédio 2	Em verificação
153	2019127833	Porta de saída de emergência não está fechando - Térreo P3	Em orçamentação
154	2019127877	Instalação de entrada e saída de água para máquina de gelo - 813/P3	Em execução
155	2019127959	Retirar a tela de projeção da sala 216/P1 e instalar uma nova	Em execução
156	2019127973	Um armário do laboratório 206 tombou da parede e precisa ser fixado novamente – 206/P1	Em verificação
157	2019127997	Fixar Tela de Projeção da Sala 414/P1	Em verificação
158	2019128021	Solicita a troca de manômetro de gás acetileno, o equipamento foi entregue no laboratório e precisa apenas de instalação – 001B/P1	Em orçamentação
159	2019128046	Uma das portas do banheiro masculino do térreo do prédio 1 está se soltando	Em orçamentação
160	2019128051	Ajustes na parte elétrica referente à instalação dos aparelhos de ar-condicionado no arquivo	Em verificação
161	2019128102	Suporte de papel toalha está caindo - Banheiro masculino, ala norte, 4º andar, prédio 1	Em execução
162	2019128103	Tampa do vaso está quebrada - Banheiro masculino, ala norte, 6º andar, prédio 1	Em execução
163	2019128111	Manutenção da sala de exposições/P1	Em execução
164	2019128152	Solicita novamente a manutenção de vaso sanitário situado no banheiro do andar térreo da DIARQ. Ocorrência de vazamento.	Em orçamentação
165	2019128256	Troca do sistema de drenagem da laje do terraço do quarto pavimento do Prédio 2 (405, P2)	Em verificação
166	2019128259	Verificação e correção da estrutura de fixação do vidro do hall de entrada do Prédio 2, foram	Em verificação

167	2019128266	Um armário de metal precisa ser lixado e pintado para poder ser utilizado como vitrine para Noite dos Museus - Museu de Anatomia	Em execução
168	2019128306	Torneira está pingando muito - Copa 5º andar/P1	Em verificação
169	2019128326	Para separar os PIs, pois são escopos diferentes, solicita que mantenham os orçamentos relativos ao reservatório de incêndio no PI 2019127567, porém os serviços relativo a reserva de consumo incluam neste PI.	Em verificando
170	2019128354	Solicita acompanhamento da manutenção para realização de furos e movimentação dos spots de iluminação - Sala Exposições/P1	Em execução
171	2019128502	Fixar suporte de papel-toalha – 118/P2	Em execução
172	2019128509	A barra (placa) da bancada está descolada. Colagem de material de bancada de laboratório – 002A/P1	Em execução
173	2019128570	Banheiros do 3º andar do prédio 2 apresentam problemas - Banheiros para visitantes do Anfiteatro/P2	Em orçamentação
174	2019128587	No corredor da área limpa há um vazamento de água pelas luminárias – Biotério	Em orçamentação
175	2019128618	A maçaneta de porta anda caindo constantemente – 702/P3	Em execução
176	2019128667	Janela está caindo - Refeitório terceirizados, 2º andar, prédio 2	Em orçamentação
177	2019128681	Colocação de gesso e pintura - Prazo até 04/12 - Hall, 3º andar, prédio 2	Em verificação
178	2019128683	Conserto da claraboia - Ecotelhado, 6º andar, prédio 1	Serviço demandado