

1	2019095763	Vedação de som nas portas das salas 410 do P1, 217 do P2, e 218 do P2	AGUARDANDO DEFINIÇÃO DA PROPLAN
2	2019096990	Vedação de parede do depósito do patrimônio	Aguardando compra de Material
3	2019101136	Revitalização do piso do NAP (sala 218)	SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ATENDIMENTO
4	2019104207	Goteiras no acesso ao ecotelhado prédio 1. Borracha de vedação com vazamento usar PU ou silicone.	Serviço demandado aguardando execução
5	2019106305	cadeiras escolares, Longarina e poltronas que precisam conserto Salas 10 e DISEN - 7º andar do Hospital Santa Clara.	Verificar
6	2019108030	revisadas as juntas de dilatação nos andares do P3, segue foto registrada da junta do 4º andar.	Aguardando orçamentação de empresas sobre o atendimento dos critérios de documentação exigida para a execução do serviço .
7	2019109485	Verificar infiltração na cobertura da entrada do prédio 1	Falta elaborar relatório
8	2019109709	Vidro da janela está rachado. Sala 706A,7º andar, prédio 3	Da parte da DESEG sem problema, contudo você deve verificar com a fiscalização do Contrato (Camila Bitencourt- Prefeitura) a questão do orçamento e pagamento, uma vez que a ART foi orçada e não executada.
9	2019109875	Revisar as quantidades e materiais constantes no estoque mínimo	Em revisão .

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Janeiro /2025

10	2019110570	Uma das paredes da sala 607, próxima à janela, infiltração.	Em verificação
11	2019112652	Instalação de proteção de chuva nas áreas externas- portas de saída do RU	Em ORÇAMENTAÇÃO Aguardando liberação fiscalização .
12	2019112742	Reposição e colagem do piso tátil no acesso do prédio e na porta de todos os elevadores!	Em orçamentação
13	2019112815	Infiltração do teto , está molhando as cadeiras. Sala 623, 6° andar,prédio 1	Em Execução
14	2019114364	Confeccionar com material reaproveitável , espaço para descarte de materiais na rampa do subsolo do P2	Verificar
15	2019114430	O piso em madeira da sacada do Museu de Anatomia necessita de uma OSMOCOLOR	Aguardando aprovação de orçamento
16	2019115056	Corrimão está solto. Entre o subsolo e térreo do prédio 1	Verificar
17	2019115085	confeccionar um suporte para o forno nas dimensões 60x53/91cm (LxPxA) no Complexo de Alimentos (615)	Aguardando aprovação de orçamento
18	2019115120	Infiltração na porta de acesso e interior do restaurante 9° andar, prédio 2	Aguardando orçamentação
19	2019115194	Pintura amarela de sinalização e instalação de fita antiderrapante nas escadas	Em Execução
20	2019115604	Na laje do terraço frontal do 4° pavimento do Prédio 2 pedimos que nos 4 ralos sejam inseridas 4 telinhas	Em Execução
21	2019115779	deve ser removido imediatamente o revestimento em argamassa (reboco) dos brises da fachada do Prédio 3	Verificar
22	2019115781	Na fachada do Prédio 2, ao lado da passarela da Santa Casa, há grelhas em risco eminente de queda	Aguardando agendamento de data para a execução .
23	2019115847	fabricação e instalação de guarda corpo no mezanino do Salão Nobre.	Em execução

Relatório Mensal		Instalações Cíveis	Mês : Janeiro /2025
24	2019116359	sala 207 do prédio 3 ocorrendo a infiltração	Em execução
25	2019116456	Correção nas algerosas / rachaduras na cobertura P3 (813)	Aguardando resposta das empresas orçadas sobre detalhes do orçamento .
26	2019116714	revitalização de fachada P2	Verificando
27	2019116733	avaliação e posterior solução/impermeabilização dos reservatórios do prédio 2	Verificar
28	2019116741	análise e reparo no revestimento cerâmico da fachada do prédio 2	Realizar atualização do orçamento feito anteriormente.
29	2019117106	vir à sala 217 prédio 1 para desmanchar as persianas.	Ja foi executado , porem ainda falta definir um jeito de não embaralhar mais
30	2019117314	cadeira se encontra na recepção do Prédio 1 trocar estofado de cadeira de rodas	Serviço demandado, aguardando orçamentação
31	2019117439	vistoria do vazamento e fechamento do alçapão Sala 714 - Laboatório de Genética Toxicológica	Em elaboração de cronograma de Execução
32	2019119474	porta reaproveitada seja instalada no vão que há dentro da sala. 002 A - p1	Aguardando definição do Requerente .
33	2019120468	Avaliação de infiltrações sala 606 do prédio 1	Em orçamentação
34	2019120563	identificação especifica sobre os quadros nas salas 314, 315 e 316 do Prédio 1	Em compra de Material
35	2019120904	metade ou mais das cadeiras da sala de videoconferência estão com problemas no suporte dos cadernos. s519	Aguardando orçamentação
36	2019121072	entrada de água no 4º andar e as danificações no piso.	Verificar

Relatório Mensal

Instalações Cíveis

Mês : Janeiro /2025

37	2019121111	Salas 619 e 621/ prédio I - inundação, infiltração e dano no gesso sem risco de queda.	Em orçamentação
38	2019121216	esgotamento dos dois níveis de subsolo do prédio 4 da UFCSPA, situado na Rua Sete de Setembro	Em execução
39	2019121318	sala 200B do PI requer manutenção. infiltração	Infiltração decorrente do furo na fachada para passagem de tubulação de ar-condicionado , serviço a ser demandado.
40	2019121374	Lavagem externa das caixas de agua do prédio 03 e limpeza, conforme fotos em anexo.	Em orçamentação
41	2019121709	Limpeza especializa pós-enchente no prédio Arquivo	Executado , porem aguardando alinhamento de informações com a contratada para liberação de documentação da mesma .
42	2019121722	Repor vidro do quadro Museu, 4° andar, prédio 2	Aguardando orçamentação
43	2019121727	Reparo de forro na circulação do 2° pavimento predio 2, na circulação externa para a salas dos tercerizados.	Em execução
44	2019121729	Reparo em pilar e viga com oxidação e deslocamento, no subsolo area externa entre a ala norte e saída do RU no predio 01.	Aguardando confirmação do requerente
45	2019121744	Remoção de parte do forro de gesso sala 607, em razão do risco de queda;	Verificar
46	2019121747	Ajustar dobradiça ala 204, 2° andar, prédio 1	Verificar
47	2019121775	Forro caiu(segundo engenheiro Miguel não tem como substituir, pois devido a infiltração irá cair novamente) 622	Em orçamentação

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Janeiro /2025

48	2019121782	Instalações Civis estrutura de fixação do guarda corpo localizado no entorno do reservatório da cobertura do P1 foi danificada possivelmente	Verificar
49	2019121878	Temos 2 cilindros de gases no laboratório que necessitam de suporte para prendê- los na parede. sala 704,p3	Em orçamentação
50	2019121906	Regulagem de porta Banheiro masculino, ala norte, prédio 1	Aguardando aquisição de Material
51	2019121916	As cortinas não fecham adequadamente e seria necessario algum tipo de escurecimento da sala, pelo menos proxima a tela de projeção.	Aguardando resposta do requerente sobre solução.
52	2019122140	verifiquem a porta de vidro, do refeitório dos funcionários, que fica no 2º andar do P1	Em orçamentação
53	2019122166	O armário suspenso do laboratório se desprende da parede. Laboratório 819 - sala da equipe técnica	Aguardando material para execução .
54	2019122192	Fixar letra 'A' na placa de entrada do prédio 1(a letra está na Prefeitura) Pátio	Em orçamentação
55	2019122306	ocorrer a limpeza dos reservatórios de água, a execução de testes de qualidade da água no PI	Serviço demandado
56	2019122309	solicitamos capeamento das calhas com chapa galvanizada. cobertura P1.	Em orçamentação
57	2019122310	tratamento de trincas e fissuras das muretas, recuperação de rebocos, nova pintura de muretas internas, verificação do estado de fixação das pingadeiras e refixação com PU	Em verificação
58	2019122592	Trocar 4 maçanetas 500D auditoria interna	Aguardado orçamentação de materiais
59	2019122618	No laboratório 201, prédio1, tem uma infiltração de água da chuva pela parede. sala 201	Aguardado orçamentação de materiais
60	2019122701	remanejo de tubulação 2º pavimento (onde está ligado o bebedouro) inserir um tê na saída de água	Aguardando definição do requerente sobre o

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Janeiro /2025

**material a ser
utilizado .**

61	2019122982	vidro quebrado olhando a fachada frontal do P1 de frente,	Em execução
62	2019123025	O teto do estoque de alimentos do nono andar do prédio 2 está cedendo.	Solicitação de prorrogação de prazo para atendimento
63	2019123110	descartar diversos materiais que se encontram no Depósito do Patrimônio. Depósito do Patrimônio	Verificar
64	2019123604	Janela quebrada no banheiro feminino, ala sul, 2° andar , prédio 1	Em orçamentação
65	2019123607	Ainda há vazamento de gás no laboratório 317/P1.	Aguardando agendamento liberação da sala para a verificação do técnico externo especializado .
66	2019123663	Limpeza e isolamento com PU40 cinza nos capa muros do terraço do restaurante (9º andar, P2)	Em verificação
67	2019123667	Solicito que seja realizado limpeza e isolamento com PU40 cinza nos capa muros do terraço (2º andar, P2)	Em verificação
68	2019123670	Solicito que seja realizado limpeza e isolamento com PU40 cinza nos capa muros do terraço (3º andar, P2)	Em execução
69	2019123892	verificação geral nos pisos táteis de todos os pavimentos dos prédios 1,2,e 3	Levantamento realizado anteriormente , falta verificação do mesmo para realização de relatório.
70	2019123944	manutenção em equipamento de segurança: chuveiro de emergência e lava-olhos, localizado no 6º andar do prédio 2.	Em verificação
71	2019123975	Chaveiro foi ao local e verificou que seria necessário criar uma proteção para o miolo Reservatório superior, 6º andar,	Verificar

Relatório Mensal

Instalações Civas
prédio 1

Mês : Janeiro /2025

72	2019124094	Janela está caindo Corredor, 6° andar, ala sul, prédio 1	Serviço demandado , em execução
73	2019124296	Solicito limpeza de caixa de inspeção de esgoto Ao lado da anatomia	Serviço demandado , em orçamentação
74	2019124711	ajuste em apoio de uma cadeira de rodas.	Serviço Demandado ,em orçamentação
75	2019124973	Vazamento nas persianas - 3°e 4° andares P2	Em verificação
76	2019125004	Vedação externa de janelas - sala 618 P1	Em execução
77	2019125048	Porta desnivelada - Sala de monitoramento, térreo, prédio 2	Serviço demandado , em orçamentação
78	2019125060	A chave que fecha a tampa do quadro telefônico está quebrada - Corredor 2° andar P1	Aguardando orçamentação
79	2019125173	Realizar manutenção do telhado de vidro o mais breve possível, telhado encontra-se com rachaduras - Cobertura do prédio 3	Serviço demandado , em orçamentação
80	2019125199	Tubulação do 7ª andar apresenta uma descida de areia, sendo vista nos filtros das torneiras e nos barriletes de água destilada - P3	Em verificação
81	2019125201	Solda do lingote do portão da lateral da Santa Casa que rompeu - Ao lado do Prédio 2	Serviço demandado , em orçamentação
82	2019125266	Uma das janelas está fora do esquadro - Área comum do 8° andar do P2	Serviço demandado , em orçamentação
83	2019125295	Janela apresenta risco de queda no corredor do 6° andar - P1	Em orçamentação
84	2019124127	Adaptação do espaço para receber nova equipe do DIBEST - Salas 231, 231a e 231c P2	Verificar
85	2019125379	Suporte de papel toalha caiu - Banheiro Masculino 2° andar P1	Em execução

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Janeiro /2025

86	2019125475	Pintura da grade com aplicação de antiferrugem, lixa e vedar com produto específico os espaços entre pedra de basalto - 9º andar P2	Em execução
87	2019125479	Escadaria de acesso P2, do 8º para o 9º andar - Pintura da parede	Em orçamentação
88	2019125515	Solicita concerto de uma roda de um carrinho que caiu - sala 09 subsolo , laboratório de anatomia P1	Serviço demandado , em execução
89	2019125556	Instalação de suporte para fixar cilindro de CO2 na parede - 100C P3	Aguardando orçamentação
90	2019125724	Instalação de suporte para fixar 02 cilindro de gases na parede: CO2 e ar sintético - 603, Unidade Bioanalítica P3	Aguardando orçamentação
91	2019125760	Porta não está fechando - Prédio Conceição	Verificar
92	2019125771	Vedação dos furos das instalações frigoríferas - Reservatórios inferiores P3	Em verificação
93	2019125769	Válvula governo da VG1 e a válvula de retenção da bomba principal não estão funcionando adequadamente - Casa de Bombas SPK	Aguardando resposta do contratado sobre os questionamentos feitos pelo requerente
94	2019125806	Infiltração e o gesso está caindo - Banheiro feminino, térreo alto, prédio 2	Em execução
95	2019125870	Os suportes que seguram as janelas da ala norte, 3º andar estão caindo - P1	Em execução
96	2019125906	O arquivo está com uma de suas janelas com o vidro quebrado, devido a ventania do dia 24/09/2024.	Serviço Demandado, em orçamentação
97	2019125928	Verificar infiltração da sala se é da laje ou mureta - Sala 618, 6º andar, ala norte, prédio 1	Em verificação
98	2019125994	Gesso caiu - Térreo alto, rampa de acesso ao dce, prédio 2	Em execução
99	2019125995	Infiltração em frente ao Museu e elevador social - Corredor, 4º andar, prédio 2	Aguardando resposta da requerente sobre solução proposta.

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Janeiro /2025

100	2019125997	Infiltração na sala, mesa que estava com o notebook estava molhada - Sala 217, 2º andar, prédio 2	Em execução
101	2019125999	Verificar infiltração na sala - 400B, 4º andar, ala sul, prédio 1	Serviço demandado em orçamentação
102	2019126003	É necessário vedar porta de vidro do ecotelhado, pois quando chove acaba vazando água pelas escadas	Serviço demandado , em orçamentação
103	2019126004	Estamos novamente com uma goteira na luminária - 813 P3	Em verificação
104	2019126107	Pintura da parede dos pequenos buracos na paredes na sala de exposição - Prédio 1	Em execução
105	2019126193	Há goteiras, infiltrações entre a estrutura de vidro e a laje no oitavo andar do prédio 2.	Em verificação
106	2019126374	Para o funcionamento adequado do RU, precisamos manter a limpeza dos reservatórios a cada 06 meses - Sala 013, Reservatórios	Em orçamentação
107	2019126405	Durante uma aula prática com utilização de bico de bunsen, a conexão da mangueira ao bico de bunsen derreteu - 320/P1	Serviço demandado , aguardando definições do contratante
108	2019126437	Vidro da guarita 03 está trincado	Em orçamentação
109	2019126601	Verificar problema no boiler - RU	Serviço demandado , em orçamentação
110	2019126610	Solicita 4 puxadores para as portas dos armários da sala 608, pois os instalados estão quebrados.	Em orçamentação
111	2019126630	Demolição de uma capela de exaustão de gases localizada no depósito do patrimônio	Em verificação
112	2019126636	Trocar estofado da cadeira de rodas P1 e Maca da sala de Bombeiros do P2	Em verificação
113	2019126653	Instalação de um suporte para papel toalha em rolo no depósito 1 do laboratório de anatomia - Sala 022 P1	Em execução

Relatório Mensal		Instalações Cíveis	Mês : Janeiro /2025
114	2019126693	Portas de emergência não estão fechando - 9º andar, prédio 3	Serviço demandado , em orçamentação
115			
116	2019126819	Fixar um parafuso no cabo de uma guilhotina - Biotério	Em execução
117	2019126926	Porta de vidro da recepção ao fechar está fazendo um barulho forte - Térreo P1	Serviço demandado , em execução
118	2019126938	Goteira que persiste há mais de ano no laboratório 214 - P2	Em verificação
119	2019126976	Assento sanitário está solto - Banheiro Masculino Térreo P1	Em execução
120	2019127002	Equipamento para aquecimento de água não está mantendo a chama - RU	Serviço demandado , em orçamentação
121	2019127040	Confecção de suporte para estufa de CO2 - 704 P3	Aguardando definições do requerente
122	2019127355	Porta de uma das cabines está caindo - Banheiro feminino, 6º andar, ala norte, prédio 1	Em execução
123	2019127372	Porta Automática da recepção do Prédio 01 deslocou e saiu do trilho	Serviço demandado , aguardando execução
124	2019127398	Manutenção em quadro branco no laboratório de física prédio 3 sala 305	Serviço demandado , aguardando orçamentação
125	2019127474	Realização de alguns furos nas paredes junto com bucha e parafuso (para pendurar coisas) - 133 P2	Em verificação
126	2019127490	Instalação de bebedouro no 8º pavimento do Prédio 2	Aguardando a eletrica
127	2019127567	Detectado vazamento por baixo do reservatório de incêndio inferior do prédio 3	Serviço demandado , aguardando orçamentação
128	2019127614	Troca dos registros de gás (geral e individual) dos laboratórios 202 e 205, que encontram-se vencidas - P1	Em execução
129	2019127674	Manutenção para o vidro da janela do banheiro do 300E (indicado na foto) que	Em orçamentação

130	2019127691	Problema na porta de saída de emergência com acesso ao estacionamento da Santa Casa - Saída de emergência 822- 8º andar/P3	Em execução
131	2019127729	Regulagem da porta de vidro da sala 102 do Prédio 02 (monitoramento) que está arrastando no piso	Em orçamentação
132	2019127781	Infiltração do teto - Banheiro 129- térreo alto, prédio 2	Em verificação
133	2019127833	Porta de saída de emergência não está fechando - Térreo P3	Em orçamentação
134	2019127959	Retirar a tela de projeção da sala 216/P1 e instalar uma nova	Falta fazer FAC
135	2019127973	Um armário do laboratório 206 tombou da parede e precisa ser fixado novamente – 206/P1	Em execução
136	2019127997	Fixar Tela de Projeção da Sala 414/P1	Em verificação
137	2019128021	Solicita a troca de manômetro de gás acetileno, o equipamento foi entregue no laboratório e precisa apenas de instalação – 001B/P1	Em orçamentação
138	20191280460	Uma das portas do banheiro masculino do térreo do prédio 1 está se soltando	Em orçamentação
139	2019128051	Ajustes na parte elétrica referente à instalação dos aparelhos de ar-condicionado no arquivo	Em verificação
140	2019128102	Suporte de papel toalha está caindo - Banheiro masculino, ala norte, 4º andar, prédio 1	Em execução
141	2019128256	Troca do sistema de drenagem da laje do terraço do quarto pavimento do Prédio 2 (405, P2)	Desde dezembro buscando mais dois orçamentos
142	2019128259	Verificação e correção da estrutura de fixação do vidro do hall de entrada do Prédio 2, foram detectados tirantes quebrados.	Em execução

Relatório Mensal

Instalações Civis

Mês : Janeiro /2025

143	2019128326	Para separar os PIs, pois são escopos diferentes, solicita que mantenham os orçamentos relativos ao reservatório de incêndio no PI 2019127567, porém os serviços relativo a reserva de consumo incluam neste PI.	Em verificação
144	2019128354	Solicita acompanhamento da manutenção para realização de furos e movimentação dos spots de iluminação - Sala Exposições/P1	Em execução
145	2019128618	A maçaneta de porta anda caindo constantemente – 702/P3	Em execução
146	2019128667	Janela está caindo - Refeitório terceirizados, 2º andar, prédio 2	Em execução
147	2019128683	Conserto da claraboia - Ecotelhado, 6º andar, prédio 1	Serviço demandado
148	2019128721	Porta de uma das cabines está caindo - Banheiro feminino, 8º andar, prédio 3	Em verificação
149	2019128822	Forro de gesso do 3º andar do prédio 2 caiu.	Falta Fazer FAC
150	2019128864	Fechamento do forro da sala 100A/P3; além de emassamento e pintura dos furos da instalação de ar condicionado removida	Falta Fazer FAC
151	2019128942	Trocar a tela de projeção da sala 512 do prédio 1 (a tela nova está na sala)	Em execução
152	2019128979	O revestimento da fachada do P3 está solto, com risco de queda sobre as pessoas que circulam no entorno (entre o 3º e 4º pavimento)	Em verificação
153	2019129111	Infiltração dentro da sala - 316/P3	Em execução
154	2019129181	Três janelas do 3º andar do prédio 1 apresentam problemas ao abrir.	Demandado , aguardando execução
155	2019129204	Instalação de um dispenser de sabonete líquido no sanitário localizado no escritório do Arquivo	Em verificação
156	2019129270	Instalar suporte no refeitório dos terceirizados/P2	Em orçamentação

Relatório Mensal		Instalações Civis	Mês : Janeiro /2025
157	2019129308	Gaveta do armário cinza na sala 614/P2 (sala técnicos) está fora do carrilho, a gaveta é aquela identificada com o nome Morgana.	Em verificação
158	2019129312	Instalação de uma prateleira simples, apoiada com mão francesa, na largura de 90cm e profundidade 25cm - 213/P1	Em verificação
159	2019129324	Instalação de 2 suporte de papel toalha no laboratório 01 de anatomia e na sala técnica do laboratório - 022/P1	Em orçamentação
160	2019129436	Polimento das pias e bancadas de aço inox (remoção de manchas e marcas do tempo) - 612 /Cozinha experimental/P2	Em verificação
161	2019129770	Manutenção/substituição das torneiras do sanitário masculino RU (dos usuários) e a torneira do vestiário feminino (vestiário do RU).	Em verificação
162	2019129802	Verificação de fissuras no encontro de duas vigas de concreto armado, localizadas na circulação do 6º pavimento do prédio 1	Em verificação
163	2019129961	Colocar os canos da exaustão nas salas de animais, são em duas salas - Biotério	Em execução
164	2019130008	A tampa de um dos vasos do banheiro feminino do 3º andar do prédio 1 está quebrada.	Falta Fazer FAC
165	2019130076	Forro de gesso do 9º andar do prédio 2 caiu	Falta Fazer FAC
166	2019130083	Há uma luminária pendente e o forro aparenta estar úmido - 612/P1	Em verificação
167	2019130085	Fixação de piso solto em frente a sala 515/P1	Em verificação
168	2019130095	Bebedouro do 4º andar do prédio 1 está pingando.	Em verificação
169	2019130135	Infiltração no 6º andar do Prédio 1, em frente à sala 600B.	Em verificação
170	2019130240	Verificação de teto de gesso do laboratório 214/P2, suspeita de infiltração dos banheiros do terceiro	Em verificação

Relatório Mensal

Instalações Cíveis
andar.

Mês : Janeiro /2025

171	2019130388	A descarga do banheiro masculino voltou a apresentar problema - Cafeteria/P3	Falta Fazer FAC
172	2019130435	Janela com vidro quebrado no corredor próximo à sala 618 do prédio 1	Demandado , aguardando execução
173	2019130436	Janela com borracha exposta com risco de queda do vidro localizado embaixo das escadas do ecotelhado - 6° andar/P1	Demandado , aguardando execução
174	2019130460	Verificar a possibilidade de troca da porta do shaft ala sul 2° andar; miolo da porta caiu e não tem como por de volta por causa de cupim	Em verificação
175	2019130473	Haste da janela está com problema, impossibilitando que abram a janela, risco de queda - Corredor - 3° andar Ala Sul/P1	Demandado , aguardando Orçamentação
176	2019130480	Descarte de resíduos de gesso - Subsolo P2	Em execução
177	2019130498	troca da peça estragada na estufa pela peça nova	Em verificação
178	2019130514	O assento de um dos vasos sanitários do banheiro masculino do 3° andar do prédio 1 caiu.	Falta Fazer FAC
179	2019130526	A descarga de um dos vasos do banheiro feminino do 7° andar do prédio 3 está com problema	Falta Fazer FAC
180	2019130553	Vedação de um encanamento - 307/P1	Em verificação
181	2019130579	Em razão da situação do prédio da 7 de setembro, requerente solicita a análise e instalação de um ramal provisório de água	Em verificação
182	2019130587	Verificação e conserto dos Tubos de Queda Pluviais (TPQ) no prédio 1.	Em verificação
183	2019130592	Fechamento do teto de gesso após reparo de rachadura - 214/P2	Em execução
184	2019130598	Fixação de uma estante no chão na salas de peixes - 415/P3	Em verificação

Relatório Mensal

Instalações Cíveis

Mês : Janeiro /2025

185	2019130601	Instalação de nosso quadro de avisos médio na atual sala da Editora - 603/P1	Em verificação
186	2019130625	Desmontagem de 18 estantes em MDF, sob medida, localizadas no prédio sete de setembro	Em verificação

Síntique Tainah Costa Freire
Engenheira Civil
CREA-RS : SE447463