

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 11-12-2020 12:16	Por: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa
Última atualização: 11-03-2021 18:36 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 28-12-2020 08:26
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Instalações civis e estruturais
Status: Fechado- 11-03-2021 18:36	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	

Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço:

1) Categorias: : Instalações civis e estruturais

2) Instalações civis e estruturais: : Serviços Gerais

3) Selecione o serviço geral: : Outros

4) Mais detalhes: :

Instalação de corrente no chuveiro lava olhos de emergência com a função de acionar o chuveiro.

A corrente deverá estar posicionada, no máximo, a 175cm do piso, conforme ABNT 16291.

Dúvidas e orientações, favor contatar a DESG

5) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido:

6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2

7) Andar: : 6º ANDAR

8) Número/nome do local: : Corredor - Próximo a sala 612

9) Ramal ou celular: : 8909

Acompanhamentos: 6

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	08-03-2021 17:05	Aline Chaves Valencio
Comentários: SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema:Instalação de corrente no chuveiro lava olhos de emergência com a função de acionar o chuveiro. A corrente deverá estar posicionada, no máximo, a 175cm do piso, conforme ABNT 16291.Dúvidas e orientações, favor contatar a DE Descrição da solução: Foi ajustado e testado conforme o solicitado Técnico(s) responsável(is) pela solução: Daniel - Hidráulico O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação.		
E-Mail	01-03-2021 08:26	Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa
Comentários: Prezados, O dispositivo de acionamento foi instalado em desacordo com a norma que prevê o posicionamento, no máximo, a 175cm do piso, conforme ABNT 16291. Solicitamos também um teste do acionamento do chuveiro. A foto enviada registra apenas o acionamento do lava olhos, que possui um acionamento independente.		
E-Mail	26-02-2021 17:00	Aline Chaves Valencio
Comentários: SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema:Instalação de corrente no chuveiro lava olhos de emergência com a função de acionar o chuveiro. A corrente deverá estar posicionada, no máximo, a 175cm do piso, conforme ABNT 16291.Dúvidas e orientações, favor contatar a DE Descrição da solução: Técnico(s) responsável(is) pela solução: O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação.		

E-Mail	03-02-2021 15:25	Aline Chaves Valencio
Comentários: Atrasa da OS , se da a falta de insumo no mercado . Conforme o Marcelo informou a Jaqueline , vamos tentar fabricar uma peça , para poder solucionar o problema.		
E-Mail	22-01-2021 11:47	Aline Chaves Valencio
Comentários: LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA Descrição do problema:Instalação de corrente no chuveiro lava olhos de emergência com a função de acionar o chuveiro. A corrente deverá estar posicionada, no máximo, a 175cm do piso, conforme ABNT 16291 Descrição da solução: Sera realizado conforme a solicitação Técnico(s) responsável(is) pela solução:Daniel- Hidráulico A realização do serviço envolve: () Material do estoque mínimo – atendimento imediato; (x) Material do estoque reaproveitável – atendimento conforme disponibilidade de PREF ou CENG; () Necessidade de compra de material – acréscimo de 07 dias no prazo de atendimento para apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Manutenção Predial.		
E-Mail	11-12-2020 14:04	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS. Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em “Mais informações” no cabeçalho do formulário. Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial. Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.		

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 9							
Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	Chuveiro lavaolhos 6º andar P-2.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-5fd38d3718c597.90995161#	11-12-2020 12:16
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	Haste de acionamento de chuveiro-ABNT.docx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	#2049be8a-768175b3-5fd38d371b4931.66204919#	11-12-2020 12:16
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	6º do P1 (2).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60468c82cbabb4.06968743#	08-03-2021 17:43
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	6º do P1 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60468c82d249b5.95394456#	08-03-2021 17:43
6º do P02 (1).jpeg	UFCSPA	6º do P02 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60395331cc54a9.61163571#	26-02-2021 17:00
6º do P02 (2).jpeg	UFCSPA	6º do P02 (2).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60395337df34a2.59894196#	26-02-2021 17:00
6ª do P02 (2).jpeg	UFCSPA	6ª do P02 (2).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60468329bb3ba5.97054827#	08-03-2021 17:05
6ª do P02 (1).jpeg	UFCSPA	6ª do P02 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60468335f346a9.42138466#	08-03-2021 17:05

6ª do P02 (3).jpeg	UFCSPA	6ª do P02 (3).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-6046833facaff8.57831180#	08-03-2021 17:05
--------------------	--------	--------------------	--	--	------------	---	------------------

Solução: 2

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Soluce refused on 2021-03-01 08:26:16

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Soluce refused on

Custos: Nenhum item para ser mostrado