


RELATÓRIO MENSAL 07/2021

ID	Descrição	Obs.:
Elétrica		
2019082450	4) Mais detalhes: : Solicito na frente da subestação do P2/P3: - instalação de uma luminária reaproveitada. Deve ser mantido o acionamento pelo sensor de presença; - adequação de tomada pendurada (pode ser instalada em condutele na parede próxima).	Serviço executado sem problemas
2019082451	4) Mais detalhes: : Solicito a substituição de lâmpada queimada na entrada do auditório do P2, em frente à porta do elevador.	Serviço executado sem problemas
2019081996	4) Mais detalhes: : Solicito a substituição da luminária queimada. Escadaria P1, segundo andar próximo ao mezanino do salão nobre.	Serviço executado sem problemas
2019082187	3) Mais detalhes: : Instalação de sensor de presença em frente ao Depósito da DESEG no subsolo do P-1	Serviço executado sem problemas
2019082404	4) Mais detalhes: : TEMOS PELO MENOS 8 LÂMPADAS QUEIMADAS NO LAB	Serviço executado sem problemas
2019080129	4) Mais detalhes: : Solicito verificação das condições e do funcionamento da bomba pluvial do p2. Fica localizada próxima à rampa e do depósito do patrimônio.	Serviço executado sem problemas
2019082386	4) Mais detalhes: : Verificar na sala de reuniões DCE(124), falta botão do interruptor.	Serviço executado sem problemas
2019081653	4) Mais detalhes: : Troca da tomada de 10A por 20A.	Serviço executado sem problemas
2019082227	3) Mais detalhes: : Solicito a pintura das divisórias e partes metálicas que cercam o gerador do P1. Deve ser utilizada a tinta azul escura que possuímos.	Serviço executado sem problemas
2019082186	4) Mais detalhes: : Desinstalar 2 luminária de emergência do forro; Desinstalar 2/ luminárias de sinalização (saída), localizadas acima da porta de entrada e acima da porta de saída de emergência. Retirada de suporte de extintores da parede. Os itens retirados deverão ser entregues na DESEG, sala 119 do Prédio 2.	Serviço executado sem problemas
2019081998	4) Mais detalhes: : Solicito a troca de uma lâmpada queimada e a instalação de luminária de emergência na casa de máquinas dos elevadores sociais do P1. Pdf em anexo com instruções.	Serviço executado sem problemas
2019080083	4) Mais detalhes: : Solicito a instalação de pequena torneira na bacia de contenção do tanque do gerador do P1, viabilizando a drenagem. Solicito a correção da declividade do piso para viabilizar a drenagem da água no local do gerador.	Serviço executado sem problemas
2019081094	3) Mais detalhes: : Bom dia. Gostaria de solicitar a avaliação e instalação de duas tomadas na bancada do laboratório.	Serviço executado sem problemas
2019081522	4) Mais detalhes: : Solicito a substituição das lâmpadas queimadas na sala dos biofreezers.	Serviço executado sem problemas
2019082066	4) Mais detalhes: : Desinstalar luminária de emergência (antigo espaço da Prefeitura do campus) e entregar na sala 119 do Prédio 2 (Divisão de segurança)	Serviço executado sem problemas
2019081432	4) Mais detalhes: : Iluminação deficiente ou ausente no local de acesso aos reservatórios de água e acesso as bombas de incêndio do P3. Solicitamos o refazimento da ligação dos refletores do entorno que estavam ligados no quadro elétrico do antigo Biotério. Os refletores já estão instalados na parede adjacente do P2, sendo necessária somente a religação elétrica dos mesmos. Verificar a necessidade de colocação de iluminação complementar no espaço onde estão instalados os reservatórios. Solicitamos urgência no encaminhamento, face as condições inseguras do local e de acesso, devido a ausência de iluminação no turno da noite.	Serviço executado sem problemas
2019081652	4) Mais detalhes: : Solicito o funcionamento do ponto de iluminação e a instalação de uma tomada para futura luminária de emergência na casa de máquinas do elevador de serviço do P1.	Serviço executado sem problemas
2019081945	4) Mais detalhes: : Luzes não estão ligando.	Serviço executado sem problemas
Rede Lógica		
2019082347	3) Mais detalhes: : Caros colegas, Solicitamos novamente avaliação da internet no computador do Depósito do Patrimônio, pois não está funcionando. Temos disponibilidade para avaliação hoje entre 11h30min e 14h.	Serviço executado sem problemas. Foi identificado que o cabo foi cortado em uma demanda anterior. Foi montada uma emenda e reativado o ponto.
Telefonia		
2019082565	4) Selecione um ou mais problemas (telefonia): : não faz ligação não faz ligação externa	Serviço executado sem problemas
2019082329	4) Selecione um ou mais problemas (telefonia): : ramal mudo não faz ligação	Serviço executado sem problemas
2019082337	4) Selecione um ou mais problemas (telefonia): : ramal mudo	Serviço executado sem problemas
2019081782	4) Selecione um ou mais problemas (telefonia): : ramal mudo	Serviço executado sem problemas

Equipamentos de Backup		
2019080494	4) Mais detalhes: : Compra e substituição das baterias de dois nobreaks da marca Global Power, de 7500 VA (patrimônio 31123 e 31124). Total de 40 baterias, 12V, 18A. As baterias devem ser adquiridas devido à necessidade de substituição das baterias que estão nos Nobreaks ligados aos cromatógrafos acoplados a espectrometria de massas (GC-MS e UHPLC-ESI-QqTOF) da Central Analítica. Os GC-MS e UHPLC-ESI-QqTOF são equipamentos de alto valor, que precisam estar ligados a Nobreaks para que não sejam danificados por oscilações da rede elétrica e quedas de luz. Considerando que as baterias atuais já esgotaram a vida útil e que já ocorreram danos consideráveis ao equipamento UHPLC-ESI-QqTOF, devido às frequentes quedas de luz (queima de placas), é necessária a substituição destas baterias.	Serviço executado sem problemas.
2019081827	4) Mais detalhes: : Solicito uma revisão e a substituição das baterias do nobreak que atende o elevador PCD do prédio 2. O nobreak está com a Phenix.	Serviço executado sem problemas.
Adequações e melhorias		
2019080145	3) Mais detalhes: : Olá bom dia, Recentemente tivemos um pico de tensão em uma placa elétrica do equipamento (LC-TOF) que resultou na inutilização da mesma. Este evento resultou em longo período para diagnóstico e posterior substituição do circuito danificado. A Central Analítica da UFCSPA dispõe de inúmeros equipamentos analíticos sensíveis e de alta performance, onde considera-se insuficiente a proteção entregue por sistemas "nobreak". Logo, solicitamos uma avaliação técnica e mapeamento para que a Central Analítica (Prédio 1 - Subsolo) seja alimentada por uma rede elétrica estabilizada. Indubitavelmente, esta implementação resultará no incremento de segurança e qualidade nas atividades de ensino e pesquisa realizadas nestes equipamentos.	Serviço executado sem problemas. Conclusão: Considerando que as medições foram realizadas em situações rotineiras, os resultados mostram que o ponto em questão está submetido às condições regulares de qualidade de energia. Os eventos pontuais mostram-se insuficientes para resultarem em perturbações e/ou danos a equipamentos instalados à jusante.
2019081541	3) Descreva o equipamento: : cama hospitalar elétrica do laboratório de habilidades - sala 819 do prédio 2 4) Mais detalhes: : Solicito a troca da tomada/flecha de energia da cama elétrica hospitalar que está no laboratório de habilidades (sala 819 do prédio 2). É a última cama do laboratório (a que está encostada na parede). A flecha dela é um modelo diferente e não tem conexão com as tomadas que temos no laboratório. O número do patrimônio da cama é 015479.	Serviço executado sem problemas.
2019076406	4) Forneça uma justificativa: : Abro esse chamado para que seja avaliada a possibilidade de acionamento de uma luminária no depósito pelo sensor de presença. Trata-se de uma medida de segurança para que a câmera possa gravar com luminosidade qualquer acesso ao local. A solicitação já foi discutida com a Prefeitura e com o encarregado da manutenção anteriormente, mas não tivemos disponibilidade de agendamento antes da transição da empresa.	Serviço executado sem problemas.
2019081497	4) Forneça uma justificativa: : Boa tarde. Solicito instalação de tomada dupla 10A na sala da coordenação de engenharia (100D prédio 1). O local está atualmente com uma tampa cega, conforme mostra a foto. Obrigada.	Serviço executado sem problemas.
2019081622	3) Selecione uma ou mais opções (tomadas): : ajuste/troca problema em plug 4) Mais detalhes: : É necessário instalar um adaptador OU trocar a amperagem de uma tomada existente, para onde foi reposicionada a impressora.	Serviço executado sem problemas.

Manutenções preventivas	
Iluminação Geral	Está sendo executado o serviço diariamente no P3 e programado o início para os demais prédios para o mês de Agosto. Foram identificadas diversas lâmpadas queimadas ao longo das rotinas de inspeção.
Grupo Gerador	Situação normal. Serviço sendo executado semanalmente. Estamos remanejando o combustível do tanque do P2 para os demais prédios, visto que esse tanque tem grande quantidade e assim evitamos que o combustível estrague.
Quadros de energia	Estão sendo adquiridos os equipamentos para iniciar a preventiva mais completa. Previsão de início para final do mês de Agosto iniciar nos demais prédios.
SPDA	Inspeção visual. Está sendo previsto iniciar a manutenção nos demais prédios para o final do mês de Agosto.
Subestações e Medição	Está sendo feita a aquisição dos materiais e equipamentos necessários para os serviços básicos na subestação.


 Diolnei Saueressig Alves
 Eng. Eletricista de Manutenção