



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

ANEXO A – REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 – Placa de identificação dos serviços.




Foto 02 – Procedimentos de segurança.



Foto 03 – Aterramento temporário.



Foto 04 – Novas placas de advertência.



Foto 05 – Novas placas de advertência.



Foto 06 – Tapetes isoladores.



Foto 07 – Transformadores de corrente 150-5A.




Foto 08 – Relé parametrizado e nobreak reativado.



Foto 09 – Sensores de temperatura ativados.



Foto 10 – Sensores de temperatura ativados.




Foto 11 – Luminária.



Foto 12 – Instalações em bt.



Foto 13 – Instalações em bt.



Foto 14 – Tapetes isoladores.



Foto 15 – Desligamento da energia pela concessionária.



Foto 16 – Procedimentos de segurança.



Foto 17 – Relé parametrizado.



Foto 18 – Relé parametrizado.



Foto 19 – Muflas.



Foto 20 – Módulos de entrada e aterramento.



Foto 21 – Módulos de entrada e aterramento.




Foto 22 – Aquecimento dos módulos de entrada e aterramento.




Foto 23 – Cordoalhas de aterramento.




Foto 24 – Cordoalhas de aterramento.



Foto 25 – Janela veneziana metálica.