RELATÓRIO TÉCNICO

HB SOLUÇÕES LTDA
Avenida São Paulo, 1875 - Bloco A - Sorocaba / SP
CEP: 18013-004 - Tel/Fax: (15) 3227-5766
e-mail: sac@hblaboratorios.com.br

EMPRESA: UFCSPA **CLIENTE** (X) **PROSPECT** ( )

CONTATO: CARLOS / EDSON **CÓDIGO DO CLIENTE:** _____

FONE: — **DATA DA VISITA:** 06/06/23

E – Mail: — **Fax:** —

REPRESENTANTE: DENNYS BECHE **Código da área:** 0870

Visita com coleta (X) **Número de amostras** (3)

Visita sem coleta ( )

DOSAGENS RECOMENDADAS:

SISTEMA	PRODUTO	DOSAGENS	DRENAGENS/DESCARGAS
CHILLER			
COLETA DO AMOSTRAS:			
· REPOSIÇÃO		→ FERRO	ANALISAR
· CAIXA CHILLER		FERRO / NITRITO	
· PURGA CHILLER		CONDUT. / ALCALIN.	

Ass. Responsável: **Ass. do Cliente:**

FORM069-003-07/07/10