

 severo & tenfen	RELATÓRIO INFORMATIVO	
	31/05/2023	Relatório n.: 402/2023
	Plantão 24 Horas - (51) 92000 - 3950	

Cliente	UFCSPA (Prédio 01)	Contato	Alessandra
Equipamentos	Sistemas de incêndio em geral		
Itens:	GERAL		

Segue abaixo comentários e sugestões da empresa SEVERO & TENFEN a respeito da planilha de pendências de manutenção corretiva:

- PCF Salão nobre sem selo ABNT:



Comentários da empresa Severo: PCF fora de norma (madeira), sendo necessário a substituição por uma PCF dentro das normas regulamentadoras.

- Portas da saída de emergência da biblioteca fechadas:



Comentários da empresa Severo: Porta biblioteca térreo fechada (chave se encontra com a bibliotecária) sem bara anti-pânico.



Comentários da empresa Severo: Porta biblioteca 2 andar mesma situação da do térreo.


OBS: Já foi aberto o chamado para as duas portas.

- Adequação da escada interna de emergência do salão nobre (instalação de corrimão e fita antiderrapante).



Comentários da empresa Severo: Escada salão nobre piso desnivelado, com falta de sinalização e sem corrimão.

- Sinalização deficiente na escada principal - fitas antiderrapantes.



Comentários da empresa Severo: Escada de acesso à prefeitura deficiência na sinalização e falta de fitas antiderrapante.

- Canalização do R.U sem pintura.




Comentários da empresa Severo: Tubulação principal hidratante R.U sem pintura (sem demarcação no hidrante com suportação relativamente falha).

- Instalar supervisão de nível no reservatório.



Comentários da empresa Severo: Há necessidade de instalar sistema indicando nível das caixas de água.

- Porta dos corredores/circulação com abertura contrária a rota de fuga.



Comentários da empresa Severo: Sinalização de rota de fuga saídas de emergência.

- Corrosão na coluna lado Sul.



Comentários da empresa Severo: Coluna de água com apresenta sinais de ferrugem (e com pintura desmerecida).

- Instalação de sistema de apoio da coluna de hidrante.

Comentários da empresa Severo: Ha necessidade de troca de suportes.

- Demarcação de pisos para extintores de incêndio.

Comentários da empresa Severo: Nenhum dos extintores tem a demarcação.

SEVERO & TENFEN ELETROMECÂNICA LTDA
Braço do Norte, 31 de maio de 2023.