



Atlas Schindler

Relatório Técnico Mensal Elevadores UFCSPA

Contrato 20/2018 – Processo 23103.005953/2018-49

Executor: Tobias Quissini

Função: Supervisor de Operações

1. Descrição do serviço preventivo

No mês de Março de 2021 foram realizadas as preventivas conforme a tabela abaixo.

Todos os elevadores da UFCSPA possuem comandos eletrônicos.

Em anexo, ao final do relatório, estão descritos todos os componentes analisados, serviços realizados, inspeções e periodicidade das manutenções preventivas.

Os Comprovantes Digitais das preventivas foram enviados aos fiscais do contrato nos e-mails:

- carloshenrique@ufcspa.edu.br

- eugenio@ufcspa.edu.br

PRÉDIO	LOCALIZAÇÃO	Nº ELEVADOR	DATA	TIPO DE PREVENTIVA
PRÉDIO I	HALL DE ENTRADA (atendendo do 1º ao 5º andar)	EEL018031	01/03/2021	NORMAL
	HALL DE ENTRADA (atendendo do 1º ao 5º andar)	EEL018032	14/03/2021	EXTENSIVA
	HALL DE ENTRADA (atendendo do 1º ao 5º andar)	EEL018033	03/03/2021	NORMAL
	SUBSOLO (atendendo do subsolo ao 6º andar)	EEL018137	16/03/2021	EXTENSIVA
	BIBLIOTECA	ELMU00552	03/03/2021	NORMAL
	ESCADARIA DE ACESSO PRINCIPAL	ELMU00553	22/03/2021	NORMAL
	CORREDOR - ALA SUL (1º andar)	ELMU002251	24/03/2021	EXTENSIVA
PRÉDIO II	HALL DE ENTRADA (atendendo do subsolo ao 9º andar)	EEL1607400	10/03/2021	NORMAL
	HALL DE ENTRADA (atendendo do subsolo ao 9º andar)	EEL1607410	10/03/2021	NORMAL
	ENTRADA LATERAL – ao lado da escada de emergência (atendendo do subsolo ao 9º andar)	EEL1607420	10/03/2021	EXTENSIVA
	ÁREA DE EVENTOS (atendendo do 3º andar ao Auditório)	ECN000186	<u>DESLIGADO</u>	<u>DESLIGADO</u>
PRÉDIO III	HALL DE ENTRADA (atendendo do térreo ao 8º andar)	EEL1804340	10/03/2021	EXTENSIVA
	HALL DE ENTRADA (atendendo do térreo ao 8º andar)	EEL1804350	24/03/2021	NORMAL
	ENTRADA LATERAL (ao lado da escada de emergência, atendendo do térreo ao 8º andar)	EEL1804360	24/03/2021	NORMAL
	BIOTÉRIO (atendendo da lateral esquerda no térreo a sala 415 no 4º andar)	ELMU004802	24/03/2021	NORMAL

Tobias Quissini
Supervisor de Operações
Elevadores Atlas Schindler



Atlas Schindler

2. Descrição do serviço corretivo

Todos os chamados técnicos realizados no Serviço de Atendimento ao Cliente – 0800 055 1918 – foram atendidos, sendo os Comprovantes Digitais descrevendo os serviços realizados enviados aos fiscais do contrato nos e-mails:

- carloshenrique@ufcspa.edu.br
- eugenio@ufcspa.edu.br

3. Anormalidades constatadas

Elevadores verificados e em perfeito funcionamento.

Estamos no aguardo da aprovação das proteções de eixo e polias das máquinas para regularização conforme a NR12 e NM207.

4. Peças substituídas

- Foi trocado Placa Buffer no elevador EEL018032
- Foi trocado Botões da cabina no elevador EEL1607410

5. Pendências

Elevador ECN000186 desativado por falta de atendimento às Normas vigentes.

6. Parecer descritivo sobre o estado geral do sistema

Todos os elevadores (exceto o elevador ECN000186) operando em condições normais de atendimento.

Porto Alegre, 15 de Abril de 2021.

Tobias Quissini
Supervisor de operações
Elevadores Atlas Schindler S/A
Supervisor de Operações
Elevadores Atlas Schindler

ANEXO - MANUTENÇÕES PREVENTIVAS