

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ITEM	ID	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	2019091518	Problema no interfone da sala 600C	Verificar;
2	2019094554	Instalar controle de acesso digital (com senha) à sala da PROPPG 600 D	Verificar;
3	2019096733	Remoção de DR dos circuitos G8 e G9 do CDG8 do Prédio 2 (813 P3)	Verificar;
4	2019098354	Substituir as tomadas antigas para o padrão novo da sala 010 (subsolo)	Verificar;
5	2019101320	conserto em tomada de bancada no lab 617	Estoque reposto, já montamos os kits e esta programado para ser instalado em 21/11/2024
6	2019102687	colocação de tomadas padrão novo nas mesas de estudo no térro e mezanino da Biblioteca	Verificar;
7	2019104827	lâmpada queimada	Verificar;
8	2019106832	adequações elétricas necessárias para a instalação de um novo equipamento na sala 322 do Prédio 1.	Verificar;
9	2019107523	solicito substituição de luminária na capela do Prédio 1	Verificar;
10	2019108364	instalação de extensão para ligar 4 caixas de som fornecidas pelo NDI para adequação do ambiente	Serviço já repassado para a equipe, estiveram no local e verificaram o que deve ser feito e levantaram o material;
11	2019108579	instalação de tomada na voltagem 220V de 20A na recepção do P1 para ligar ar condicionado	Verificar;
12	2019108730	urgência a vistoria e troca das tomadas embaixo das mesas de estudos dos alunos sob risco iminente de curto-circuito	Verificar;
13	2019109874	Revisar as quantidades e materiais constantes no estoque mínimo Almojarifado da Manutenção	Lista do estoque mínimo está em revisão para posterior envio à prefeitura para aprovação dos ajustes (inclusões e exclusões de itens). Estoque mínimo de elétrica estava praticamente zerado, com poucos itens em estoque para atendimento dos chamados.
14	2019110290	tampa para dijuntor na sala 511	Verificar;
15	2019112415	Conforme Solicitação da Pró-Reitora Evelise, solicitamos reforma nas instalações elétricas do laboratório 008, prédio 1, subsolo.	Equipe da TECMAX esteve na universidade em um dia que eu estava acompanhando outra equipe deles na instalação dos medidores de energia. Ficaram de retornar 2 vezes, me ligaram antes, mas não compareceram...
16	2019112896	instalação de tomada 814 - sala de apoio 814 E	Incluir FAC e respectivas NFES;
17	2019113235	Disjuntor que alimenta a casa máquinas de alimentação do fancoil do biotério está queimado, Biotério ,4º andar, prédio 1	Aguardando para agendar desligamento programado;
18	2019113261	sem iluminação no sanitário localizado no térreo do prédio do Arquivo.	Verificar;
19	2019113454	Ajuste no interfone da Reitoria, para alteração de ramal e senha.	Verificar;
20	2019114412	Fazer a troca de 5 lâmpadas por lâmpadas comuns de Led	Verificar;
21	2019114427	quadro de energia da iluminação do Museu de Anatomia seja avaliado, pois o quadro não está fechando e alguns fios estão aparecendo	Verificar;
22	2019114581	Deslocamento do interruptor da porta automatica do Protocolo (108)	Verificar;
23	2019114771	Ramal para o Museu de Anatomia da UFCSPA Sala 308 - 2ª andar	Comparecei em 2 momentos diferentes no museu e ou estava fechado ou estavam em apresentação, estou aguardando para ir novamente;
24	2019114796	revisão e adequação das tomadas elétricas que atendem aos balcões das recepções do Prédio 02	Verificar;
25	2019114797	revisão e adequação das tomadas elétricas que atendem aos balcões das recepções do Prédio 03	Verificar;
26	2019114988	novo ramal para o suporte aos sistemas na sala 100i (NTI)	Verificar;
27	2019114991	feitas as extensões dos ramais 8894 e 8748 e também a adequação das instalações elétricas na sala 100i (NTI)	Verificar;
28	2019115098	Ajuste e troca de ponto lógico e adequação elétrica da nova sala do NTI (100i)	Equipe da TECMAX esteve na universidade em um dia que eu estava acompanhando outra equipe deles na instalação dos medidores de energia. Ficaram de retornar 2 vezes, me ligaram antes, mas não compareceram...
29	2019115328	Precisamos da sala de cultura com tomadas com gerador 813, LAIT, Imunoterapia	Incluir FAC e respectivas NFES;
30	2019115798	instalação de novo ponto analógico (ponto de rede da Internet) na sala 507 do prédio 1, na estação de trabalho P037805	Verificar;
31	2019116339	solicito troca de lâmpada externa, na entrada da Arabutã	Verificar;
32	2019116542	Adequação geral do quadro do gerador do Prédio 3. Pavimentos: térreo e 8º.	Verificar;
33	2019116702	Favor verificar se a infra elétrica suporta a nova carga.406 p1	Verificar;
34	2019116724	isolamento das tomadas de piso do Restaurante Universitário, utilizadas para a ligação dos buffets	Aguardando retorno no chamado;
35	2019116871	Está gotejando água de um suporte de lâmpada. Sala 106 B	Verificar;
36	2019117274	instalação do estabilizador Sala 613 Laboratório de BIOLOGIA CELULAR	Verificar;
37	2019117315	Gostaríamos de solicitar a troca do padrão de uma tomada dupla (110/220) para o padrão novo. Lab 306	Incluir FAC e respectivas NFES;
38	2019117448	solicitação refere-se a manutenção de uma das lâmpadas da sala interna, localizada na sala 302	Incluir FAC e respectivas NFES;
39	2019117525	laboratório 404 do prédio 1 está sem energia elétrica.	Verificar;
40	2019117392	Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade.100d	Verificar;
41	2019117393	contratação de mão de obra especializada(mesmo fabricante do disjuntor) para a realização de manutenção no cubículo de entrada(prédio 1)	Orçamentos cadastranos no chamado e aguardando posicionado da fiscalização/CENG;
42	2019117561	verificação das instalações elétricas da bancada do laboratório, visto que o disjuntor tem desarmado. Sala 819, prédio 2.	Verificar;
43	2019117781	Trocar tomadas de piso 20A.Cubos, térreo, prédio 3	Verificar;
44	2019117785	solicito a manutenção do Ramal 8703 Sala 104, DAP.	Verificar;
45	2019118119	Necessitamos da instalação de uma tomada para ligar o freezer o gerador.Sala 803, Laboratório de Imunologia Celular e Molecular	Verificar;
46	2019118138	interruptor da sala 606 do prédio III não está funcionando sala 606 - p3	Incluir FAC e respectivas NFES;

ITEM	ID	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
47	2019118827	lâmpada queimada Banheiro feminino (que está fechado)	Verificar;
48	2019119051	Sala 121B secretaria do DCE tem uma tomada que liga o cabo ethernet no computador que no momento não funciona.	Verificar;
49	2019119591	manutenção de uma das lâmpadas da divisão interna, localizada na sala 302, que não está funcionando.	Incluir FAC e respectivas NFEs;
50	2019119628	mapeamento e verificação das luminarias nos predios conforme pi	Verificar;
51	2019120022	passagem de novo cabo ethernet para instalação de um Access Point dentro da sala 314, prédio 1	Verificar;
52	2019120161	bancada de trabalho do laboratório está sem energia Lab 617, Farmacotécnica e Cosmetologia	Verificar;
53	2019120148	Gostaríamos de entregar o ramal 8901, situado na sala 500A/P1.	Verificar;
54	2019120552	restaurar o funcionamento os sensores de presença nas cabines individuais(3 espaços) do banheiro feminino no subsolo - sala 020	Verificar;
55	2019120712	Na sala 613F/ ou sala 01 Escura 2 tomadas 220 não estão funcionando	Verificar;
56	2019120722	Nosso ramal (8805) e sua extensão no depósito não estão funcionando. 100F1 - Divisão de Patrimônio	Verificar;
57	2019120890	Nti disse que o ponto lógico está com problema 412	Verificar;
58	2019121009	Problema recorrente neste ramal 100 F-1	Verificar;
59	2019121030	Atualmente ramal está no prédio 2, sala 133	Verificar;
60	2019121215	Realização de inspeção predial em instalações elétricas	Verificar;
61	2019121275	Um dos portões do subsolo não está abrindo, e o outro portão está emperrado e não conseguem mexer nem manualmente sub	Verificar;
62	2019121391	Substituição da fotocélula das lâmpadas que iluminam as bandeiras na fachada do prédio 01.	Incluir FAC e respectivas NFEs;
63	2019121558	instalação de tomada para computador na sala 805 do prédio 3,cancelado por conta do orçamento	Demanda foi passada para equipe ir ao local levantar materiais;
64	2019121586	avaliação dos quadros do corredor do 2º pavimento, ala sul,sala 206 do prédio 1 com ligação em gerador.	Estamos realizando as medições de energia nos transformadores e posteriormente nos geradores para definição da carga disponível em cada equipamento;
65	2019121592	conserto para a linha telefonica que fica na sala dos bombeiros.118 p2	Verificar;
66	2019121952	Lâmpada com mau contato- Urgência Reservatório, subsolo, prédio 1	Incluir FAC e respectivas NFEs;
67	2019122004	lâmpada queimada Banheiro pcd, térreo alto, prédio 2	Incluir FAC e respectivas NFEs;
68	2019122082	troca de uma lâmpada, que está piscando, no lab 305.somente COM HORÁRIO MARCADO acompanhamento das técnicas do 306.	Incluir FAC e respectivas NFEs;
69	2019122097	repor 3 lâmpadas queimadas. aboratórios 317 e 320	Incluir FAC e respectivas NFEs;
70	2019122116	auxílio da equipe de manutenção com problema na rede elétrica ocasionado pela obra na área externa do prédio 3.	Incluir FAC e respectivas NFEs;
71	2019122160	Solicito revisão da iluminação do corredor - ala sul - do subsolo pois há várias lâmpadas queimadas.Corredor - p1	Incluir FAC e respectivas NFEs;
72	219122216	ajuste, seguido de teste de continuidade, nos cabos do SPDA do prédio 3 que podem ser vistos da fotografia abaixo.	Para os p rédios P1/P2 preciso verificar; Estive na cobertura do P3 recentemente e constatei que alguns cabos estão rompidos/desconectados e os minicaptres devem ser arrumados, pois há vários que estão caídos!
73	2019122445	lâmpada queimada no estoque do 9º andar prédio 2, ao lado do elevador	Aguardando liberação para aquisição do disjuntor e posterior substituição, para tanto precisaremos desligar o QGBT por 1 hhora;
74	2019122489	Duas lâmpadas queimadas no hall de entrada do Complexo de Alimentos - laboratório 615,	Verificar;
75	2019122490	Lâmpada piscando dentro da cozinha experimental, em frente à sala da lavanderia	Verificar;
76	2019122497	substituição de 07 lâmpadas queimadas localizadas no interior do laboratório 301.	Incluir FAC e respectivas NFEs;
77	2019122731	Verificar onde está instalado o ramal 8837.	Verificar;
78	2019122826	Solicito substituição em 4 lâmpadas do lab. 002A	Verificar;
79	2019122841	Verificar onde está instalado o ramal 8738.	Verificar;
80	2019122891	Solicitamos extensão do ramal do laboratório 202 para o laboratório 201 (ao lado). chamado cancelado adequacao e melhorias	Verificar;
81	2019122925	avaliação do ponto de internet na sala 412, prédio 1	Verificar;
82	2019123014	seja instalada iluminação na bancada em frente à capela. lab 002 a	Verificar;
83	2019123140	Nossos telefones estão mudos. Procuradoria Federal junto à UFCSPA	Verificar;
84	2019123205	Faltou energia na sala Sala 703, Unidade de Esterilização	Aguardando retorno da CENG para deliberação;
85	2019123231	Desabilitar o ramal 8717 e transformar no ramal 8810 502 - Gabinete da Reitoria	Verificar;
86	2019123086	Arrumar luzes , Revisar a fiação abaixo da bancada para instalação de dois computadores 119 - antiga sala da DESEG	Incluir FAC e respectivas NFEs;
87	2019123362	Verificação das luminárias de todo o 3º andar da parte de eventos: algumas não estão funcionando e precisamos para a Noite dos Museus	Verificar;
88	2019123365	Gostaríamos do auxílio para o ajuste fino das lâmpadas no 3º andar, às 19h do dia 13/09 para a Noite dos Museus	Verificar;
89	2019123453	Troca de 22 lâmpadas na sala 106 P3	Verificar;
90	2019123608	Solicito troca de lâmpada que está piscando na sala 603 P3	Incluir FAC e respectivas NFEs;
91	2019123643	Verificar o ponto de rede da sala 218 do prédio 1.	Verificar;
92	2019123698	Instalação de novo ponto de elétrica e lógica no local indicado na figura, para instalação de estação de trabalho na biblioteca.	Equipe da TECMAX esteve na universidade em um dia que eu estava acompanhando outra equipe deles na instalação dos medidores de energia. Ficaram de retornar 2 vezes, me ligaram antes, mas não compareceram...

ITEM	ID	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
93	2019123702	Temos 5 lâmpadas que precisam ser trocadas no lab 415 (biotério)	Incluir FAC e respectivas NFEs;
94	2019123844	Substituição das 4 tampas de piso e revisão da elétrica Sala 119, térreo, prédio 2	Verificar;
95	2019123854	TROCA DE LÂMPADA 613/ LABORATÓRIO DE BIOLOGIA CELULAR	Verificar;
96	2019123945	Luz da rampa que acesso do p2 não está ligando.	Verificar;
97	2019124087	revisão e reparo das tomadas de energia e rede do chão 119	Verificar;
98	2019124140	problema em 2 estabilizadores na sala 102 e 103, no terreo do predio 3 da ufcspa, onde ficam alocados os ultrafreezer's.	Incluir FAC e respectivas NFEs;
99	2019124186	lâmpadas queimadas da cozinha experimental, em frente aos refrigeradores laboratório 615 - cozinha experimental	Verificar;
100	2019124235	procedimentos elétricos para ligação de freezer menos 20 graus a rede de gerador sala 803	Verificar;
101	2019124253	realizado o rastreamento de Quadro denominado "QBOMBAS" localizado na sala 312 no prédio 3.	Verificar;
102	2019124255	lâmpada queimada Vestiário masculino dos funcionários, RU, subsolo, prédio 1	Incluir FAC e respectivas NFEs;
103	2019124263	remenda no disjuntor seja desfeita e o circuito seja instalado de forma correta. "QBOMBAS" na sala 312 do prédio 3	Verificar;
104	2019124270	auxilio do engenheiro eletrico no dia de hoje. Devido a intercorrencias ocorridas em nossos ultrafreezer's Laboratorio 702	Aguardando;
105	2019124293	lâmpada queimada Banheiro masculino, 3° andar, prédio 2	Verificar;
106	2019124494	verificação de todas as tomadas elétricas e de lógica localizadas no 9 andar do prédio 2	Verificar;
107	2019124514	revisão da instalação elétrica e houve um estouro no sistema na sala 411 - sala do Departamento de Saúde Coletiva.	Verificar;
108	2019124639	solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.	Verificar;
109	2019124759	Habilitação de ramal e instalação de aparelho para o Lab. 100A prédio 3.	Verificar;
110	2019124800	Instalação de tomada - sala 702 - prédio 3 (OBS: chamado cancelado por ser adequação e melhoria)	Conforme conversado com a Professora, não será necessário instalar a tomada, pois a que está alimentando o freezer já está no gerador;
111	2019124860	Lâmpada queimada - Biotério (sala 415) P3	Verificar;
112	2019124894	Solicitam que um estabilizador seja desconectado do ultrafreezer - sala 104 do prédio 3	Serviço realizado, aguardando retorno para reinstalação;
113	2019125006	Falta de iluminação comum na escada da saída de emergência do auditório do P1 (lateral sul)	Verificar;
114	2019125035	Troca de pelo menos uma tomada na sala do Departamento de Saúde Coletiva - sala 411 - P1	Verificar;
115	2019125060	A chave que fecha a tampa do quadro telefônico está quebrada - Corredor 2° andar P1	Verificar;
116	2019125166	Reparo no ponto de rede B03, que conecta o computador 033170 à rede, pois o mesmo não está funcionando - Sala 206/P3	Verificar;
117	2019125324	Adequar tomada - Laboratório 002A, prédio 2	Verificar;
118	2019125360	Reinstalação da iluminação provisória no depósito de alimentos Gastronomia - 9° andar, prédio 2	Verificar;
119	2019125462	Telefone da sala da Deseg está mudo - Sala 100H P1	Verificar;
120	2019125477	Revisão das tomadas de piso lógica nas 4 cabines e salão do 9° andar (antigo restaurante)	Verificar;
121	2019125534	Troca de alguns lâmpadas que estão queimadas na sala 200c, do prédio 1.	Verificar;
122	2019125587	Ramal mudo - sala 617, prédio 2, laboratório de farmacotécnica e cosmetologia.	Verificar;
123	2019125630	Troca de resistência de torneira elétrica (aquecedor elétrico) - Sala 214 P2	Verificar;
124	2019125668	Ramal mudo - sala 009, subsolo, prédio 01	Verificar;
125	2019125777	Troca de duas lâmpadas de dentro das capelas 07 e 08 do laboratório 320, uma vez que encontram-se queimadas - P1	Incluir FAC e respectivas NFEs;
126	2019125783	Solicita que pontos de lógica existentes nas salas 100A e 100B do prédio 3 sejam verificados e conectados ao hack	Verificar;
127	2019125853	Colocação de canaletas para fixação de cabo de internet - sala 002A P1	Verificar;
128	2019125905	Ramal mudo, vinculado a 3 aparelhos. Dois deles com problemas, na Sala 100 do P1 e um no depósito do almoxarifado do P2	Verificar;
129	2019125918	Manutenção de uma das lâmpadas da sala interna, localizada na sala 302, que não está funcionando adequadamente - P1	Incluir FAC e respectivas NFEs;
130	2019125949	Troca de plugs de tomadas e uma flecha de cabo de equipamento - sala 206, laboratório de Imunovirologia	Verificar;
131	2019125934	Reparo no medidor de energia localizado na rua Arabutã, pois o equipamento teve a tampa de acrílico rompida - Arquivo- Arabutã	Foi eito o reparo provisório, comprada a tampa nova e intalada no local. Em contato com a CEEE Equatorial, me informaram que a sitação de lacre do medidor é orgânica, os fiscais verificam a necessidade e avisam a equipe de campo para comparecer e realizar o lacre do mesmo.
132	2019126058	Troca da lâmpada da capela número 05, do laboratório 320, que está queimada - P1	Verificar;

ITEM	ID	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
133	2019126100	Ramal mudo - Supervisão Sulclean, sala 222, 2º andar, prédio 2	Verificar;
134	2019126237	Lâmpada estava piscando e começou a sair fumaça - Sala 803, Laboratório de Imunologia Celular e Molecular P3	Incluir FAC e respectivas NFES;
135	2019126295	Fixação de canaleta atrás da mesa de trabalho - 617, laboratório de farmacotécnica e cosmetologia P2	Incluir FAC e respectivas NFES;
136	2019126305	Solicita realização de medição de cargas dos prédios 1, 2 e 3 com registrador de energia para estudo de cargas da universidade.	A TECMAX já fez as medições nos QGBTs dos prédios 01/02/03. Cobrei as medições dos geradores e ficou agendada para 26/11/2024.
137	2019126329	Há algum problema com o ponto de internet. Solicita reparo - Sala 411 departamento de Saúde Coletiva P1	
138	2019126494	Não conseguem ligar impressora na sala do NID devido ao plug - NID sala 119 P2	Verificar;
139	2019126500	Os pontos de rede da sala 217 do prédio 2 estão com defeito.	Verificar;
140	2019126543	Sensor de presença não está funcionando - Banheiro PCD Térreo P1	Incluir FAC e respectivas NFES;
141	2019126552	Solicitam que o ramal 8913 seja transferido para a sala onde os técnicos lotados na Procuradoria trabalham - 506 P1	Verificar;
142	2019126656	Portão da guarita 02 não está fechando completamente, ficando uns 20cm aberto.	Chamado não é de elétrica e sim de civil;
143	2019126668	Precisa de um cabo ethernet maior, pois, devido ao remanejo de mesas na sala, o cabo ficou muito curto - 608 P1	Verificar;
144	2019126676	Tomadas estão dando choque - 612 Cozinha experimental P2	Verificar;
145	2019126818	Lâmpadas queimadas em volta do RU.	Verificar;
146	2019126902	Luminária da frente do R.U está caindo	Verificar;
147	2019126922	Ponto lógico sem sinal - 009 P1	Verificar;
148	2019127041	Instalação de um novo ponto de rede/internet na sala 006 (subsolo do prédio 1)	Verificar;
149	2019127091	Luz da recepção em frente ao elevador não está ligando - Hall do Prédio 2	Verificar;
150	2019127109	Conserto EMERGENCIAL do nobreak do NTI 406 P1 CPD - Eng electricista necessita agendar a intervenção com o Maurício do NTI	Aguardando retorno de como devemos proceder;
151	2019127160	A central de alarme do P2 está registrando vários dispositivos com falha	Chamado não é de elétrica e sim de civil;
152	2019127201	Refazer a conexão da porta 14 no Patch Panel do 8º andar do prédio 2 ou repassar novo cabo ethernet até o Access Point do 9º andar	Verificar;
153	2019127240	Ramal mudo - 100d P1	Verificar;
154	2019127261	Adequação da instalação elétrica; adequação quanto a quantidade de cabos presentes na mesa de trabalho de uma servidora - 806 P3	Verificar;
155	2019127262	Adequação do cabo de rede, pois o atual não possui tamanho suficiente - Prédio 3, sala 806	Verificar;
156	2019127300	verificar se pode alocar um freezer em um gerador - Sala 702 do prédio 3	Aguardando retorno da CENG;
157	2019127351	Readequar o quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização da solução de nobreak - 406 P1	Aguardando retorno de como devemos proceder;
158	2019127352	Necessidade urgente de locação de nobreak que suporte no mínimo a carga atual (10kVA) ou mais - 406 P1	Aguardando retorno de como devemos proceder;
159	2019127371	A iluminação da cafeteria possui várias lâmpadas que estão queimadas e precisam ser substituídas	Verificar;
160	2019127423	Instalar mais um ponto logico na sala 304C/P1, próximo à estação P037776	Verificar;
161	2019127475	Identificação de um ponto lógico da sala 608 do prédio 1.	Verificar;
162	2019127477	Manutenção da iluminação do Hall de entrada do Prédio 02. Segundo informação da vigilância não está funcionando adequadamente	Incluir FAC e respectivas NFES;
163	2019127495	Há tempo atrás foi feita a troca do ar condicionado, mas quem executou o serviço tirar a tomada da régua do computador e fizeram uma ligação direta (ar condicionado/tomada) o que impossibilita colocar a extensão - 304A P1	Incluir FAC e respectivas NFES;
167	2019127511	Aparelho de telefone sem fio não toca - 600C - Escritório de Internacionalização P1	Verificar;
165	2019127554	Reparo das lâmpadas dos móveis do Museu de Anatomia e a instalação de uma tomada para uma peça que necessita de iluminação	Verificar;
166	2019127569	Lâmpada queimada, na entrada do subsolo do prédio 1	Incluir FAC e respectivas NFES;
167	2019127587	As tomadas do lado esquerdo de quem entra, no chão e ao fundo do salão maior, não estão funcionando - Antigo Restaurante	Verificar;

ITEM	ID	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
168	2019127600	Uma lâmpada está queimada e a outra está piscando - Copa reitoria, 5° andar, prédio 1	Verificar;
169	2019127621	Lâmpada da luminária da mesa de estudos da biblioteca fora do seu suporte na luminária	Verificar;
170	2019127686	Instalação de uma tomada 220V e uma luminária adicional na casa de máquinas de incêndio do P3	Verificar;
171	2019127693	O interruptor da sala 608 está apresentando mal contato - P1	Incluir FAC e respectivas NFES;
172	2019127715	Banheiro está com lâmpada queimada e com descarga estragada - Banheiro masculino, 3°andar, prédio 2	Verificar;
173	2019127777	A pessoa do outro lado da linha não consegue nos ouvir - Escritório de Internacionalização - sala 600C/P1	Verificar;
174	2019127809	Instalação de internet na sala dos técnicos dentro do laboratório de anatomia - P1	Verificar;
175	2019127812	Lâmpada queimada em uma capela de exaustão de reagentes químicos - 613 Laboratório de Biologia Celular/P3	Verificar;
176	2019127824	Tomada do microondas está sem proteção - 615 Cozinha experimental P2	Verificar;
177	2019127841	Substituição de 02 lâmpadas queimadas localizadas no interior do laboratório 301/P1	Incluir FAC e respectivas NFES;
178	2019127901	Criação de um ponto lógico - Sala 120 (Depósito de Extensão)/P2	Verificar;
179	2019127965	Troca de lâmpadas no Prédio da Conceição - Emergencial (Há lâmpadas no depósito da Prefeitura que podem ser utilizadas)	Verificar;
180	2019127970	Identificação de ponto lógico - Laboratório de Física - 413/P1	Verificar;
181	2019127981	O prédio do arquivo está sem iluminação na parte externa; por conta disso, houve tentativa de invasão ao local.	Material já foi levantado e está sendo orçado para aprovação da prefeitura;
182	2019127982	Lâmpadas fluorescentes estão queimadas, no térreo do Arquivo	Verificar;
183	2019128004	Avaliação para inserção de uma extensão na rack dos camundongos, pois o fio é muito curto e acaba desligando a máquina - 415/P3	Verificar;
184	2019128037	Verificar fio da máquina de café da copa do prédio 3, está dando mau contato - Copa, 2° andar, prédio 3	Verificar;
185	2019128018	Solicitação de troca de 02 lâmpadas localizadas na capela de exaustão presente no laboratório 301/P1	Verificar;
186	2019128051	Ajustes na parte elétrica referente à instalação dos aparelhos de ar-condicionado no arquivo	foi feita a alimentação provisória das máquinas e esytamos aguardando material para fazer a alimentação definitiva.
187	2019128170	Reparo de algumas tomadas da área de preparo da cafeteria que estão sem tampas - P3	Verificar;
188	2019128197	Verificação da necessidade de adequação em algum parametro da sala 104/P3 para substituição de ultrafreezer	Verificar;
189	2019128275	Lâmpada piscando no último box do laboratório 004/P1	Verificar;
190	2019128284	Transferencia do ramal 8862, que está vinculada à sala 500C, para a sala 602, Prédio I.	Verificar;
191	2019128316	Reparo da parte elétrica e teto do 3° andar do prédio 2	Verificar;
192	2019128318	Ramal 8750 está mudo - 604/P1	Verificar;
193	2019128339	Lâmpadas dos banheiros masculino e feminino da cafeteria estão queimadas.	Verificar;
194	2019128382	Substituição de uma lâmpada na sala 107/P1	Verificar;
195	2019128410	Instalação de dois pontos de internet na sala 012 (almoxarifado da Sulclean) p2 para ligar computador e impressora.	Verificar;
196	2019128756	Novo ponto de rede para computador novo na sala 403 do prédio 1.	Verificar;
197	2019128782	A luminária da sala dos bombeiros está com a fiação exposta e sem a proteção de acrílico.	Verificar;
198	2019128817	Os funcionários do NTI testaram os pontos de internet e verificaram que alguns pontos não haviam sinal - 133/P2	Verificar;
199	2019128845	Instalação elétrica para atender o PI 2019125781 - 100A/P3	Sala 100A passou por alguns testes devido a má execução da rede elétrica por parte da empresa que fez a reforma. Combinei com a CENG que iremos fazer uns ajustes no painel e incluir a iluminação de emergência nas duas salas que ficou faltando.
200	2019128865	7 lâmpadas estão queimadas na sala 001C/P1 estão queimadas, outras duas estão bem fracas	Verificar;
201	2019128868	Troca de voltagem, para ter 2 tomadas 220, só tem uma funcionando. Pode ser utilizada uma caixa sem uso que tem fios - 613/P3	Verificar;
202	2019128919	Os banheiros masculinos do 5º andar e do 3º andar do prédio 2 seguem sem luz	Já foram atendidos os dois sanitários para a noite nos museus.
203	2019128964	Substituição de lâmpada queimada em uma das luminárias pendentes do teto da Biblioteca (logo após a entrada na porta com alarme)	Verificar;
204	2019128982	Lâmpada piscando - Supervisão Sulclean, 222, prédio 2	Verificar;
205	2019128982	Troca de local das tomadas de gerador. São 6 tomadas de gerador que preciso que sejam realocadas no local - 603/P3	Verificar;
206	2019128994	Faltou a luz mas coisas ligadas em gerador de dentro da cultura não estão funcionando - 813/P3	Verificar;
207	2019129056	Mapeamento (relatório) e identificação (etiquetagem) dos disjuntores do circuito elétrico do térreo e do mezanino da Biblioteca	Verificar;
208	2019129059	Há várias lâmpadas que precisam ser substituídas na Biblioteca	Verificar;
209	2019129063	A "tampinha" da tomada do ar-condicionado da sala de estudos nº 8 da biblioteca não está no lugar.	Verificar;
210	2019129079	Na sala 400A do prédio 1 tem três lâmpadas que estão no modo acende e apaga e duas que não acendem mais	Verificar;
211	2019129126	Sensor está com problema - Banheiro cadeirantes, térreo, prédio 2	Incluir FAC e respectivas NFES;
212	2019129221	Trocar voltagem de tomada do corredor pela instalação da máquina de gelo no 8º andar/P3, próximo ao bebedouro, de 110V para 220V	Verificar;
213	2019129237	Transferência do ramal 8727 da sala 09 (fonoaudiologia) para sala dos técnicos dentro da área nova do laboratório de anatomia/P1	Verificar;
214	2019129316	Algumas lampadas queimadas na sala 406, prédio 1	Verificar;

ITEM	ID	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
215	2019129424	Confecção de um cabo de energia para um nobreak de 5kVA - Unidade Bioanalítica, sala 603/P3	Orçando materiais necessários para atendimento do chamado.
216	2019129439	Troca dos tomadas e interruptores da sala 010/P1	Verificar;
217	2019129451	Extensão compatível para ligar uma geladeira na tomada que tenha gerador na sala 104b/P3.	Verificar;
218	2019129536	Instalação de módulos autônomos (luminárias de emergência), nas salas 100A e 100B do prédio 3	Serviço sendo executado.

THIAGO MELO DE SOUZA
ENG ELETRICISTA - CREA/RS 242.364