

ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

Nº	ID	DESCRIÇÃO	A RECEBER	SITUAÇÃO
1	2019091518	Problema no interfone da sala 600C	R\$ 808,50	CONCLUÍDO EM 05/09/2025
2	2019096733	Remoção de DR dos circuitos G8 e G9 do CDG8 do Prédio 2 (813 P3)	R\$ 75,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
3	2019101320	conserto em tomada de bancada no lab 617	R\$ 645,92	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
4	2019104827	Fazer levantamento de lâmpadas queimadas 9º andar, prédio 2	R\$ 301,50	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
5	2019108579	instalação de tomada na voltagem 220V de 20A na recepção do P1 para ligar ar condicionado	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
6	2019108730	urgência a vistoria e troca das tomadas embaixo das mesas de estudos dos alunos sob risco iminente de curto-circuito - biblioteca	R\$ 824,80	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
7	2019112415	reforma nas instalações elétricas do laboratório 008, prédio 1, subsolo.	R\$ 5.801,82	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
8	2019113235	Disjuntor que alimenta a casa máquinas de alimentação do fancoil do biotério está queimado, Biotério ,4º andar, prédio 1	R\$ 3346,73	CONCLUÍDO EM 09/09/2025
9	2019114427	quadro de energia da iluminação do Museu de Anatomia seja avaliado, pois o quadro não está fechando e alguns fios estão aparecendo	R\$ 610,34	CONCLUÍDO EM 11/07/2025
10	2019114581	Deslocamento do interruptor da porta automática do Protocolo (108)	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
11	2019114771	Ramal para o Museu de Anatomia da UFCSPA Sala 308 - 3º andar	R\$ 1.170,40	CONCLUÍDO EM 01/10/2025
12	2019114991	extensões dos ramais 8894 e 8748 e também a adequação das instalações elétricas na sala 100i (NTI)	R\$ 53,90	Fazer levantamento
13	2019115098	Ajuste e troca de ponto lógico e adequação elétrica da nova sala do NTI (100i)	R\$ 63,15	CONCLUÍDO EM 10/09/2025
14	2019115798	instalação de novo ponto analógico (ponto de rede da Internet) na sala 507 do prédio 1, na estação de trabalho P037805	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
15	2019116339	solicito troca de lâmpada externa, na entrada da Arabutã	R\$ 69,02	Falta executar
16	2019116542	Adequação geral do quadro do gerador do Prédio 3. Pavimentos: térreo e 8º.		Em andamento

17	2019117392	Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade.100d		Em andamento
18	2019117393	contratação de mão de obra especializada para a realização de manutenção no cubículo de entrada P1	R\$ 66.653,10	Em andamento
19	2019117561	verificação das instalações elétricas da bancada do laboratório, visto que o disjuntor tem desarmado. Sala 819, prédio 2.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
20	2019119628	mapeamento e verificação das luminárias nos prédios conforme pi	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
21	2019119643	dois pontos logicos por bancada. E na bancada do fundo 4 pontos logicos.	R\$ 2063,33	CONCLUÍDO EM 29/09/25
22	2019120722	Nosso ramal (8805) e sua extensão no depósito não estão funcionando. 100F1 - Divisão de Patrimônio	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 12/09/2025
23	2019121030	Atualmente ramal está no prédio 2, sala 133	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 15/09/2025
24	2019121592	conserto para a linha telefônica que fica na sala dos bombeiros.118 p2	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 17/09/2025
25	2019122216	Ajuste, seguido de teste de continuidade, nos cabos do SPDA do prédio 3 que podem ser vistos da fotografia abaixo.	R\$ 853,48	CONCLUÍDO EM 09/2025
26	2019122731	Verificar onde está instalado o ramal 8837.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
27	2019122841	Verificar onde está instalado o ramal 8738.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
28	2019122891	Solicitamos extensão do ramal do laboratório 202 para o laboratório 201 (ao lado). Reaberto para manutenção da linha	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
29	2019123140	Nossos telefones estão mudos. Procuradoria Federal junto à UFCSPA	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
30	2019123205	Faltou energia na sala 703, Unidade de Esterilização	R\$ 122,73	CONCLUÍDO EM 29/09/2025
31	2019123362	Verificação das luminárias de todo o 3º andar da parte de eventos: algumas não estão funcionando e precisamos para a Noite dos Museus	R\$ 1.305,75	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
32	2019123453	Troca de 22 lâmpadas na sala 106 P3	R\$ 966,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
33	2019123698	Instalação de novo ponto de elétrica e lógica no local indicado na figura, para instalação de estação de trabalho na biblioteca.	R\$ 539,90	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
34	2019123945	Luz da rampa que acesso do p2 não está ligando.	R\$ 753,80	Em andamento
35	2019124127	Aproveitamos para solicitar a revisão dos pontos de elétrica e lógica dos 3 ambientes indicados.	R\$ 1.206,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25

36	2019124253	realizado o rastreamento de Quadro denominado "QBOMBAS" localizado na sala 312 no prédio 3.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 24/09/2025
37	2019124263	remenda no disjuntor seja desfeita e o circuito seja instalado de forma correta. "QBOMBAS" na sala 312 do prédio 3	R\$ 104,00	CONCLUÍDO EM 09/09/2025
38	2019124494	verificação de todas as tomadas elétricas e de lógica localizadas no 9 andar do prédio 2	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
39	2019124514	revisão da instalação elétrica e houve um estouro no sistema na sala 411 - sala do Departamento de Saúde Coletiva.	R\$ 10,83	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
40	2019124639	solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.	R\$ 172,80	Em andamento
41	2019124759	Habilitação de ramal e instalação de aparelho para o Lab. 100A prédio 3.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
42	2019125006	Falta de iluminação comum na escada da saída de emergência do auditório do P1 (lateral sul)	R\$ 76,21	CONCLUÍDO EM 09/2025
43	2019125060	A chave que fecha a tampa do quadro telefônico está quebrada - Corredor 2º andar Ala Norte - P1	R\$ 11,50	CONCLUÍDO EM 09/2025
44	2019125587	Ramal mudo - sala 617, prédio 2, laboratório de farmacotécnica e cosmetologia.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
45	2019125853	Colocação de canaletas para fixação de cabo de internet - sala 002A P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
46	2019125905	Ramal mudo, vinculado a 3 aparelhos. Dois deles com problemas, na Sala 100 do P1 e um no depósito do almoxarifado do P2	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
47	2019126329	Há algum problema com o ponto de internet. Solicita reparo - Sala 411 departamento de Saúde Coletiva P1	R\$ 14,90	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
48	2019126552	Solicitam que o ramal 8913 seja transferido para a sala onde os técnicos lotados na Procuradoria trabalham - 506 P1	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
49	2019127240	Ramal 8860 mudo - 100d P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
50	2019127351	Readequar o quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização da solução de nobreak - 406 P1		Verificar
51	2019127423	Instalar mais um ponto logico na sala 304C/P1, próximo à estação P037776	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
52	2019127554	Reparo das lâmpadas dos móveis do Museu de Anatomia e a instalação de uma tomada para uma peça que necessita de iluminação	R\$ 419,00	CONCLUÍDO EM 10/2025
53	2019127686	Instalação de uma tomada 220V e uma luminária adicional na casa de máquinas de incêndio do P3		Verificar
54	2019127901	Criação de um ponto lógico - Sala 120 (Depósito de Extensão)/P2	R\$ 552,59	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25

55	2019127981	Estamos sem iluminação na parte externa do prédio (correspondente à Av. Ceará)	R\$ 47,76	Verificar
56	2019128410	Instalação de dois pontos de internet na sala 012 (almoxarifado da Sulclean) p2 para ligar computador e impressora.	R\$ 324,40	CONCLUÍDO EM 09/2025
57	2019128756	Novo ponto de rede para computador novo na sala 403 do P1.	R\$0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
58	2019128817	Os funcionários do NTI testaram os pontos de internet e verificaram que alguns pontos não haviam sinal - 133/P2	R\$ 31,60	CONCLUÍDO EM 09/2025
59	2019129059	Há várias lâmpadas que precisam ser substituídas na Biblioteca	R\$ 732,68	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
60	2019129439	Troca dos tomadas e interruptores da sala 010/P1	R\$ 172,79	CONCLUÍDO EM 09/2025
61	2019129918	Instalação de duas novas tomadas na PROGESP (sala 105 - Prédio 1) tendo em vista a alta demanda de uso	R\$ 651,30	CONCLUÍDO EM 09/2025
62	2019130183	Frequentemente recebem ligações no 8789 (Gerlab), de usuários internos e externos, por equívoco, achando ser da Engenharia - 511/P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
63	2019130624	Retirada dos cabos inutilizados no Prédio da 7 de Setembro	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
64	2019131463	Lâmpadas queimadas (1 na 200A/P1, 1 na 200B/P1 e 1 na 216/P1)	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
65	2019131641	Troca de telefone da sala 206A para 206 - P1	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
66	2019131768	Conserto de ramal telefônico da sala 403 do prédio 1 - ramal está mudo.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
67	2019132066	O ramal 8768 (Departamento de Educação e Humanidades) não está funcionando - 412/P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
68	2019132133	Verificar instalação de telefone. Sala 204.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
69	2019132162	Instalação de infraestrutura de cabeamento em um ponto na sala 104 do prédio 3.	R\$ 619,40	CONCLUÍDO EM 09/2025
70	2019132412	Avaliação de circuito/quadro de energia - Museu de Anatomia/P2	R\$ 65,00	CONCLUÍDO EM 15/09/2025
71	2019132593	Solicito reparo dos pontos P26c74 e p27c75, da sala 204, P1, como também um cabo de internet (fio azul).	R\$ 117,34	CONCLUÍDO EM 04/09/2025
72	2019132905	Trata-se da instalação de uma tomada na sala 207 do Prédio 1, sala do Departamento de Psicologia. Não há nenhuma tomada para ligar a cafeteira e a chaleira elétrica	R\$ 470,57	CONCLUÍDO EM 16/09/2025
73	2019133035	Realocação do ramal 8749 localizado na sala 108, Prédio I, para a sala 600B, Prédio I	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 03/09/2025

74	2019133171	Manutenção do ponto de rede PL5 - EINTER/P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 02/07/2025
75	2019133322	Instalação de tomadas para ligar um freezer e uma televisão - Cafeteria/P3	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
76	2019133324	Verificar a possibilidade de colocar o telefone mais próximo da mesa de trabalho - Cafeteria/P3		Verificar
77	2019133398	Telefone não está funcionando, acredita-se que seja o aparelho (Patrimônio 015829) - Prefeitura	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 12/09/2025
78	2019133594	Ramal mudo/não faz ligação - Depósito almoxarifado/P2	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 12/09/2025
79	2019134198	Instalação de mais um aparelho de telefone sem fio no ramal 8740, na sala 204, do P1.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/10/2025
80	2019134802	4 lâmpadas queimadas na Cafeteria/P3		Em andamento
81	2019134836	Averiguar tomada (e substituição) para instalação de impressora - 204/P1	R\$ 28,23	CONCLUÍDO EM 12/06/2025
82	2019134878	Solicito extensão do ramal 8835, localizado na sala 806, para a sala 806A, prédio 3.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
83	2019134999	Lâmpadas do corredor interno, em frente às salas 217, 218 e 219 do prédio 1 estão queimadas	R\$ 160,00	CONCLUÍDO EM 08/05/2025
84	2019135002	20 lâmpadas queimadas nos spots refletores do laboratório 714 - Genética Toxicológica/P3	R\$ 136,60	CONCLUÍDO EM 12/05/2025
85	2019135093	Substituição dos conectores RJ45 do PC05 - Biblioteca	R\$ 30,44	CONCLUÍDO EM 19/05/2025
86	2019135113	Limpeza e troca de luminárias na sala de criação - Biotério	R\$ 130,88	CONCLUÍDO EM 22/05/2025
87	2019135153	Ligação do ponto B10 no laboratório 206 do prédio 3.	R\$ 315,12	CONCLUÍDO EM 22/05/2025
88	2019135414	lâmpada queimada	R\$ 5,52	CONCLUÍDO EM 27/05/2025
89	2019135424	Banheiro masculino PCD do 7º andar do prédio 3 está sem luz (falta de sensor)	R\$ 5,52	CONCLUÍDO EM 27/05/2025
90	2019135435	Lâmpadas com mau contato	R\$ 18,82	CONCLUÍDO EM 10/06/2025
91	2019135457	Identificação de ponto lógico - 604/P1	R\$ 16,87	CONCLUÍDO EM 02/06/2025
92	2019135587	2 trocas de voltagem para 220V - 304/P3	R\$ 85,13	CONCLUÍDO EM 18/06/2025
93	2019135518	As lâmpadas das escadas não estão ligando - Corredor das escadas de emergência do Prédio 3	R\$ 306,81	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
94	2019135626	A lâmpada da capela 02 do laboratório 320 queimou.	R\$ 31,60	CONCLUÍDO EM 23/05/2025

95	2019135716	Revisão e adequação das tomadas elétricas que atendem aos balcões das recepções do Prédio 03	R\$ 109,31	CONCLUÍDO EM 26/06/2025
96	2019135774	alteração da voltagem para 220V - Copa 5º andar - Reitoria	R\$ 210,83	CONCLUÍDO EM 03/06/2025
97	2019135777	Alteração de voltagem em uma das tomadas do Espaço de Convivência dos Alunos - P2 - térreo alto.	R\$ 9,82	CONCLUÍDO EM 23/06/2025
98	2019135781	lâmpada queimada - Banheiro feminino 410, 4º andar, prédio 3	R\$ 47,16	CONCLUÍDO EM 28/05/2025
99	2019135891	Ajuste da tomada para instalação da nova impressora para o laboratório 413 prédio 1.	R\$ 15,96	CONCLUÍDO EM 30/06/2025
100	2019135892	Ajuste para adequação de tomadas ao gerador - 707/P3	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
101	2019135958	lâmpada queimada - Museu/P2	R\$ 247,30	CONCLUÍDO EM 15/09/2025
102	2019135962	As tomadas da copa na Reitoria não estão funcionando	R\$ 194,64	CONCLUÍDO EM 02/06/2025
103	2019135972	Alteração na localização dos pontos/conectores de rede, para adequá-los ao layout da sala 202/P2	R\$ 306,18	CONCLUÍDO EM 16/09/2025
104	2019136085	Identificação de um ponto de lógica (PL) localizado na sala 500E, do prédio I, para posterior habilitação no switch do andar.	R\$ 19,45	CONCLUÍDO EM 13/06/2025
105	2019136022	Levantamento dos circuitos de iluminação da biblioteca e um estudo para organização e instalação de interruptores	R\$ 2.055,00	Solicitado Fechamento 31/10
106	2019136105	Algumas lâmpadas da sala 307-p1 estão queimadas	R\$ 54,80	CONCLUÍDO EM 03/06/2025
107	2019136133	3 pontos lógicos; 5 pontos elétricos, e circuitos telefônicos e troca de 8 lâmpadas de Led - 504/P1	R\$ 2.288,61	CONCLUÍDO EM 18/06/2025
108	2019136203	...e ajuste na linha telefônica, ramal 8781, que atualmente não está funcionando. P1 604 Ouvidoria	R\$ 0,66	CONCLUÍDO EM 28/07/2025
109	2019136229	Instalação de novo ponto lógico e tomada-304C/P1.	R\$ 58,70	CONCLUÍDO EM 29/09/2025
110	2019136257	Temos pontos de rede não identificados, necessidade de novos pontos, assim como a de mais um ponto para o telefone - 500E/P1	R\$ 882,42	CONCLUÍDO EM 17/06/2025
111	2019136288	Ramal mudo - sala 100E, agora está na sala 507, prédio 1. Também o ramal 8788 está mudo	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/10/2025
112	2019136292	Troca de uma das tomadas elétricas ao lado da porta da sala 414/P1 para o modelo de 2 polos + terra 10A	R\$ 15,83	CONCLUÍDO EM 27/06/2025
113	2019136314	O ponto PC30 precisa de reparo, não tem sinal - Sala Coworking da Proplad/1º andar/P1	R\$ 8,06	CONCLUÍDO EM 06/06/2025
114	2019136335	Transferência de ramal- Sala 100E - Sala da Diretoria de Obras e Manutenção	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 12/09/2025
115	2019136336	Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1)		Em andamento

116	2019136345	Adequação da tomada de 10A para tomada de 20A para ligação da impressora da DOM	R\$ 6,98	CONCLUÍDO EM 17/06/2025
117	2019136356	Faltam 8 lâmpadas na sala.	R\$ 32,16	CONCLUÍDO EM 01/07/2025
118	2019136393	Verificação dos cabos de telefonia da sala 401b/P1. Apenas 1 telefone está em funcionamento		Verificar
119	2019136440	Trocar a luminária no banheiro utilizado pela Reitora, no Gabinete da Reitoria, pois a iluminação é muito fraca - P1	R\$ 5,52	CONCLUÍDO EM 05/06/2025
120	2019136801	Identificação de ponto lógico (5 pontos) - 504/P1	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
121	2019136884	Verificar tomada bebedouro - 8º andar do P2		VERIFICAR
122	2019136919	Substituir lâmpadas queimadas do banheiro feminino ala norte.	R\$ 10,48	CONCLUÍDO EM 26/06/2025
123	2019136951	Aparelho não esta saindo som quando recebe chamada (ramal 8769) - Prefeitura	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 12/09/2025
124	2019136960	Ajuste/troca de conectores - 612/P1	R\$ 0	SOLUCIONADO EM 30/09/2025
125	2019136992	Verificar e corrigir a conectividade do ponto A12 situado na sala 207 Prédio 3.	R\$ 401,37	CONCLUÍDO EM 26/06/2025
126	2019137099	Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala - 500B/P1	R\$ 1.894,00	Em andamento
127	2019137129	Substituir lâmpadas queimadas sala - 213/P1	54,80	CONCLUÍDO EM 18/06/2025
128	2019137155	1 lâmpada queimada no banheiro feminino e outra piscando no banheiro masculino - RU	41,90	CONCLUÍDO EM 27/06/2025
129	2019137163	Auxilio de eletricista para identificação de alguns cabos de rede do CFTV que ficaram escondidos dentro do forro dos pavimentos do P1		VERIFICAR
130	2019137398	Ponto log para patrimônio depósito	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 24/09/2025
131	2019137543	Troca de 5 tomadas (todos computadores) e inclusão da tomada no computador da foto no gerador. P1 403	R\$ 767,30	CONCLUÍDO EM 15/09/2025
132	2019137588	Solicito avaliação da diretiva de transferência do ramal de emergência 8866 da recepção do P1 para recepção do P2, tendo em vista que essa solução apresenta-se como mais adequada e tranquila para realizar os atendimentos direcionados a esse ramal.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
133	2019137663	Lâmpadas piscando na sala 216/P1	R\$ 206,20	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
134	2019137699	precisamos instalação elétrica e de HDMI para a 806 e 207 para a instalação das TVs.	R\$ 169,80	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25

135	2019137847	Verificação de dois pontos na sala 100 D se estão operantes, P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/10/2025
136	2019138042	Prezados, solicitei a instalação de um quadro elétrico, ligado ao gerador, na sala de cultura, dentro da sala 813.		Em andamento – aguardando a Garbo finalizar a parte dela
137	2019138357	INSTALAR LUMINÁRIA FALTANTE NO HALL EM FRENTE AO ELEVADOR DE SERVIÇO P2 9º	R\$ 19,90	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
138	2019138359	Trocar lâmpadas queimadas no hall da escadaria e em frente ao elevador de serviço do 3º andar do Prédio 2	R\$ 63,00	CONCLUÍDO EM 19/09/2025
139	2019138365	A serem realizadas no 2º andar do prédio 2: - Trocar lâmpadas queimadas do hall da escadaria - Colocar tampa cega 4x2 sobre a porta de emergência - Refixar luminária e substituir o sensor de fumaça quebrado em frente ao elevador de serviço	R\$ 63,00	CONCLUÍDO EM 19/09/2025
140	2019138382	Trocar lâmpadas quebradas na escadaria do 2º andar p/ o térreo do prédio 2	R\$ 63,00	CONCLUÍDO EM 19/09/2025
141	2019138390	Banheiro masculino dos terceirizados (230) do prédio 2: - 2 lâmpadas queimadas próximo aos chuveiros; - Lâmpada queimada próximo a um dos vasos sanitários; - 2 chuveiros que estão faltando nas cabines 2 e 3 (direita p/esquerda)	R\$ 156,30	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
142	2019138392	TROCAR LAMPADAS QUEIMADAS DO HALL DA ESCADA, TROCAR LAMPADAS QUEIMADAS DA SANCA DO SANITÁRIO 707 E TROCAR LAMPADAS QUEIMADAS DAS SANCAS DO SANITÁRIO 708	R\$ 63,00	CONCLUÍDO EM 23/09/2025
143	2019138411	Chuveiro da cabine 3 (direita p/esquerda) do banheiro 228 do prédio 2 não está esquentando.	R\$ 63,15	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
144	2019138427	Lâmpadas queimadas no térreo do prédio 2 - Hall da escadaria - Sancas em frente nas salas 114 e 116	R\$ 60,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
145	2019138436	Instalar chuveiros nas cabines 1 e 2 do vestiário masculino 127 do prédio 2	R\$ 126,30	CONCLUÍDO EM 09/2025
146	2019138465	Lâmpadas queimadas no corredor perto da sala 100E no prédio 1.	R\$ 113,41	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
147	2019138486	Transferência do ramal 8781 da sala 602 para a 604/P1	R\$ 2,90	CONCLUÍDO EM 09/2025
148	2019138501	Lâmpadas queimadas na escadaria da saída de emergência do prédio 3, entre o 3º e o 4º andar (escadaria do biotério)	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
149	2019138574	Necessito a instalação de um quadro pequeno com disjuntores para derivar circuitos básicos – SETE DE SETEMBRO	R\$ 3.839,96	CONCLUÍDO EM 08/2025
150	2019138606	Agência de Inovação estamos na sala 207 do prédio 3, e usamos o ramal 8904. Contudo,	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25

		na sala 209 também estão usando esse ramal. Gostaríamos de pedir a remoção da extensão da sala 209, mantendo apenas a da sala 207.		
151	2019138669	Instalação de tomada 220v no corredor do 5º andar do p2.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
152	2019138671	Lâmpadas queimadas no hall da escadaria e em frente a saída de emergência do 6º andar do prédio 2	R\$ 63,00	CONCLUÍDO EM 09/2025
153	2019138680	Colocar espelho no sensor de presença do sanitário 605 do prédio 2	R\$ 39,90	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
154	2019138688	Trocar lâmpadas queimadas na escadaria do 5º p/o 4º andar do prédio 2	R\$ 63,00	CONCLUÍDO EM 09/2025
155	2019138737	Relatamos, que após ocorrida a pintura da sala 500A, o ramal da PROPLAD 8836 não está funcionando. Solicitamos, por gentileza, prioridade no atendimento.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
156	2019138805	Lâmpadas queimadas em frente ao elevador social e corredor próximo sala 411 - prédio 1	R\$ 41,24	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
157	2019138808	Lâmpadas queimadas na saída de emergência e no hall do 2º andar do prédio 3	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
158	2019138902	ligação ruim, com ruído R: 8892 – P1 – 500E	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
159	2019138927	Solicito troca de duas lâmpadas na sala 105 do Prédio 1 (PROGESP)	R\$ 20,62	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
160	2019138931	instalação da elétrica para poder ligarmos o ar condicionado da sala, que foi instalado recentemente. P2 308	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
161	2019138950	Colocar espelho na canaleta da escadaria entre o 2º e o 3º andar do prédio 2.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
162	2019139060	O Ramal da PROEXT não está funcionando.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
163	2019139074	Verificar e inserir, onde for necessário, o fio de aterramento na rede – 615/P2	R\$ 79,20	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
164	2019139076	Iluminação na rampa que dá acesso ao 4º andar do prédio 2	R\$ 2378,70	Em andamento
165	2019139086	O ramal 8742 e o aparelho telefônico foram retirados da sala 201/P1, durante a enchente de maio de 2024	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
166	2019139089	Substituição de 04 lâmpadas localizadas no laboratório 301/P1, pois estão queimadas.	R\$ 247,44	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
167	2019139096	Troca de lâmpadas queimadas no corredor do 2º andar do prédio 3.	R\$ 3.312,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
168	2019139119	Verificação da tensão das tomadas no Laboratório 301/P1.		VERIFICAR
169	2019139153	Telefone da recepção do p2 não está realizando ligação pra fora. 1º ANDAR.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
170	2019139182	a linha segue sem funcionar – P1 602	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025

171	2019139183	São 9 aparelhos Acess Point que devem ser reinstalados no teto com o suporte correto		Em andamento
172	2019139223	Bomba de água 01 no subsolo do P3 estava em curto-circuito e houve desarme do disjuntor do quadro geral. Solicita-se a manutenção da bomba de água.	R\$.1890,37	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
173	2019139226	Colocar um módulo cego ao lado da porta do banheiro masculino e outro localizado em frente ao banheiro PCD, térreo no prédio 1.	R\$ 19,20	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
174	2019139246	O cabo de internet da estação PT - 06 está com problemas - 222 (Sala da Sulclean)/P2	R\$ 22,78	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
175	2019139309	Sala sem ramal, precisa ter um ramal habilitado - 707/P3		Em andamento
176	2019139312	Identificar ponto lógico L13 (Lab 405/P1), no rack central do andar.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
177	2019139373	Lâmpadas queimadas (200A, 200B, 210, 300B, 311, 314, 414, 415, 513, 515, 519 e 620 do P1) e (508, 510 e 715 do P2)	R\$ 1.073,70	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
178	2019139389	Verificar a possibilidade de instalação de uma tomada 220V para ligar um freezer 220v na cozinha principal.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
179	2019139392	Favor identificar, no switch central do andar, o ponto lógico PT11 localizado na sala 413 P1	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
180	2019139393	Colocar os adesivos de identificação 127v/220v nas tomadas da cozinha principal P2 615	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
181	2019139399	Após queda de energia alguns pontos de energia do laboratório 206 estão sem energia, incluindo equipamentos como freezer, geladeira e destilador, solicitamos urgência na resolução do chamado pois pode acarretar em perda de material de pesquisa.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
182	2019139417	Lâmpada queimada. P3 806	R\$ 92,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
183	2019139428	Verificar máquina de café. COPA - Prédio 03	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
184	2019139436	Colocação de espelho em interruptor ao lado da porta e ajuste nas tomadas embaixo da bancada ao lado do frigobar - 610/P2	R\$ 13,26	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
185	2019139437	O ramal da cafeteria do Prédio 03 não está funcionando.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
186	2019139443	instalação de ganchos para suporte de uma tela de projeção e de uma gaiola para fixação do projetor no teto. Já existe ponto de energia elétrica no local, o que facilitará a instalação do equipamento.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
187	2019139458	Uma das lâmpadas está piscando e precisa ser trocada. P1 100D	R\$ 41,25	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
188	2019139459	Gostaria de solicitar troca de 12 lâmpadas queimadas no Laboratório de Microbiologia Molecular (302). P3	R\$ 690,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25

189	2019139474	Gostaria de trocar o plug do cabo de energia de 2 computadores. No total, são 5 plugs para modificar para o modelo novo de tomada. Sala 603 P3	R\$ 28,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
190	2019139500	Gostaria de verificar se a rede de geradores G4 está funcionando. Acho que ela está desligada, não funcionam os equipamentos ligados a ela	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
191	2019139507	Quatro lâmpadas estão queimadas e uma acende e apaga. P1 - 104	R\$ 41,24	CONCLUÍDO EM 09/2025
192	2019139567	Telefone de Emergência está mudo. N° de Patrimônio: 036165 P1 – Recepção	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
193	2019139573	A lâmpada da sala 100c está caindo. P3	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
194	2019139580	Os telefones disponíveis nas salas não funcionam. P2 Salas 113 e 114	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
195	2019139584	Transferência de ramal - Número/nome do local: Sala 108, Secretaria de Extensão, Prédio 1. Local de destino: Sala 120, Programas e Projetos, Prédio 2.	R\$ 334,95	CONCLUÍDO EM 09/2025
196	2019139608	Solicito manutenção na torneira elétrica (patrimônio 12247). Como ela é muito antiga o plástico ressecou e quebrou o controlador de temperatura, como não há chave liga/desliga específica para ela, não conseguimos desligá-la. P1 307	R\$ 235,50	CONCLUÍDO EM 09/2025
197	2019139742	P3 – 103 – UF	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
198	2019139781	As 3 luminárias da mesa de estudos do Mezanino não estão ligando. As 3 estão no mesmo cabo e, conforme conectamos à tomada, chega a ocorrer um rápido Biblioteca acendimento. O problema não é na tomada.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
199	2019139783	Interruptor da lâmpada pendente da sala de estudos 4 está com problema. Com a pressão, é possível manter a lâmpada acesa, mas ela não permanece ligada. Biblioteca	R\$ 16,60	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
200	2019139784	Algumas lâmpadas do tipo compridas do Mezanino da Biblioteca encontram-se parcialmente escurecidas (ver imagem em anexo). Pedimos que se seja verificado se é assim mesmo ou se devem ser trocadas. Em breve devemos receber um estudo de iluminação.	R\$ 117,10	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
201	2019139824	Ponto A9 e A10 da sala 514B do prédio 3 está sem sinal de internet.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
202	2019139915	Verificar sensor de lâmpada entre o 8° e 9°, demora a ligar - Escada de emergência, P2	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
203	2019139927	Preciso de manutenção da entrada da internet. O ponto está sem sinal. P1 Sala 413	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
204	2019139932	Gostaria de pedir para montarem uma canaleta para os fios do meu computador, por favor. P1 600B	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25

205	2019139962	ajuste na tomada que liga a TV e instalação de canaleta para esconder os cabos. P3 207	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
206	2019140080	Nosso ramal não está funcionando. P1 600B	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
207	2019140245	Colocação de espelho modular em tomada e espelho em ponto lógico na sala 504, P1.	R\$ 19,15	CONCLUÍDO EM 09/2025
208	2019140288	Ponto PL16 da impressora foi verificado pela informática que detectou que está danificado. Solicito reparação. SALA 600A prédio 1.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
209	2019140293	Solicito extensão de 2,5 m para ligar o monitor e computador da mesa da prof. Vivian.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
210	2019140331	Devido a falta de ramais no prédio, vamos fazer uma alteração nos telefones da sala 106 do prédio 3. Dos 6 ramais disponíveis na sala somente o 8801 ficará como ramal da secretaria atendendo a todos os programas do Stricto Sensu. Para isto solicitamos que seja feita a extensão da linha nos outros pontos. Os outros 5 ramais serão direcionados para outras salas. 8793 para a sala 208 8794 para a sala 209 Os outros 3 ramais estão sendo avaliados.		Em andamento
211	2019140343	LÂMPADA QUEIMADA DO BOX CENTRAL DO BANHEIRO MASCULINO DO PRÉDIO 1	R\$ 20	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
212	2019140508	Depósito de químicos no Prédio 3 está sem iluminação.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
213	2019140525	...em razão da troca da impressora da Prefeitura será necessário a substituição da tomada existente de 10A para 20A.	R\$ 9,45	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
214	2019140527	Solicito verificação no telefone ou na linha do telefone da sala 504, pois o mesmo se encontra mudo. P1	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
215	2019140528	Solicitamos a verificação do nosso interfone da sala 504, pois o mesmo não está tocando quando é selecionado o n° referente na porta de entrada.		VERIFICAR
216	2019140591	Precisamos que seja instalada uma tomada na voltagem 220V para utilizarmos a máquina de gelo que foi instalada. P3 5°	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
217	2019140593	A sala da copa número 616, prédio 3, encontra a geladeira de patrimônio 25060, com problemas de refrigeração tanto no freezer quanto e a câmara de refrigeração de alimentos comuns.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25
218	2019140690	A cancela recebe o sinal do controle mas não responde	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO/25

219	2019140745	Precisamos que seja revisado o esquema de ligação dos computadores e monitores que são utilizados na sala 401b porque observamos muitos cabos desconectados ou emaranhados. Além disso, o monitor do computador de minha mesa não tem como ser ligado, pois é de um modelo de tomada antigo e incompatível com o atual	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
220	2019140761	Por favor verificar ramal 8703, departamento do DAP. Ramal esta mudo. P1 104	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
221	2019140767	É PRECISO INSTALAR QUATRO PONTOS DE ENERGIA LOCALIZADOS NO ALMOXARIFADO DA SULCLEAN SALA 012 PRÉDIO 02	R\$ 450,10	CONCLUÍDO EM 09/2025
222	2019140802	O telefone não está fazendo nem recebendo ligações. Temos 4 telefones do mesmo ramal dentro da sala, distribuídos entre as mesas dos professores. Nenhum funciona.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
223	2019140885	Revisar disjuntor ou quadro de energia passthroug 2 da cozinha do RU com oscilação de energia	R\$ 7	CONCLUÍDO EM 09/2025
224	2019130794	solicitamos que seja feita a conexão da rede elétrica RU com gerador da instituição. A medida precisa ser imediata prioritariamente para o funcionamento das catracas e bufes.		Em andamento
225	2019140999	O banheiro feminino para deficientes do térreo do P3 está com a lâmpada queimada.	R\$ 6,50	CONCLUÍDO EM 09/2025
226	2019141027	ramal mudo. Recepção, prédio 1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
227	2019141051	tomada ou interruptor desencaixado da parede e com os fios expostos P1 2º andar	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
228	2019141102	Solicito adequação da iluminação do laboratório 617 de P2: Solicito fixação de acrílico solto da iluminação; troca de lâmpadas queimadas e amareladas.	R\$ 1009,01	CONCLUÍDO EM 09/2025
229	2019141159	O NTI esteve aqui para ver o ponto, precisamos de manutenção para o PLO6 que não está funcionando. P1 218	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
230	2019141179	Estamos com Lab 008/P1 novinho-renovado e não encontramos ponto de rede para instalar computador. Solicitamos com urgência a instalação do mesmo, pois temos aula marcada para dia 4/9 neste laboratório.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
231	2019141268	lâmpadas do laboratório 203 P3 está piscando	R\$ 92,00	CONCLUÍDO EM 09/2025
232	2019141326	A campainha que abre a porta de vidro que dá acesso ao Gabinete da Reitoria não está funcionando	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
233	2019141339	Não estamos conseguindo ligar os PCs, nem régua na sala 217 do Prédio 1.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025

234	2019141340	Tomada não está funcionando. P1 612	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
235	2019141342	Solicito, por gentileza, a troca do módulo onde fica a campainha que abre a porta de vidro do Gabinete da Reitoria. O atual tem 20 amperes e é necessário que seja de 10 amperes para evitar mal funcionamento.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
236	2019141343	Mudamos para a sala 612 a pedido da PROGRAD e precisamos de reparo dos pontos logísticos com urgência.	R\$ 0	Solicitado Fechamento
237	2019141354	Solicito a reparação dos pontos de rede 73 e 139, da sala 609 do prédio 1.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
238	2019141443	Necessidade de troca de aparelho telefônico. P1 600D.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
239	2019141501	Preciso URGENTEMENTE de internet, sou secretário 3 cursos de graduação. Dois rapazes da SETIC estiveram aqui na sala 612, avaliaram e disseram para abrir chamado. PT16.50 e um outro que não tem número	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
240	2019141519	Gostaria de solicitar a inserção de ramal nas salas 100A e 100B (1º andar - Prédio 3).		Em andamento
241	2019141545	Sala 104 do P3. Precisamos de auxilio para conectar o ultrafreezer ao sistema de estabilizador laboratorio EPICLIN, sala 702 do P3.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
242	2019141559	problemas são de conexão que precisam ser revistas pela manutenção, é o PL83.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
243	2019141587	estamos solicitando urgência na identificação deste ponto. Lab 008 P1.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
244	2019141673	Solicito que uma instalação elétrica seja dividida de forma que apenas dois conjuntos de lâmpadas sejam acesas, e não todas ao mesmo tempo. P1 LAB008	R\$ 39,80	CONCLUÍDO EM 09/2025
245	2019141694	Desconectar da rede elétrica o destilador e remover o equipamento da parede para encaminhamento para depósito. O laboratório irá entrar em obras. P1 206	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
246	2019141742	A impressora não apresenta conexão com os computadores e aparece mensagem de instabilidade no ponto de rede. O suporte da impressora nos recomendou solicitar serviço de manutenção referente a esta questão. Se for possível atendimento breve, pois os professores necessitam imprimir provas dos alunos em datas próximas. P1 010	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025

247	2019141752	Precisamos que uma tomada industrial seja retirada e substituída por uma tomada de 3 pinos 220V/ 20A, sala 703.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
248	2019141861	Ramal 8780 está mudo.	R\$ 0	Solucionado 01/10
249	2019141887	Lâmpada de entrada da recepção do prédio 2 está queimada.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
250	2019141923	Térreo do prédio 02 está em curto	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
251	2019124592	Verificar luzes no pátio, na lateral e em frente ao R.U.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
252	2019141996	solicito com a maior brevidade possível a substituição de uma tomada 110v por duas tomadas 220v na sala 115 do prédio 3	R\$ 90,41	CONCLUÍDO EM 09/2025
253	2019141999	Solicito a verificação na sala 308, pois ontem a tarde/início da noite fui informada pelos bolsistas do Museu que nossa sala de apoio havia ficado sem luz e não voltou.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
254	2019142015	Gostaríamos, se possível, que avaliassem o circuito C34-C13 que o disjuntor que segue desarmando no laboratório 320 desde abril de 2023. Aproveitando esse chamado, gostaria que avaliassem também se há algum problema de circuito elétrico dos laboratórios 317 e 320 até para entendermos porque desarmam com frequência os disjuntores das capelas. Ainda, a tomada 220V do circuito CD33C05 não está funcionando.	R\$ 207,00	Em finalização
255	2019142051	verificação da tomada da parede da bate-deira industrial inox no laboratório 618, pois tudo indica que a tomada não está recebendo energia para ligar o equipamento	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
256	2019142118	Sala 5. Tem 2 ou 3 pontos um com problema.... segundo suporte NTI. Chaves no lab 002A ou prefeitura	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
257	2019142257	Chuveiro do vestiário PCD no P2 não está aquecendo e precisa ser trocado.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/2025
258	2019142314	O telefone está mudo. Ramal 8860. P1, 100d	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
259	2019142346	A luminária foi removida para conserto de infiltração e não foi colocada de volta. P2 609	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
260	2019142433	posso equipamento de 20A 220V e gostaria de trocar o módulo de tomada que é 10A.	R\$ 99,50	CONCLUÍDO EM 10/2025
261	2019142447	Verificação do sistema de alimentação do quadro de comando do elevador (monta-carga-). P1 Biblioteca		Em andamento

262	2019142502	Instalação de ponto lógico na Estação 07 da sala 507, Coworking da PROPLAD, Prédio 1.	R\$ 86,38	Em andamento
263	2019142504	não está funcionando a linha do telefone do prédio 03. Recepção.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
264	2019142544	O ramal telefônico da Profa. Marilda parou de funcionar. Ramal 8725. P1 Sala 005.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
265	2019142593	O ramal está mudo desde sexta-feira, dia 26/setembro. P3 Sala 707.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
266	2019142603	localização e identificação do ponto situado na sala 813 LAIT P3 (dentro de uma sala).		Em andamento
267	2019142652	solicito que verifiquem os ramais do departamento do DAP. todos estão mudos P1 104.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
268	2019142665	solicito que identifiquem corretamente o circuito indicado como reserva no QDF Subsolo. Local que guardam a Frontier, próximo ao elevador de serviço. P2	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
269	2019142699	abertura de pontos de rede (internet) na nova sala do NID. Para que possamos realizar a realocação dos computadores. Sala 511, P1	R\$ 0	Solicitado Fechamento 30/10
270	2019142748	Solicito a instalação de um circuito novo para a tomada onde hoje há uma geladeira na sala 202, Prédio 1. Nesta tomada será instalado um ultrafreezer e o circuito já está sendo muito utilizado. Por se tratar de equipamento sensível, é necessário um novo circuito 220 v (FF). Utilizem o quadro elétrico ao lado da porta da sala 202, 3 cabos isolados de bitola 2,5 mm ² e disjuntor Bipolar dim, curva C, 20A. A identificação da tomada é fácil, pois tem o adesivo de um porco abaixo. Podem utilizar a mesma tomada existente. Identifiquem o circuito, tanto no quadro, quanto na tomada. Prazo de atendimento: sexta-feira, 03/10.	R\$ 291,45	Em andamento
271	2019142784	a iluminação do corredor do 4º andar do prédio principal na extremidade sul, não está ligando.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
272	2019142789	o corredor que fica em frente à sala 400C está sem luz. Espiei os disjuntores, mas parece que está tudo OK. Contudo, os interruptores não acendem a luz do corredor.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
273	2019142794	Ramal mudo na sala da engenharia 100E, P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
274	2019142795	Troca de lâmpadas na sala 227, P2 e troca de lâmpadas sala 221, P2.	R\$ 198,20	CONCLUÍDO EM 10/2025
275	2019142796	P2 sala 231 (antigo camarim) – ver novo ramal. O ramal definido tinha sido o 8903, porém, era pertencente a sala 600D P1.	R\$ 0	Em andamento
276	2019142825	solicito a localização e identificação de dois pontos situados na sala 610 P1 (ao entrar na sala lado direito), um ponto possui uma	R\$	Em andamento

		"identificação" 76 e o outro ponto de rede não possui identificação.		
277	2019142832	urgente estamos com as incubadoras de Co2 desligadas e com amostras	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
278	2019142839	Lâmpadas do corredor do DCE estão queimadas. Prédio 2	R\$ 19,50	CONCLUÍDO EM 10/2025
279	2019142841	RAMAL DO NTI ESTÁ MUDO.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
280	2019142848	ANALISAR SE PODEMOS UTILIZAR 2 CABINES DE FLUXO LAMINAR E 2 AUTOCLAVES AO MESMO TEMPO.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
281	2019142868	Para uso de computador na sala 218 do P3 precisarei de duas tomadas próximas, uma 220V e outro 110V monitor e computador de voltagens diferentes. Solicito visita para avaliar o que precisa ser feito/pode ser feito para correta instalação de PC e impressora.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
282	2019142905	O ramal 8806 possui 3 pontos: 2 na sala 100F e 1 no depósito do Almoxarifado, subsolo do P2. Destes 3, apenas um dos aparelhos (na sala 100F) está funcionando, apesar de não realizar ligações. Os outros dois pontos estão mudos.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
283	2019142985	Instalação de ponto de rede.P1 600A	R\$ 237,28	Em andamento
284	2019142991	Instalação de Ponto Biométrico para a empresa Agatha Veículos. P2	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
285	2019142998	ramal mudo. P1 108	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
286	2019143040	Solicito identificação do ponto de lógica presente na sala 231/A no prédio 2.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
287	2019143053	Retirar do teto da sala 723 do prédio 2 os seguintes equipamentos: O LIFT do projetor A TELA de projeção	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
288	2019143059	Se puderem ajustar o ramal 8845 da auditoria na sala 100 H	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
289	2019143087	Solicito verificação do ramal 8903 localizado na sala 231 do prédio 2.		VERIFICAR
290	2019143109	3 computadores que são ligados em tomadas que ficam na parede divisória com a 206 e também não liga a impressora.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
291	2019143119	Nova tomada para impressora P1 600A		Em andamento
292	2019143127	Solicitamos a instalação de cabeamento de proteção. No momento temos um cabo suspenso e gostaríamos que ele ficasse oculto no gesso. P1 501		Aguardando requerente
293	2019143129	Solicitamos a confecção de cabos lógicos com tamanhos adequados para ligação entre os computadores e os pontos lógicos (PL1, PL2, PL4, PL5). P2 231	R\$ 0	Solucionado 28/10

294	2019143135	Ramal mudo. P1 600B	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
295	2019143136	Tendo em vista a instalação de novos computadores no espaço DBESST, solicitamos algum tipo de extensão ou régua para ligar os computadores nas tomadas em função do cabo não ser tamanho o suficiente.	R\$ 0	Solucionado 28/10
296	2019143140	Tendo em vista a instalação dos computadores na sala 231 do P2, solicitamos a fixação de canaletas para os cabos de energia e rede lógica que serão instalados.	R\$ 0	Solucionado 28/10
297	2019143152	troca de voltagem. P1 004	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
298	2019143160	Solicito adequação de tomada na sala 100 D para instalação de uma centrífuga. O equipamento exige uma tomada no padrão nema.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
299	2019143177	Ajuste de cabos do conjunto de baterias do nobreak do servidor do equipamento sequenciador de nova geração.P3 813		Solicitado Fechamento 21/10
300	2019143208	Há 2 lâmpadas piscando no DERCA. P1 106	R\$ 39,64	CONCLUÍDO EM 10/2025
301	2019143254	4 lâmpadas pequenas redondas led queimadas. P2 231.		VERIFICAR
301	2019143306	Há 1 lâmpada queimada no banheiro masculino do 5° andar do P1.	R\$ 6,50	CONCLUÍDO EM 10/2025
302	2019143312	3 lâmpadas piscando no banheiro masculino do térreo do P1. Duas delas em cima dos mictórios e uma em cima das pias.	R\$ 19,50	CONCLUÍDO EM 10/2025
303	2019143319	Há várias lâmpadas queimadas no banheiro masculino do térreo do prédio 3	R\$ 43,56	Solicitado Fechamento 30/10
304	2019143320	O telefone da PROPPGI não está funcionando. Sala 806 do P3.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
305	2019143322	A central de alarme do P2, está aparecendo uma mensagem de falha, indicando bateria baixa. Solicitamos a substituição.		Em andamento
306	2019143357	Metade da sala do 9 andar do P2 está no escuro (a parte de trás do salão). Não acionam as luzes pelo interruptor e muito menos pelos disjuntores, que inclusive estão com fiação totalmente exposta (embaixo do balcão da entrada).	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
307	2019143394	A impressora não está funcionando. Acusa erro e eu preciso imprimir um material para 12h.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
308	2019143402	Desligamento temporário de cabeamento energizado para manutenção na obra da SALA 206/P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
309	2019143413	LÂMPADAS QUEIMADAS NO REFEITÓRIO 227 DO PRÉDIO 2.	R\$ 10,31	CONCLUÍDO EM 10/2025
310	2019143414	Lâmpadas queimadas no 6° andar do P3.	R\$ 1083,90	Solicitado Fechamento 30/10
311	2019143421	PC da Central telefônica – P1		VERIFICAR

312	2019143509	solicito a identificação de todos os pontos de logica da nova sala dos professores do lab de anatomia. P1 Sala 022		VERIFICAR
313	2019143514	P1 501 tomadas 220V desligadas.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
314	2019143524	REMANEJAMENTO DE QUADRO DE ENERGIA PARA A PAREDE DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO 9º ANDAR /P2	R\$ 202,98	Em andamento
315	2019143544	Achamos que não está funcionando o G 07, desligou uma geladeira. PEDIMOS URGÊNCIA	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
316	2019143623	Solicitamos alteração de local do ramal 8728 da sala 008 para a nova sala dos professores da anatomia localizada na antiga copa do subsolo. Sala 008 P1		VERIFICAR
317	2019143625	Corredor 4º andar tem lâmpada piscando. P1	R\$ 30,93	CONCLUÍDO EM 10/2025
318	2019143626	Lâmpada não liga no banheiro feminino. P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
319	2019143627	O ramal está com problema de funcionamento, não recebe e nem faz ligação. Sala 120, Projetos de Extensão, ao lado do DCE.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
320	2019143637	A tomada, que fica ao lado do PC próximo à janela e próximo à impressora, está pendurada. P1 218	R\$ 0	Solicitado Fechamento 28/10
321	2019143666	Há uma lâmpada piscando, às vezes para. E fica mais fraca que as outras. P1 Sala 500A	R\$ 9,91	Solicitado Fechamento 27/10
322	2019143686	A professora relatou que houve um estouro quando conectou a régua na tomada. P1 314	R\$ 0	Solicitado Fechamento 21/10
323	2019143695	Solicito a identificação de pontos de internet na sala 608, P1.		VERIFICAR
324	2019143729	PROBLEMA TÉCNICO NO QUADRO DE BOMBAS DE DRENAGEM DO P1. CASA MÁQUINAS	R\$ 52,26	Solicitado Fechamento 30/10
325	2019143734	Solicito que seja identificado e ativado o ponto lógico no depósito do patrimônio. P2 017.		VERIFICAR
326	2019143740	Lâmpadas não estão ligando no saguão e na frente da biblioteca.		VERIFICAR
327	2019143753	Lâmpadas queimadas no banheiro masculino do 3º andar do prédio 1	R\$ 10,87	Solicitado Fechamento 27/10
328	2019143757	Telefone está mudo. P3 803		Em andamento
329	2019143771	Ajuste dos cabos azul (de internet) para melhor acomodação e evitar acidentes - 231 P2		VERIFICAR
330	2019143782	Troca do cabo que está curto na estação 5, Prédio 1, 5º andar, sala 507		VERIFICAR
331	2019143809	Avaliação de tensão da tomada para levantamento equipamento compatível (freezer). Laboratório 702 Prédio 3		Aguardando retorno da DOM
332	2019143836	PRECISAMOS INSTALAR 2 ESTABILIZADORES NA SALA DE ULTRAFREEZER COM URGENCIA	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/2025
333	2019143985	Estabilizador P3 103		Em andamento

334	2019144072	Lâmpada piscando, lâmpada queimada. P1 SS Central Analítica	R\$ 436,00	Solicitado Fechamento 30/10
335	2019144093	As lâmpadas do nono andar do Prédio 2 não estão funcionando.	R\$ 0	Solicitado Fechamento 28/10
336	2019144190	Instalação de mais lâmpadas nos suportes - 500A/P1	R\$ 76,30	Solicitado Fechamento 30/10
337	2019144196	Ajuste de 3 circuitos: 2 -110v e 1 -220v, aparentemente, houve a queda dos disjunto- res - 616/P3	R\$ 0	Solicitado Fechamento 30/10
338	2019144218	Não há acionamento dos sensores da escada de emergência do 6º para o 7º andar do P3		Em andamento
339	2019144221	Troca de lâmpadas na sala 400C do P1. Há 10 lâmpadas queimadas e outras fracas.		Em andamento
Total investido pela empresa até 31/10/2025:			R\$ 102.769,61	

Para o cálculo do total investido pela empresa foram **desconsiderados** os valores indicados nos chamados os quais entraram na medição Agosto de 2025. E, excluídos do relatório os chamados de Julho os quais entraram na medição do mesmo mês.

Letícia Bortoluzzi
Engenheira Eletricista
CREA-RS 258.482