

ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

Nº	ID	DESCRIÇÃO	A RECEBER	SITUAÇÃO
1	2019091518	Problema no interfone da sala 600C	R\$ 808,50	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
2	2019113235	Disjuntor que alimenta a casa máquinas de alimentação do fancoil do biotério está queimado, Biotério ,4° andar, prédio 1	R\$ 3346,73	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
3	2019114427	quadro de energia da iluminação do Museu de Anatomia seja avaliado, pois o quadro não está fechando e alguns fios estão aparecendo	R\$ 610,34	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
4	2019114771	Ramal para o Museu de Anatomia da UFCSPA Sala 308 - 3° andar	R\$ 1.170,40	CONCLUÍDO EM 01/10/2025
5	2019114991	extensões dos ramaís 8894 e 8748 e também a adequação das instalações elétricas na sala 100i (NTI)	R\$ 53,90	Fazer levantamento
6	2019115098	Ajuste e troca de ponto lógico e adequação elétrica da nova sala do NTI (100i)	R\$ 63,15	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
7	2019116339	solicito troca de lâmpada externa, na entrada da Arabutã	R\$ 69,02	Falta executar
8	2019116542	Adequação geral do quadro do gerador do Prédio 3. Pavimentos: térreo e 8°.	R\$	Em andamento
9	2019117392	Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade.100d		Em andamento
10	2019117393	contratação de mão de obra especializada para a realização de manutenção no cubículo de entrada P1	R\$ 66.653,10	Em andamento
11	2019119643	dois pontos logicos por bancada. E na bancada do fundo 4 pontos logicos.	R\$ 2063,33	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
12	2019120722	Nosso ramal (8805) e sua extensão no depósito não estão funcionando. 100F1 - Divisão de Patrimônio	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
13	2019121030	Atualmente ramal está no prédio 2, sala 133	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
14	2019121592	conserto para a linha telefônica que fica na sala dos bombeiros.118 p2	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
15	2019122216	Ajuste, seguido de teste de continuidade, nos cabos do SPDA do prédio 3 que podem ser vistos da fotografia abaixo.	R\$ 853,48	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO

16	2019122891	Solicitamos extensão do ramal do laboratório 202 para o laboratório 201 (ao lado). Reaberto para manutenção da linha	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
17	2019123140	Nossos telefones estão mudos. Procuradoria Federal junto à UFCSPA	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/10/2025
18	2019123205	Faltou energia na sala 703, Unidade de Esterilização	R\$ 122,73	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
19	2019123945	Luz da rampa que acesso do p2 não está ligando.	R\$ 753,80	Em andamento
20	2019124253	realizado o rastreamento de Quadro denominado "QBOMBAS" localizado na sala 312 no prédio 3.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
21	2019124263	remenda no disjuntor seja desfeita e o circuito seja instalado de forma correta. "QBOMBAS" na sala 312 do prédio 3	R\$ 104,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
22	2019124639	solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.	R\$ 172,80	Em andamento
23	2019124759	Habilitação de ramal e instalação de aparelho para o Lab. 100A prédio 3.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/10/2025
24	2019125006	Falta de iluminação comum na escada da saída de emergência do auditório do P1 (lateral sul)	R\$ 76,21	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
25	2019125060	A chave que fecha a tampa do quadro telefônico está quebrada - Corredor 2º andar Ala Norte - P1	R\$ 11,50	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
26	2019125587	Ramal mudo - sala 617, prédio 2, laboratório de farmacotécnica e cosmetologia.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
27	2019125853	Colocação de canaletas para fixação de cabo de internet - sala 002A P1	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
28	2019125905	Ramal mudo, vinculado a 3 aparelhos. Dois deles com problemas, na Sala 100 do P1 e um no depósito do almoxarifado do P2	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
29	2019127240	Ramal 8860 mudo - 100d P1	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
30	2019127351	Readequar o quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização da solução de nobreak - 406 P1		Verificar
31	2019127554	Reparo das lâmpadas dos móveis do Museu de Anatomia e a instalação de uma tomada para uma peça que necessita de iluminação	R\$ 419,00	CONCLUÍDO EM 07/10/2025
32	2019127686	Instalação de uma tomada 220V e uma luminária adicional na casa de máquinas de incêndio do P3		Em andamento
33	2019127981	Estamos sem iluminação na parte externa do prédio (correspondente à Av. Ceará)	R\$ 47,76	Verificar
34	2019128410	Instalação de dois pontos de internet na sala 012 (almoxarifado da Sulclean) p2 para ligar computador e impressora.	R\$ 324,40	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO

35	2019128817	Os funcionários do NTI testaram os pontos de internet e verificaram que alguns pontos não haviam sinal - 133/P2	R\$ 31,60	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO
36	2019129439	Troca dos tomadas e interruptores da sala 010/P1	R\$ 172,79	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
37	2019129918	Instalação de duas novas tomadas na PROGESP (sala 105 - Prédio 1) tendo em vista a alta demanda de uso	R\$ 651,30	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
38	2019130183	Frequentemente recebem ligações no 8789 (Gerlab), de usuários internos e externos, por equívoco, achando ser da Engenharia - 511/P1	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
39	2019131768	Conserto de ramal telefônico da sala 403 do prédio 1 - ramal está mudo.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
40	2019132066	O ramal 8768 (Departamento de Educação e Humanidades) não está funcionando - 412/P1	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
41	2019132133	Verificar instalação de telefone. Sala 204.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/10/2025
42	2019132162	Instalação de infraestrutura de cabeamento em um ponto na sala 104 do prédio 3.	R\$ 619,40	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
43	2019132412	Avaliação de circuito/quadro de energia - Museu de Anatomia/P2	R\$ 65,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
44	2019132593	Solicito reparo dos pontos P26c74 e p27c75, da sala 204, P1, como também um cabo de internet (fio azul).	R\$ 117,34	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
45	2019132905	Trata-se da instalação de uma tomada na sala 207 do Prédio 1, sala do Departamento de Psicologia. Não há nenhuma tomada para ligar a cafeteira e a chaleira elétrica	R\$ 470,57	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
46	2019133035	Realocação do ramal 8749 localizado na sala 108, Prédio I, para a sala 600B, Prédio I	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
47	2019133171	Manutenção do ponto de rede PL5 - EINTER/P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 02/07/2025
48	2019133324	Verificar a possibilidade de colocar o telefone mais próximo da mesa de trabalho - Cafeteria/P3		Verificar
49	2019133398	Telefone não está funcionando, acredita-se que seja o aparelho (Patrimônio 015829) - Prefeitura	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
50	2019133594	Ramal mudo/não faz ligação - Depósito almoxarifado/P2	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
51	2019134198	Instalação de mais um aparelho de telefone sem fio no ramal 8740, na sala 204, do P1.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/10/2025
52	2019134802	4 lâmpadas queimadas na Cafeteria/P3		Em andamento
53	2019134836	Averiguar tomada (e substituição) para instalação de impressora - 204/P1	R\$ 28,23	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO

54	2019134999	Lâmpadas do corredor interno, em frente às salas 217, 218 e 219 do prédio 1 estão queimadas	R\$ 160,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE MAIO
55	2019135002	20 lâmpadas queimadas nos spots refletores do laboratório 714 - Genética Toxicológica/P3	R\$ 136,60	ENTROU NA MEDIÇÃO DE MAIO
56	2019135093	Substituição dos conectores RJ45 do PC05 - Biblioteca	R\$ 30,44	ENTROU NA MEDIÇÃO DE MAIO
57	2019135113	Limpeza e troca de luminárias na sala de criação - Biotério	R\$ 130,88	ENTROU NA MEDIÇÃO DE MAIO
58	2019135153	Ligação do ponto B10 no laboratório 206 do prédio 3.	R\$ 315,12	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
59	2019135414	lâmpada queimada	R\$ 5,52	ENTROU NA MEDIÇÃO DE MAIO
60	2019135424	Banheiro masculino PCD do 7º andar do prédio 3 está sem luz (falta de sensor)	R\$ 5,52	ENTROU NA MEDIÇÃO DE MAIO
61	2019135435	Lâmpadas com mau contato	R\$ 18,82	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
62	2019135457	Identificação de ponto lógico - 604/P1	R\$ 16,87	ENTROU NA MEDIÇÃO DE MAIO
63	2019135587	2 trocas de voltagem para 220V - 304/P3	R\$ 85,13	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
64	2019135626	A lâmpada da capela 02 do laboratório 320 queimou.	R\$ 31,60	ENTROU NA MEDIÇÃO DE MAIO
65	2019135716	Revisão e adequação das tomadas elétricas que atendem aos balcões das recepções do Prédio 03	R\$ 109,31	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
66	2019135774	alteração da voltagem para 220V - Copa 5º andar - Reitoria	R\$ 210,83	ENTROU NA MEDIÇÃO DE MAIO
67	2019135777	Alteração de voltagem em uma das tomadas do Espaço de Convivência dos Alunos - P2 - térreo alto.	R\$ 9,82	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
68	2019135781	lâmpada queimada - Banheiro feminino 410, 4º andar, prédio 3	R\$ 47,16	ENTROU NA MEDIÇÃO DE MAIO
69	2019135891	Ajuste da tomada para instalação da nova impressora para o laboratório 413 prédio 1.	R\$ 15,96	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
70	2019135958	lâmpada queimada - Museu/P2	R\$ 247,30	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
71	2019135962	As tomadas da copa na Reitoria não estão funcionando	R\$ 194,64	ENTROU NA MEDIÇÃO DE MAIO
72	2019135972	Alteração na localização dos pontos/conectores de rede, para adequá-los ao layout da sala 202/P2	R\$ 306,18	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
73	2019136085	Identificação de um ponto de lógica (PL) localizado na sala 500E, do prédio I, para posterior habilitação no switch do andar.	R\$ 19,45	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
74	2019136022	Levantamento dos circuitos de iluminação da biblioteca e um estudo para organização e instalação de interruptores	R\$ 2.055,00	CONCLUÍDO EM 06/11/2025

75	2019136105	Algumas lâmpadas da sala 307-p1 estão queimadas	R\$ 54,80	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
76	2019136133	3 pontos lógicos; 5 pontos elétricos, e circuitos telefônicos e troca de 8 lâmpadas de Led - 504/P1	R\$ 2.288,61	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
77	2019136203	...e ajuste na linha telefônica, ramal 8781, que atualmente não está funcionando. P1 604 Ouvidoria	R\$ 0,66	CONCLUÍDO EM 28/07/2025
78	2019136229	Instalação de novo ponto lógico e tomada- 304C/P1.	R\$ 58,70	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
79	2019136257	Temos pontos de rede não identificados, necessidade de novos pontos, assim como a de mais um ponto para o telefone - 500E/P1	R\$ 882,42	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
80	2019136288	Ramal mudo – sala 100E, agora está na sala 507, prédio 1. Também o ramal 8788 está mudo	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/10/2025
81	2019136292	Troca de uma das tomadas elétricas ao lado da porta da sala 414/P1 para o modelo de 2 polos + terra 10A	R\$ 15,83	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
82	2019136314	O ponto PC30 precisa de reparo, não tem sinal - Sala Coworking da Proplad/1º andar/P1	R\$ 8,06	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
83	2019136335	Transferência de ramal- Sala 100E – Sala da Diretoria de Obras e Manutenção	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
84	2019136336	Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1)		Em andamento
85	2019136345	Adequação da tomada de 10A para tomada de 20A para ligação da impressora da DOM	R\$ 6,98	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
86	2019136356	Faltam 8 lâmpadas na sala.	R\$ 32,16	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
87	2019136393	Verificação dos cabos de telefonia da sala 401b/P1. Apenas 1 telefone está em funcionamento		Verificar
88	2019136440	Trocar a luminária no banheiro utilizado pela Reitora, no Gabinete da Reitoria, pois a iluminação é muito fraca - P1	R\$ 5,52	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
89	2019136884	Verificar tomada bebedouro - 8º andar do P2	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 12/11/2025
90	2019136919	Substituir lâmpadas queimadas do banheiro feminino ala norte.	R\$ 10,48	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
91	2019136951	Aparelho não esta saindo som quando recebe chamada (ramal 8769) – Prefeitura	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
92	2019136960	Ajuste/troca de conectores – 612/P1	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
93	2019136992	Verificar e corrigir a conectividade do ponto A12 situado na sala 207 Prédio 3.	R\$ 401,37	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
94	2019137099	Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala – 500B/P1	R\$ 1.894,00	Em andamento
95	2019137129	Substituir lâmpadas queimadas sala - 213/P1	54,80	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO

96	2019137155	1 lâmpada queimada no banheiro feminino e outra piscando no banheiro masculino - RU	41,90	ENTROU NA MEDIÇÃO DE JUNHO
97	2019137163	Auxilio de eletricista para identificação de cabos de rede do CFTV que ficaram escondidos dentro do forro dos pavimentos do P1.		VERIFICAR
98	2019137398	Ponto log para patrimônio depósito	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 24/09/2025
99	2019137543	Troca de 5 tomadas (todos computadores) e inclusão da tomada no computador da foto no gerador. P1 403	R\$ 767,30	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
100	2019137847	Verificação de dois pontos na sala 100 D se estão operantes, P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/10/2025
101	2019138042	Prezados, solicitei a instalação de um quadro elétrico, ligado ao gerador, na sala de cultura, dentro da sala 813.		Em finalização
102	2019138359	Trocar lâmpadas queimadas no hall da escadaria e em frente ao elevador de serviço do 3° andar do Prédio 2	R\$ 63,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
103	2019138365	A serem realizadas no 2° andar do prédio 2: - Trocar lâmpadas queimadas do hall da escadaria - Colocar tampa cega 4x2 sobre a porta de emergência - Refixar luminária e substituir o sensor de fumaça quebrado em frente ao elevador de serviço	R\$ 63,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
104	2019138382	Trocar lâmpadas quebradas na escadaria do 2° andar p/ o térreo do prédio 2	R\$ 63,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
105	2019138392	TROCAR LAMPADAS QUEIMADAS DO HALL DA ESCADA, TROCAR LAMPADAS QUEIMADAS DA SANCA DO SANITÁRIO 707 E TROCAR LAMPADAS QUEIMADAS DAS SANCAS DO SANITÁRIO 708	R\$ 63,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
106	2019138436	Instalar chuveiros nas cabines 1 e 2 do vestiário masculino 127 do prédio 2	R\$ 126,30	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
107	2019138486	Transferência do ramal 8781 da sala 602 para a 604/P1	R\$ 2,90	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
108	2019138574	Necessito a instalação de um quadro pequeno com disjuntores para derivar circuitos básicos – SETE DE SETEMBRO	R\$ 3.839,96	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO
109	2019138669	Instalação de tomada 220v no corredor do 5° andar do p2.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
110	2019138671	Lâmpadas queimadas no hall da escadaria e em frente a saída de emergência do 6° andar do prédio 2	R\$ 63,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
111	2019138688	Trocar lâmpadas queimadas na escadaria do 5° p/o 4° andar do prédio 2	R\$ 63,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
112	2019138808	Lâmpadas queimadas na saída de emergência e no hall do 2° andar do prédio 3	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
113	2019138902	ligação ruim, com ruído R: 8892 – P1 – 500E	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO

114	2019139060	O Ramal da PROEXT não está funcionando.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
115	2019139076	Iluminação na rampa que dá acesso ao 4º andar do prédio 2	R\$ 2378,70	Em andamento
116	2019139086	O ramal 8742 e o aparelho telefônico foram retirados da sala 201/P1, durante a enchente de maio de 2024	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
117	2019139119	Verificação da tensão das tomadas no Laboratório 301/P1.		VERIFICAR
118	2019139153	Telefone da recepção do p2 não está realizando ligação pra fora. 1º ANDAR.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
119	2019139182	a linha segue sem funcionar – P1 602	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
120	2019139183	São 9 aparelhos Acess Point que devem ser reinstalados no teto com o suporte correto		Em finalização
121	2019139309	Sala sem ramal, precisa ter um ramal habilitado - 707/P3		Em finalização
122	2019139437	O ramal da cafeteria do Prédio 03 não está funcionando.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
123	2019139507	Quatro lâmpadas estão queimadas e uma acende e apaga. P1 - 104	R\$ 41,24	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
124	2019139580	Os telefones disponíveis nas salas não funcionam. P2 Salas 113 e 114	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/10/2025
125	2019139584	Transferência de ramal - Número/nome do local: Sala 108, Secretaria de Extensão, Prédio 1. Local de destino: Sala 120, Programas e Projetos, Prédio 2.	R\$ 334,95	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
126	2019139608	Solicito manutenção na torneira elétrica (patrimônio 12247). Como ela é muito antiga o plástico ressecou e quebrou o controlador de temperatura, como não há chave liga/desliga específica para ela, não conseguimos desligá-la. P1 307	R\$ 235,50	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
127	2019140245	Colocação de espelho modular em tomada e espelho em ponto lógico na sala 504, P1.	R\$ 19,15	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
128	2019140288	Ponto PL16 da impressora foi verificado pela informática que detectou que está danificado. Solicito reparação. SALA 600A prédio 1.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
129	2019140331	Devido a falta de ramais no prédio, vamos fazer uma alteração nos telefones da sala 106 do prédio 3. Dos 6 ramais disponíveis na sala somente o 8801 ficará como ramal da secretaria atendendo a todos os programas do Stricto Sensu. Para isto solicitamos que seja feita a extensão da linha nos outros pontos. Os outros 5 ramais serão direcionados para outras salas.	R\$ 0	Solicitado fechamento em 26/11/2025.

		8793 para a sala 208 8794 para a sala 209 Os outros 3 ramais estão sendo avaliados.		
130	2019140528	Solicitamos a verificação do nosso interfone da sala 504, pois o mesmo não está tocando quando é selecionado o n° referente na porta de entrada.		VERIFICAR
131	2019140745	Precisamos que seja revisado o esquema de ligação dos computadores e monitores que são utilizados na sala 401b porque observamos muitos cabos desconectados ou emaranhados. Além disso, o monitor do computador de minha mesa não tem como ser ligado, pois é de um modelo de tomada antigo e incompatível com o atual	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/10/2025
132	2019140761	Por favor verificar ramal 8703, departamento do DAP. Ramal esta mudo. P1 104	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
133	2019140767	É PRECISO INSTALAR QUATRO PONTOS DE ENERGIA LOCALIZADOS NO ALMOXARIFADO DA SULCLEAN SALA 012 PRÉDIO 02	R\$ 450,10	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
134	2019140802	O telefone não está fazendo nem recebendo ligações. Temos 4 telefones do mesmo ramal dentro da sala, distribuídos entre as mesas dos professores. Nenhum funciona.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE AGOSTO
135	2019140885	Revisar disjuntor ou quadro de energia passthroug 2 da cozinha do RU com oscilação de energia	R\$ 7	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
136	2019130794	solicitamos que seja feita a conexão da rede elétrica RU com gerador da instituição. A medida precisa ser imediata prioritariamente para o funcionamento das catracas e bufes.		Em andamento
137	2019140999	O banheiro feminino para deficientes do térreo do P3 está com a lâmpada queimada.	R\$ 6,50	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
138	2019141027	ramal mudo. Recepção, prédio 1	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
139	2019141051	tomada ou interruptor desencaixado da parede e com os fios expostos P1 2° andar	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
140	2019141102	Solicito adequação da iluminação do laboratório 617 de P2: Solicito fixação de acrílico solto da iluminação; troca de lâmpadas queimadas e amareladas.	R\$ 1009,01	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
141	2019141159	O NTI esteve aqui para ver o ponto, precisamos de manutenção para o PLO6 que não está funcionando. P1 218	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
142	2019141179	Estamos com Lab 008/P1 novinho-renovado e não encontramos ponto de rede para instalar computador. Solicitamos com urgência a instalação do mesmo, pois temos aula marcada para dia 4/9 neste laboratório.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
143	2019141268	lâmpadas do laboratório 203 P3 está piscando	R\$ 92,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO

144	2019141326	A campainha que abre a porta de vidro que dá acesso ao Gabinete da Reitoria não está funcionando	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
145	2019141339	Não estamos conseguindo ligar os PCs, nem régua na sala 217 do Prédio 1.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
146	2019141340	Tomada não está funcionando. P1 612	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
147	2019141342	Solicito, por gentileza, a troca do módulo onde fica a campainha que abre a porta de vidro do Gabinete da Reitoria. O atual tem 20 amperes e é necessário que seja de 10 amperes para evitar mal funcionamento.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
148	2019141343	Mudamos para a sala 612 a pedido da PROGRAD e precisamos de reparo dos pontos logísticos com urgência.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
149	2019141354	Solicito a reparação dos pontos de rede 73 e 139, da sala 609 do prédio 1.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
150	2019141443	Necessidade de troca de aparelho telefônico. P1 600D.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
151	2019141501	Preciso URGENTEMENTE de internet, sou secretário 3 cursos de graduação. Dois rapazes da SETIC estiveram aqui na sala 612, avaliaram e disseram para abrir chamado. PT16.50 e um outro que não tem número	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
152	2019141519	Gostaria de solicitar a inserção de ramal nas salas 100A e 100B (1º andar - Prédio 3).		Aguardando requerente
153	2019141545	Sala 104 do P3. Precisamos de auxílio para conectar o ultrafreezer ao sistema de estabilizador laboratório EPICLIN, sala 702 do P3.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
154	2019141559	problemas são de conexão que precisam ser revistas pela manutenção, é o PL83.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
155	2019141587	estamos solicitando urgência na identificação deste ponto. Lab 008 P1.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
156	2019141673	Solicito que uma instalação elétrica seja dividida de forma que apenas dois conjuntos de lâmpadas sejam acesas, e não todas ao mesmo tempo. P1 LAB008	R\$ 39,80	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
157	2019141694	Desconectar da rede elétrica o destilador e remover o equipamento da parede para encaminhamento para depósito. O laboratório irá entrar em obras. P1 206	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
158	2019141742	A impressora não apresenta conexão com os computadores e aparece mensagem de instabilidade no ponto de rede. O suporte da impressora nos recomendou solicitar serviço de manutenção referente a esta questão. Se for	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO

		possível atendimento breve, pois os professores necessitam imprimir provas dos alunos em datas próximas. P1 010		
159	2019141752	Precisamos que uma tomada industrial seja retirada e substituída por uma tomada de 3 pinos 220V/ 20A, sala 703.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
160	2019141861	Ramal 8780 está mudo.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 07/10/2025
161	2019141887	Lâmpada de entrada da recepção do prédio 2 está queimada.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
162	2019141923	Térreo do prédio 02 está em curto	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
163	2019124592	Verificar luzes no pátio, na lateral e em frente ao R.U.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
164	2019141996	solicito com a maior brevidade possível a substituição de uma tomada 110v por duas tomadas 220v na sala 115 do prédio 3	R\$ 90,41	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
165	2019141999	Solicito a verificação na sala 308, pois ontem a tarde/início da noite fui informada pelos bolsistas do Museu que nossa sala de apoio havia ficado sem luz e não voltou.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
166	2019142015	Gostaríamos, se possível, que avaliassem o circuito C34-C13 que o disjuntor que segue desarmando no laboratório 320 desde abril de 2023. Aproveitando esse chamado, gostaria que avaliassem também se há algum problema de circuito elétrico dos laboratórios 317 e 320 até para entendermos porque desarmam com frequência os disjuntores das capelas. Ainda, a tomada 220V do circuito CD33C05 não está funcionando.	R\$ 207,00	CONCLUÍDO EM 03/11/2025
167	2019142051	verificação da tomada da parede da bate-deira industrial inox no laboratório 618, pois tudo indica que a tomada não está recebendo energia para ligar o equipamento	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
168	2019142118	Sala 5. Tem 2 ou 3 pontos um com problema.... segundo suporte NTI. Chaves no lab 002A ou prefeitura	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
169	2019142257	Chuveiro do vestiário PCD no P2 não está aquecendo e precisa ser trocado.	R\$ 0	ENTROU NA MEDIÇÃO DE SETEMBRO
170	2019142314	O telefone está mudo. Ramal 8860. P1, 100d	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/10/2025
171	2019142346	A luminária foi removida para conserto de infiltração e não foi colocada de volta. P2 609	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 07/10/2025
172	2019142433	posso equipamento de 20A 220V e gostaria de trocar o módulo de tomada que é 10A.	R\$ 99,50	CONCLUÍDO EM 08/10/2025

173	2019142447	Verificação do sistema de alimentação do quadro de comando do elevador (monta-carga-). P1 Biblioteca		Paralizado
174	2019142502	Instalação de ponto lógico na Estação 07 da sala 507, Coworking da PROPLAD, Prédio 1.	R\$ 86,38	CONCLUÍDO EM 26/11/2025
175	2019142504	não está funcionando a linha do telefone do prédio 03. Recepção.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/10/2025
176	2019142544	O ramal telefônico da Profa. Marilda parou de funcionar. Ramal 8725. P1 Sala 005.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 14/10/2025
177	2019142593	O ramal está mudo desde sexta-feira, dia 26/setembro. P3 Sala 707.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/10/2025
178	2019142603	localização e identificação do ponto situado na sala 813 LAIT P3 (dentro de uma sala).	R\$ 316,68	CONCLUÍDO EM 12/11/2025
179	2019142652	solicito que verifiquem os ramais do departamento do DAP. todos estão mudos P1 104.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/10/2025
180	2019142665	solicito que identifiquem corretamente o circuito indicado como reserva no QDF Subsolo. Local que guardam a Frontier, próximo ao elevador de serviço. P2	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/10/2025
181	2019142699	abertura de pontos de rede (internet) na nova sala do NID. Para que possamos realizar a realocação dos computadores. Sala 511, P1	R\$ 119,78	CONCLUÍDO EM 19/11/2025
182	2019142748	Solicito a instalação de um circuito novo para a tomada onde hoje há uma geladeira na sala 202, Prédio 1. Nesta tomada será instalado um ultrafreezer e o circuito já está sendo muito utilizado. Por se tratar de equipamento sensível, é necessário um novo circuito 220 v (FF). Utilizem o quadro elétrico ao lado da porta da sala 202, 3 cabos isolados de bitola 2,5 mm ² e disjuntor Bipolar dim, curva C, 20A. A identificação da tomada é fácil, pois tem o adesivo de um porco abaixo. Podem utilizar a mesma tomada existente. Identifiquem o circuito, tanto no quadro, quanto na tomada. Prazo de atendimento: sexta-feira, 03/10.	R\$ 511,35	CONCLUÍDO EM 02/12/2025
183	2019142784	a iluminação do corredor do 4º andar do prédio principal na extremidade sul, não está ligando.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/10/2025
184	2019142789	o corredor que fica em frente à sala 400C está sem luz. Espiei os disjuntores, mas parece que está tudo OK. Contudo, os interruptores não acendem a luz do corredor.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/10/2025
185	2019142794	Ramal mudo na sala da engenharia 100E, P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/10/2025
186	2019142795	Troca de lâmpadas na sala 227, P2 e troca de lâmpadas sala 221, P2.	R\$ 198,20	CONCLUÍDO EM 07/10/2025

187	2019142796	P2 sala 231 (antigo camarim) – ver novo ramal. O ramal definido tinha sido o 8903, porém, era pertencente a sala 600D P1.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 07/10/2025
188	2019142825	solicito a localização de identificação de dois pontos situados na sala 610 P1 (ao entrar na sala lado direito), um ponto possui uma "identificação" 76 e o outro ponto de rede não possui identificação.	R\$ 122,14	Solucionado em 26/11/2025
189	2019142832	urgente estamos com as incubadoras de Co2 desligadas e com amostras	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/10/2025
190	2019142839	Lâmpadas do corredor do DCE estão queimadas. Prédio 2	R\$ 19,50	CONCLUÍDO EM 06/10/2025
191	2019142841	RAMAL DO NTI ESTÁ MUDO.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 07/10/2025
192	2019142848	ANALISAR SE PODEMOS UTILIZAR 2 CABINES DE FLUXO LAMINAR E 2 AUTOCLAVES AO MESMO TEMPO.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 15/10/2025
193	2019142868	Para uso de computador na sala 218 do P3 precisarei de duas tomadas próximas, uma 220V e outro 110V monitor e computador de voltagens diferentes. Solicito visita para avaliar o que precisa ser feito/pode ser feito para correta instalação de PC e impressora.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 14/10/2025
194	2019142905	O ramal 8806 possui 3 pontos: 2 na sala 100F e 1 no depósito do Almoxarifado, subsolo do P2. Destes 3, apenas um dos aparelhos (na sala 100F) está funcionando, apesar de não realizar ligações. Os outros dois pontos estão mudos.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/10/2025
195	2019142985	Instalação de ponto de rede.P1 600A	R\$ 255,27	CONCLUÍDO EM 11/11/2025
196	2019142991	Instalação de Ponto Biométrico para a empresa Agatha Veículos. P2	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/10/2025
197	2019142998	ramal mudo. P1 108	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/10/2025
198	2019143040	Solicito identificação do ponto de lógica presente na sala 231/A no prédio 2.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 14/10/2025
199	2019143053	Retirar do teto da sala 723 do prédio 2 os seguintes equipamentos: O LIFT do projetor A TELA de projeção	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 14/10/2025
200	2019143059	Se puderem ajustar o ramal 8845 da auditoria na sala 100 H	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 15/10/2025
201	2019143087	Solicito verificação do ramal 8903 localizado na sala 231 do prédio 2.	R\$ 0	Solucionado em 25/11/2025
202	2019143109	3 computadores que são ligados em tomadas que ficam na parede divisória com a 206 e também não liga a impressora.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 15/10/2025
203	2019143119	Nova tomada para impressora P1 600A	R\$ 74,82	CONCLUÍDO EM 17/11/2025

204	2019143127	Solicitamos a instalação de cabeamento de proteção. No momento temos um cabo suspenso e gostaríamos que ele ficasse oculto no gesso. P1 501	R\$ 0	Em finalização
205	2019143129	Solicitamos a confecção de cabos lógicos com tamanhos adequados para ligação entre os computadores e os pontos lógicos (PL1, PL2, PL4, PL5). P2 231	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 31/10/2025
206	2019143135	Ramal mudo. P1 600B	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 16/10/2025
207	2019143136	Tendo em vista a instalação de novos computadores no espaço DBESST, solicitamos algum tipo de extensão ou régua para ligar os computadores nas tomadas em função do cabo não ser tamanho o suficiente.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 31/10/2025
208	2019143140	Tendo em vista a instalação dos computadores na sala 231 do P2, solicitamos a fixação de canaletas para os cabos de energia e rede lógica que serão instalados.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 31/10/2025
209	2019143152	troca de voltagem. P1 004	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 14/10/2025
210	2019143160	Solicito adequação de tomada na sala 100 D para instalação de uma centrífuga. O equipamento exige uma tomada no padrão nema.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 30/10/2025
211	2019143177	Ajuste de cabos do conjunto de baterias do nobreak do servidor do equipamento sequenciador de nova geração.P3 813	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/11/2025
212	2019143208	Há 2 lâmpadas piscando no DERCA. P1 106	R\$ 39,64	CONCLUÍDO EM 13/10/2025
213	2019143254	4 lâmpadas pequenas redondas led queimadas. P2 231.	R\$ 27,15	CONCLUÍDO EM 12/11/2025
214	2019143306	Há 1 lâmpada queimada no banheiro masculino do 5º andar do P1.	R\$ 6,50	CONCLUÍDO EM 14/10/2025
215	2019143312	3 lâmpadas piscando no banheiro masculino do térreo do P1. Duas delas em cima dos mictórios e uma em cima das pia.	R\$ 19,50	CONCLUÍDO EM 15/10/2025
216	2019143319	Há várias lâmpadas queimadas no banheiro masculino do térreo do prédio 3	R\$ 43,56	CONCLUÍDO EM 01/11/2025
217	2019143320	O telefone da PROPPGI não está funcionando. Sala 806 do P3.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 23/10/2025
218	2019143322	A central de alarme do P2, está aparecendo uma mensagem de falha, indicando bateria baixa. Solicitamos a substituição.		Em andamento
219	2019143357	Metade da sala do 9 andar do P2 está no escuro (a parte de trás do salão). Não acionam as luzes pelo interruptor e muito menos pelos disjuntores, que inclusive estão com fiação totalmente exposta (embaixo do balcão da entrada).	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 15/10/2025
220	2019143394	A impressora não está funcionando. Acusa erro e eu preciso imprimir um material para 12h.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 21/10/2025

221	2019143402	Desligamento temporário de cabeamento energizado para manutenção na obra da SALA 206/P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 15/10/2025
222	2019143413	LÂMPADAS QUEIMADAS NO REFEITÓRIO 227 DO PRÉDIO 2.	R\$ 10,31	CONCLUÍDO EM 17/10/2025
223	2019143414	Lâmpadas queimadas no 6° andar do P3.	R\$ 1083,90	CONCLUÍDO EM 31/10/2025
224	2019143421	PC da Central telefônica – P1		VERIFICAR
225	2019143509	solicito a identificação de todos os pontos de logica da nova sala dos professores do lab de anatomia. P1 Sala 022	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/11/2025
226	2019143514	P1 501 tomadas 220V desligadas.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 22/10/2025
227	2019143524	REMANEJAMENTO DE QUADRO DE ENERGIA PARA A PAREDE DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO 9°ANDAR /P2	R\$ 202,98	Em andamento
228	2019143544	Achamos que não está funcionando o G 07, desligou uma geladeira. PEDIMOS URGÊNCIA	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 17/10/2025
229	2019143623	Solicitamos alteração de local do ramal 8728 da sala 008 para a nova sala dos professores da anatomia localizada na antiga copa do subsolo. Sala 008 P1	R\$ 40,83	Solucionado em 01/12/2025
230	2019143625	Corredor 4° andar tem lâmpada piscando. P1	R\$ 30,93	CONCLUÍDO EM 30/10/2025
231	2019143626	Lâmpada não liga no banheiro feminino. P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 30/10/2025
232	2019143627	O ramal está com problema de funcionamento, não recebe e nem faz ligação. Sala 120, Projetos de Extensão, ao lado do DCE.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 29/10/2025
233	2019143637	A tomada, que fica ao lado do PC próximo à janela e próximo à impressora, está pendurada. P1 218	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 03/11/2025
234	2019143666	Há uma lâmpada piscando, às vezes para. E fica mais fraca que as outras. P1 Sala 500A	R\$ 9,91	CONCLUÍDO EM 06/11/2025
235	2019143686	A professora relatou que houve um estouro quando conectou a régua na tomada. P1 314	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/11/2025
236	2019143695	Solicito a identificação de pontos de internet na sala 608, P1.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 21/11/2025
237	2019143729	PROBLEMA TÉCNICO NO QUADRO DE BOMBAS DE DRENAGEM DO P1. CASA MÁQUINAS	R\$ 52,26	CONCLUÍDO EM 31/10/2025
238	2019143734	Solicito que seja identificado e ativado o ponto lógico no depósito do patrimônio. P2 017.		VERIFICAR
239	2019143740	Lâmpadas não estão ligando no saguão e na frente da biblioteca.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/11/2025
240	2019143753	Lâmpadas queimadas no banheiro masculino do 3° andar do prédio 1	R\$ 10,87	CONCLUÍDO EM 01/11/2025
241	2019143757	Telefone está mudo. P3 803	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 19/11/2025
242	2019143771	Ajuste dos cabos azul (de internet) para melhor acomodação e evitar acidentes - 231 P2	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 21/11/2025

243	2019143782	Troca do cabo que está curto na estação 5, Prédio 1, 5º andar, sala 507	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 12/11/2025
244	2019143809	Avaliação de tensão da tomada para levantamento equipamento compatível (freezer). Laboratório 702 Prédio 3	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 25/11/2025
245	2019143836	PRECISAMOS INSTALAR 2 ESTABILIZADORES NA SALA DE ULTRAFREEZER COM URGENCIA	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 28/10/2025
246	2019143985	Estabilizador P3 103	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/11/2025
247	2019144072	Lâmpada piscando, lâmpada queimada. P1 SS Central Analítica	R\$ 436,00	CONCLUÍDO EM 06/11/2025
248	2019144093	As lâmpadas do nono andar do Prédio 2 não estão funcionando.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 06/11/2025
249	2019144190	Instalação de mais lâmpadas nos suportes - 500A/P1	R\$ 76,30	CONCLUÍDO EM 06/11/2025
250	2019144196	Ajuste de 3 circuitos: 2 -110v e 1 -220v, aparentemente, houve a queda dos disjuntores - 616/P3	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 06/11/2025
251	2019144218	Não há acionamento dos sensores da escada de emergência do 6º para o 7º andar do P3	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/11/2025
252	2019144221	Troca de lâmpadas na sala 400C do P1. Há 10 lâmpadas queimadas e outras fracas.	R\$ 103,10	CONCLUÍDO EM 12/11/2025
253	2019144230	Criação de pontos de rede para impressora e computadores (sem wi-fi) do laboratório. Sala 813, prédio 3	R\$ 0	Solucionado em 27/11/2025
254	2019144359	verificação dos sensores de acionamento das luzes das escadas do prédio 2. Foi verificado que no 6º andar existe um atraso no acionamento da iluminação diferentes dos demais	R\$ 83,12	CONCLUÍDO EM 12/11/2025
255	2019144402	Adequação de tomada p/ impressora P1 219	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/11/2025
256	2019144406	P1 100E	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/11/2025
257	2019144408	P1 100E	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 05/11/2025
258	2019144417	Solicitamos revisão completa das lâmpadas e dos sensores nos andares do P2. Existe lâmpadas queimadas no corredor do 4º andar.	R\$ 82,48	CONCLUÍDO EM 10/11/2025
259	2019144437	Cabo de lógica 601 até a 606 P3. C/ acompanhamento.	R\$ 85,77	Em andamento
260	2019144446	Máquina de café não está aquecendo. P3	R\$ 953,50	CONCLUÍDO EM 01/12/2025
261	2019144463	Solicitamos a troca das lâmpadas que estão com problemas na Biblioteca.	R\$ 221,55	Solucionado em 28/11/2025
262	2019144579	Interruptor soldo da parede sala 319 Prédio 1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/11/2025
263	2019144600	Lâmpada piscando na sala 106/P1 (DERCA)	R\$ 10,31	CONCLUÍDO EM 11/11/2025
264	2019144634	Solicito verificação dos conectores e do ponto lógico da minha estação de trabalho com brevidade. P1 600B.	R\$ 17,96	Solucionado em 19/11/2025

265	2019144643	Gostaria de solicitar o ajuste de duas tomadas, uma 220V 10A e uma de 127V 10A para duas tomadas 220V 20A para que sejam utilizadas duas esteiras ergométricas no local. P2 Laboratório 814B	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 17/11/2025
266	2019144691	trocar 4 lâmpadas queimadas no banheiro feminino da ala sul	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 19/11/2025
267	2019144708	Curto-circuito na condensadora do ar condicionado da sala 415. Solicita-se revisão do sistema elétrico da instalação.	R\$ 0	Em andamento
268	2019144714	lâmpada queimada do box do meio central e suporte de papel higiênico o box da direita.	R\$ 0	Solucionado em 27/11/2025
269	2019144728	Uma lâmpada pisca e volta ao normal e três queimadas; na sala da Prefeitura do Campus (103/I)	R\$ 41,24	CONCLUÍDO EM 13/11/2025
270	2019144731	Por favor gostaria de inserir mais uma tomada modelo novo (3 pinos) em caixa tripla que consta apenas 1 tomada (110V)	R\$ 0	Solucionado em 27/11/2025
271	2019144743	Gostaria de solicitar verificação no meu ramal que não está funcionando. P3 603	R\$ 0	Solucionado em 27/11/2025
272	2019144781	4 lâmpadas queimadas no banheiro feminino. P3 3º Andar.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 02/12/2025
273	2019144799	3 lâmpadas queimadas no banheiro masculino ala sul. P1 6º	R\$ 14,52	CONCLUÍDO EM 19/11/2025
274	2019144802	3 lâmpadas queimadas no corredor na frente da sala 619 P1.	R\$ 30,93	CONCLUÍDO EM 19/11/2025
275	2019144843	Identificação de ponto lógico. P1 022	R\$ 160,91	Solucionado em 27/11/2025
276	2019144886	Banheiro masculino do 3º andar do P3 está sem luz	R\$ 35,70	CONCLUÍDO EM 21/11/2025
277	2019144731	Por favor gostaria de inserir mais uma tomada modelo novo (3 pinos) em caixa tripla que consta apenas 1 tomada (110V). Local na parede onde está ligada impressora. P1 204	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 02/12/2025
278	2019144976	Abrir tampa que dá acesso à cancela/está trancado. Guarita de estacionamento G1.		Aguardando nota pra fechar
279	2019145008	Manutenção Gerador P1.	R\$ 2900,00	CONCLUÍDO EM 27/11/2025
280	2019145018	Colocar o espelho na tomada da torneira elétrica. P2 819	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 02/12/2025
281	2019145049	Ramal mudo 8732. P1 107	R\$ 0	Solucionado em 27/11/2025
282	2019145054	Lâmpadas queimadas Museu anatomia P2.	R\$ 0	Solicitado fechamento em 26/11/2025
283	2019145055	Sem energia. P3 503.	R\$ 0	Solucionado em 27/11/2025
284	2019145075	Troca de lâmpadas queimadas e uma avaliação na luminosidade da sala nova dos professores - 022/P1	R\$ 0	Solucionado em 27/11/2025
285	2019145149	Poderiam fazer uma revisão da elétrica das salas do NAP. Sala 217 e 218 P1.		Em andamento

286	2019145184	Escrevo para solicitar apoio para a participação do Museu de Anatomia no evento "Noite dos Museus". Para garantir o bom andamento e a valorização do evento, necessitamos das seguintes ações:		Em andamento
287	2019145200	o telefone/ramal não está funcionando...está mudo. 400 B P1	R\$ 0	Solucionado em 27/11/2025
288	2019145271	Lâmpada piscando na sala 400C do prédio 1.	R\$ 10,31	Solucionado em 27/11/2025
289	2019145298	1- Tomada sem espelho na parede ao lado do espaço kids da recepção do P2. 2- Trocar tomada danificada na entrada do P2 ao lado de luminárias maiores que ficam no chão.	R\$ 0	Solucionado em 27/11/2025
290	2019145304	Tomada do primeiro pilar caída no hall do andar 3	R\$ 0	Solucionado em 28/11/2025
291	2019145350	Solicito a troca de lâmpadas da vara frontal do auditório 1 (Salão Nobre), é necessário a utilização de andaime para troca das respectivas lâmpadas, pois a vara se encontra a aproximadamente 8 metros de altura.		Em andamento
292	2019145393	solicito a troca da lâmpada pois estou com excesso de luminosidade sobre a tela do computador. P1 104	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 02/12/2025
293	2019145395	O telefone com n° do patrimônio (036145), fica no mudo, não conseguimos efetuar e nem receber ligações. Sala 207 - Prédio 3	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 28/11/2025
294	2019145402	A lâmpada do banheiro masculino não está acendendo. P2 6° ANDAR - Banheiro MASC.		Em andamento
295	2019145408	A prefeitura informou que o ramal 8795 foi recentemente desativado no Prédio 3 e está disponível. A preferência é que a instalação seja realizada no 405 A, mas caso não seja possível, favor realizar no 405 B.		Em andamento
296	2019145456	solicitação de manutenção em tomadas da sala 506	R\$ 0	Solicitado fechamento em 28/11/2025
Total investido pela empresa até 30/11/2025:			R\$ 84.520,80	

Para o cálculo do total investido pela empresa foram **desconsiderados** os valores indicados nos chamados os quais entraram na medição de Maio, Junho e Setembro de 2025. E, excluídos do relatório os chamados de Agosto os quais entraram na medição do mesmo mês.

Letícia Bortoluzzi
Engenheira Eletricista
CREA-RS 258.482