

ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

Nº	ID	DESCRIÇÃO	A RECEBER	SITUAÇÃO
1	2019114991	extensões dos ramais 8894 e 8748 e também a adequação das instalações elétricas na sala 100i (NTI)	R\$ 53,90	Em andamento
2	2019116339	solicito troca de lâmpada externa, na entrada da Arabutã	R\$ 69,02	Em andamento
3	2019116542	Adequação geral do quadro do gerador do Prédio 3. Pavimentos: térreo e 8º.	R\$	Em andamento
4	2019117392	Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade 100d		Verificar
5	2019117393	contratação de mão de obra especializada para a realização de manutenção no cubículo de entrada P1	R\$ 80.030,66	Em andamento
6	2019123945	Luz da rampa que acesso do p2 não está ligando.	R\$ 753,80	Em andamento
7	2019124639	solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.	R\$ 172,80	Em andamento
8	2019127351	Readequar o quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização da solução de nobreak - 406 P1		Verificar
9	2019127981	Estamos sem iluminação na parte externa do prédio (correspondente à Av. Ceará)	R\$ 47,76	Em andamento
10	2019130794	Solicitamos que seja feita a conexão da rede elétrica RU com gerador da instituição. Para o funcionamento das catracas e bufes.	ELE	VERIFICAR
11	2019133324	Verificar a possibilidade de colocar o telefone mais próximo da mesa de trabalho - Cafeteria/P3		Verificar
12	2019134802	4 lâmpadas queimadas na Cafeteria/P3	R\$ 436,40	CONCLUÍDO EM 09/01/2026
13	2019136203	...e ajuste na linha telefônica, ramal 8781, que atualmente não está funcionando. P1 604 Ouvidoria	R\$ 0,66	CONCLUÍDO EM 28/07/2025
14	2019136336	Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1)		Em andamento
15	2019136393	Verificação dos cabos de telefonia da sala 401b/P1. Apenas 1 telefone está em funcionamento	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 19/01/2026

16	2019137099	Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala – 500B/P1	R\$ 1.894,00	Em andamento
17	2019137163	Auxilio de eletricista para identificação de cabos de rede do CFTV que ficaram escondidos dentro do forro dos pavimentos do P1.		VERIFICAR
18	2019138042	Prezados, solicitei a instalação de um quadro elétrico, ligado ao gerador, na sala de cultura, dentro da sala 813.	R\$ 2518,00	CONCLUÍDO EM 19/01/2026
19	2019139076	Iluminação na rampa que dá acesso ao 4º andar do prédio 2	R\$ 2378,70	Em andamento
20	2019139119	Verificação da tensão das tomadas no Laboratório 301/P1.		VERIFICAR
21	2019139183	São 9 aparelhos Acess Point que devem ser reinstalados no teto com o suporte correto	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
22	2019140528	Solicitamos a verificação do nosso interfone da sala 504, pois o mesmo não está tocando quando é selecionado o n° referente na porta de entrada.		VERIFICAR
23	2019141343	Mudamos para a sala 612 a pedido da PROGRAD e precisamos de reparo dos pontos logísticos com urgência.	R\$ 0	Em andamento
24	2019142447	Verificação do sistema de alimentação do quadro de comando do elevador (monta-carga-). P1 Biblioteca		VERIFICAR
25	2019143127	Solicitamos a instalação de cabeamento de proteção. No momento temos um cabo suspenso e gostaríamos que ele ficasse oculto no gesso. P1 501	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 19/01/2026
26	2019143322	A central de alarme do P2, está aparecendo uma mensagem de falha, indicando bateria baixa. Solicitamos a substituição.		Em andamento
27	2019143524	REMANEJAMENTO DE QUADRO DE ENERGIA PARA A PAREDE DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO 9ºANDAR /P2	R\$ 217,84	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
28	2019143558	Montagem/desmontagem de mobiliário	R\$ 7437,70	Em andamento
29	2019143734	Solicito que seja identificado e ativado o ponto lógico no depósito do patrimônio. P2 017.		Em andamento
30	2019144437	Cabo de lógica 601 até a 606 P3. C/ acompanhamento.	R\$ 85,77	Em andamento
31	2019145149	Poderiam fazer uma revisão da elétrica das salas do NAP. Sala 217 e 218 P1.	R\$ 317,29	CONCLUÍDO EM 05/01/2026
32	2019145402	A lâmpada do banheiro masculino não está acendendo. P2 6º ANDAR - Banheiro MASC.	R\$ 32,80	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
33	2019145502	Estamos com uma lâmpada piscando e sete (07) lâmpadas queimadas na sala 401a - P1	R\$ 163,50	CONCLUÍDO EM 03/12/2025
34	2019145605	troca de lâmpadas na sala da limpeza do andar 3 do P1	R\$ 21,80	CONCLUÍDO EM 03/12/2025
35	2019145792	Verificação das roldanas do portão do subsolo do Prédio 2, elas não estão funcionando	R\$ 30,00	CONCLUÍDO EM 24/12/2025

36	2019145796	Trocar lâmpadas queimadas no Biotério	R\$ 249,36	CONCLUÍDO EM 22/12/2025
37	2019145807	Trocar lâmpadas do espaço do coworking; sensor de presença no corredor está com atraso no acionamento da iluminação.	R\$ 30,93	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
38	2019145811	trocar lâmpadas sanca do 8° andar	R\$ 52,50	CONCLUÍDO EM 18/12/2025
39	2019145813	ramal 8787 da Sala 500A - PROPLAD encontra-se com problemas, está mudo e não faz ligações.	R\$ 0	Solicitado fechamento em 29/01/2026
40	2019145814	Trocar lâmpadas queimadas na sanca; Colocar tampa no interruptor perto do elevador de serviço; Verificar detector de presença com atraso de acionamento no corredor do andar 7 - P2.	R\$ 313,50	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
41	2019145817	trocar lâmpadas da sanca do andar 5. P2	R\$ 45,00	CONCLUÍDO EM 18/12/2025
42	2019145864	trocar lâmpadas da sanca do andar 3 do p2	R\$ 22,50	CONCLUÍDO EM 18/12/2025
43	2019145867	lâmpada queimada no corredor no andar 4 do p2.	R\$ 41,80	CONCLUÍDO EM 05/01/2026
44	2019145868	trocar lâmpadas queimadas no corredor de acesso dos prestadores de serviço (219).	R\$ 22,50	CONCLUÍDO EM 16/12/2025
45	2019145873	verificar e trocar lâmpadas de acesso térreo alta (106) do p2.	R\$ 7,18	CONCLUÍDO EM 18/12/2025
46	2019145875	trocar lâmpadas queimadas no corredor de saída de emergência do subsolo do p2.	R\$ 20,62	CONCLUÍDO EM 17/12/2025
47	2019145877	A lâmpada da sala da PROGESP está piscando. P1 105	R\$ 20,62	CONCLUÍDO EM 15/12/2025
48	2019145898	Gostaríamos de solicitar a alteração da tensão de uma tomada na copa, de 110V p/ 220V, a fim de possibilitar que utilizem o micro-ondas. Atualmente, o equipamento disponível encontra-se no escritório, que permanece fechado fora do horário de expediente do arquivo.		VERIFICAR
49	2019145997	Ramal 8721 toca e ninguém atende, parece estar com problema há algum tempo segundo o vigilante do prédio 2	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
50	2019146001	troca de resistência de chuveiro.	R\$ 15,00	Solucionado em 19/01/2026
51	2019146020	Em razão da realização das cerimônias de colação de grau da UFCSPA, conforme a agenda abaixo, solicitamos a designação de um eletricista para atendimento em regime de plantão, com atuação no período que antecede e durante as solenidades no Salão Nobre da UFCSPA, de modo a possibilitar pronta intervenção em caso de intercorrências relacionadas à rede elétrica.		Em andamento

52	2019146107	Prezados, solicitamos a troca de 4 lâmpadas no laboratório EpiClin (Sala 702, Prédio 3). Estaremos no lab a partir de amanhã (16/12), das 9h às 16h.	R\$ 83,12	CONCLUÍDO EM 22/12/2025
53	2019146175	Em virtude da desativação dos postos de telefonista a partir de 01/01/2026, a central de telefone que fica na sala 220A deverá ser transferida para a recepção do P1. O número é 8700. Porém é um grupo de ramais, pois recebe as ligações externas do 3303-9000. Podem falar com Sibebe na Prefeitura ou com Karoline da ADSERVI na sala 220 P2.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
54	2019146207	Luminária solta com exposição do fio desencapado. P2 - 2º ANDAR - Pátio externo	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 06/01/2026
55	2019146213	Precisamos trocar o cabo do ramal de estação. P3 106.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 05/01/2026
56	2019146219	Troca de lâmpadas da sala de resíduos atrás do RU.	R\$ 103,10	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
57	2019146253	Telefone e ramal funcionando mas a linha telefônica não está funcionando. P1 103	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
58	2019146267	Avaliação e adequação da tomada do forno no laboratório 618 - Panificação, pois segundo avaliação da Deseg, foi realizada uma ligação direta inadequada.	R\$ 99,00	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
59	2019146269	Adequação das tomadas sem espelho na sala dos técnicos sala 614, na parede, abaixo do computador. Complexo de Alimentos lab 615, P2.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
60	2019146273	Ajuste/adequação dos espelhos das tomadas embaixo das bancadas dos fogões do laboratório de confeitaria 609, pois estão inadequados.	R\$ 11,44	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
61	2019146274	Avaliação e ajuste da fixação na parede, da tomada do forno de lastro, no laboratório 618 Panificação, está se desprendendo da parede.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
62	2019146310	transferir interfone da porta antiga para porta nova no 6º andar do p1, porta que dá acesso à reitoria, verificar com os servidores onde será instalado o interfone.		VERIFICAR
63	2019146321	Na sala 100E - DOM, precisamos de dois pontos de elétrica; verificar se pode ser colocado dois filtros(régua) ou instalação de duas tomadas para a colocação de computadores para os novos servidores; este PI pode ser relacionado ao PI 2019144405, pois precisamos também confeccionar os 2 pontos lógicos(rede). Sugerimos que seja feito durante o recesso acadêmico (20/12/2025 a 05/01/2026)		VERIFICAR

64	2019146268	Verificação da tomada onde fica ligado o micro-ondas N° Patrimônio 060652, pois o mesmo se encontra fora da tomada. P2 227	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 06/01/2026
65	2019146333	estamos com lâmpadas queimadas no sanitário e na copinha, ambos locais no térreo do prédio do Arquivo da Ceará 997. Assim que for possível, pedimos uma avaliação para troca das lâmpadas. Prédio Arquivo		VERIFICAR
66	2019146356	Ramal 8882 não está funcionando. Está mudo. Não faz ligações e não toca.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 19/01/2026
67	2019146374	Precisamos ligar um refrigerador, e as duas tomadas disponíveis são de voltagem 220V. Precisamos que uma seja trocada para 110V, para utilizarmos o refrigerador.P3 707		VERIFICAR
68	2019146375	Interruptor caindo, podendo ocasionar curto. P1 3° andar.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
69	2019146387	Solicitamos, por gentileza, uma revisão técnica no Nobreak instalado no Scanner/Digitalizadora da Biblioteca. Segundo relatos, o aparelho está desligando automaticamente após pouco tempo de uso	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
70	2019146414	Remoção de motores na central de gases no p1, ao lado esquerdo da cafeteria. Os motores serão guardados no almoxarifado da engenharia	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
71	2019146517	Duas lâmpadas piscando na sala 1B da Central Analítica. Prédio 1	R\$ 41,24	CONCLUÍDO EM 15/01/2026
72	2019146536	Realizar a verificação das tomadas conforme a demanda dos micro-ondas e efetuar a instalação de tomadas de 20 A.	R\$ 0	Solucionado em 27/01
73	2019146537	Lâmpada piscando.	R\$ 30,93	CONCLUÍDO EM 15/01/2026
74	2019146554	Solicitamos a instalação de iluminação no forro do prédio da Obra da Conceição.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/01/2026
75	2019146581	Solicito a instalação de novos pontos de tomada na sala, considerando que a quantidade atual é insuficiente para atender às necessidades do setor, sendo necessário o uso constante de réguas de energia. P2 02, SALA SEGURANÇA	R\$ 466,55	Solucionado em 28/01
76	2019146600	A tomada não está funcionando. Foi feita uma verificação no sábado e ficaram de voltar na segunda para realizar uma nova verificação. Guarita 2.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 19/01/2026
77	2019146607	Instalação de novo suporte e luminária. Guarita 1 - Ala Norte	R\$ 4,50	CONCLUÍDO EM 26/01/2026
78	2019146622	aplicação de tomadas fixas na recepção. P3	R\$ 313,88	CONCLUÍDO EM 19/01/2026
79	2019146658	P1: Térreo Ban. Masculino = tomada sem espelho. 3° andar Hall = tomada dupla solta. 5° andar Ban. Fem. = tomada sem espelho. P2:		VERIFICAR

		Térreo banheiro fem. = tomada sem espelho. 2° andar ban. feminino = tomada sem espelho. P3: 4° andar Ban. Fem. = espaço para tomada com cabos aparente.		
80	2019146666	Verificação dos dois aparelhos de telefone existentes na sala. P1 Sala 607		VERIFICAR
81	2019146702	Solicito avaliação e adequação do quadro de alimentação dos equipamentos de refrigeração da biblioteca, pois conforme informação constante no relatório do sistema de climatização da biblioteca, elaborado pelo eng. mecânico, o quadro necessita de ajustes, visto que está funcionando em condições inseguras.		VERIFICAR
82	2019146724	Um terço das luzes do laboratório não acende devido a um defeito no interruptor triplo. O reparo é necessário, pois as lâmpadas estão localizadas acima da área de inclusão de peças do laboratório de patologia, onde são manipulados materiais muitas vezes milimétricos, exigindo boa iluminação. P3 514	R\$ 25,97	Solucionado em 28/01
83	2019146734	Solicitamos, gentilmente, o apoio da equipe de manutenção para realizar ajustes na iluminação do Espaço de Artes, em função da próxima exposição. Informamos que o início da montagem está previsto para quinta-feira à tarde.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 24/01/2026
84	2019146766	Ponto lógico sem sinal 819 p2	R\$ 0	Solicitado Fechamento 29/01
85	2019146800	avaliação em uma tomada Sala 218 NAP p1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 26/01/2026
86	2019146828	O ponto PT03 na sala 100D prédio 1 não está funcionando.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 27/01/2026
87	2019146833	Desinstalação de capela Sala 304, laboratório de Biologia Molecular p3	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 29/01/2026
88	2019146848	Tomada 220w da sala de resíduos não está funcionando	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 29/01/2026
89	2019146851	Verificar situação e reativar o gerador do Prédio 2. Conforme relato do encarregado Marcelo, durante os testes houve um rompimento nas mangueiras do fluido de refrigeração.	R\$ 1487,92	CONCLUÍDO EM 26/01/2026
90	2019146856	Avaliação de circuito ou quadro de energia EPICLIN, sala 702 do P3.		VERIFICAR
91	2019146968	Boa tarde, solicito a troca do ramal 8862 da sala 604 para a sala 602.	R\$ 0	Solicitado Fechamento 29/01
92	2019146969	Boa tarde, solicito a instalação do ramal 8841 na sala 604. P1	R\$ 0	Solicitado Fechamento 29/01

93	2019147011	Várias tomadas tanto no padrão antigo como no padrão novo estão desligadas/ não funcionam. Trocar todas as tomadas para o padrão novo e reativar as tomadas. P1 Sala 202	R\$ 739,81	Em andamento
94	2019147024	Solicito a instalação de um circuito bifásico 220V para alimentação de equipamento de uso específico (Nobreak 6 kVA). Especificações técnicas: Tensão: 220V bifásico Disjuntor (DJ) de proteção: 40A Condutores: cabos de 6 mm ² Origem do circuito: QD3 da rede comum	R\$ 1063,58	Solicitado Fechamento 29/01
95	2019147029	Um dos pontos de rede da Procuradoria demora uns 10 min para funcionar após inicialização do computador. P1 506	R\$ 0	Solicitado Fechamento 29/01
96	2019147078	Ramal está mudo. P3 714	R\$ 0	Solucionado 29/01
97	2019147103	solicitamos a revisão e substituição das lâmpadas queimadas do Salão Nobre	R\$ 0	Solicitado Fechamento 29/01
98	2019147119	Configuração do ramal 8805 nos telefones anteriormente correspondentes ao ramal 8907 - 100F.1/P1	R\$ 0	Em andamento
99	2019147158	Cabos elétricos aparente, sem adequada vedação. Segue locais abaixo: PRÉDIO 1: Subsolo - ban. feminino (banheiro do meio) -> sensor de luz sem a tampa de proteção, cabos aparentes; PRÉDIO 2: 3º andar - ban. masculino, sala 311 -> fios elétricos da luminária aparente; 3º andar - hall da entrada dos banheiros -> fios elétricos aparente.	R\$ 0	Em andamento
100	2019147208	Reafixar o refletor localizado na parede externa próximo ao cubículo de eletricidade	R\$ 0	CONCLUÍDO
101	2019147216	precisamos ajustar o equipamento de nobreak alocado no setor de sorologia de nosso laboratório. Verificamos que ele não está ligando. P3 702.	R\$ 0	Solicitado Fechamento 31/01
102	2019147264	Precisamos de wi-fi no ponto eletrônico com urgência, pois hoje o antigo quebrou. P3 415 Endereço IP 192.168.43.100	R\$ 0	CONCLUÍDO
103	2019147233	portão do estacionamento da G2 esta com problema para abrir e fechar	R\$ 0	Solicitado Fechamento 29/01
104	2019147340	Solicito conserto ou troca do interfone da reitoria. O equipamento foi retirado hoje para testes no escritório da empresa especializada. Demanda com emergência.	R\$ 740,00	Em andamento
105	2019147366	As lâmpadas não estão queimadas, acendem e apagam (problema no interruptor ou fiação?) P3 TÉRREO	R\$ 0	Solucionado 29/01
106	2019147406	Quatro lâmpadas do banheiro do andar térreo estão queimadas. Apenas uma está em		VERIFICAR

		funcionamento. Banheiro do andar térreo. Prédio Arquivo.		
107	2019147413	Várias lâmpadas queimadas e algumas piscando e estalando no térreo do Prédio 3. Local está bastante escuro.		VERIFICAR
108	2019147416	Portão da guarita 01 esta com problema no rolamento	R\$ 0	Solicitado Fechamento 29/01
109	2019147424	Solicito a realização dos seguintes serviços elétricos: 1. Troca de duas tomadas de 127V para 220V, com capacidade de 20 amperes; 2. Alteração da tomada 220V atualmente com 10 amperes para 20 amperes.		Em andamento
110	2019147427	O disjuntor responsável pela iluminação de emergência do 4º andar do Prédio 1 encontra-se desarmado e, ao ser rearmado, desarma novamente. Diante disso, a ala norte permanece sem iluminação de emergência, sendo necessário reparo imediato.	ELE	Solicitado Fechamento 31/01
111	2019147451	três lâmpadas que queimaram na nossa sala. P1 104		VERIFICAR
112	2019147475	Manutenção do gerador do p1 em caráter de emergência.		Em andamento
Total investido pela empresa até 31/01/2026:			R\$ 102.714,95	

Para o cálculo do total investido pela empresa foram **desconsiderados** os valores indicados nos chamados os quais foram concluídos em dezembro de 2025 e não demandaram custo (R\$ 0). Medição de Dezembro ainda não recebida até a data de 30/01/2026. E, excluídos do relatório os chamados de Outubro e Novembro de 2025, os quais entraram na medição dos respectivos meses.

Letícia Bortoluzzi
Engenheira Eletricista
CREA-RS 258.482