

ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

Nº	ID	DESCRIÇÃO	A RECEBER	SITUAÇÃO
1	2019114991	extensões dos ramais 8894 e 8748 e também a adequação das instalações elétricas na sala 100i (NTI)	R\$ 53,90	Verificar
2	2019116339	solicito troca de lâmpada externa, na entrada da Arabutã	R\$ 69,02	Em andamento
3	2019116542	Adequação geral do quadro do gerador do Prédio 3. Pavimentos: térreo e 8º.	R\$	Em andamento
4	2019117392	Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade 100d		Verificar
5	2019117393	contratação de mão de obra especializada para a realização de manutenção no cubículo de entrada P1	R\$ 80.030,66	Em andamento
6	2019123945	Luz da rampa que acesso do p2 não está ligando.	R\$ 753,80	Em andamento
7	2019124639	solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.	R\$ 172,80	Em andamento
8	2019127351	Readequar o quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização da solução de nobreak - 406 P1		Verificar
9	2019127981	Estamos sem iluminação na parte externa do prédio (correspondente à Av. Ceará)	R\$ 47,76	Em andamento
10	2019130794	Solicitamos que seja feita a conexão da rede elétrica RU com gerador da instituição. Para o funcionamento das catracas e bufes.	ELE	Em andamento
11	2019133324	Verificar a possibilidade de colocar o telefone mais próximo da mesa de trabalho - Cafeteria/P3		Em andamento
12	2019134802	4 lâmpadas queimadas na Cafeteria/P3	R\$ 436,40	CONCLUÍDO EM 09/01/2026
13	2019136203	...e ajuste na linha telefônica, ramal 8781, que atualmente não está funcionando. P1 604 Ouvidoria	R\$ 0,66	CONCLUÍDO EM 28/07/2025
14	2019136336	Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1)		Em andamento
15	2019136393	Verificação dos cabos de telefonia da sala 401b/P1. Apenas 1 telefone está em funcionamento	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 19/01/2026
16	2019137099	Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala - 500B/P1	R\$ 1.894,00	Em andamento

17	2019137163	Auxilio de eletricista para identificação de cabos de rede do CFTV que ficaram escondidos dentro do forro dos pavimentos do P1.		VERIFICAR
18	2019138042	Prezados, solicitei a instalação de um quadro elétrico, ligado ao gerador, na sala de cultura, dentro da sala 813.	R\$ 2518,00	CONCLUÍDO EM 19/01/2026
19	2019139076	Iluminação na rampa que dá acesso ao 4º andar do prédio 2	R\$ 2378,70	Em andamento
20	2019139119	Verificação da tensão das tomadas no Laboratório 301/P1.		VERIFICAR
21	2019139183	São 9 aparelhos Acess Point que devem ser reinstalados no teto com o suporte correto	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
22	2019140528	Solicitamos a verificação do nosso interfone da sala 504, pois o mesmo não está tocando quando é selecionado o nº referente na porta de entrada.		VERIFICAR
23	2019141343	Mudamos para a sala 612 a pedido da PROGRAD e precisamos de reparo dos pontos logísticos com urgência.	R\$ 0	Em andamento
24	2019142447	Verificação do sistema de alimentação do quadro de comando do elevador (monta-carga-). P1 Biblioteca		VERIFICAR
25	2019143127	Solicitamos a instalação de cabeamento de proteção. No momento temos um cabo suspenso e gostaríamos que ele ficasse oculto no gesso. P1 501	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 19/01/2026
26	2019143322	A central de alarme do P2, está aparecendo uma mensagem de falha, indicando bateria baixa. Solicitamos a substituição.		Em andamento
27	2019143524	REMANEJAMENTO DE QUADRO DE ENERGIA PARA A PAREDE DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO 9ºANDAR /P2	R\$ 217,84	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
28	2019143558	Montagem/desmontagem de mobiliário	R\$ 7437,70	Em andamento
29	2019143734	Solicito que seja identificado e ativado o ponto lógico no depósito do patrimônio. P2 017.		Em andamento
30	2019144437	Cabo de lógica 601 até a 606 P3. C/ acompanhamento.	R\$ 85,77	Em andamento
31	2019145149	Poderiam fazer uma revisão da elétrica das salas do NAP. Sala 217 e 218 P1.	R\$ 317,29	CONCLUÍDO EM 05/01/2026
32	2019145402	A lâmpada do banheiro masculino não está acendendo. P2 6º ANDAR - Banheiro MASC.	R\$ 32,80	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
33	2019145502	Estamos com uma lâmpada piscando e sete (07) lâmpadas queimadas na sala 401a - P1	R\$ 163,50	ENTROU NA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO
34	2019145605	troca de lâmpadas na sala da limpeza do andar 3 do P1	R\$ 21,80	ENTROU NA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO
35	2019145792	Verificação das roldanas do portão do subsolo do Prédio 2, elas não estão funcionando	R\$ 30,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO
36	2019145796	Trocar lâmpadas queimadas no Biotério	R\$ 249,36	ENTROU NA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO

37	2019145807	Trocar lâmpadas do espaço do coworking; sensor de presença no corredor está com atraso no acionamento da iluminação.	R\$ 30,93	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
38	2019145811	trocar lâmpadas sanca do 8º andar	R\$ 52,50	ENTROU NA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO
39	2019145813	ramal 8787 da Sala 500A - PROPLAD encontra-se com problemas, está mudo e não faz ligações.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/02/2026
40	2019145814	Trocar lâmpadas queimadas na sanca; Colocar tampa no interruptor perto do elevador de serviço; Verificar detector de presença com atraso de acionamento no corredor do andar 7 - P2.	R\$ 313,50	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
41	2019145817	trocar lâmpadas da sanca do andar 5. P2	R\$ 45,00	ENTROU NA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO
42	2019145864	trocar lâmpadas da sanca do andar 3 do p2	R\$ 22,50	ENTROU NA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO
43	2019145867	lâmpada queimada no corredor no andar 4 do p2.	R\$ 41,80	CONCLUÍDO EM 05/01/2026
44	2019145868	trocar lâmpadas queimadas no corredor de acesso dos prestadores de serviço (219).	R\$ 22,50	ENTROU NA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO
45	2019145873	verificar e trocar lâmpadas de acesso térreo alta (106) do p2.	R\$ 7,18	ENTROU NA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO
46	2019145875	trocar lâmpadas queimadas no corredor de saída de emergência do subsolo do p2.	R\$ 20,62	ENTROU NA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO
47	2019145877	A lâmpada da sala da PROGESP está piscando. P1 105	R\$ 20,62	ENTROU NA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO
48	2019145898	Gostaríamos de solicitar a alteração da tensão de uma tomada na copa, de 110V p/ 220V, a fim de possibilitar que utilizem o micro-ondas. Atualmente, o equipamento disponível encontra-se no escritório, que permanece fechado fora do horário de expediente do arquivo.		VERIFICAR
49	2019145997	Ramal 8721 toca e ninguém atende, parece estar com problema há algum tempo segundo o vigilante do prédio 2	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
50	2019146001	troca de resistência de chuveiro.	R\$ 15,00	Solucionado em 19/01/2026
51	2019146020	Em razão da realização das cerimônias de colação de grau da UFCSPA, conforme a agenda abaixo, solicitamos a designação de um eletricitista para atendimento em regime de plantão, com atuação no período que antecede e durante as solenidades no Salão Nobre da UFCSPA, de modo a possibilitar pronta intervenção em caso de intercorrências relacionadas à rede elétrica.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 23/02/2026

52	2019146107	Prezados, solicitamos a troca de 4 lâmpadas no laboratório EpiClin (Sala 702, Prédio 3). Estaremos no lab a partir de amanhã (16/12), das 9h às 16h.	R\$ 83,12	ENTROU NA MEDIÇÃO DE DEZEMBRO
53	2019146175	Em virtude da desativação dos postos de telefonista a partir de 01/01/2026, a central de telefone que fica na sala 220A deverá ser transferida para a recepção do P1. O número é 8700. Porém é um grupo de ramais, pois recebe as ligações externas do 3303-9000. Podem falar com Sibele na Prefeitura ou com Karoline da ADSERVI na sala 220 P2.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
54	2019146207	Luminária solta com exposição do fio desencapado. P2 - 2º ANDAR - Pátio externo	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 06/01/2026
55	2019146213	Precisamos trocar o cabo do ramal de estação. P3 106.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 05/01/2026
56	2019146219	Troca de lâmpadas da sala de resíduos atrás do RU.	R\$ 103,10	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
57	2019146253	Telefone e ramal funcionando mas a linha telefônica não está funcionando. P1 103	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
58	2019146267	Avaliação e adequação da tomada do forno no laboratório 618 - Panificação, pois segundo avaliação da Deseg, foi realizada uma ligação direta inadequada.	R\$ 99,00	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
59	2019146269	Adequação das tomadas sem espelho na sala dos técnicos sala 614, na parede, abaixo do computador. Complexo de Alimentos lab 615, P2.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
60	2019146273	Ajuste/adequação dos espelhos das tomadas embaixo das bancadas dos fogões do laboratório de confeitaria 609, pois estão inadequados.	R\$ 11,44	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
61	2019146274	Avaliação e ajuste da fixação na parede, da tomada do forno de lastro, no laboratório 618 Panificação, está se desprendendo da parede.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 08/01/2026
62	2019146310	transferir interfone da porta antiga para porta nova no 6º andar do p1, porta que dá acesso à reitoria, verificar com os servidores onde será instalado o interfone.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 30/01/2026
63	2019146321	Na sala 100E - DOM, precisamos de dois pontos de elétrica; verificar se pode ser colocado dois filtros(régua) ou instalação de duas tomadas para a colocação de computadores para os novos servidores; este PI pode ser relacionado ao PI 2019144405, pois precisamos também confeccionar os 2 pontos lógicos(rede). Sugerimos que seja feito durante o recesso acadêmico (20/12/2025 a 05/01/2026)		VERIFICAR

64	2019146268	Verificação da tomada onde fica ligado o micro-ondas N° Patrimônio 060652, pois o mesmo se encontra fora da tomada. P2 227	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 06/01/2026
65	2019146333	estamos com lâmpadas queimadas no sanitário e na copinha, ambos locais no térreo do prédio do Arquivo da Ceará 997. Assim que for possível, pedimos uma avaliação para troca das lâmpadas. Prédio Arquivo		VERIFICAR
66	2019146356	Ramal 8882 não está funcionando. Está mudo. Não faz ligações e não toca.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 19/01/2026
67	2019146374	Precisamos ligar um refrigerador, e as duas tomadas disponíveis são de voltagem 220V. Precisamos que uma seja trocada para 110V, para utilizarmos o refrigerador.P3 707	R\$ 478,20	CONCLUÍDO EM 19/02/2026
68	2019146375	Interruptor caindo, podendo ocasionar curto. P1 3° andar.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
69	2019146387	Solicitamos, por gentileza, uma revisão técnica no Nobreak instalado no Scanner/Digitalizadora da Biblioteca. Segundo relatos, o aparelho está desligando automaticamente após pouco tempo de uso	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
70	2019146414	Remoção de motores na central de gases no p1, ao lado esquerdo da cafeteria. Os motores serão guardados no almoxarifado da engenharia	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/01/2026
71	2019146517	Duas lâmpadas piscando na sala 1B da Central Analítica. Prédio 1	R\$ 41,24	CONCLUÍDO EM 15/01/2026
72	2019146536	Realizar a verificação das tomadas conforme a demanda dos micro-ondas e efetuar a instalação de tomadas de 20 A.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 02/02/2026
73	2019146537	Lâmpada piscando.	R\$ 30,93	CONCLUÍDO EM 15/01/2026
74	2019146554	Solicitamos a instalação de iluminação no forro do prédio da Obra da Conceição.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/01/2026
75	2019146581	Solicito a instalação de novos pontos de tomada na sala, considerando que a quantidade atual é insuficiente para atender às necessidades do setor, sendo necessário o uso constante de réguas de energia. P2 02, SALA SEGURANÇA	R\$ 466,55	CONCLUÍDO EM 02/02/2026
76	2019146600	A tomada não está funcionando. Foi feita uma verificação no sábado e ficaram de voltar na segunda para realizar uma nova verificação. Guarita 2.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 19/01/2026
77	2019146607	Instalação de novo suporte e luminária. Guarita 1 - Ala Norte	R\$ 4,50	CONCLUÍDO EM 26/01/2026
78	2019146622	aplicação de tomadas fixas na recepção. P3	R\$ 313,88	CONCLUÍDO EM 19/01/2026
79	2019146658	P1: Térreo Ban. Masculino = tomada sem espelho. 3° andar Hall = tomada dupla solta. 5° andar Ban. Fem. = tomada sem espelho. P2:	R\$ 362,45	CONCLUÍDO EM 26/01/2026

		Térreo banheiro fem. = tomada sem espelho. 2° andar ban. feminino = tomada sem espelho. P3: 4° andar Ban. Fem. = espaço para tomada com cabos aparente.		
80	2019146666	Verificação dos dois aparelhos de telefone existentes na sala. P1 Sala 607	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 26/02/2026
81	2019146702	Solicito avaliação e adequação do quadro de alimentação dos equipamentos de refrigeração da biblioteca, pois conforme informação constante no relatório do sistema de climatização da biblioteca, elaborado pelo eng. mecânico, o quadro necessita de ajustes, visto que está funcionando em condições inseguras.	R\$ 939,35	CONCLUÍDO EM 10/02/2026
82	2019146724	Um terço das luzes do laboratório não acende devido a um defeito no interruptor triplo. O reparo é necessário, pois as lâmpadas estão localizadas acima da área de inclusão de peças do laboratório de patologia, onde são manipulados materiais muitas vezes milimétricos, exigindo boa iluminação. P3 514	R\$ 25,97	CONCLUÍDO EM 02/02/2026
83	2019146734	Solicitamos, gentilmente, o apoio da equipe de manutenção para realizar ajustes na iluminação do Espaço de Artes, em função da próxima exposição. Informamos que o início da montagem está previsto para quinta-feira à tarde.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 24/01/2026
84	2019146766	Ponto lógico sem sinal 819 p2	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/02/2026
85	2019146800	avaliação em uma tomada Sala 218 NAP p1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 26/01/2026
86	2019146828	O ponto PT03 na sala 100D prédio 1 não está funcionando.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 27/01/2026
87	2019146833	Desinstalação de capela Sala 304, laboratório de Biologia Molecular p3	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 29/01/2026
88	2019146848	Tomada 220w da sala de resíduos não está funcionando	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 29/01/2026
89	2019146851	Verificar situação e reativar o gerador do P2. Conforme relato do encarregado Marcelo, durante os testes houve um rompimento nas mangueiras do fluido de refrigeração.	R\$ 1487,92	CONCLUÍDO EM 26/01/2026
90	2019146856	Avaliação de circuito ou quadro de energia EPICLIN, sala 702 do P3.		Em andamento
91	2019146968	Boa tarde, solicito a troca do ramal 8862 da sala 604 para a sala 602.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 12/02/2026
92	2019146969	Boa tarde, solicito a instalação do ramal 8841 na sala 604. P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 12/02/2026
93	2019147011	Várias tomadas tanto no padrão antigo como no padrão novo estão desligadas/ não funcionam. Trocar todas as tomadas para o padrão novo e reativar as tomadas. P1 Sala 202	R\$ 739,81	CONCLUÍDO EM 09/02/2026

94	2019147024	Solicito a instalação de um circuito bifásico 220V para alimentação de equipamento de uso específico (Nobreak 6 kVA). Especificações técnicas: Tensão: 220V bifásico Disjuntor (DJ) de proteção: 40A Condutores: cabos de 6 mm ² Origem do circuito: QD3 da rede comum	R\$ 1268,43	CONCLUÍDO EM 13/02/2026
95	2019147029	Um dos pontos de rede da Procuradoria demora uns 10 min para funcionar após inicialização do computador.P1 506	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/02/2026
96	2019147078	Ramal está mudo. P3 714	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 04/02/2026
97	2019147103	solicitamos a revisão e substituição das lâmpadas queimadas do Salão Nobre	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 24/02/2026
98	2019147119	Configuração do ramal 8805 nos telefones anteriormente correspondentes ao ramal 8907 - 100F.1/P1	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 23/02/2026
99	2019147158	Cabos elétricos aparente, sem adequada vedação. Segue locais abaixo: PRÉDIO 1: Subsolo - ban. feminino -> sensor de luz sem a tampa de proteção, cabos aparentes; PRÉDIO 2: 3° andar - ban. masculino, sala 311 -> fios elétricos da luminária aparente; 3° andar - hall da entrada dos banheiros -> fios elétricos aparente.	R\$ 0	Solicitado Fechamento 23/02
100	2019147208	Reafixar o refletor localizado na parede externa próximo ao cubículo de eletricidade	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 29/01/2026
101	2019147216	precisamos ajustar o equipamento de nobreak alocado no setor de sorologia de nosso laboratório. Verificamos que ele não está ligando. P3 702.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 10/02/2026
102	2019147264	Precisamos de wi-fi no ponto eletrônico com urgência, pois hoje o antigo quebrou. P3 415 Endereço IP 192.168.43.100	R\$ 0	CONCLUÍDO
103	2019147233	portão do estacionamento da G2 esta com problema para abrir e fechar	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/02/2026
104	2019147340	Solicito conserto ou troca do interfone da reitoria. O equipamento foi retirado hoje para testes no escritório da empresa especializada. Demanda com emergência.	R\$ 740,00	CONCLUÍDO EM 10/02/2026
105	2019147366	As lâmpadas não estão queimadas, acendem e apagam (problema no interruptor ou fiação?) P3 TÉRREO	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 03/02/2026
106	2019147406	Quatro lâmpadas do banheiro do andar térreo estão queimadas. Apenas uma está em funcionamento. Banheiro do andar térreo. Prédio Arquivo.		VERIFICAR
107	2019147413	Várias lâmpadas queimadas e algumas piscando e estalando no térreo do Prédio 3. Local está bastante escuro.	R\$ 4.103,60.	CONCLUÍDO EM 11/02/2026

108	2019147416	Portão da guarita 01 esta com problema no rolamento	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/02/2026
109	2019147424	Solicito a realização dos seguintes serviços elétricos: 1. Troca de duas tomadas de 127V para 220V, com capacidade de 20 amperes; 2. Alteração da tomada 220V atualmente com 10 amperes para 20 amperes.	R\$ 84,60	CONCLUÍDO EM 24/02/2026
110	2019147427	O disjuntor responsável pela iluminação de emergência do 4º andar do Prédio 1 encontra-se desarmado e, ao ser rearmado, desarma novamente. Diante disso, a ala norte permanece sem iluminação de emergência, sendo necessário reparo imediato.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/02/2026
111	2019147451	3 lâmpadas queimaram na nossa sala. P1 104	R\$ 130,80	Solucionado em 20/02
112	2019147461	Solicitamos a instalação de tomadas em padrão novo nas bancadas do laboratório 305 p1.	R\$ 228,22	CONCLUÍDO EM 23/02/2026
113	2019147475	Manutenção do gerador do p1.	R\$ 8763,06	CONCLUÍDO EM 18/02/2026
114	2019147480	Informamos que hoje (30/01) foi reinstalado o porteiro eletrônico no corredor da Reitoria, após conserto/troca. Ele se comunica com o interfone, mas não está funcionando o acionamento da porta para abri-la.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 09/02/2026
115	2019147564	Banheiro está sem iluminação, apenas uma lâmpada liga. PRÉDIO 3: 5º ANDAR - BAN. FEMININO.	R\$ 95	CONCLUÍDO EM 16/02/2026
116	2019147603	uma lâmpada queimada no corredor que dá acesso a rampa do 4º andar do Prédio 2, ao lado do Museu de Anatomia	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 24/02/2026
117	2019147642	Problema em ramal/telefone difícil de ouvir a ligação. 106B, Prédio 3	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/02/2026
118	2019147645	Ponto lógico "B-20" na sala 606 do P-3 está com defeito.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 19/02/2026
119	2019147648	PRÉDIO 1: Térreo corredor - tomada dupla sem espelho; 3º andar - Ban. masculino - tomada sem espelho; 5º andar - corredor - tomada sem espelho; PRÉDIO 3: 5º andar - ban. feminino (510) - tampa da tomada no espelho está solta/inadequada; 6º andar - ban. masculino - tampa da tomada no espelho está caindo;	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 18/02/2026
120	2019147655	os refletores na parte final da exposição do Museu da Anatomia estão desligados, deixando as peças escuras. As outras luzes estão todas ligadas, apenas os refletores apresentam este problema.	R\$ 10,31	CONCLUÍDO EM 24/02/2026
121	2019147660	Solicito a ativação do ponto lógico D20. Sala 802B/P3.	R\$ 0	CONCLUÍDO
122	2019147762	Portão da guarita 2 não está abrindo/fechando com o controle.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 13/02/2026

123	2019147798	Solicita-se, em caráter URGENTE, a verificação e manutenção do motor da guarita 2, o qual encontra-se inoperante. Ressaltamos que o equipamento é essencial para o funcionamento do portão e de uso contínuo, sendo indispensável para o andamento das atividades no local.	R\$ 427,89	Em andamento
124	2019147917	Lâmpadas queimadas nos banheiros masculinos do 5º e 4º andares do Prédio 3 e nos banheiros femininos do 4º andar e térreo do mesmo prédio.	R\$ 119,00	CONCLUÍDO EM 23/02/2026
125	2019147965	Venho por meio deste solicitar o reparo de uma canaleta que se desprendeu na sala/setor, deixando a fiação exposta. P1 600A	R\$ 38	CONCLUÍDO EM 19/02/2026
126	2019147971	O sensor do banheiro masculino não está funcionando. P2 606	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 19/02/2026
127	2019147991	Solicito, por gentileza, que seja trocada a lâmpada do toailete da Reitora (sala 502), porque a atual tem pouca luminosidade.		Em andamento
128	2019148005	Alteração de ponto de tomada no fundo da sala 314 (sala de aula) prédio 1. Prolongamento utilizando canaleta aparente e inclusão de tomada de sobrepor para alimentação do carro carregador de notebook. O carro já está no novo lugar.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 24/02/2026
129	2019148028	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS GERADORES DO P2 E P3.	R\$ 700,19	Em andamento
130	2019148038	Solicito verificação em três "postes" de luminária que não estão acendendo na Praça dos Cubos.		Em andamento
131	2019148093	o disjuntor do pass troug frio do RU não está funcionando.	R\$ 0	CONCLUÍDO EM 24/02/2026
132	2019148106	Lâmpadas queimadas no andar 2 do p1 no salão nobre. 1ª foto: na entrada do mezanino; 2ª foto : no corredor ao lado do mezanino. E 3 lâmpadas queimadas nas laterais		Em andamento
133	2019148116	P2 132 8757		VERIFICAR
134	2019148162	avaliação de ponto de internet. 514 p3.		VERIFICAR
135	2019148168	lâmpadas queimadas na copa, andar 5 , p1	R\$ 0	Solucionado 27/02
136	2019148232	Na sala 208, na ilha de quatro mesas à esquerda da porta de entrada da sala (a ilha que tem uma mesa com uma cadeira amarela), não temos energia elétrica em nenhuma das duas réguas que abastecem os computadores, portanto, nenhum está ligando. Não temos acesso à fonte de energia para verificar. As fontes de energia estão atrás do mobiliário o qual é muito pesado para mover.		VERIFICAR
137	2019148263	Instalar: gaiola de projetor na sala 415. (Retirar a Gaiola no Apoio Salas); distribuidor HDMI. (Retirar o distribuidor no Apoio Salas);	R\$ 0	Solucionado 27/02

		cabo HDMI. (Retirar o cabo no Apoio Salas); um ponto de energia para o projetor.		
138	2019148287	Verificar aterramento dos circuitos dos elevadores sociais do P3.		VERIFICAR
139	2019148303	Lâmpada piscando, lâmpada queimada.P1 002		VERIFICAR
140	2019148305	Lâmpada piscando na sala (do conjunto que está cima da cafeteira) sala 401 A P1		VERIFICAR
141	2019148322	Substituição de 06 lâmpadas queimadas no Laboratório 301 P1		VERIFICAR
142	2019148334	Precisamos de manutenção do sistema elétrico de acionamento da cortina na 814C.		VERIFICAR
143	2019148342	falta de energia em uma das tomadas da bancada.		VERIFICAR
144	2019148347	substituição de 03 lâmpadas que não estão apresentando funcionamento adequado na Sala 302. P1		VERIFICAR
145	2019148361	As instalações de tomada da foto na área de lavagem foram desativadas, sem energia elétrica, gostaríamos de retirar essas instalações dessa área visto ao acúmulo frequente de mofo e a falta de utilização dos mesmos. RU		VERIFICAR
146	2019148377	Trocar as lâmpadas da sala 415 por tecnologia LED. P1		VERIFICAR
147	2019148388	verificação do nobreak utilizado junto ao scanner da Biblioteca. Ele não está ligando, impossibilita o uso do equipamento.	R\$ 0	Solicitado Fechamento 26/02
148	2019148396	a verificação, troca e os devidos ajustes nas tomadas localizadas no térreo do Arquivo, Precisamos utilizá-las para ligar os aparelhos desumidificadores.		VERIFICAR
149	2019148420	solicito com urgência a instalação do suporte no gesso para o equipamento de WIFI na sala nova da biblioteca	R\$ 0	Solucionado 27/02
Total investido pela empresa até 02/03/2026:			R\$ 114.588,17	

Para o cálculo do total investido pela empresa foram **desconsiderados** os valores indicados nos chamados os quais entraram na medição de Dezembro de 2025. Medição de Janeiro não recebida até a data de 26/02/2026. E, excluídos do relatório os chamados de Outubro e Novembro de 2025, os quais entraram na medição dos respectivos meses.

Letícia Bortoluzzi
Engenheira Eletricista
CREA-RS 258.482