

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 14-01-2021 12:49	Por: Camila Bittencourt da Silva
Última atualização: 16-02-2021 16:07 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 29-01-2021 12:49
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Instalações hidrossanitárias
Status: Fechado- 16-02-2021 16:07	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Camila Bittencourt da Silva	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	

Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço:

- 1) Categorias: : Instalações hidrossanitárias
- 2) Instalações Hidrossanitárias: : Ajuste/troca em instalação
- 3) Selecione a estrutura (ajuste): : Caixa de esgoto/caixa d'água/tanque
- 4) Mais detalhes: :

Nivelar o piso das 3 caixas pluviais do corredor lateral do prédio 1 (1 ao lado da Anatomia, 1 em frente à porta de vidro do subsolo e 1 em frente à guarita 1), como já foi realizado nas caixas do pátio (mesma especificação técnica), para evitar acúmulo de água no fundo das caixas.

Em caso de dúvidas, acionar a Engenharia.

5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido:

6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1

7) Andar: : SUBSOLO

8) Ala: : Norte

9) Número/nome do local: : Pátio (corredor lateral do prédio 1)

10) Ramal ou celular: : 8769

Acompanhamentos: 5

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	11-02-2021 09:42	Aline Chaves Valencio
Comentários: SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema:Nivelar o piso das 3 caixas pluviais do corredor lateral do prédio 1 (1 ao lado da Anatomia, 1 em frente à porta de vidro do subsolo e 1 em frente à guarita 1), como já foi realizado nas caixas do pátio (mesma especificação técnica), para evitar acúmulo de água no fundo das caixas. Descrição da solução: Foi realizado conforme o o solicitado Técnico(s) responsável(is) pela solução: Jorge- oficial de manutenção O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação.		
E-Mail	25-01-2021 15:00	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE) Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. O orçamento aprovado é da empresa MADEIREIRA 44, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.		
E-Mail	25-01-2021 07:39	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 – ORÇAMENTAÇÃO (para os casos em que a compra de materiais for necessária) Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.		
E-Mail	25-01-2021 07:39	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários:		

E-Mail	14-01-2021 16:09	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em “Mais informações” no cabeçalho do formulário.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 10

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
levantamento 20190772225012021.pdf	UFCSPA	levantamento 20190772225012021.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600e9f6e5f47f9.07741937#	25-01-2021 07:39
547008 fenix.pdf	UFCSPA	547008 fenix.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600e9fa4149074.15135179#	25-01-2021 07:39
OR_030000004443_003.pdf	UFCSPA	OR_030000004443_003.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600e9fab9bd7c3.52551399#	25-01-2021 07:39
PHENIX (2).pdf	UFCSPA	PHENIX (2).pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-600e9fb7221834.18521970#	25-01-2021 07:39
WhatsApp Image 2021-01-22 at 15.20.30 (1).jpeg	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-01-22 at 15.20.30 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-600e9fce3d5703.39724920#	25-01-2021 07:39
WhatsApp Image 2021-01-22 at 15.20.30.jpeg	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-01-22 at 15.20.30.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-600e9fd3ad2118.66842769#	25-01-2021 07:39
FAC OS 2019077222.xlsx	UFCSPA	FAC OS 2019077222.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-600e9fe05fdf34.07838184#	25-01-2021 07:39
CAIXA 2019077222 (1).jpeg	UFCSPA	CAIXA 2019077222 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-602525ffdc4920.06488689#	11-02-2021 09:42
CAIXA 2019077222 (2).jpeg	UFCSPA	CAIXA 2019077222 (2).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-602526057812a4.72831797#	11-02-2021 09:42
NF 44.pdf	UFCSPA	NF 44.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6025261b5cb9f2.39164258#	11-02-2021 09:42

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Custo					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
COMPRA				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,98	R\$ 163,98
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 163,98	R\$ 163,98