

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 22-02-2021 15:12	Por: Emerson Alex da Silveira Silva
Última atualização: 19-03-2021 19:24 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 09-03-2021 15:12
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Serviços demandados
Status: Fechado- 19-03-2021 19:24	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Emerson Alex da Silveira Silva	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	

Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço:

- 1) Categorias: : Instalações civis e estruturais
- 2) Instalações civis e estruturais: : Outros
- 3) Mais detalhes: :

Foi observado que o corrimão na passarela da entrada do anexo 2 está danificado, apresentando risco de corte ou infecção por tétano, pois o metal está enferrujado.

Foi aplicado uma fita isolante para atenuar os riscos.

Att, bombeiro Lucas Greskoviak.

- 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido:
- 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2
- 6) Andar: : 1º ANDAR
- 7) Número/nome do local: : passarela de entrada
- 8) Ramal ou celular: : 8909

Acompanhamentos: 5

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	16-03-2021 16:39	Aline Chaves Valencio
Comentários: SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema:Foi observado que o corrimão na passarela da entrada do anexo 2 está danificado, apresentando risco de corte ou infecção por tétano, pois o metal está enferrujado. Foi aplicado uma fita isolante para atenuar os riscos. Descrição da solução: Foi feito a solda no corrimão , e pintura. Técnico(s) responsável(is) pela solução: Jorge - Oficial de manutenção O serviço foi concluído, conforme o solicitado		
E-Mail	05-03-2021 11:06	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE) Há disponibilidade orçamentária para a contratação de serviços demandados. O orçamento aprovado é da empresa SERRALHERIA POLIFER, que apresenta proposta mais vantajosa para a Administração.		
E-Mail	05-03-2021 08:56	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: Aguardando aprovação		
E-Mail	05-03-2021 08:54	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 – ORÇAMENTAÇÃO Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.		

E-Mail	23-02-2021 09:31	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em “Mais informações” no cabeçalho do formulário.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 9

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	1241a5da-a872-4ac5-9439-ea3ef3663810.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-6033f405878772.74686982#	22-02-2021 15:12
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	d7f78dbe-fe4c-4c35-bf62-25a5c53ef718.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-6033f40594d538.39669311#	22-02-2021 15:12
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	31906156-d6ed-41a4-9034-5806ea64a587.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-6033f405a32184.07155014#	22-02-2021 15:12
LEV. PI (8098) 05032021.pdf	UFCSPA	LEV. PI (8098) 05032021.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60421b245f2673.62188245#	05-03-2021 08:54
ORÇ. SERR. TECNOFER (PI 8098).pdf	UFCSPA	ORÇ. SERR. TECNOFER (PI 8098).pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60421b51216423.79889851#	05-03-2021 08:54
ORÇ. SERR. POLIFER (PI 8098).pdf	UFCSPA	ORÇ. SERR. POLIFER (PI 8098).pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60421b565d4f49.60928007#	05-03-2021 08:54
ORÇ. SERR. BENTO GONÇALVES (PI 8098).pdf	UFCSPA	ORÇ. SERR. BENTO GONÇALVES (PI 8098).pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60421b5b0e56c0.61130116#	05-03-2021 08:54
FAC MATERIAIS serviços de serralheria p2.xlsx	UFCSPA	FAC MATERIAIS serviços de serralheria p2.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-60421b75922984.76571477#	05-03-2021 08:54
SERRALHERIA POLIFER 2021-19 CORRIMAO.pdf	UFCSPA	SERRALHERIA POLIFER 2021-19 CORRIMAO.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60510963712191.54672379#	16-03-2021 16:39

Solução: 1

Resolvido: O serviço demandado foi realizado de acordo com as especificações técnicas solicitadas.

--

Custo					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
MÃO DE OBRA DEMANDADA				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00