

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 08-03-2021 15:55	Por: Camila Bittencourt da Silva
Última atualização: 15-03-2021 07:03 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 23-03-2021 15:55
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Instalações hidrossanitárias
Status: Fechado- 15-03-2021 07:03	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Camila Bittencourt da Silva	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Instalações hidrossanitárias 2) Instalações Hidrossanitárias: : Ajuste/troca em instalação 3) Selecione a estrutura (ajuste): : Descarga 4) Mais detalhes: : Segundo relato da encarregada da ONDREPSB, no vestiário feminino do 2º andar do prédio 2, há 2 descargas estragadas. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2 7) Andar: : 2º ANDAR 8) Número/nome do local: : Vestiário feminino - terceirizados 9) Ramal ou celular: : 8769	

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	09-03-2021 17:34	Aline Chaves Valencio
Comentários: SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema:Segundo relato da encarregada da ONDREPSB, no vestiário feminino do 2º andar do prédio 2, há 2 descargas estragadas. Descrição da solução: Foi feito a troca de kit do acionamento da descarga Técnico(s) responsável(is) pela solução: Daniel - Hidráulico O serviço foi concluído, conforme o solicitado.		
E-Mail	09-03-2021 17:23	Aline Chaves Valencio
Comentários: LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA Descrição do problema:Segundo relato da encarregada da ONDREPSB, no vestiário feminino do 2º andar do prédio 2, há 2 descargas estragadas. Descrição da solução: Foi feito a troca de kit do acionamento da descarga Técnico (s) responsável (is) pela solução: Daniel - Hidráulico A realização do serviço envolve: (X) Material do estoque mínimo – atendimento imediato; (x) Material do estoque reaproveitável – atendimento conforme disponibilidade de PREF ou CENG; () Necessidade de compra de material – acréscimo de 07 dias no prazo de atendimento para apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Manutenção Predial.		
E-Mail	09-03-2021 08:53	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: serviço em atendimento		
E-Mail	08-03-2021 16:30	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS.		

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em “Mais informações” no cabeçalho do formulário.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 2

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF LAMPIÃO 28430.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-5fa3eacc732f9.98156517#	28-12-2020 17:23
FAC MATERIAIS ESTOQUE MININO -VESTIARIO P2.xlsx	UFCSPA	FAC MATERIAIS ESTOQUE MININO -VESTIARIO P2.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-6047db9e1ccca7.35688115#	09-03-2021 17:34

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Custo					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
ESTOQUE MINIMO				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 47,50
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 47,50