

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 12-03-2021 09:48	Por: Juliana Comerlato
Última atualização: 18-03-2021 19:20 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 27-03-2021 09:48
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Instalações civis e estruturais
Status: Fechado- 18-03-2021 19:20	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Juliana Comerlato	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	

Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço:

1) Categorias: : Instalações civis e estruturais

2) Instalações civis e estruturais: : Outros

3) Mais detalhes: :

Gostaríamos de solicitar uma contenção para cilindro de CO2 localizado na sala 104, andar térreo, prédio 3. O cilindro do UF 05 está sem contenção e sabemos da importância da mesma para evitarmos quaisquer intercorrências advindas de um equipamento solto. Os UFs localizados nesta sala pertencem ao laboratório Epiclin (sala 702, prédio 3), coordenado pela professora Eliana Wendland. Qualquer dúvida, estaremos à disposição para esclarecimentos no ramal 8715.

4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido:

5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3

6) Andar: : 1º ANDAR

7) Número/nome do local: : sala 104 (ultrafreezers)

8) Ramal ou celular: : 8715 / (51) 991941349

Acompanhamentos: 3

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	15-03-2021 09:31	Aline Chaves Valencio

Comentários: SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO

Descrição do problema:Gostaríamos de solicitar uma contenção para cilindro de CO2 localizado na sala 104, andar térreo, prédio 3. O cilindro do UF 05 está sem contenção e sabemos da importância da mesma para evitarmos quaisquer intercorrências advindas de um equipamento solto. Os UFs localizados nesta sala pertencem ao laboratório Epiclin (sala 702, prédio 3), coordenado pela professora Eliana Wendland. Qualquer dúvida, estaremos à disposição para esclarecimentos no ramal 8715.

Descrição da solução: Foi instalado correte de contenção no cilindro

Técnico(s) responsável(is) pela solução: Ricardo - Marceneiro

O serviço foi concluído, conforme o solicitado.

E-Mail	15-03-2021 09:25	Aline Chaves Valencio
--------	------------------	-----------------------

Comentários: LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA

Descrição do problema:Gostaríamos de solicitar uma contenção para cilindro de CO2 localizado na sala 104, andar térreo, prédio 3. O cilindro do UF 05 está sem contenção e sabemos da importância da mesma para evitarmos quaisquer intercorrências advindas de um equipamento solto. Os UFs localizados nesta sala pertencem ao laboratório Epiclin (sala 702, prédio 3), coordenado pela professora Eliana Wendland. Qualquer dúvida, estaremos à disposição para esclarecimentos no ramal 8715.

Descrição da solução: Foi instalado correte de contenção no cilindro

Técnico(s) responsável(is) pela solução:

A realização do serviço envolve:

() Material do estoque mínimo – atendimento imediato;

(x) Material do estoque reaproveitável – atendimento conforme disponibilidade de PREF ou CENG;

() Necessidade de compra de material – acréscimo de 07 dias no prazo de atendimento para apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

E-Mail	12-03-2021 09:58	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em “Mais informações” no cabeçalho do formulário.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Custos: Nenhum item para ser mostrado