

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 21-05-2021 10:33	Por: Carlos Henrique Velho Vivian
Última atualização: 11-06-2021 07:59 por Carlos Henrique Velho Vivian	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 05-06-2021 10:33
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica
Status: Fechado- 11-06-2021 07:59	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Carlos Henrique Velho Vivian	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial - COMPRAS	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Solicito a instalação da tampa de eletrocalha e da proteção em acrílico da partes vivas energizadas, conforme padrão do P3, no CD alimentado pelo gerador dentro do Biotério. Foto em anexo. Prazo normal. 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 6) Andar: : 4º ANDAR 7) Número/nome do local: : Biotério 8) Ramal ou celular: : 8890	

Acompanhamentos: 11

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	11-06-2021 07:59	Carlos Henrique Velho Vivian
Comentários: Solução aprovada		
E-Mail	10-06-2021 13:32	Carlos Henrique Velho Vivian
Comentários: O chamado pode ser encerrado.		
E-Mail	10-06-2021 11:07	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 A – SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema: Solicito a instalação da tampa de eletrocalha e da proteção em acrílico Descrição da solução: Foi efetuada a colocação da tampa acrílica de proteção e a tampa da eletrocalha. Técnico(s) responsável(is) pela solução: Roque O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação. *Observações (opcional): _____		
E-Mail	09-06-2021 16:20	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Desta NF da lâmpada 30079 somente o itens numero 4,5,6 - R\$ 14,00		
E-Mail	04-06-2021 16:35	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Chegada do material, programado até 08/06/21 a conclusão.		
E-Mail	31-05-2021 20:27	Evandro de Assunção dos Santos

Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)

Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. O orçamento aprovado é da empresa BRASCRILL, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.

E-Mail	31-05-2021 13:48	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 8 – ORÇAMENTAÇÃO

Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

*Inserir anexos em "Documentos".

E-Mail	31-05-2021 08:18	Diolinei Alves
--------	------------------	----------------

Comentários: LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA

Descrição do problema:

Medição de tampa e fechamento em Policarbonato.

Descrição da solução:

Estamos orçando a proteção de policarbonato para o fechamento do quadro.

Técnico(s) responsável(is) pela solução:

A realização do serviço envolve:

() Material do estoque mínimo – atendimento imediato;

() Material do estoque reaproveitável – atendimento conforme disponibilidade de PREF ou CENG;

(x) Necessidade de compra de material – acréscimo de 07 dias no prazo de atendimento para apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

E-Mail	25-05-2021 08:22	Diolinei Alves
--------	------------------	----------------

Comentários: Ronaldo designado para o serviço.

E-Mail	24-05-2021 11:22	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 0 - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO

A empresa Phênix, responsável pela manutenção predial da UFCSPA, confirma o recebimento do chamado na data de hoje. De acordo com o prazo estabelecido na classificação da demanda, a equipe técnica se dirigirá ao local para a primeira verificação do problema.

E-Mail	24-05-2021 11:20	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em "Mais informações" no cabeçalho do formulário.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 10

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	CD gerador biotério.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60a7b6ac50f1b9.11562912#	21-05-2021 10:33
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF brascril PI 0582.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60ba8047bcb1a5.82857195#	04-06-2021 16:34
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF FERRAGEM LAMPIÃO - PI 8184 0582.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60c1145aba3390.97230868#	09-06-2021 16:19
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Foto CD acrílico PI 0582.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60c21bdc087f45.90398510#	10-06-2021 11:04

Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Foto Cd acrílico Pi 0582 -1.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60c21bdc0c83e9.05541609#	10-06-2021 11:04
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Foto CD acrílico PI 0582-2.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60c21bdc109239.84730260#	10-06-2021 11:04
FAC MATERIAIS PI - 080582.xlsx	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI - 080582.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-60b5120e5cbea4.00822856#	31-05-2021 13:48
ORÇAMENTO ACRICENTER PI - 080582.pdf	UFCSPA	ORÇAMENTO ACRICENTER PI - 080582.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60b5121ee9dd96.24891192#	31-05-2021 13:48
ORÇAMENTO CIA DO ACRILICO PI - 080582.pdf	UFCSPA	ORÇAMENTO CIA DO ACRILICO PI - 080582.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60b51224d87d45.61587889#	31-05-2021 13:48
ORÇAMENTO BRASCRILO PI - 080582.pdf	UFCSPA	ORÇAMENTO BRASCRILO PI - 080582.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60b5132c96ec99.65422969#	31-05-2021 13:48

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial e da vistoria técnica realizada pela Coordenação de Engenharia, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Soluce approved on 2021-06-11 07:59:43

Custos					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,00	R\$ 88,00
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102,00	R\$ 102,00