

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 07-06-2021 10:35	Por: Juliana Comerlato
Última atualização: 15-07-2021 21:51 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 22-06-2021 10:35
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Elétrica
Status: Fechado- 15-07-2021 21:51	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Juliana Comerlato	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial - COMPRAS	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Elétrica 2) Elétrica: : Outros 3) Mais detalhes: : Bom dia. Gostaria de solicitar a avaliação e instalação de duas tomadas na bancada do laboratório. Obrigado. 4) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3 6) Andar: : 7º ANDAR 7) Número/nome do local: : 702 8) Ramal ou celular: : 8715	

Acompanhamentos: 13

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	09-07-2021 10:51	Carlos Henrique Velho Vivian
Comentários: 3 A – VISTORIA TÉCNICA DE ACORDO COM SERVIÇO REALIZADO Vistoria técnica está de acordo com o apresentado pela contratada da manutenção predial.		
E-Mail	07-07-2021 15:26	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 B – SERVIÇO QUE REQUER VISTORIA TÉCNICA: CONCLUÍDO O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação e aguarda vistoria da fiscalização técnica. *Observações (opcional): _____		
E-Mail	07-07-2021 15:26	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 A – SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema: instalação de duas tomadas na bancada do laboratório. Descrição da solução: Foi efetuada a infra de 02 tomadas 220v, uma 10A e outra 20A e duas tomadas 127v. Técnico(s) responsável(is) pela solução: Roque O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação. *Observações (opcional): _____		
E-Mail	02-07-2021 16:36	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Desta NF da Plenobras o valor é de R\$ 312,00		

E-Mail	24-06-2021 18:33	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)		
Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. O orçamento aprovado é da empresa PLENOBRÁS, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.		
E-Mail	24-06-2021 08:20	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 – ORÇAMENTAÇÃO		
Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.		
*Inserir anexos em “Documentos”.		
E-Mail	22-06-2021 10:39	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 6 B – LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA		
Descrição do problema: instalação de duas tomadas na bancada do laboratório.		
Descrição da solução:		
Instalação de tomadas (02) na bancada do laboratório.		
Técnico(s) responsável(is) pela solução: Roque		
A realização do serviço envolve:		
() Material do estoque mínimo – atendimento imediato;		
() Material do estoque reaproveitável – atendimento conforme disponibilidade de PREF ou CENG;		
(x) Necessidade de compra de material – acréscimo de 07 dias no prazo de atendimento para apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Manutenção Predial.		
E-Mail	18-06-2021 15:35	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 0 - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO		
A empresa Phênix, responsável pela manutenção predial da UFCSPA, confirma o recebimento do chamado na data de hoje. De acordo com o prazo estabelecido na classificação da demanda, a equipe técnica se dirigirá ao local para a primeira verificação do problema.		
E-Mail	18-06-2021 12:36	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO		
De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como PROGRAMADO – atendimento em até 30 DIAS. Caso seja identificada alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica, o prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa da contratada e aprovação da fiscalização.		
Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços demandados, adequações e melhorias (instalações ou readequações elétricas/lógicas/telefônicas causadas por mudanças de layout e/ou salas, por exemplo), além da disponibilidade do setor e da manutenção.		
Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.		
Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.		
E-Mail	17-06-2021 14:42	Carlos Henrique Velho Vivian
Comentários: 1 A – APROVAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA E/OU INTERESSE INSTITUCIONAL: ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS		
Solicitação de “adequações ou melhorias” APROVADA, pois possui viabilidade técnica e está de acordo com o interesse institucional.		
*Especificações técnicas para a realização do serviço (opcional):devem ser seguidas as orientações da fiscalização.		
E-Mail	17-06-2021 14:41	Carlos Henrique Velho Vivian
Comentários: Seguem as orientações para a instalação das novas tomadas desse chamado.		
Infelizmente as instalações chegaram ao limite e não há condições para expansão de tomadas futuras.		
Qualquer dúvida estou à disposição.		
E-Mail	07-06-2021 14:04	Carlos Henrique Velho Vivian
Comentários: Farei uma visita para avaliação nesta semana, visto que as instalações do lab. 702 estão próximas do limite.		
Meu cel. 982703231 para combinarmos o dia/horário.		
E-Mail	07-06-2021 11:24	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: ENCAMINHAMENTO À FISCALIZAÇÃO TÉCNICA: ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS		
O tipo de solicitação é classificado como “Adequações ou melhorias”. Portanto, encaminhamos à Coordenação de Engenharia para análise de viabilidade técnica e/ou interesse institucional para prosseguimento do serviço.		

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 14

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	702 P3.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60cb887d517808.80763123#	17-06-2021 14:38
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	levantamento materiais PI 2019081094.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60d1e7685bfb05.78704667#	22-06-2021 10:36
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF PLENOBRÁS PI 2019081522 - 081094.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60df6a882f7d71.27887463#	02-07-2021 16:35
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-07-07 at 14.57.31 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60e5eb5fb7fa07.73653634#	07-07-2021 14:58
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-07-07 at 14.57.31.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60e5eb5fbc9924.81996610#	07-07-2021 14:58
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-07-07 at 14.57.09.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60e5eb5fc07e70.86715626#	07-07-2021 14:58
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-07-07 at 14.57.10.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60e5eb5fcc2f93.34227651#	07-07-2021 14:58
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-07-09 at 10.42.55.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60e8524614dd68.23473305#	09-07-2021 10:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-07-09 at 10.42.56.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60e8524618c7c9.39354112#	09-07-2021 10:42
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-07-09 at 10.42.55 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-60e852461e4d51.57313031#	09-07-2021 10:42
FAC MATERIAIS PI 081094.xlsx	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 081094.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-60d469ae9a5987.83429158#	24-06-2021 08:20
ORÇAMENTO 3RW - PI 081094 - 081522.pdf	UFCSPA	ORÇAMENTO 3RW - PI 081094 - 081522.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60d469bd4f8c99.35877755#	24-06-2021 08:20
ORÇAMENTO PLENOBRÁS - PI 081094 - 081522.pdf	UFCSPA	ORÇAMENTO PLENOBRÁS - PI 081094 - 081522.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60d46a44559249.73415144#	24-06-2021 08:20
ORÇAMENTO	UFCSPA	ORÇAMENTO			application/pdf	#2049be8a-768175b3-60d	24-06-2021 08:20

PRÓELETRO - PI 081094 - 081522.pdf		PRÓELETRO - PI 081094 - 081522.pdf			n/pdf	46a52bfd927.80974205#	021 08:20
------------------------------------	--	------------------------------------	--	--	-------	-----------------------	-----------

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial e da vistoria técnica realizada pela Coordenação de Engenharia, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Custo					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312,00	R\$ 312,00