

Regular porta do armário da limpeza, ala sul  
Porta do banheiro 3A com cupim, ala sul  
Regular porta do banheiro masculino ala norte

**PAV2:**

Trocar hastes das janelas da copa dos servidores  
Trocar haste de uma janela do banheiro feminino ala norte  
Porte de acesso a ala sul, com cupim  
Falta mola na porta do banheiro feminino ala sul

**PAV4:**

Banheiro masculino com espelho quebrado ala sul  
Banheiro feminino com porta raspando no batente ala sul

**PAV5:**

Sala 516, parquet soltos

**PAV6:**

Batente solto na porta do banheiro feminino, ala norte

• **PRÉDIO 2**

**TÉRREO**

Regular abertura da janela sala 130

**PAV5:**

Saia das pias do banheiro masculino(514) soltas  
Porta do banheiro feminino(514) raspando no chão

**PRÉDIO 3**

**PAV5**

Regular porta do banheiro masculino(512).


**PAV8:**

Regular porta do banheiro PNE feminino

**CONSIDERAÇÕES:**

**Demandas realizadas no recesso, algumas ainda em andamento.**

- REPAROS EM TUBULAÇÃO DE GLP P3.(concluído)
- VERIFICAÇÃO DE INFILTRAÇÃO EM FRENTE AOS ELEVADORES P2(em andamento).
- VERIFICAÇÃO DE INFILTRAÇÃO NA SALA DA TELEFONIA (em andamento).
- REPAROS EM GERAL NO CORREDOR E NA SALA DOS CONSELHOS P1(concluído).
- REPARO EM FORRO DE GESSO DA SALA 613 P3.
- LIMPEZA DAS CALHAS DO SALÃO NOBRE E REDE PLUVIAL DO PRÉDIO 1



Eng.º Civil Artur de Borba Mallet