

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 06-04-2022 09:48	Por: Vivian Gonçalves Bragança
Última atualização: 19-04-2022 13:23 por Vivian Gonçalves Bragança	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 21-04-2022 09:48
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Adequações ou melhorias
Status: Fechado- 19-04-2022 13:23	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Vivian Gonçalves Bragança	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	

Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço:

1) Categorias: : Adequações ou melhorias

2) Adequações ou melhorias: : Novas instalações

3) Selecione uma ou mais opções (instalações): : Tomada

4) Forneça uma justificativa: : Local de refeição para a comunidade acadêmica.

5) Mais detalhes: : Bom dia,

A pedido da fiscalização técnica, solicito a instalação de 2 tomadas para micro-ondas no antigo restaurante do 9º pavimento do Prédio 2.

O engenheiro Carlos deve acompanhar o andamento do chamado e também determinar a localização das tomadas e circuitos.

Elas devem estar instaladas até o dia 25/04.

Obrigada.

6) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido:

7) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 2

8) Andar: : 9º ANDAR

9) Número/nome do local: : antigo restaurante

10) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção.

11) Ramal ou celular: : 8890

Acompanhamentos: 6

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	19-04-2022 13:23	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Solução aprovada		
E-Mail	18-04-2022 17:19	Denis Garcia Kroeff
Comentários: 3 A – VISTORIA TÉCNICA DE ACORDO COM SERVIÇO REALIZADO		
Vistoria técnica está de acordo com o apresentado pela contratada da manutenção predial.		
*Observações: Tomadas de 127 V foram instaladas em preto pois é a única cor disponível no padrão 20 A no momento.		
E-Mail	13-04-2022 16:04	José Edson Fantinel Cirne

Comentários: 11 A – SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO

Descrição do problema: Solicito a instalação de 2 tomadas para micro-ondas no antigo restaurante do 9º pavimento do Prédio 2.

Descrição da solução: Realizado a instalação de 2 tomadas para micro-ondas no antigo restaurante do 9º pavimento do Prédio 2.

Técnico(s) responsável(is) pela solução: Roque

O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação.

*Observações (opcional): _____

E-Mail	07-04-2022 16:51	Carlos Henrique Velho Vivian
--------	------------------	------------------------------

Comentários: O local é o marcado em amarelo.
No projeto constam tomadas dos circuitos C6 e C8 no local.
Caso as tomadas estejam de acordo (devem ser testadas), não há necessidade de nova instalação.

E-Mail	07-04-2022 08:00	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO

A empresa Phênix, responsável pela manutenção predial da UFCSPA, confirma o recebimento do chamado na data de hoje. De acordo com o prazo estabelecido na classificação da demanda, a equipe técnica se dirigirá ao local para a primeira verificação do problema.

E-Mail	06-04-2022 12:53	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como PROGRAMADO – atendimento até o dia 25 de abril de 2022. Caso seja identificada alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica, o prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa da contratada e aprovação da fiscalização.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços demandados, adequações e melhorias (instalações ou readequações elétricas/lógicas/telefônicas causadas por mudanças de layout e/ou salas, por exemplo), além da disponibilidade do setor e da manutenção.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 7

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	tomadas.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-624f4059109160.99453798#	07-04-2022 16:49
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Levantamento de materiais PI 2019090977.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-6256c64e8272f2.89755316#	13-04-2022 09:47
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	_FAC MATERIAIS ESTOQUE MININO OS 2019090977 (6) (3) (1).xlsx			application/zip	#2049be8a-768175b3-6256c6b8244472.41623214#	13-04-2022 09:48
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2022-04-08 at 17.21.48 (2).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-6256c6b84f79a8.00096666#	13-04-2022 09:48
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	IMG_0888.JPG			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-6256c6b852fcc4.33958999#	13-04-2022 09:48
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2022-04-13 at 15.59.40.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-62571e93691749.65158810#	13-04-2022 16:03
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2022-04-13 at 15.59.39.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-62571e936ce259.42926981#	13-04-2022 16:03

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial e da vistoria técnica realizada pela Coordenação de Engenharia, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Soluce approved on 2022-04-19 13:23:00

Custo					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
MATERIAL estoque minimo				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 916,01	R\$ 916,01
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 916,01	R\$ 916,01