

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 12-07-2021 10:44	Por: Vivian Gonçalves Bragança
Última atualização: 31-05-2022 15:36 por Vivian Gonçalves Bragança	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 27-07-2021 10:44
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Climatização e exaustão
Status: Fechado- 31-05-2022 15:36	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Vivian Gonçalves Bragança	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial - COMPRAS	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias : Climatização e exaustão 2) Climatização e exaustão : Capela de exaustão 3) Especifique o problema (capela): : instalação/troca de local 4) Mais detalhes : Após a manutenção verificar in loco que a tubulação de exaustão da capela do laboratório 306 do prédio 1 "some" a partir de um ponto, solicitamos que seja instalada nova tubulação e motor, que ficará na cobertura. Favor primeiramente incluir croqui do traçado da tubulação e também o dimensionamento do motor. Obrigada 5) Anexe uma foto : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio : Campus Central - Prédio 1 7) Andar : 3º ANDAR 8) Ala : Sul 9) Número/nome do local : 306 10) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular : 8890	

Acompanhamentos: 47

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	31-05-2022 15:36	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Solução aprovada		
E-Mail	30-05-2022 19:05	Denis Garcia Kroeff
Comentários: 3 A – VISTORIA TÉCNICA DE ACORDO COM SERVIÇO REALIZADO Vistoria técnica está de acordo com o apresentado pela contratada da manutenção predial.		
E-Mail	27-05-2022 17:44	Denis Garcia Kroeff
Comentários: Prezados, será vistoriado 30/05.		
E-Mail	27-05-2022 11:13	Karen Araujo Rodrigues
Comentários: SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO		
Descrição do problema: Instalação de nova tubulação de exaustão Descrição da solução: Instalação de motor e ventilador botoeiras contatora e disjuntor de proteção para complemento do sistema de exaustão. Técnico(s) responsável(is) pela solução: O serviço foi concluído, conforme o solicitado. *Observações (opcional):		

E-Mail	19-05-2022 09:31	Karen Araujo Rodrigues
Comentários: Valor a ser pago desta nota R\$618,20.		
E-Mail	28-04-2022 14:46	Carlos Henrique Velho Vivian
Comentários: O ponto de alimentação será no CD 37. Quanto à passagem do cabo, acredito que será somente pela circulação e sala 306, podendo ser agendado direto com o laboratório.		
E-Mail	25-04-2022 09:57	Victor Hugo Reis Macedo
Comentários: Necessário acesso nas salas 306 e 305 para possibilitar a passagem do cabo de alimentação elétrico. Necessário apontar o ponto de alimentação do motor trifásico (1 CV e de corrente de consumo 3,5A).		
E-Mail	20-04-2022 08:14	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: ainda não está concluído vamos finalizar a parte de alimentação do motor e comando de acionamento		
E-Mail	18-04-2022 14:32	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: O serviço foi concluído?		
E-Mail	11-04-2022 10:15	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Prezados, solicitamos que as datas de início e de fim sejam informadas para que possamos informar à equipe do laboratório.		
E-Mail	08-04-2022 10:49	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 8 B - PRAZO DE ENTREGA DE MATERIAIS/SERVIÇOS E TEMPO DE EXECUÇÃO Data de compra / Contratação de serviço: 28 / 01 / 22 ; Previsão de entrega dos materiais: 04 / 04 / 2022 ; ou XX dias; Tempo de execução dos serviços: 10 dias úteis Portanto, solicitamos extensão do prazo total para conclusão dos serviços em XX dias, ou seja, para 19 / 04 / 2022 .		
E-Mail	05-04-2022 14:28	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: O material foi entregue? Qual a previsão de execução?		
E-Mail	24-01-2022 10:12	Cristiane Bolina da Cunha
Comentários: Aprovado o orçamento do exaustor, pelo menor valor.		
E-Mail	21-01-2022 09:11	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.		
E-Mail	19-01-2022 11:58	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Aguardamos os orçamentos do novo motor até o dia 26/01.		
E-Mail	13-01-2022 09:11	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: Prezados informamos que o processo de orçamentação de compra do motor já está em andamento e a data de entrega será informada em breve no PI. O motor especificado atende a NBR vigente sobre a vazão de exaustão. sobre o teste de vazão solicitado, este será fornecido após a instalação do motor.		
E-Mail	05-01-2022 11:24	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Prédio 1 - laboratório de fisiologia - sala 306 - Conforme o chamado solicitava a execução de um novo traçado de tubulação e motor, com as alterações e modificações do duto (trajeto). Com as alterações realizadas no duto, oscilação na vazão e após cálculos colocaremos um novo motor de 400W na exaustão da capela em substituição o atual de 200W. Após continuaremos a monitorá-lo com medições e testes. Eng. Mecânico Ademir Silva.		
E-Mail	15-12-2021 09:52	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Os testes solicitados estão com entrega atrasada em 5 dias.		
E-Mail	26-11-2021 09:35	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Os testes solicitados devem ser apresentados até o dia 10/12.		
E-Mail	27-10-2021 14:18	Cristiane Bolina da Cunha
Comentários: Prezados, o conteúdo original do chamado tinha a seguinte redação: "Solicitamos que seja instalada nova tubulação e motor, que ficará na cobertura. Favor primeiramente incluir croqui do traçado da tubulação e também o dimensionamento do motor." Posteriormente, a empresa primeiro informou que haveria a necessidade de novo motor, pois o atual trabalharia "estrangulado" e, na sequência informou que não seria necessário. Contudo, o chamado em sua essência solicitava desde o início a execução de novo traçado de tubulação e motor, havendo mudança de planos no meio do caminho. Esta fiscalização entende, portanto, que não é necessário que esteja explícito no texto a necessidade de realizar os testes para comprovar que de fato o motor atual está trabalhando com eficiência adequada e dentro dos padrões das normas pertinentes. Com base no exposto, este chamado só será solucionado quando teste for anexado e estiver de acordo com a velocidade mínima estabelecida pela		

norma.		
E-Mail	14-10-2021 08:30	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Não foi feito o teste de vazão, pois o serviço contemplado não constava o teste de vazão conforme a norma e sim somente a instalação novo duto de exaustão.		
E-Mail	13-10-2021 13:35	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Foi realizado teste de vazão na capela? Se os parâmetros estiverem dentro do recomendado pela norma, daremos este chamado como concluído. Favor inserir os registros dos testes.		
E-Mail	30-09-2021 15:52	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Conforme orientação do eng. mecânico Ademir, não será necessário a instalação de um novo motor, no momento o existente supri a necessidade.		
E-Mail	30-09-2021 15:21	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Em vistoria no dia 28/09 viu-se que não foi instalado novo motor na cobertura. A fiscalização técnica solicita explicação da solução adotada.		
E-Mail	24-09-2021 09:49	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 B – SERVIÇO QUE REQUER VISTORIA TÉCNICA: CONCLUÍDO O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação e aguarda vistoria da fiscalização técnica.		
*Observações (opcional): _____		
E-Mail	24-09-2021 09:49	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 A – SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema: Tubulação de exaustão da capela do laboratório 306 do prédio 1 Descrição da solução: Serviços executados conforme solução aprovada. Técnico(s) responsável(is) pela solução: Jorge, Cesar, Executare O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação.		
*Observações (opcional): _____		
E-Mail	21-09-2021 17:05	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Solicitamos que a empresa de manutenção faça o agendamento com a equipe do laboratório.		
E-Mail	17-09-2021 16:15	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Vamos entrar na salas 305 dia 22 a 24/09/21 para abrir um buraco, e 306 o serviço será executado pelo corredor.		
E-Mail	17-09-2021 13:14	Vivian Gonçalves Bragança
Comentários: Edson, poderia me informar em quais dias farão o acesso nas salas 305 e 306? Para eu poder agendar com a equipe do laboratório.		
E-Mail	17-09-2021 08:50	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Previsão de inicio do serviço dia 23/09/21.		
E-Mail	09-09-2021 12:33	Camila Bittencourt da Silva
Comentários: APROVAÇÃO: SERVIÇOS DEMANDADOS (20% DA MDO RESIDENTE)		
Há disponibilidade orçamentária para a contratação de serviços demandados. O orçamento aprovado é da empresa EXECUTAR, que apresenta proposta mais vantajosa para a Administração.		
E-Mail	08-09-2021 13:28	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO		
Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.		
*Inserir anexos em "Documentos".		
E-Mail	03-09-2021 14:28	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: Desta NF 30768 da Ferragem lampião, no valor total de R\$1.097,89 para este pedido o valor é de R\$ 789,46		
E-Mail	02-09-2021 16:02	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)		
Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. Os orçamentos aprovados são os das empresas FERRAGEM THONY (item 01), CIMAFAER (itens 02, 03 e 04), CAÇULA CENTERMAT (itens 07 e 09) e FERRAGEM LAMPIÃO (itens 05, 06, 08, 10, 11, 12 e 13), que apresentam as propostas mais vantajosas para a Administração.		
E-Mail	02-09-2021 10:31	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 A – ORÇAMENTAÇÃO		

Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

*Inserir anexos em "Documentos".

E-Mail	02-09-2021 09:41	Vivian Gonçalves Bragança
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Entendido, Ademir. Obrigada.

E-Mail	30-08-2021 10:53	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Bom dia Vivian.

Como vai haver acréscimo na distância no duto da exaustão o motor atual trabalhará estrangulado e estamos providenciando orçamento junto ao fabricante Quimis Aparelhos Científicos de um novo motor.
O novo motor será colocado na cobertura não necessitando maior intervenção na sala.

Atenciosamente
Ademir Silva
Eng. Mecânico

E-Mail	27-08-2021 11:38	Vivian Gonçalves Bragança
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Croqui aprovado. É possível a execução do novo duto com o motor existente? Caso contrário, orçar novo motor. Lembrando que o motor deve ficar na cobertura, se for possível para este modelo de capela.

E-Mail	26-08-2021 13:28	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 7 B – LEVANTAMENTO: SERVIÇO DEMANDADO E MATERIAIS

Descrição do problema: Tubulação de exaustão da capela do laboratório 306 do prédio 1

Descrição da solução: Compra de material para o atendimento deste chamado.

A realização do serviço envolve contratação de mão de obra demandada (função especializada não contemplada na mão de obra residente). Neste caso, serão acrescentados 07 dias no prazo de atendimento para a apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Além disso, o serviço também envolve:

- () Material do estoque mínimo;
- () Material do estoque reaproveitável;
- (x) Necessidade de compra de material.

E-Mail	24-08-2021 14:59	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Boa tarde
segue o croqui do novo duto de exaustão do lab 306 para avaliação da proposta

E-Mail	13-08-2021 12:00	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Conforme solicitado em reunião segue a solicitação do prazo final para a finalização deste chamado 30/09/21

E-Mail	02-08-2021 15:30	Vivian Gonçalves Bragança
--------	------------------	---------------------------

Comentários: Com relação às especificações técnicas, solicita-se que o projeto seja realizado contando com uma saída nova e individual para esta capela. Aguardamos o envio do croqui.

E-Mail	26-07-2021 12:02	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: RECLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: PROGRAMADO

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi reclassificado como PROGRAMADO – atendimento até 23 de agosto de 2021. Caso seja identificada alguma dificuldade de programação e/ou alguma impossibilidade técnica, o prazo poderá ser prorrogado mediante justificativa da contratada e aprovação da fiscalização.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços demandados, adequações e melhorias (instalações ou readequações elétricas/lógicas/telefônicas causadas por mudanças de layout e/ou salas, por exemplo), além da disponibilidade do setor e da manutenção.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

E-Mail	26-07-2021 10:47	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 8 B - PRAZO DE ENTREGA DE MATERIAIS/SERVIÇOS E TEMPO DE EXECUÇÃO (para os casos em que não houver pronta entrega de materiais pelos fornecedores)

Data de compra / Contratação de serviço: // ;

Previsão de entrega dos materiais: // ; ou XX dias;

Tempo de execução dos serviços: 20 dias úteis

Portanto, solicitamos extensão do prazo total para conclusão dos serviços em 20 dias, ou seja, para 23 /08 / 2021 .

E-Mail	26-07-2021 10:40	Jose Ney Dias Bacchieri
--------	------------------	-------------------------

Comentários: Estivemos com os técnicos avaliando o local , as capelas, e o dutos , verificou que o duto desta capela foi bloqueado, creio por obra ,após parede "(banheiro)", devemos verificar a possibilidade de anexar a tubulação de outra capela existente e/ou verificar nova saída externa para está capela solicitada na sala 306 do prédio 1. Em função disto está sendo solicitado alteração de prazo

E-Mail	12-07-2021 11:15	José Edson Fantinel Cirne
--------	------------------	---------------------------

Comentários: 0 - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO

A empresa Phênix, responsável pela manutenção predial da UFCSPA, confirma o recebimento do chamado na data de hoje. De acordo com o prazo estabelecido na classificação da demanda, a equipe técnica se dirigirá ao local para a primeira verificação do problema.

E-Mail	12-07-2021 11:05	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em “Mais informações” no cabeçalho do formulário.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 44

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Cronograma UFCSPA PI 2019082273 - SALA 306 PREDIO TUB CAPELA.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-60feece86f3ed0.80910887#	26-07-2021 14:12
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	CROQUI DUTO SALA 306 PI 082273.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6125313e1db1d9.65983598#	24-08-2021 14:49
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Levantamento Materiais PI 2019082273 (1).pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6127c0d348fd9.36523871#	26-08-2021 13:27
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS PI 082273 -CIVIL.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-6130d18a914b75.47590746#	02-09-2021 10:30
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENTO CIMA FER - PI 082273.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6130d19a972f49.56819235#	02-09-2021 10:30
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENTO FERRAGEM THONY - PI 082273.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6130d1a4931511.85116906#	02-09-2021 10:30
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENTO CAÇULA CENTERMATT PI -082273.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6130d1be6f7b28.34284015#	02-09-2021 10:30
Documento: Chamado - PREFEITURA -	UFCSPA	ORÇAMENTO FERR.			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6130d1d7f240e6.15206212#	02-09-2021

MANUTENÇÃO PREDIAL		LAMPIÃO - PI					10:30
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF Lampião 082273.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-61325ae569f803.61293655#	03-09-2021 14:27
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF Lampião 30768-PI 2019082273-2019078550-2019083518(1).pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-61325ae56dd5c8.47613799#	03-09-2021 14:27
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS 082273 - RAPEL.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-6138e407cb4846.66417726#	08-09-2021 13:28
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENTO PANDA TRAB. EM ALTURAS - PI 082273.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6138e41b9f0c47.22876480#	08-09-2021 13:28
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENTO EXECUTARE - PI 082273.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6138e437b36dd9.14097910#	08-09-2021 13:28
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 10.32.16 (3).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-614b30711f0bb3.63226591#	22-09-2021 10:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 10.32.15 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-614b30712ab393.82375623#	22-09-2021 10:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 10.32.15 (4).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-614b30712e7f84.14527083#	22-09-2021 10:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 10.32.16 (2).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-614b307132a571.31077970#	22-09-2021 10:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 10.32.16.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-614b3071444541.91475132#	22-09-2021 10:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 10.32.15.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-614b3071483223.04185042#	22-09-2021 10:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 10.32.16 (1).jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-614b30714c5354.69589982#	22-09-2021 10:32

Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 10.32.15 (2).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 b307150c842.62490787#	22-09-2 021 10:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 10.32.15 (3).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 b307154f4b0.46056184#	22-09-2 021 10:32
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 15.56.26.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 b7c27b12618.39312561#	22-09-2 021 15:55
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 15.56.24 (1).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 b7c27bd6d56.61720670#	22-09-2 021 15:55
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 15.56.25.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 b7c27c8bef8.80363285#	22-09-2 021 15:55
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 15.56.25 (2).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 b7c27ce8aa7.01168668#	22-09-2 021 15:55
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 15.56.25 (1).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 b7c27d26642.77701444#	22-09-2 021 15:55
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 15.56.24 (2).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 b7c27d81669.44813780#	22-09-2 021 15:55
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 15.56.24 (3).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 b7c27dca823.18043848#	22-09-2 021 15:55
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-22 at 15.56.24 (4).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 b7c27e83a41.33356238#	22-09-2 021 15:55
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 232 Exec utare.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-614 c8c35db4809.02915378#	23-09-2 021 11:16
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-23 at 17.39.49 (1).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 ce5dcd629b3.59973140#	23-09-2 021 17:38
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-23 at 17.39.49.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 ce5dcdcadb5.92087592#	23-09-2 021 17:38
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2021-09-23 at 17.39.49			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-614 ce5dce302b3.99790654#	23-09-2 021 17:38
Documento: Chamado -	UFCSPA	WhatsApp			image/jpe	#2049be8a-768175b3-614	23-09-2

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL		(2)jpeg 2021-09-23 at 17.39.48.j			g	ce5dce82c53.96188194#	021 17:38
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	PAC MATERIAIS PI 082273 - EXAUSTOR. xlsx			applicatio n/vnd.ope nxmlform ats-office document .spreadsh eetml.she et	#2049be8a-768175b3-61e aa2872fb6e0.62369401#	21-01-2 022 09:09
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O CELET MAT. ELÉTRICOS - PI 082273.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61e aa2c414a5b4.07865514#	21-01-2 022 09:11
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O NEXT SOLUTIONS - PI 082273.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61e aa2c417e284.81956821#	21-01-2 022 09:11
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	ORÇAMENT O AIR COOL - PI 082273.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61e aa2d33700d2.44871762#	21-01-2 022 09:11
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 960 nex solutions PI 2019082273 .pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-61f 962a3658209.77565976#	01-02-2 022 13:41
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2022-04-13 at 11.43.12 (1).jpeg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-625 6e33c954d80.54420072#	13-04-2 022 11:50
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2022-04-13 at 11.43.12.j peg			image/jpe g	#2049be8a-768175b3-625 6e33c98e8f9.53812724#	13-04-2 022 11:50
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF CIGAME 282946.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-625 feb9c750260.73725381#	20-04-2 022 08:16
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	NF 05.523 3RW.pdf			applicatio n/pdf	#2049be8a-768175b3-628 6389756b662.66906429#	19-05-2 022 09:31

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial e da vistoria técnica realizada pela Coordenação de Engenharia, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Soluce approved on 2022-05-31 15:36:51

Custos					Duração		0 segundo	
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
MO /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
MO /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.290,00	R\$ 7.290,00
MATERIAIS /COMPRAS				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 789,46	R\$ 789,46
MATERIAIS /COMPRAS	13-05-2022			0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 618,20	R\$ 618,20
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.397,66	R\$ 10.397,66