

RELATÓRIO MENSAL 09/2023

ID	Descrição	Obs.:
	Elétrica	
2019079931	Remover componentes do SPDA do reservatório de água potável P1	Suspensão
2019090908	Instalar tomadas 220v nos corredores de todos os andares	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019091518	Problema no interfone da sala 600C	Em andamento, compras
2019094554	Instalar controle de acesso digital (com senha) à sala da PROPPG 600 D	Em andamento, compras
2019094728	Alteração de senhas de acesso ao corredor da Reitoria	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019096229	Troca de lâmpada queimada e colocação do acrílico da luminária no lab 617	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019096733	Remoção de DR dos circuitos G8 e G9 do CDG8 do Prédio 2 (813 P3)	Em andamento, compras
2019097317	Substituição de disjuntores no CD localizado na sala 617	Em andamento
2019097622	Cortina/portão eletrônico não funciona	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019097881	Iluminação 3º e 4º	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019098190	Revisão e substituição de tomadas antigas na Biblioteca	Em andamento
2019098203	Revisão e conserto do SPDA	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019098290	Habilitação de novo ramal na sala 802A	Em andamento
2019098354	Substituir as tomadas antigas para o padrão novo da sala 010 (subsolo)	Em andamento
2019099062	As tomadas 220V da sala 106 do prédio 3 estão sem energia.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019099150	Instalação de tampas cegas e tampas de conduletes no RU (subsolo)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019099268	Identificação de tomada e verificação de não funcionamento no lab 301	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019101320	conserto em tomada de bancada no lab 617	Em andamento
2019101967	colocação de chave hotel, na entrada do auditório, para a iluminação das escadarias laterais	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019102059	verificação das infiltrações na central telefônica	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019102118	instalação de 1 sensor de presença na entrada do corredor de acesso ao hidrante do subsolo	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019102172	Lâmpada queimada no banh masc 6º andar	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019102431	Troca de lâmpadas queimadas na Biblioteca	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019102496	Verificação de tomadas e possibilidade de realocação na Biblioteca	Em andamento
2019102732	ramal do depósito do Patrimônio (extensão, 8805), está mudo	Em andamento
2019103458	lâmpadas do foco de luz de cima das mesas algumas queimadas e um sem botão de ligar no lab de anatomia (01/02)	Em andamento, compras
2019103520	duplicar ponto de rede na sala 600B	Em andamento
2019103487	ventilador da recepção da p1 caiu e não está funcionando	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019103582	Avaliação de circuito ou quadro de energia na cafeteria cubos	Serviço Concluído, falta ajustes
2019104386	troca de 13 lâmpadas que estão queimadas no Biotério.- 415 -p13	Em andamento
2019104573	verificação de algumas tomadas que estão soltas 214 p2	Em andamento
2019104575	Solicitamos a colocação da flecha, que deve ser da espessura equivalente às tomadas de 20A. s 319 e 322	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019104827	lâmpada queimada	Em andamento
2019104943	Instalação de uma tomada externa ao lado do Bicicletário, conforme e-mail.	Em andamento
2019105159	lâmpada não designa Banheiro feminino,5º andar, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019105568	conserto da tomada central na bancada (próximo a coluna do laboratório)sala 617, laboratório de farmacotécnica e cosmetologia	Em andamento, revisão
2019105797	2 lâmpadas queimadas na cozinha experimental e 2 lâmpadas queimadas no lavado Laboratório 615 - Cozinha Experimental	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019106245	Circuito 220V: 3.9 e 3.12 não estão funcionando, 304 - p3	Em andamento, revisão
2019106345	instalação de tomada 615 - p2	Em andamento
2019106352	lâmpada piscando Biblioteca, térreo, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019106511	Necessidade de ligar mais de um equipamento num ponto de tomada na sala 308	Em andamento
2019106820	Readequação das lâmpadas abaixo do armário na sala 802 do prédio 2.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019106821	Instalação de tomada extra. sala 802 p2	Serviço Concluído
2019106832	adequações elétricas necessárias para a instalação de um novo equipamento na sala 322 do Prédio 1.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019106874	A sala de professores 617 do prédio 1 não possui ramal e nem aparelho Sala 617 do prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019106875	Suporte está caindo Guarita 02	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107198	Luminária está caindo, Banheiro masculino, 4º andar, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107236	Habilitação de novo ramal em duas salas do DECESA 302 P2 e 305 P3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107276	lâmpada piscando na biblioteca	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107427	Modernização das tomadas 110V dos corredores de todos os pavimentos do prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107523	solicito substituição de luminária na capela do Prédio 1	Em andamento
2019107565	tomada para gerador 603 - p3	Em andamento
2019107799	Revisão de tomada de piso no 3º andar	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107736	instalação ou realocação de tomadas na bancada do laboratório. 702	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107863	Sensor de presença queimado no banh PCD do térreo	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019107916	novo ponto elétrico no laboratório 413	Em andamento
2019108176	confeccionar cabo de extensão elétrica com uma régua com pelo menos 3 fêmeas na ponta do cabo.413 p1	Em andamento
2019108210	Passar o cabo HDMI por dentro do forro e retirar o cabo VGA na sala 508	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108220	ativação dos pontos de rede da sala 207/Prédio 3- sala 207, Coordenação de Psicologia PPG	Em andamento
2019108287	Tomadas não estão funcionando Copa vigilantes, térreo, prédio 3	Em andamento
2019108371	revisão na iluminação localizada em parte do nosso acervo,1 andar Prédio Arquivo	Em andamento
2019108452	Porta do hall do P1 está demorando a fechar. Hall, térreo, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108517	conserto em uma das tomadas que alimenta a bancada lateral esquerda de microscópios no laboratório 001	Em andamento
2019108579	instalação de tomada na voltagem 220V de 20A na recepção do P1 para ligar ar condicionado	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108606	Colocar tampa nas 04 caixas da rede elétrica e lógica onde estavam ligadas as catracas.Hall, térreo, prédio 3	Mecânica
2019108626	Goteira em luminária 813 Imunoterapia	Civil
2019108699	torneira do laboratório com acionamento automático não está funcionando.	Em andamento
2019108730	urgência a vistoria e troca das tomadas embaixo das mesas de estudos dos alunos sob risco iminente de curto-circuito	Em andamento
2019108732	vistoria elétrica na sala 401a do prédio 1,dep de enfermagem.6 lâmpadas fluorescentes queimadas e outras piscando.	Serviço Concluído, esperando vistoria

2019108786	solicito o conserto ou troca de uma régua do computador e do microondas sala 022 laboratório de anatomia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108831	Solicitamos a instalação de uma extensão do ramal 8742 para o lab 202.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019108836	Solicito a troca de lâmpada fixada abaixo de armário aéreo da bancada dos espectrofotômetros.	Em andamento
2019108861	falta de energia, sem luz Escada de emergência 9º andar, prédio 2	Em andamento
2019108889	Refletor da escadaria principal do Prédio 1 (na parte externa) não está ligando.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109120	ramal será disponibilizado para atendimento compartilhado no Coworking.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109173	disjuntor trifásico e cabeamento necessário para a nova tela de projeção do Salão Nobre.	Em andamento
2019109227	instalações de tomadas 110v e 220v em mais pontos devido ao uso de equipamentos 602	Em andamento
2019109268	instalação de 2 pontos de rede no lab 214	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109366	É necessária a troca de um plug de 20 A da cafeteira.	Em andamento
2019109372	instalação de um ponto de rede físico que atenda a estação 025474 no lab 413	Em andamento
2019109401	adequação em tomada no 9º andar do P2, está com vários fios soltos e desencapados, Tomada no 9º andar do P2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109496	Instalação de chuveiros faltantes nos vestiários femininos e masculinos do térreo alto e 2º andar do prédio 2.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109503	identificação dos pontos de lógica nas duas pontas (rack e tomadas), incluindo os pontos novos (balcão de entrada).	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109561	adequação do circuito que alimenta as bancadas com redes elétricas e lógica. 413 / laboratório de física	Em andamento
2019109654	As lâmpadas de uma das capelas do laboratório 320 está queimada	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109677	O suporte das lâmpadas do lab. 202 está desencaixado, com risco de cair lab 202	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109715	Verificar se o ramal 8887 foi instalado no local, no chamado 2019091939 (de 2022).	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109720	lâmpada queimada Sala 220A- Supervisão Adservi, 2º andar, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109724	ramal 8810 - 502 - reitoria	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109726	ramal 8780 O aparelho desligou, não tem linha	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109743	acks ventiladas não ligou no gerador, precisamos da verificação e colocação desta no gerador	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109744	Colocar luzes de emergência na sala de atividades, bioterio	Em andamento
2019109763	Verificar as tomadas do refeitório dos terceirizados e fazer as adequações necessárias.	Em andamento
2019109784	ligação de uma extensão diretamente em um dos quadros da sala 402 do Prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109803	acompanhamento equipe de elétrica da manutenção para o desligamento que ocorrerá no quadro elétrico do térreo do P3.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109792	Disjuntor da torneira elétrica está desarmando. solicito verificação (DR71)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109823	geladeira na sala 616 do prédio 3, porém não há ponto de energia elétrica próximo para ligação.	Em andamento
2019109874	Revisar as quantidades e materiais constantes no estoque mínimo Almoxarifado da Manutenção	Em andamento
2019109873	telefones do ramal 8783, da Procuradoria Federal Junto à UFCSPA	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019109997	Ajuste/troca de cabo lógico Sala 22-Supervisão Sulclean, 2º andar, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110075	retirada temporária do SPDA (haste e demais componentes) em cima da casa de máquinas	Em andamento
2019110078	Tomada 220 do bebedouro está com mau contato. Corredor, 5º andar, prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110080	lâmpada queimada Banheiro PCD, 2º andar, prédio 2- banheiro terceirizados	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110095	ponto 28 e 29 na sala 216 prédio 2 estão sem sinal.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110097	verificação de voltagem de uma tomada da sala 216 p2.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110111	possibilidade de inversão de posição dos pinos da tomada para que o plug do microondas possa ser ligado.s 201, Microbiologia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110113	Preciso também da troca de 6 mini lâmpadas e 2 lâmpadas normais (não são as tubulares) 501 - sala dos conselhos	Em andamento
2019110121	uso da tomada 613 Laboratório de Biologia Celular	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110197	Equipamento ultrafreezer, amanheceu desligado e com alarme.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110272	prédio 2 ficou sem água, Disjuntor que alimenta bombonas do P2	Em andamento, compras
2019110287	verificar e reparar o ramal 8789, disponível na sala 511, pois está mudo. 511	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110290	tampa para dijuntor na sala 511	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110301	montagem do museu anatomia	Em andamento
2019110314	Instalar tomada de 220v no corredor do DCE, Corredor DCE, térreo, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110316	Ponto lógico sem sinal	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110327	vazamento entre o hall e o sagão da biblioteca	Construtec
2019110329	Instalar ramal 8777 no restaurante universitário (balcão da entrada)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110418	troca de uma tomada do padrão antigo para o padrão novo no lab 306	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110431	lâmpada queimada 304b	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110457	Um dos cabos RJ 45 de conexão de rede apresenta problema no engate. Sala do arquivo	Em andamento
2019110458	ramal mudo na 103 prefeitura	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110461	Dois telefones não estão funcionando.401B	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110513	duas alimentações elétricas (uma para ele e outra para o nobreak).sala 206	Em andamento
2019110526	Solicito identificação de voltagem das tomadas do lab 002 - A	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110527	ponto logico de internet que está com defeito atrás do computador Sala 104, DAP	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110558	Solicito que o disjuntor da copinha do 2º pavimento do Prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110573	ramal mudo na 103 prefeitura	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110583	Solicitamos que seja feita uma "extensão" do ramal 8789 sala 511	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110590	Verificar e trocar as lâmpadas queimadas da rampa coberta (entre P1 e P2)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110612	telefone da sala 28 esta mudo, no laboratório de anatomia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110619	problema em extensão ou régua Prefeitura, Sala 103, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110637	ealocação de cabo lógico na sala Sala 200C, Professores	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110643	Tomada não está energizada. Solicito correção.216	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110684	Verificar portão da G2(emergência)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110741	Solicitação de disjuntor Bifásico 50A, para chuveiro do arquivo conforme PI 2019104012.	Em andamento
2019110798	Solicitamos a adequação do número de tomadas na antessala do 308/p1.	Em andamento
2019110833	É necessário 3 controles para o portão da G2.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110869	Lâmpada piscando na entrada do laboratório. Central Analítica 1B	Em andamento
2019110906	falta de luminosidade 806 - p3	Em andamento
2019110931	problema em extensão ou régua Hall, térreo do prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110933	Verificar tomadas, pois não estão funcionando Sala 220A- Telefonia, 2º andar, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria

2019110946	Portão da G2 não está abrindo com controle e nem manualmente	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110949	3 tomadas 220 deixaram de funcionar, ultrafreezer marcou hoje de manhã falta de energia.813	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110966	solicito a troca da voltagem de uma tomada do laboratório de 220v para 127v 214	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110976	Instalação de novo ponto de rede.Sala 207, Sala de estudos	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110979	Solicitamos a instalação de um ramal sala 207	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019110989	Transferência de ramal 8863 da sala 105 para a sala 604	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111027	revisão e correção do ponto A11 da sala 207	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111034	As canaletas caíram e solicito um ponto de internet e de luz em outro lugar da parede na sala 500D (Auditoria)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111035	As canaletas caíram e solicito um ponto de internet e de luz em outro lugar da parede na sala 500D (Auditoria)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111063	Fixação/remoção de canaletas da sala de procedimento de camundongos do Biotério.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111120	Estamos com uma ilha de computadores desligada. sala 401A Departamento de Enfermagem	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111155	troca de ramal sala 806 do prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111157	reparo para nossos ramais no departamento de fonoaudiologia, sala 400 B prédio 1.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111195	Solicito ajusta na luminosidade da sala 500 D Auditoria.	Em andamento
2019111216	ajuste e troca de saída de outro telefone na sala 500D Auditoria.	Em andamento
2019111245	Adequação de tomada de piso para ligação de novos buffet frio e quente no RU	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111246	Alteração de tensão de tomada de 127V para 220V para ligação de refrigerador no RU	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111305	verificação de falta de energia (G35) tomadas 214	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111328	nova tomada na sala para ligar chaleira elétrica Departamento de Psicologia sala 207	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111351	realocação de ramal telefônico em outra sala. 001C - Central Analítica	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111365	transferência do ramal. e a inserção de 3 extensões do ramal na mesma sala. Sala 507/P1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111373	lâmpada piscando 6º andar, ala sul, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111374	lâmpada piscando Corredor, 3º andar, em frente a escadaria, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111375	lâmpada piscando Corredor, térreo, ala sul, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111406	ramal 8787 - digital, na mesa da Pró-Reitora de Planejamento sala 500 A - prédio 1	Serviço Concluído, esperando revisão
2019111532	Telefone ramal; 8788 não está funcionando 100E - coworking PROAD	Serviço Concluído, esperando revisão
2019111548	Duas lâmpadas na sala, uma na frente e outra no fundo da sala, estão piscando 622	Serviço Concluído, esperando revisão
2019111576	laboratório 802B do prédio 3 as tomadas 220V identificadas com G1 não estão funcionando	Serviço Concluído, esperando revisão
2019111595	Fixar com parabol catraca no ru	Serviço Concluído, esperando revisão
2019111669	ponto de rede para a sala 121A do prédio 2, sala da Associação dos Pós-Graduandos detnro do DCE	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111694	Solicitamos a baixa do ramal 8864, que pertencia ao NQi.	Em andamento
2019111702	Solicitamos a instalação do aparelho na nova sala da PROPPG. 806	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111755	Descarte de lâmpadas.Subsolo, prédio 2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111756	Lado direito do portão do subsolo do prédio 2 está travado, não abre.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111783	Os ramais 8839 e 8893 estão mudos sala 610, Coordenação psicologia	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111806	verificação das tomadas 220V da sala 719 do prédio 3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111813	Mudança de ramal da sala 507 para a 500b, atual Ascom.	Em andamento
2019111870	Estamos com uma bancada e um lado do LAB202 sem energia elétrica.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111888	avaliação da iluminação do banheiro PNE Banheiro 1 andar p2	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019111892	tomada do micro-ondas da sala 106 do prédio 3 não esta mais funcionando	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112027	Instalação de disjuntor e tomada para funcionamento do apare de ar condicionado split	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112072	Ajuste nas tomadas elétricas e ponto lógico da mesa do professor laboratório 413 p1.	Em andamento
2019112079	O aparelho (interfone), não chama quando uma pessoa aperta no botão, para sinalizar que está na frente da Prograd.	Em andamento
2019112086	hora-extra de alguns funcionários para o turno da tarde (das 13h às 17h)	Serviço Concluído, esperando ajustes
2019112130	abertura de dois pontos que estão com problemas T5 e T6 SALA 105, PREDIO I, PROGESP	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112134	Parou de funcionar um dos telefones do departamento.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112144	solicitamos que seja instalado o ramal 8865.105 p1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112146	lâmpada queimada Banheiro PCD, Térreo, prédio 3	Em andamento
2019112155	verificar se telefones estão funcionando para verificar antes deentregar ao Patrimonio. sala 104 prédio I	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112181	estouro e cheiro de queimado, logo após um dos suportes de 4 lampadas não acende mais.s 518	Em andamento
2019112190	ramal mudo Sala 106 - DERCA	Serviço Concluído, esperando ajustes
2019112197	dentificação de 3 pontos lógicos na sala 809 do prédio 2,	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112246	lâmpada queimada caixa de luz atrás do ar condicionado (aproxidmadamente em cima da impressora) 202	Em andamento
2019112262	tomada da sala de camundongos seja inserida na rede do gerador. 415 p3	Em andamento
2019112297	Substituição de disjuntor de alimentação quadro do VRF do 4º andar P2.	Em andamento
2019112302	solicitar que avaliassem a elétrica das salas 322, 323 e 324	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112341	Museu de Anatomia das 9h às 17h. Portanto, precisaremos de hora-extra de alguns funcionários para esse período	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112405	Troca de disjuntor Sala 813,8º andar, prédio 3	Serviço Concluído, esperando ajustes
2019112415	Conforme Solicitação da Pró-Reitora Evelise, solicitamos reforma nas instalações elétricas do laboratório 008, prédio 1, subsolo.	Em andamento
2019112452	ponto lógico PT-14 na sala 121B do prédio 2 (secretaria do DCE)	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112469	Ramal 8840 parou de funcionar novamente.Sala 607	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112472	Disjuntor está em curto 1 andar p2	Em observação
2019112510	ligação ruim, com ruído ramal 8729 813, sala de treinamento	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112540	Fixação de tomada.Sala 300A, 3º andar, prédio 1	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112580	lâmpada queimada Sala 108, térreo, prédio 3	Em andamento
2019112629	azamento de agua do ar condicionado em cima da tomada e a tomada parou de funcionar 613-p3	Em andamento
2019112661	instalar o telefone na mesa da Pró-reitora,806	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112684	Há um fio desencapado no vestiário da area limpa do biotério, sala 414.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112695	Solicitamos a alteração para a sala 500C/P1.	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112716	Lâmpada queimada nas escadas antes de chegar a sala 134, P2	Em andamento
2019112726	Computador está sem internet e acreditamos que seja problema nos cabos, Guarita 02	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112781	Várias tomadas sem energia na mesma sala 214 p2	Em andamento

2019112786	ponto de logica danificado sala 022, laboratorio de anatomia	Em andamento
2019112792	Uma tomada do pós-operatório está caindo no bioterio	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112873	Mapeamento e identificação dos seguintes CDs e QGBTs localizados no subsolo do Prédio 1:	Em andamento (Esperando ferramental)
2019112883	tomada não está funcionando.Sala 714, laboratório de Genética Toxicológica	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112893	O ramal está mudo, 806 p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112934	ramal 8794 está mudo Secretaria da Pós-Graduação, sala 106	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112941	instalação de ponto de lógica e energia na sala 500C/P1.	Em andamento
2019112962	assistencia do pessoal da elétrica para realizar a desconexão do cabo de força no estabilizador. 702 p3	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019112981	ligação ruim, com ruído 500A	Serviço Concluído, esperando vistoria
2019113041	iluminação da escadas de emergência do Prédio 03 permaneçam ligadas dia 4 e 5	Em andamento
2019113112	Ajuste/troca de cabo lógico na anatomia	Serviço Concluído, esperando ajustes
2019113176	troca de 3 lâmpadas tubulares no laboratório 702 do prédio 3	Em andamento
2019113181	Interruptor da sala 225 P2 (sala dos motoristas terceirizados) Sala 225	Serviço Concluído, esperando vistoria

Manutenções preventivas		
Iluminação Geral	Está sendo verificado e apontado para possíveis trocas.	
Grupo Gerador	Situação normal. Serviço sendo executado semanalmente. Preventiva feita e possui apontamentos deverá ser aberta PI para melhorias.	
Quadros de energia	Foi detectado e apontado 2 quadros que necessitam de reforma	
SPDA	Está sendo verificado viaualmente, o SPDA do prédio 1 está sendo retirado parcialmente para impermeabilização	
Subestações e Medição	Os QGBT's vistoriados estão com temperatura boas	

Recomendações gerais

Avaliar a necessidade de fazer uma nova sala com biofreezers
Recomenda-se reforma do QGBT do prédio 1 (dois quadros), um dos quadros já apresentou dois disjuntores com problema
Fazer a manutenção dos geradores conforme preventiva
Deverá iniciar a programação da manutenção das subestações (Muito importante para próximo recesso)

Gustavo Bueno da Silva
Engenheiro Eletricista
CREA RS198153