

MECÂNICA

ID	DESCRIÇÃO	OBSERVAÇÃO
1	2019094197 Capela de exaustão do Laboratório 303 P1 fazendo barulho	Conforme informação do mecânico de refrigeração, os materiais recebidos (hélice e motor) não são compatíveis com as dimensões de campo da capela. Estamos em contato com o fornecedor para resolver o problema.
2	2019094289 Substituir controlador do sistema de ar condicionado central VRF do P2	Em execução.
3	2019094458 Na sala 304 P3, ver possibilidade de ligação de cabine de biossegurança.	Capela posicionada na bancada, necessário dar continuidade na instalação (exemplo rapel).
4	2019103825 Aquisição e instalação de manômetro para determinar a vazão de água do chiller P3	Concluído, aguardando o encerramento pela fiscalização da demanda no sistema.
5	2019102249 Instalação de ar-condicionado na sala de equipamentos da Central Analítica (1B)	Vamos orçar a instalação da split conforme determinado.
6	2019104819 Condicionador de ar da sala do Patrimônio/DSG não resfria. Sala 100F.1	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 10/01/2024.
7	2019105038 Solicito reparos nos drenos de ar condicionado na fachada interna da ala sul que faz divisa com o RU	Em análise.
8	2019111976 Trocar 2 compressores do sistema VRF do prédio 2 (sistema do térreo e 2º pavimento).	Aguardando retorno da Midea em relação a aquisição das peças (cadastro Phenix).
9	2019112422 Manutenção geral com aplicação de peças das máquinas da central de ar 9º andar, prédio 2	Aguardando retorno da Midea em relação a aquisição das peças (cadastro Phenix).
10	2019113293 sala 103/Prédio 3, local onde ficam os ultrafreezers - 80° C , está com os ares condicionados no quente.	Em programação.

11	2019107943	Um ponto de saída de gás no laboratório 201.	Em programação.
12	2019114135	manutenção e limpeza em 3 ares-condicionados no laboratório 001	Encerrado.
13	2019114197	Limpeza dos dois ares da sala 707 prédio 3	Concluído, aguardando o encerramento pela fiscalização da demanda no sistema.
14	2019114439	Vazamento de tubulação de ar-condicionado na sala 402	Em processo de orçamento de material.
15	2019114748	Confecção de um suporte, nos mesmos moldes do PI 2019101071, para acondicionar uma centrífuga sala 704, laboratório de Cultura Celular	Em processo de finalização.
16	2019115343	No prédio 3 há visível cheiro de gás nos sexto e sétimo andares	Contratada providenciando as documentações de segurança solicitada pela DESEG.
17	2019115350	Quando ocorre falta de energia, no retorno da energia o ar-condicionado não retorna sala 813, Laboratório de Imunoterapia	Em processo de orçamentação de material (peça).
18	2019115381	Reinstalação da guarita no acesso pelo Almoxarifado de Químicos (parte mecânica)	Está sendo aguardada a instalação da guarita para poder avaliar o posicionamento da condensadora e evaporadora (levantamento de materiais).
19	2019115452	Identificação dos disjuntores x salas (equipamentos) da Biblioteca	Em programação.
20	2019115761	Ar-condicionado está vazando água novamente na sala 704	Em programação.
21	2019115783	Conforme plano de manutenção preventiva, devemos fazer os testes de qualidade do ar dos prédios 2 e 3	Em planejamento.
22	2019115834	problema no ar-condicionado central do 8° andar do P2, problema na placa da condensadora.	8° andar todo operacional. O chamado continua aberto para compra de placas sobressalentes (reservas). Aguardando retorno da Midea em relação a aquisição das peças (cadastro Phenix).
23	2019115919	o ar condicionado está pingando. A sala precisa de constante refrigeração, Unidade Bioanalítica, sala 603	Encerrado.

24	2019116032	Verificar a possibilidade de ligar um refrigerador de ar na sala onde ficam os funcionários Dani e Diego Sala 415, Biotério	Em verificação.
25	2019116103	Realocar o split para parede a direita da porta de entrada 213	Em orçamento de materiais.
26	2019113523	O equipamento de desumidificar o ar não está ligando. Laboratório 002A	Em verificação.
27	2019115672	Tem dois ar condicionado estão com vazamento em cima da tomada 001-B	Encerrado.
28	2019116196	Revisar fan coil e correias que atende as salas de peixes e procedimentos de camundongos Sala 415, Biotério	Encerrado.
29	2019116338	chuveiro do banheiro da parte debaixo do arquivo apresenta problema	Demanda de elétrica.
30	2019116391	Conserto de ventilador de chão(patrimônio 38870).	Em orçamento da peça necessária.
31	2019116345	Museu de Anatomia solicita um ar condicionado para a sala 308	Em orçamento de materiais.
32	2019116415	Ligar ar portátil na tomada e ensinar copeira como ligar e desligar. Copa, 2° andar, prédio 3	Encerrado.
33	2019116436	Hoje tive à tarde, estive em reunião, na sala 601 do P1, das 13:00 às 14:45. Um dos ares-condicionados não estava funcionando (o logo da entrada) e os demais, não deram conta de resfriar a sala.	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 10/01/24
34	2019116480	Instalar um ar-condicionado no almoxarifado e na sala de elétrica	Em verificação se as instalações serão demandadas ou não.
35	2019116492	Ar portátil esta vazando Copa, 2° andar, prédio 3	Encerrado.
36	2019116701	Dois splits de 24.000 BTUs devem ser instalados no CPD (sala 406 P1).	Houve conversa de alinhamento com o responsável Maurício da NTI dia 09/02/2024 para alinhamento da necessidade. Estamos aferindo com a fiscalização se o serviço será demandado ou não.
37	2019116465	ar-condicionado, pois ele continua com o mesmo problema: Não está esfriando 304	Orçamento do motor da unidade condensadora.
38	2019116470	vazamento do ar condicionado na Sala 620, 6° andar, prédio 1	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado.

39	2019116843	retirada do ar condicionado, retirada dos aparelhos deve ser feita no final do dia 11/01	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 25/01/24
40	2019116827	3 ar condicionados não estão funcionando e fomos informadas que a placa queimou sala 722	Em verificação.
41	2019116911	ar condicionado Não resfria adequadamente. Sala 106 - DERCA	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 19/01/24
42	2019117012	manutenção em um ar condicionado que não está funcionando prédio 3, sala 613, sexto andar.	Foi substituída a placa danificada, sugerimos a troca do isolamento térmico para evitarmos a queima da placa. Aguardamos retorno a respeito no chamado.
43	2019117043	ar condicionado não funciona Sala 411 do Departamento de Saúde Coletiva	Serviço executado, faltando somente a elaboração da FAC e as respectivas NFs para a solicitação fechamento total deste chamado. Em 19/01/24
44	2019117100	Na verdade, ele desliga sozinho, é o split da sala de Criação.Sala 415, Biotério. Sala de Criação	Estamos programados as verificações necessárias na data de hoje - 24/01/24 no período da tarde, juntamente com o eletricitista p as devidas verificações(aguardando a confirmação de possibilidade) do mesmo
45	2019117124	Remonte da estrutura ou, se não foi viável, recolhimento do material danificado 7 andar telhado	Necessária cotação de materiais.
46	2019117130	ar condicionado na foto (anexada) parou de funcionar sozinho, apresentando o código E5 no display Sala 106	Necessária cotação de materiais.

Solicitação de abertura de PI

-Programação de limpeza das splits do P2.

-Programação para abertura do forro da sala 612 do P2 (2 dias de serviço).

-Montagem de andaime para limpeza dos cassetes da frente do auditório P3.

-Limpeza de duto no 2º pavimento do P2 (tomada de ar exterior).

<https://drive.google.com/drive/folders/1q2in8RYVHcHNNyebhR5JCTR2GMvnbLPM?usp=sharing>