



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

ANEXO A – REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1 - Montagem de andaime, passagem de cabos elétricos e emassamento de paredes com massa PVA.



Figura 2 - Demolição de contrapiso, escavação, perfuração de viga de concreto para passagem de tubulação e assentamento de tubulação de esgoto



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Figura 3 - Fixação de painel de gesso resistente à umidade (gesso verde)



Figura 4 - Fixação de parede/painel de gesso resistente à fogo (gesso rosa)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Figura 5 - Instalação de portas



Figura 6 - Rasgo e chumbamento de tubulação de água fria



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Figura 7 - Abertura de alçapão. Instalação de dutos semiflexíveis de ventilação e exaustão.



Figura 8 - Instalação de difusor de ar



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Figura 9 - Instalação de grelha (área externa)



Figura 10 - Instalação (sem acabamento) de luminárias, instalação de micro ventilador e fechamento de alçapão



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Figura 11 - Instalação de cabos (condutores) elétricos isolados



Figura 12 - pontos de tomada elétrica e de lógica



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Figura 13 - Montagem de mobiliário em metalon



Figura 14 - Prateleira em MDF e bancada em metalon, com tampo de granito instaladas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Figura 15 - Pia em metalon, com dois tampos em granito, cuba, torneira e sifão



Figura 16 - bancadas em metalon, com tampos em granito



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Figura 17 - Instalação de rodapé em granito, aproveitado. Emassamento e pintura em parede.



Figura 18 - Instalação de rodapé em granito, fornecido. Emassamento e pintura em parede



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Figura 19 - Recomposição de contrapiso.




Figura 20 - Instalação de pisos em basalto, aproveitados.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Figura 21 - Vazamento e danos ao revestimento da parede de água no incidente de 16/08/2024.



Figura 22 - Piso molhado, minutos após o incidente de 16/08/2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Figura 23 - reparo aos danos causados na parede do corredor, devido ao incidente de 16/08/2024 (em andamento).



Figura 23 - Dano a parede da Sala 104B, 3 dias após o incidente de 16/08/2024.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Figura 25 - Reparo aos danos causados na parede do corredor, devido ao incidente de 16/08/2024 (finalizado)



Figura 26 - Reparo aos danos causados na parede da sala 104b, devido ao incidente de 16/08/2024 (finalizado)

Porto Alegre, 19 de setembro de 2024.