

Noata de empenho - manutenção preventiva do equipamento equipamento GENESCAN -UFCSPA [Incident: 260506-001750]

3 mensagens

Service.BR <service.br@thermofisher.com>
Responder a: "Service.BR" <service.br@thermofisher.com>
Para: dcc@ufcspa.edu.br

6 de maio de 2026 às 13:53

Olá!

Muito obrigado por entrar em contato com a Assistência Técnica da Life Sciences Solutions, Thermo Fisher Scientific do Brasil. Estamos aqui para ajudar!

Para solicitações de cotação, por gentileza, preencha o formulário acessível através do link abaixo:

<https://forms.office.com/r/tavh98Y2md>

Se sua solicitação for de outra natureza, por favor, desconsidere o link acima. Nossa equipe está trabalhando para garantir que você receba uma resposta em até dois dias úteis.

Atenciosamente,

Equipe de Assistência Técnica
Life Technologies, Brasil
service.br@thermofisher.com
0800 772 5433- Menu Principal: Opção 3 – Opção 1

Service.BR <service.br@thermofisher.com>
Responder a: "Service.BR" <service.br@thermofisher.com>
Para: dcc@ufcspa.edu.br
Cc: marco.domingos@thermofisher.com, LuizFelipe.deMedeiros@thermofisher.com, paulozen@ufcspa.edu.br, gerlabpesq@ufcspa.edu.br, raphael.ferreira@thermofisher.com

11 de maio de 2026 às 17:04

Assunto**Noata de empenho - manutenção preventiva do equipamento equipamento GENESCAN -UFCSPA**

Resposta Por Email (Wladimir Oliveira) (05/11/2026 05:04 PM)

Prezado (a) Tiago,

Boa tarde!

Acuso o recebimento da aprovação da Proposta 1535870 referente o serviço de Manutenção Preventiva do Equipamento GCS 3000 (Scanner / Oven / Fluidic Station)

Este é um Orçamento Estimativo: É importante destacar que os valores e recomendações apresentados nesta proposta são estimativos, baseados em informações fornecidas remotamente. Esses valores estão sujeitos a alterações conforme o diagnóstico presencial.

Em cópia coloco o Engenheiro Rafael, responsável pelo seu atendimento, que dará continuidade ao agendamento da visita técnica.

@Rafael, atendimento incluso na agenda, pode dar continuidade ao agendamento por favor?

Segue ordem de serviço: 5474889

Havendo duvidas, seguimos a disposição para eventuais esclarecimentos

Wladimir Oliveira
Service Support Representative
Life Sciences Solutions

Thermo Fisher Scientific
[Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 11º andar](#)
São Paulo/SP - Brasil CEP 05425-000
0800 772 5433 – opção 3 opção 1

Mensagem enviada Por CSS Email (Rosiane .) (05/06/2026 01:53 PM)
Prezados,

Segue em anexo a Nota de Empenho e o Termo de Referência referente à Manutenção preventiva do equipamento equipamento GENESCAN (Sistema de Análise Gene Chip 3000 7G), patrimônio 041409, da marca Thermo Fisher conforme proposta comercial nº 1535870.

Os serviços serão prestados no Laboratório de Unidade Bioanalítica, localizado na [Rua Sarmiento Leite, 245](#) - Prédio 1, 4º andar, Sala 404, Laboratório de Pesquisa em Citogenética em horário comercial, entre 9h e 17h, e previamente agendados com a equipe de fiscalização, via e-mail paulozen@ufcspa.edu.br ou telefone (51)3303-8771.

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Tiago Pitrez Falcão
Coordenador do Departamento de Compras e Contratos
Departamento de Compras e Contratos
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(51) 98445-3757

Referência da Pergunta # 260506-001750

Data de Criação: 05/06/2026 01:53 PM
Data da Última Atualização: 05/11/2026 05:04 PM
Status: Solved

2 anexos

 **Nota_de_Empenho_2462034_NE_154032_2026NE400204_v003_63067904000235_20260504165749.pdf**
22K

 **Proposta_2424517_PROPOSTA_N__1535870.pdf**
15K

DCC [UFCSPA] <dcc@ufcspa.edu.br>

12 de maio de 2026 às 14:20

Para: "Service.BR" <service.br@thermofisher.com>

Cc: marco.domingos@thermofisher.com, LuizFelipe.deMedeiros@thermofisher.com, paulozen@ufcspa.edu.br, gerlabpesq@ufcspa.edu.br, rafael.ferreira@thermofisher.com

Prezado Vladimir,

Recebo com surpresa seu e-mail, pois não tinha conhecimento de que a proposta se tratava de um valor estimado. Somos uma instituição pública e dessa maneira qualquer despesa a ser contraída depende do seu prévio empenho. Isto significa que no momento atual, caso após a visita técnica se constate que o valor pode superar o que está empenhado, a Universidade não teria como pagar sem realizar um processo de reconhecimento de dívida, algo indesejado no âmbito da Administração Pública pois demanda análise jurídica das causas que acarretaram em contratação sem a devida cobertura contratual.

Neste sentido, entendo que seria necessário que por ocasião da visita técnica e constatação do valor de fato da manutenção, a Thermo informe se o valor permanece até o limite do empenho, para que internamente possamos

verificar quais medidas a serem adotadas.

Aguardo suas considerações.

atenciosamente,

Tiago Pitrez Falcão
Coordenador do Departamento de Compras e Contratos
Departamento de Compras e Contratos
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(51) 98445-3757

Departamento de Compras e Contratos
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

[Texto das mensagens anteriores oculto]