

Cliente

Endereço

Cidade

Contato

Abertura:

14/08/2025 08:37:39 ARTHUR

Fechamento:

Início Serviço:

20/08/2025 09:09:26 CAMILA

Término Serviço:

28/08/2025 13:57:06 MICHAEL

Horas Úteis:

014:44

Observações

E107AR00059 E107AR Venda em: 15/02/2008 Garantia: 14/02/2011

Problema: Equipamento recebido para manutenção

Por	Em	Às	Evento
ARTHUR	14/08/2025	08:37:35	Equipamento recebido para manutenção. Motivo: Não sai o ar para estimular
CAMILA	20/08/2025	09:55:19	- Policarbonato frontal danificado na parte do display. - Lateral do gabinete amassado no suporte da ponteira. - Equipamento sem líquido. - Bomba de ar e de água não ligam.
CAMILA	26/08/2025	08:57:39	Conjunto mangueira e bomba d'água foram substituídos. Foi feito reparo na placa bomba para resolver o problema com o acionamento da bomba de ar. Posteriormente, durante os testes de funcionamento, foi detectado mau funcionamento da célula Peltier da ponteira, foi necessário substituí-la. O policarbonato frontal não é mais produzido, não há peça de reposição em estoque.
CAMILA	26/08/2025	08:58:03	Direcionado para ajuste.
MICHAEL	27/08/2025	15:40:30	Ajuste efetuado. Aguardando aprovação de orçamento.
ARTHUR	27/08/2025	16:12:59	Orçamento enviado via whatsapp.
ARTHUR	27/08/2025	17:52:35	Orçamento pago, dar sequência.
MICHAEL	28/08/2025	13:54:17	Calibração efetuada. Equipamento liberado para envio.

Nº Eventos: 8

Peças Utilizadas na Manutenção

Código	Descrição	Pat	Qtd	Unitário	Sub Total
441	Microinterruptor pushbutton para PCI	Não	2,000	0,00	
2062	Abraçadeira nylon 108 x 2,5 mm	Sim	4,000	0,15	0,60
926	Abraçadeira nylon 202 x 3,7 mm	Sim	9,000	0,33	2,97
385	Bomba d'água	Sim	1,000	117,00	117,00
436	Célula Peltier 39 W / 50 °C	Sim	1,000	982,92	982,92
681	Conector Mini-Fit Jr 2 Pinos MFAM	Sim	1,000	0,45	0,45
3736	Conjunto mangueira p/ manutenção E107AR	Sim	1,000	280,00	280,00
441	Microinterruptor pushbutton para PCI	Sim	1,000	1,44	1,44
543	Neoprene 3mm com adesivo	Sim	0,400	242,00	96,80
3174	Parafuso inox máquina cabeça redonda	Sim	4,000	5,40	21,60
585	Policarbonato E107AR - Ponteira_Rev6.6	Sim	1,000	48,00	48,00
1375	Rebite 3,2 x 10 mm preto	Sim	7,000	0,90	6,30
686	Terminal Mini-Fit Jr 16-22 AWG MFTF	Sim	2,000	0,87	1,74
632	Terminal Spox	Sim	6,000	0,18	1,08
331	Transistor Darlington NPN 100V 5A TIP122	Sim	1,000	14,16	14,16
Qtd. Itens: 15					1575,06

Serviços Utilizados na Manutenção

Código	Descrição	Qtd	Unitário	Sub Total
1151	Serviço de calibração e ajuste E107AR/Ottomatic	1,000	650,00	650,00