

## Capela 30010 - Manutenção Equipamentos

**Data de abertura:** 05-12-2024 15:28**Por:** Laboratório 305 Ufcspa**Última atualização:** 10-12-2025 13:31 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 04-01-2025 15:28**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Solucionado- 10-12-2025 13:31**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Laboratório 305 Ufcspa  
Juliana de Souza Longaray (juliana.longaray@ufcspa.edu.br)**Grupo requerente:** PROINFRA > COORDLAB > Lab 305**Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Capela 30010 - Manutenção Equipamentos**Descrição:**

## Data do formulário

### Dados do local do equipamento:

- 1) Laboratório/Local : laboratorio fisiologia
- 2) Número do prédio : 1
- 3) Número da sala : 305
- 4) Turno de trabalho para visita técnica : Tarde

### Observações para visita técnica:

5) Email : lab305@ufcspa.edu.br

6) Telefone : 33038775

7) Ramal : 8775

8) Observações :  
Sim

9) Descreva aqui sua observação :

favor agendar visita com a equipe técnica.

### Dados do equipamento:

10) Lotes de Equipamentos : Lote 7: Capelas

11) Lote 7: Capelas : Capela de Exaustão

**12) Tipo de manutenção:** : Corretiva

**13) Código de patrimônio:** : 30010

**14) Uso predominantemente do equipamento:** : Graduação

**15) Descrição do problema:** :

Prezados, boa tarde!

Solicitamos conserto da capela 030010 em virtude da reprovação no laudo de calibração.

OBS: aguardando conserto desde julho de 2023, solicitado no PI 2019108463.

Obrigada!

**Acompanhamentos: 12**

| Fonte de acompanhamento | Data                | Requerente              |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|
|                         | 16-10-2025<br>12:07 | Matheus Brasil da Silva |

**Descrição:**

Encaminho, em anexo a este comunicado, o relatório emitido pela empresa CCL referente ao equipamento.

O documento detalha a manutenção realizada no motoventilador e sua posterior reinstalação. Adicionalmente, apresenta a certificação do equipamento, efetuada pela empresa contratada.

|  |                     |                         |
|--|---------------------|-------------------------|
|  | 16-10-2025<br>12:00 | Matheus Brasil da Silva |
|--|---------------------|-------------------------|

**Descrição:**

Visita técnica realizada pela empresa CCL em 15/10/2025.

|  |                     |                         |
|--|---------------------|-------------------------|
|  | 13-10-2025<br>17:58 | Matheus Brasil da Silva |
|--|---------------------|-------------------------|

**Descrição:**

Prezado Corpo Técnico do Laboratório de Fisiologia, boa tarde!

Informo que a empresa CCL, responsável pela manutenção do equipamento, indicou o dia 15 de outubro de 2025 (quarta-feira) para a continuidade do reparo, com previsão de instalação do motoventilador e funcionamento da Capela de exaustão de gases químicos.

A empresa foi devidamente notificada quanto à disponibilidade de horários do laboratório, em alinhamento com a agenda de aulas práticas. O serviço será executado respeitando os períodos em que o laboratório estiver livre de atividades e a equipe técnica estiver acessível.

Confirmo minha disponibilidade e acompanhamento da visita técnica.

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

|  |                     |                         |
|--|---------------------|-------------------------|
|  | 13-10-2025<br>17:58 | Matheus Brasil da Silva |
|--|---------------------|-------------------------|

**Descrição:**

Encaminho, anexo a este chamado, o relatório emitido pela empresa CCL referente ao equipamento.

O documento formaliza a retirada do motoventilador do equipamento e o seu encaminhamento para reparo.

|  |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
|  | 13-10-2025 | Matheus Brasil da Silva |
|--|------------|-------------------------|

**Descrição:** 14:44

Visita técnica realizada pela empresa CCL em 02/10/2025.

29-09-2025  
14:03

Matheus Brasil da Silva

**Descrição:**

Prezado Corpo Técnico do Laboratório de Fisiologia, boa tarde!

Informo que a empresa CCL, responsável pela manutenção do equipamento, indicou os dias 01/10/2025 e 02/10/2025 para a visita técnica e continuidade do reparo.

A empresa foi devidamente notificada sobre a disponibilidade de horários do laboratório, em alinhamento com a agenda das aulas práticas. O atendimento será realizado nesses dias, respeitando os períodos em que o laboratório estiver livre de atividades.

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

17-06-2025  
13:28

Matheus Brasil da Silva

**Descrição:**

Segue anexo ao presente chamado relatório emitido pela empresa CCL referente ao equipamento.

O documento detalha a substituição da lâmpada e do reator por kit de iluminação de LED. Adicionalmente, foi identificada a necessidade de troca do inversor do equipamento, uma vez que a certificação do equipamento não foi possível, pois seu sistema de exaustão não estava operando adequadamente.

17-06-2025  
13:14

Matheus Brasil da Silva

**Descrição:**

Visita técnica e verificação do equipamento realizadas pela empresa CCL em 12/06/2025.

E-Mail

14-01-2025  
18:31

Matheus Brasil da Silva

**Descrição:**

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa CCL em 14/01/2025.

E-Mail

09-01-2025  
16:42

Matheus Brasil da Silva

**Descrição:**

Prezado corpo técnico do Laboratório de Fisiologia, boa tarde!

A empresa CCL, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data do dia 14/01/2025, terça-feira, para visita técnica e verificação inicial do equipamento, no período a partir das 10:00. Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus Brasil.

11-12-2024  
19:23

Matheus Brasil da Silva

**Descrição:**

Prezado corpo técnico do laboratório 305, boa tarde;

No momento aguardamos o início das atividades da empresa contemplada em licitação, responsável pela manutenção dos equipamentos laboratoriais que compõem o Lote 7 (Capelas). Tão logo seja iniciada sua operação, a solicitação será encaminhada para agendamento da visita técnica.

Fico à disposição. Atenciosamente,

Matheus Brasil.

05-12-2024  
20:54

Aline Willrich Comparsi

**Descrição:**

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação

Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos: 3

| Nome                                         | Entidade | Arquivo                             | Link web | Título | Tipo MIME       | TAG                                         | Data             |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------------------------------------|------------------|
| Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos | UFCSPA   | CAPELA DE EXAUSTÃO 7443 05 2023.pdf |          |        | application/pdf | #2049be8a-768175b3-6751f0fcc48021.58467759# | 05-12-2024 15:29 |
| Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos | UFCSPA   | PATRIMONIO_30010.pdf                |          |        | application/pdf | #2049be8a-768175b3-67523d05210b23.85864675# | 05-12-2024 20:53 |
| Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos | UFCSPA   | OS_0068.2 025_pAT_3 0010.pdf        |          |        | application/pdf | #8f0d3f98-e509fb39-6818d1f843fd03.61586826# | 05-05-2025 11:58 |

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído pela empresa CCL, responsável pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.

O equipamento encontra-se em funcionamento, em consequência do reparo executado a partir da visita técnica realizada em 15/10/2025.