

Capela 6 do 317

Data de abertura: 12-09-2025 14:01**Por:** Amanda da Silva**Última atualização:** 11-12-2025 18:31 por Matheus Brasil da Silva**Tempo para atendimento:****Tempo para solução:** 12-10-2025 14:01**Tempo interno para atendimento:****Tempo interno para solução:****Tipo:** Requisição**Categoria:** PROAD > Manutenção de equipamentos**Status:** Solucionado- 11-12-2025 18:31**Origem da requisição:** Formcreator**Urgência:** Média**Aprovação:** Concedida**Impacto:** Médio**Localização:****Prioridade:** Média**Requerente:** Amanda da Silva**Grupo requerente:****Observador:****Grupo observador:** PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio, PROINFRA > COORDLAB > Lab 320**Atribuído para técnicos:****Atribuído para grupos:** PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais, PROINFRA > COORDLAB > Lab 320**Atribuído a um fornecedor:****Título:** Capela 6 do 317**Descrição:**

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : Complexos de Laboratórios ala norte**2) Número do prédio :** 1**3) Número da sala :** 317**4) Turno de trabalho para visita técnica :** Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email : lab320@ufcspa.edu.br**6) Telefone :** 33038756**7) Ramal :** 8756**8) Observações :**

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos : Lote 7: Capelas**10) Lote 7: Capelas :** Capela de Exaustão**11) Tipo de manutenção :** Corretiva**12) Código de patrimônio :** 61507

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

A capela 6 está desligando e parece ser um mal contato, pois o disjuntor não está desarmando.

Acompanhamentos: 5

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	13-10-2025 17:38	Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Segue anexo ao presente chamado, relatório emitido pela empresa CCL referente ao equipamento.

O documento detalha a verificação realizada na capela de exaustão de gases.

	13-10-2025 17:36	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e verificação do equipamento realizadas pela empresa CCL em 02/10/2025.

	29-09-2025 14:06	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezado Corpo Técnico do Complexos de Laboratórios ala norte, boa tarde!

Informo que a empresa CCL, responsável pela manutenção do equipamento, indicou os dias 01/10/2025 e 02/10/2025 para a visita técnica e verificação do equipamento.

A empresa foi devidamente notificada sobre a disponibilidade de horários do laboratório, em alinhamento com a agenda das aulas práticas. O atendimento será realizado nesses dias, respeitando os períodos em que o laboratório estiver livre de atividades.

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	19-09-2025 16:48	Murilo Rafael Pinho dos Santos
--	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

	19-09-2025 16:44	Murilo Rafael Pinho dos Santos
--	---------------------	--------------------------------

Descrição:

Prezados,

Confirmamos resolução do registro das capelas do Lab. 317-320 na tarde de hoje. Atualizamos a informação de patrimônio no pedido original (patrimônio 61507).

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: 1

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - Manutenção Equipamentos	UFCSPA	PATRIMONIO_61507.pdf			application/pdf	#f68f54b4-e509fb39-68cdb35748fb07.00698243#	19-09-2025 16:47

Solução: 1

Encerrado:

Processo de manutenção do bem concluído, sob responsabilidade da empresa encarregada pelos serviços de manutenção do lote de equipamentos laboratoriais em questão.