



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

ANEXO A – REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 01 – Execução de furos nas lajes.




Foto 02 – Remoção de parte do gesso acartonado.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Foto 03 – Rasgos na alvenaria para engaste da manta.



Foto 04 – Execução de camada de regularização.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Foto 05 – Execução de primer e manta de impermeabilização.



Foto 06 - Novo CD, incluindo disjuntores, DPS's e dispositivo DR.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Foto 07 - Disjuntor tripolar 32A.




Foto 08 - Instalação de eletrodutos, fiação e luminárias.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Foto 09 - Tomadas de sobrepor em condutele.



Foto 10 - Interruptor à prova d'água.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE



Foto 11 - Tomadas à prova d'água.



Foto 12 - Instalação de eletrocalhas.