

 severo & tenfen	RELATÓRIO INFORMATIVO	
	02/06/2023	Relatório n.: 403/2023
	Plantão 24 Horas - (51) 92000 - 3950	

Cliente	UFCSPA (Prédio 02)	Contato	Alessandra
Equipamentos	Sistemas de incêndio em geral		
Itens:	GERAL		

Segue abaixo comentários e sugestões da empresa SEVERO & TENFEN a respeito da planilha de pendências de manutenção corretiva:



Comentários da empresa Severo: Necessidade de adequação no posicionamento das luminárias e agregar no circuito específico de emergência.



Comentários da empresa Severo: Substituir por metálica.

Reposicionamento da central de alarme.



Comentários da empresa Severo: Ver real necessidade do reposicionamento da central.

Sem sensor de fumaça.

Comentários da empresa Severo: Há necessidade de instalação adequada, será encaminhado o orçamento.

Guarda corpo e escada com pontos visíveis de corrosão.

Comentários da empresa Severo: Será necessario pintar e fixar, será encaminhado o orçamento.

Volante de registro do recalque quebrado sem tampão devido a risco de furto.

Comentários da empresa Severo: será encaminhado o orçamento.

Instalarsu pervisão de nível no reservatório

Comentários da empresa Severo: Há necessidade de instalar sistema indicando nível das caixas de água.

OBS: Os itens citados abaixo já foram executados:

- Bomba de incêndio;
- VGA'S com gotejamento;
- Ausência de disjuntor de iluminação de emergência;
- Substituição do eletroíma.