

DATA DE ENCAMENHAMENTO	CARACTER	DESCRIÇÃO DO CHAMADO	LOCAL	TIPO DE SERVIÇO	SITUAÇÃO ATUAL	PRazo	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS	Estoque mínimo	Condom. de material	Serviço demandado	DATA DA SOLUÇÃO	ATRASO EM DIAS	OBSERVAÇÃO
20190458	SOLUCIONADO	20/06/2022	NORMAL	Na sala 304, ver possibilidade de ligação de cabos de biosegurança	INSTALAÇÃO E EXAUSTÃO	11/07/2022	SIM	RS	RS	1.285,90	RS	09/05/2025	IMR - Orçamento
20190459	SOLUCIONADO	21/06/2022	URGÊNCIA	Unidade controladora de acesso dentro da sala do PROPOC 601	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	04/07/2022	SIM	RS	RS	1.000,00	RS	26/03/2025	IMR - Orçamento
20190882	SOLUCIONADO	03/05/2023	NORMAL	adequações elétricas necessárias para a instalação de um novo equipamento na sala 322 do Prédio 1	SERVIÇOS DEMANDADOS	08/05/2023	NÃO	RS	RS	-	RS	21/06/2025	IMR - Orçamento
20191071	SOLUCIONADO	23/06/2023	URGÊNCIA	serviço substituição de tomada elétrica	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	28/06/2023	NÃO	RS	RS	-	RS	29/06/2025	IMR - Orçamento
20191074	SOLUCIONADO	23/06/2023	URGÊNCIA	um ponto de saída de gás para laboratório 201	SERVIÇOS DEMANDADOS	15/04/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	24/06/2025	IMR - Orçamento
20191076	SOLUCIONADO	03/08/2023	URGÊNCIA	União dos parafusos da sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	08/08/2023	NÃO	RS	RS	-	RS	26/05/2025	IMR - Orçamento
20191128	SOLUCIONADO	21/09/2023	URGÊNCIA	Reparação e limpeza da placa LED no ambiente do prédio 1 na porta da sala 607	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	11/10/2023	NÃO	RS	RS	284,00	RS	26/05/2025	IMR - Orçamento
201913128	SOLUCIONADO	21/11/2023	URGÊNCIA	Previsão da sala de cultura com tomadas com generator 813, LUT, multiruptor	ADEQUAÇÕES OU MELHORIAS	20/12/2023	SIM	RS	12,53	RS	20/05/2025	IMR - Orçamento	
201913691	CANCELADO	15/12/2023	URGÊNCIA	Conserto de ventilação de chiqueiro 38870, Depoito 02, subloco, prédio 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22/12/2023	NÃO	RS	RS	-	RS	07/01/2025	Desconsiderar atraso, pois o ventilador é um equipamento personalizado e o seu conserto ultrapassa 50% do seu valor atual, desta maneira, o seu conserto fica inviável.
201911681	CANCELADO	16/01/2024	URGÊNCIA	Estão gerando água em um suporte de tomada, Sala 106 B	ELÉTRICA	28/01/2024	SIM	RS	RS	148,85	RS	02/05/2025	IMR - Orçamento
201911762	CANCELADO	15/02/2024	URGÊNCIA	manutenção em um condicionador que está funcionando próximo a sala 613, sendo atraso	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21/02/2024	SIM	RS	RS	297,70	RS	02/05/2025	IMR - Orçamento
201911860	SOLUCIONADO	13/03/2024	NORMAL	União de entrada da sala 606, prédio 3, na biblioteca, na sala 606	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21/03/2024	SIM	RS	RS	210,00	RS	26/03/2025	IMR - Orçamento
201911887	SOLUCIONADO	13/03/2024	URGÊNCIA	limpeza quimica, Banheiro feminino dentro está fechada	ELÉTRICA	21/03/2024	SIM	RS	RS	280,00	RS	29/03/2025	IMR - Orçamento
201912000	SOLUCIONADO	13/03/2024	URGÊNCIA	Sala 1218 sem energia, não funciona o computador que no momento não funciona	ELÉTRICA	27/03/2024	SIM	RS	481,19	RS	29/03/2025	IMR - Orçamento	
201912048	SOLUCIONADO	12/04/2024	NORMAL	Avaliação de infiltrações sala 606 do prédio 1	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	27/04/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	09/05/2025	IMR - Orçamento
201912017	SOLUCIONADO	11/06/2024	URGÊNCIA	União de entrada da sala 606, prédio 3, na biblioteca, na sala 606	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27/06/2024	SIM	RS	55,06	RS	02/05/2025	IMR - Orçamento	
201912052	SOLUCIONADO	17/06/2024	URGÊNCIA	laboratório tem 2 dispensas, da parede interna na tomada 2 a área está estragada, SALA D4	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAS	01/07/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	29/05/2025	IMR - Orçamento
201912072	SOLUCIONADO	19/04/2024	URGÊNCIA	Na sala 613F, na sala 613F, tomada 220 não está funcionando	SERVIÇOS DEMANDADOS	06/07/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	27/05/2025	IMR - Orçamento
201912171	CANCELADO	11/06/2024	URGÊNCIA	União de entrada da sala 606, prédio 3, na biblioteca, na sala 606	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27/06/2024	SIM	RS	166,67	RS	02/05/2025	chamado em duplicidade (2019131261)	
201912189	SOLUCIONADO	17/08/2024	URGÊNCIA	Limite de um condicionador próximo ao corredor da sala 321, em frente a sala 321	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	26/08/2024	SIM	RS	18,67	RS	09/05/2025	IMR - Orçamento	
201912287	SOLUCIONADO	03/07/2024	URGÊNCIA	União de entrada da sala 606, prédio 3, na biblioteca, na sala 606	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14/07/2024	SIM	RS	13,00	RS	02/05/2025	IMR - Orçamento	
201912245	SOLUCIONADO	11/07/2024	URGÊNCIA	Trabalho de manutenção da sala 106 do prédio 1, sala 106, prédio 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	01/08/2024	SIM	RS	16,38	RS	02/05/2025	IMR - Orçamento (sem 1, fator 3)	
201912182	SOLUCIONADO	23/07/2024	URGÊNCIA	Trabalho de manutenção da sala 106 do prédio 1, sala 106, prédio 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27/08/2024	SIM	RS	14,00	RS	02/05/2025	IMR - Orçamento	
201912153	SOLUCIONADO	09/09/2024	URGÊNCIA	Trabalho de manutenção da sala 106 do prédio 1, sala 106, prédio 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	27/08/2024	SIM	RS	14,00	RS	02/05/2025	IMR - Orçamento	
201912184	CANCELADO	13/09/2024	URGÊNCIA	Substituição da tomada e conexão da rede elétrica, sala 113, prédio 2	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912185	SOLUCIONADO	13/09/2024	URGÊNCIA	Realizar manutenção do cabado de energia na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912186	SOLUCIONADO	13/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912187	CANCELADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912188	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912189	CANCELADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912190	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912191	CANCELADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912192	CANCELADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912193	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912194	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912195	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912196	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912197	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912198	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912199	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912200	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912201	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912202	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912203	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912204	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912205	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912206	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912207	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912208	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912209	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912210	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912211	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912212	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912213	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912214	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912215	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912216	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912217	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912218	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912219	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912220	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912221	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912222	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912223	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912224	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912225	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912226	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912227	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912228	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912229	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912230	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912231	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	chamado em duplicidade (201914087)
201912232	SOLUCIONADO	19/09/2024	URGÊNCIA	Reparo no medidor da energia localizada na sala 607, próximo à rampa, infiltração	INSTALAÇÃO CIVIL E ESTRUTURAS	26/09/2024	NÃO	RS	RS	-	RS	14/05/2025	ch

2019134811	SOLUCIONADO	30/04/2019	INTERFERENCIA	Barbeiro está sem máquina - barbeiro masculino 5 andar/P1	PREMIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURARIAS	Servico executado	08/05/2019	SIM	RS	-	RS	170,10	RS	28/05/2019	PRIMEI	
2019134812	SOLUCIONADO	30/04/2019	INTERFERENCIA	Vazamento em instalação - 205/P1	PREMIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	Servico executado	09/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	20/05/2019	PRIMEI	
2019134813	EMERGÊNCIA	05/05/2019	NORMAL	Recuperação dos suportes e dos assentamentos de um condicionador que precisava ser retirado para restauração da fachada do Arquivo.	PREMIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Servico cancelado	10/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	27/05/2019	PRIMEI	chamado tratado no P1 2019134487
2019134814	SOLUCIONADO	02/05/2019	INTERFERENCIA	Troca de instalação de uma tomada para a instalação de uma tomada 110V/P1	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	09/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	07/05/2019	PRIMEI	
2019134815	SOLUCIONADO	02/05/2019	INTERFERENCIA	Aprox 4 metros de laboratório 320/P1 está entupido.	PREMIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURARIAS	Servico executado	09/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	02/05/2019	PRIMEI	
2019134816	SOLUCIONADO	02/05/2019	NORMAL	Verificar a abertura e tomada para instalação de impressora - sala 617	PREMIO 2	ELÉTRICA	Servico executado	17/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	07/05/2019	PRIMEI	
2019134901	CANCELADO	05/05/2019	INTERFERENCIA	Em razão da instalação do novo equipamento de impressoras, entregar a tomada da sala 617, departamento de Psicologia	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico cancelado	12/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	05/05/2019	PRIMEI	cancelado por duplicidade (2019131210)
2019134912	SOLUCIONADO	05/05/2019	INTERFERENCIA	Colocar o piso está funcionando. A temperatura da ambiente está subindo muito devido barulho	PREMIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Servico executado	06/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	05/05/2019	PRIMEI	
2019134913	SOLUCIONADO	05/05/2019	INTERFERENCIA	Na porta da sala 617 foi feita a divergência de uma das luminárias. ENTÃO, No entanto, a porta não fechou de maneira adequada	PREMIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	Servico executado	06/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	06/05/2019	PRIMEI	
2019134912	SOLUCIONADO	05/05/2019	INTERFERENCIA	Verificar o diâmetro do rebolo da argonite, está entupido	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	12/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	05/05/2019	PRIMEI	
2019134914	SOLUCIONADO	05/05/2019	INTERFERENCIA	Solicitar o acesso de manutenção de uma das luminárias da sala 617, departamento de Psicologia	PREMIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURARIAS	Servico executado	12/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	05/05/2019	PRIMEI	
2019134915	SOLUCIONADO	05/05/2019	INTERFERENCIA	Falta da luz na sala 30 - laboratório P1	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	06/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	06/05/2019	PRIMEI	
2019134916	SOLUCIONADO	05/05/2019	INTERFERENCIA	Todos os aparelhos da sala estão com as lâmpadas trocadas, a temperatura da ambiente está subindo muito	PREMIO 2	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Servico executado	12/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	05/05/2019	PRIMEI	
2019134915	CANCELADO	05/05/2019	INTERFERENCIA	Impressora não instalada, precisa acessar o rede	PREMIO 1	INTERNET E TELEFONIA	Servico cancelado	12/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	21/05/2019	PRIMEI	chamado não faz parte do escopo do contrato de manutenção
2019134916	SOLUCIONADO	05/05/2019	NORMAL	Troca de lâmpadas no do chuveiro, bem como a instalação de uma nova lâmpada - Vestiário masculino P2	PREMIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	Servico executado	27/05/2019	NAO	RS	-	RS	248,00	RS	27/05/2019	PRIMEI	
2019134917	SOLUCIONADO	06/05/2019	INTERFERENCIA	Revisar o estado da estufa de metal - Botão	PREMIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURARIAS	Servico executado	07/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	13/05/2019	PRIMEI	
2019134918	SOLUCIONADO	06/05/2019	INTERFERENCIA	Limpeza de condutor interno, em frente da sala 212 - 218 e 219 do prédio 1 e sala normais	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	07/05/2019	NAO	RS	-	RS	160,00	RS	08/05/2019	PRIMEI	
2019135000	SOLUCIONADO	06/05/2019	INTERFERENCIA	Quais condições estão sendo verificadas - 815/P2	PREMIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Servico executado	07/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	08/05/2019	PRIMEI	
2019135002	SOLUCIONADO	06/05/2019	INTERFERENCIA	20 lâmpadas existentes nos quartos inferiores da laboratório 714 - Genética Toxicológica/P1	PREMIO 3	ELÉTRICA	Servico executado	20/05/2019	NAO	RS	-	RS	116,00	RS	08/05/2019	PRIMEI	
2019135021	SOLUCIONADO	06/05/2019	INTERFERENCIA	Limpeza de condutor interno, em frente da sala 212 - 218 e 219 do prédio 1 e sala normais	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	13/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	18/05/2019	PRIMEI	
2019135022	SOLUCIONADO	06/05/2019	INTERFERENCIA	Vazamento do gás, provavelmente sem gás e gás. No sala de trabalho 613/P3, entre a estufa e a autoclave	PREMIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Servico executado	13/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	18/05/2019	PRIMEI	
2019135023	SOLUCIONADO	06/05/2019	INTERFERENCIA	Revisar o estado de todos os andares do arquivo, estado assentamento condutor - Elevador de serviço, todos os andares/P1	PREMIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURARIAS	Servico executado	21/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	22/05/2019	PRIMEI	
2019135024	SOLUCIONADO	06/05/2019	INTERFERENCIA	Quais condições estão sendo verificadas - 815/P2	PREMIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Servico executado	07/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	08/05/2019	PRIMEI	
2019135093	SOLUCIONADO	07/05/2019	INTERFERENCIA	Substituição dos conectores RJ45 na PDS - biblioteca	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	21/05/2019	NAO	RS	-	RS	30,44	RS	19/05/2019	PRIMEI	
2019135094	SOLUCIONADO	07/05/2019	INTERFERENCIA	Ajustar o ponto de funcionamento - Sala 100/P1	PREMIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	07/05/2019	PRIMEI	
2019135113	SOLUCIONADO	07/05/2019	INTERFERENCIA	Barbeiro está sem máquina sem máquina, Barbeiro feminino, 3° andar, ala norte, prédio 1	PREMIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	Servico executado	08/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	07/05/2019	PRIMEI	
2019135121	SOLUCIONADO	07/05/2019	INTERFERENCIA	Limpeza de todos os condutores de gás, sala de trabalho - Botão	PREMIO 3	ELÉTRICA	Servico executado	15/05/2019	NAO	RS	-	RS	138,88	RS	16/05/2019	PRIMEI	
2019135121	SOLUCIONADO	07/05/2019	INTERFERENCIA	Vazamento no vaso sanitário - Barbeiro feminino, sala 3° andar, prédio 1	PREMIO 1	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	Servico executado	08/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	07/05/2019	PRIMEI	
2019135134	SOLUCIONADO	07/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de duas lâmpadas de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	08/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	30/05/2019	PRIMEI	
2019135135	SOLUCIONADO	07/05/2019	INTERFERENCIA	Realizar fechamento adequado da grade no prédio 2 e 3	PREMIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURARIAS	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	08/05/2019	PRIMEI	
2019135138	SOLUCIONADO	07/05/2019	INTERFERENCIA	Cancela da entrada da ventilação está funcionando barulho estranho - Guarita 01	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135140	SOLUCIONADO	07/05/2019	INTERFERENCIA	Não conseguiu desligar o condicionador no controle na cozinha - 304/P1	PREMIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	12/05/2019	PRIMEI	
2019135141	SOLUCIONADO	07/05/2019	INTERFERENCIA	Verificação do equipamento de ar condicionado da laboratório 206 do prédio 1, 6 meses antes de fazer o barulho no funcionamento	PREMIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	12/05/2019	PRIMEI	
2019135158	SOLUCIONADO	07/05/2019	INTERFERENCIA	Atendimento da tomada para uso de impressora na sala 612 do prédio 1	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135161	SOLUCIONADO	07/05/2019	NORMAL	Troca de um material técnico na sala 600/P1, prédio 1	PREMIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURARIAS	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135172	SOLUCIONADO	08/05/2019	NORMAL	Instalação de dissipador para aquecimento de laboratório em frente do prédio 1	PREMIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURARIAS	Servico executado	30/05/2019	NAO	RS	-	RS	28,50	RS	13/05/2019	PRIMEI	
2019135173	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Depositar o material de laboratório em frente do prédio 1	PREMIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURARIAS	Servico executado	09/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	14/05/2019	PRIMEI	
2019135186	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135187	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135188	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135189	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135190	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135191	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135192	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135193	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135194	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135195	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135196	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135197	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135198	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135199	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135200	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135201	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135202	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135203	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135204	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135205	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135206	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135207	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135208	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135209	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135210	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135211	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135212	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135213	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/05/2019	NAO	RS	-	RS		RS	09/05/2019	PRIMEI	
2019135214	SOLUCIONADO	08/05/2019	INTERFERENCIA	Reparação de uma lâmpada de cada luminária no teto da sala da Barbeiro (exceto da luminária)	PREMIO 1	ELÉTRICA	Servico executado	14/									

2019136301	SOLUCIONADO	27/05/2025	URGÊNCIA	Telefone da suíte 2 encontra-se mudo.	PREDIO 1	TELEFONIA	Serviço executado	03/06/2025	NÃO	RS	-	RS	-	RS	-	27/05/2025		
2019136189	SOLUCIONADO	27/05/2025	URGÊNCIA	Imersa do ar condicionado da sala de pós-operatório do Bloério.	PREDIO 3	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Serviço executado	28/05/2025	NÃO	RS	-	RS	-	RS	-	28/05/2025	PRIME2	
2019136224	SOLUCIONADO	28/05/2025	NORMAL	Instalação de parafusos na sala 1008 interior da sala 1009 e colocar na 1008 - Prédio 1.	PREDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAS	Serviço executado	12/05/2025	NÃO	RS	-	RS	-	RS	-	28/05/2025		
2019136264	SOLUCIONADO	28/05/2025	URGÊNCIA	A porta está com uma trava e sua fechadura está travando. 100/09	PREDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAS	Serviço executado	29/05/2025	NÃO	RS	-	RS	-	RS	-	30/05/2025	PRIME2	
2019136267	PENDENTE	28/05/2025	NORMAL	Instalação de 5 suporte de papel toalha para as alas do laboratório, um suporte para papel higiênico no banheiro e um suporte para sabonete líquido (02/25)	PREDIO 1	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAS	Serviço executado	19/06/2025	SIM	RS	116,70	RS	-	RS	-	03/05/2025		
2019136386	SOLUCIONADO	28/05/2025	URGÊNCIA	Ar condicionado da Suíte 05 não está funcionando.	PREDIO 1	CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	Serviço executado	05/06/2025	NÃO	RS	-	RS	-	RS	-	30/05/2025		
2019136357	SOLUCIONADO	28/05/2025	NORMAL	O diâmetro do cabeçote do banheiro da Laboratório de ultra-sonar da suíte 2 está quebrado.	PREDIO 2	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAS	Serviço executado	20/05/2025	SIM	RS	28,50	RS	-	RS	-	28/05/2025		
2019136364	SOLUCIONADO	30/05/2025	URGÊNCIA	A porta de acesso ao prédio 1 está com problemas não está funcionando adequadamente	PREDIO 3	INSTALAÇÕES CIVIS E ESTRUTURAS	Serviço executado	31/05/2025	NÃO	RS	-	RS	-	RS	-	31/05/2025		
2019136461	SOLUCIONADO	30/05/2025	URGÊNCIA	Posível vazamento em uma instalação no prédio da Sés de Setembro.	7 DE SETEMBRO	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Serviço executado	31/05/2025	NÃO	RS	-	RS	-	RS	-	31/05/2025		