

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 04-12-2020 10:30	Por: Jéssica Leopoldo Pozebom
Última atualização: 28-01-2021 14:24 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 19-12-2020 10:30
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Climatização e exaustão
Status: Fechado- 28-01-2021 14:24	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Jéssica Leopoldo Pozebom	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial, Coordenação de Engenharia > Divisão de Engenharia de Segurança	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Climatização e exaustão 2) Climatização e exaustão: : Ar-condicionado 3) Selecione um ou mais problemas (ar): : não liga/não desliga 4) Mais detalhes: : Bom dia, Solicito a remoção total (incluso as linhas) do aparelho de ar condicionado da sala 100A (aparelho do fundo da sala), pois será instalado um novo aparelho com a empresa que esta fazendo reforma no local. 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : Sala 100A 10) Ramal ou celular: : 8890	

Acompanhamentos: 7

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	12-01-2021 09:28	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO Descrição do problema:Solicito a remoção total (incluso as linhas) do aparelho de ar condicionado da sala 100A (aparelho do fundo da sala), pois será instalado um novo aparelho com a empresa que esta fazendo reforma no local. Descrição da solução: Foi retirado o equipamento de ar condicionado conforme o solicitado Técnico(s) responsável(is) pela solução: James - Mecânico de refrigeração O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação.		
E-Mail	11-12-2020 16:38	Edson Roberto Duarte Weren
Comentários: Boa Tarde! APR aprovada, solicito que a mesma seja impressa e que sejam colhidas as assinaturas dos envolvidos no trabalho. Essa APR deverá estar disponível na frente de trabalho para auditoria da DESEG		
E-Mail	11-12-2020 09:31	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: Bom dia! Segue adequação da APR conforme solicitado.		
E-Mail	11-12-2020 09:30	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA APROVAÇÃO DA DESEG		

Descrição do problema:

Descrição da solução:

Técnico(s) responsável(is) pela solução:a) O serviço a ser executado envolve:

(X) Trabalho em altura (X) Eletricidade () Locais confinados () Outros riscos:b) Seguem os documentos pertinentes para análise e aprovação da Divisão de Segurança do Trabalho:

(X) APR – Análise Preliminar de Riscos – em até 05 dias úteis antes da data para execução do serviço;

() ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (caso seja necessária);

() NR-10 () NR-18 () NR-35 () Outros:

OBS: Segue adequação da APR conforme solicitado.

E-Mail	10-12-2020 13:28	Edson Roberto Duarte Weren
--------	------------------	----------------------------

Comentários: Boa Tarde!

Solicito adequação da APR enviada ao modelo padrão da UFCSPA, anexo.

E-Mail	10-12-2020 11:49	Marcelo Carneiro da Silva
--------	------------------	---------------------------

Comentários: REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA APROVAÇÃO DA DESEG

Descrição do problema:

Descrição da solução:

Técnico(s) responsável(is) pela solução:a) O serviço a ser executado envolve:

(X) Trabalho em altura (X) Eletricidade () Locais confinados () Outros riscos:b) Seguem os documentos pertinentes para análise e aprovação da Divisão de Segurança do Trabalho:

(X) APR – Análise Preliminar de Riscos – em até 05 dias úteis antes da data para execução do serviço;

() ART – Anotação de Responsabilidade Técnica (caso seja necessária);

() NR-10 () NR-18 () NR-35 () Outros:

E-Mail	07-12-2020 11:11	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em “Mais informações” no cabeçalho do formulário.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 4

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	APR - Branco Modelo.docx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document	#2049be8a-768175b3-5fd24cbaca3005.91272552#	10-12-2020 13:28
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Ar condicionado SI 100A P1.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-5ffd9a20ef6235.75555577#	12-01-2021 09:46
APR - Retirada do ar condicionado sala 100A P1.pdf	UFCSPA	APR - Retirada do ar condicionado sala 100A P1.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-5fd235668fbc54.07360453#	10-12-2020 11:49
UFCSPA - Retirada de ar condicionado.pdf	UFCSPA	UFCSPA - Retirada de ar condicionado.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-5fd366ad3026f5.79334236#	11-12-2020 09:31

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Custos: Nenhum item para ser mostrado