

ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

Nº	ID	DESCRIÇÃO		OBSERVAÇÃO
1	2019114991	Extensões dos ramais 8894 e 8748, adequação instalações elétricas S100i (NTI)	TEL	VERIFICAR
2	2019116339	Troca de lâmpada, na entrada da Arabutã	ELE	VERIFICAR
3	2019116542	Adequação geral do quadro do gerador do P3. Pavimentos: térreo e 8º.	ELE	Em andamento
4	2019117392	Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade 100d	ELE	Em andamento
5	2019117393	Contratação de mão de obra para manutenção no cubículo de entrada (P1)	ELE	Em andamento
6	2019123945	Luz da rampa que do p2 não está ligando.	ELE	Em andamento
7	2019124639	Solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.	ELE	Em andamento
8	2019127351	Readequar quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização do nobreak - 406 P1	ELE	VERIFICAR
9	2019127981	Estamos sem iluminação na parte externa do prédio (correspondente à Av. Ceará)	ELE	Em andamento
10	2019130794	Solicitamos que seja feita a conexão da rede elétrica RU com gerador da instituição. Para o funcionamento das catracas e bufes.	ELE	VERIFICAR
11	2019133324	Verificar a possibilidade de colocar o telefone mais próximo da mesa de trabalho – Cafeteria/P3	TEL	VERIFICAR
12	2019136336	Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1)	LOG	Em andamento
13	2019136393	Verificação cabos telefônicos sala 401b P1.	TEL	CONCLUÍDO
14	2019137099	Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala – 500B/P1	ELE	VERIFICAR
15	2019137163	Auxílio de eletricista p/ identificação de cabos de rede CFTV que ficaram escondidos dentro do forro dos pavimentos do P1	ELE	VERIFICAR
16	2019138042	Prezados, solicitei a instalação de um quadro elétrico, ligado ao gerador, na sala de cultura, dentro da sala 813.	ELE	CONCLUÍDO
17	2019139076	Iluminação na rampa que dá acesso ao 4º andar do P2	ELE	Em andamento

18	2019139119	Verificação da tensão das tomadas no Laboratório 301/P1.	ELE	VERIFICAR
19	2019139183	São 9 aparelhos Acess Point que devem ser reinstalados no teto com o suporte correto	LOG	CONCLUÍDO
20	2019140528	Verificação do nosso interfone da sala 504, pois não está tocando quando é selecionado o n° referente na porta de entrada.	TEL	VERIFICAR
21	2019141343	Mudamos para a sala 612 a pedido da PROGRAD e precisamos de reparo dos pontos logísticos com urgência.	LOG	Em andamento
22	2019142447	Verificação do sistema de alimentação do quadro de comando do elevador (monta-carga-). P1 Biblioteca	ELE	VERIFICAR
23	2019143127	Solicitamos a instalação de cabeamento de proteção. No momento temos um cabo suspenso e gostaríamos que ele ficasse oculto no gesso. P1 501	ELE	CONCLUÍDO
24	2019143322	A central de alarme do P2, está aparecendo uma mensagem de falha, indicando bateria baixa. Solicitamos a substituição.	ELE	Em andamento
25	2019143524	REMANEJAMENTO DE QUADRO DE ENERGIA PARA A PAREDE DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA DO 9º ANDAR /P2	ELE	CONCLUÍDO
26	2019143558	Montagem/desmontagem de mobiliário	ELE + LOG	Em andamento
27	2019143734	Solicito que seja identificado e ativado o ponto lógico no depósito do patrimônio. P2 017.	LOG	Em andamento
28	2019144437	Cabo de lógica 601 até a 606 P3. C/ acompanhamento. P3	LOG	Em andamento
29	2019145149	Poderiam fazer uma revisão da elétrica das salas do NAP. Sala 217 e 218 P1.	ELE	CONCLUÍDO
30	2019145807	Trocar lâmpadas do espaço do coworking; sensor de presença no corredor está com atraso no acionamento da iluminação.	ELE	CONCLUÍDO
31	2019145813	ramal 8787 da Sala 500A - PROPLAD encontra-se com problemas, está mudo e não faz ligações.	TEL	Solucionado 29/01
32	2019145814	Trocar lâmpadas queimadas na sanca; Colocar tampa no interruptor perto do elevador de serviço; Verificar detector de presença com atraso de acionamento no corredor do andar 7 - P2.	ELE	CONCLUÍDO
33	2019145898	Gostaríamos de solicitar a alteração da tensão de uma tomada na copa, de 110V p/ 220V, a fim de possibilitar que utilizem o micro-ondas. Atualmente, o equipamento disponível encontra-se no escritório, que permanece fechado fora do horário de expediente do arquivo.	ELE	VERIFICAR
34	2019146001	troca de resistência de chuveiro.	ELE	CONCLUÍDO
35	2019146020	Em razão da realização das cerimônias de colação de grau da UFCSPA, conforme a agenda abaixo, solicitamos a designação de	ELE	Em andamento

		um eletricitista para atendimento em regime de plantão, com atuação no período que antecede e durante as solenidades no Salão Nobre da UFCSPA, de modo a possibilitar pronta intervenção em caso de intercorrências relacionadas à rede elétrica.		
36	2019146253	Telefone e ramal funcionando mas a linha telefônica não está funcionando. P1 103	TEL	CONCLUÍDO
37	2019146310	transferir interfone da porta antiga para porta nova no 6º andar do p1, porta que dá acesso à reitoria, verificar com os servidores onde será instalado o interfone.	TEL	Solucionado 30/01
38	2019146321 (2025)	Na sala 100E - DOM, precisamos de dois pontos de elétrica; verificar se pode ser colocado dois filtros(régua) ou instalação de duas tomadas para a colocação de computadores para os novos servidores; este PI pode ser relacionado ao PI 2019144405, pois precisamos também confeccionar os 2 pontos lógicos(rede). Sugerimos que seja feito durante o recesso acadêmico (20/12/2025 a 05/01/2026)	ELE	VERIFICAR
39	2019146268 (2026)	Verificação da tomada onde fica ligado o micro-ondas N° Patrimônio 060652, pois o mesmo se encontra fora da tomada. P2 227	ELE	CONCLUÍDO
40	2019146333	estamos com lâmpadas queimadas no sanitário e na copinha, ambos locais no térreo do prédio do Arquivo da Ceará 997. Assim que for possível, pedimos uma avaliação para troca das lâmpadas. Prédio Arquivo	ELE	VERIFICAR
41	2019146356	Ramal 8882 não está funcionando. Está mudo. Não faz ligações e não toca.	TEL	CONCLUÍDO
42	2019146374	Precisamos ligar um refrigerador, e as duas tomadas disponíveis são de voltagem 220V. Precisamos que uma seja trocada para 110V, para utilizarmos o refrigerador.P3 707	ELE	VERIFICAR
43	2019146375	Interruptor caindo, podendo ocasionar curto. P1 3º andar.	ELE	CONCLUÍDO
44	2019146387	Solicitamos, por gentileza, uma revisão técnica no Nobreak instalado no Scanner/Digitalizadora da Biblioteca. Segundo relatos, o aparelho está desligando automaticamente após pouco tempo de uso	ELE	CONCLUÍDO
45	2019146414	Remoção de motores na central de gases no p1, ao lado esquerdo da cafeteria. Os motores serão guardados no almoxarifado da engenharia	ELE	CONCLUÍDO
46	2019146517	Duas lâmpadas piscando na sala 1B da Central Analítica. Prédio 1	ELE	CONCLUÍDO
47	2019146536	Realizar a verificação das tomadas conforme a demanda dos micro-ondas e efetuar a instalação de tomadas de 20 A.	ELE	Solucionado 27/01
48	2019146537	Lâmpada piscando.	ELE	CONCLUÍDO

49	2019146554	Solicitamos a instalação de iluminação no forro do prédio da Obra da Conceição.	ELE	CONCLUÍDO
50	2019146581	Solicito a instalação de novos pontos de tomada na sala, considerando que a quantidade atual é insuficiente para atender às necessidades do setor, sendo necessário o uso constante de réguas de energia. P2 02, SALA SEGURANÇA	ELE	Solucionado 28/01
51	2019146600	A tomada não está funcionando. Foi feita uma verificação no sábado e ficaram de voltar na segunda para realizar uma nova verificação. Guarita 2.	ELE	CONCLUÍDO
52	2019146607	Instalação de novo suporte e luminária. Guarita 1 - Ala Norte	ELE	CONCLUÍDO
53	2019146622	aplicação de tomadas fixas na recepção. P3	ELE	CONCLUÍDO
54	2019146658	P1: Térreo Ban. Masculino = tomada sem espelho. 3° andar Hall = tomada dupla solta. 5° andar Ban. Fem. = tomada sem espelho. P2: Térreo banheiro fem. = tomada sem espelho. 2° andar ban. feminino = tomada sem espelho. P3: 4° andar Ban. Fem. = espaço para tomada com cabos aparente.	ELE	CONCLUÍDO
55	2019146666	Verificação dos dois aparelhos de telefone existentes na sala. P1 Sala 607	TEL	Em andamento
56	2019146702	Solicito avaliação e adequação do quadro de alimentação dos equipamentos de refrigeração da biblioteca, pois conforme informação constante no relatório do sistema de climatização da biblioteca, elaborado pelo eng. mecânico, o quadro necessita de ajustes, visto que está funcionando em condições inseguras.	ELE	Em andamento
57	2019146724	Um terço das luzes do laboratório não acende devido a um defeito no interruptor triplo. O reparo é necessário, pois as lâmpadas estão localizadas acima da área de inclusão de peças do laboratório de patologia, onde são manipulados materiais muitas vezes milimétricos, exigindo boa iluminação. P3 514	ELE	Solucionado 28/01
58	2019146734	Solicitamos, gentilmente, o apoio da equipe de manutenção para realizar ajustes na iluminação do Espaço de Artes, em função da próxima exposição.	ELE	CONCLUÍDO
59	2019146766	Ponto lógico sem sinal 819 p2	LOG	Solicitado Fechamento 29/01
60	2019146800	avaliação em uma tomada Sala 218 NAP p1	ELE	CONCLUÍDO
61	2019146828	O ponto PT03 na sala 100D prédio 1 não está funcionando.	LOG	CONCLUÍDO

62	2019146833	Desinstalação de capela Sala 304, laboratório de Biologia Molecular p3	ELE	CONCLUÍDO
63	2019146848	Tomada 220w da sala de resíduos não está funcionando	ELE	CONCLUÍDO
64	2019146851	Verificar situação e reativar o gerador do P2. Conforme relato do encarregado Marcelo, durante os testes houve um rompimento nas mangueiras do fluido de refrigeração.	ELE	CONCLUÍDO
65	2019146856	Avaliação de circuito ou quadro de energia EPICLIN, sala 702 do P3.	ELE	Em andamento
66	2019146968	Boa tarde, solicito a troca do ramal 8862 da sala 604 para a sala 602. P1	TEL	Solicitado Fechamento 29/01
67	2019146969	Boa tarde, solicito a instalação do ramal 8841 na sala 604. P1	TEL	Solicitado Fechamento 29/01
68	2019147011	Várias tomadas tanto no padrão antigo como no padrão novo estão desligadas/ não funcionam. Trocar todas as tomadas para o padrão novo e reativar as tomadas. P1 Sala 202	ELE	Em andamento
69	2019147024	Solicito a instalação de um circuito bifásico 220V para alimentação de equipamento de uso específico (Nobreak 6 kVA). Especificações técnicas: Tensão: 220V bifásico Disjuntor (DJ) de proteção: 40A Condutores: cabos de 6 mm ² Origem do circuito: QD3 da rede comum	ELE	Solicitado Fechamento 29/01
70	2019147029	Um dos pontos de rede da Procuradoria demora uns 10 min para funcionar após inicialização do computador. P1 506	LOG	Solicitado Fechamento 29/01
71	2019147078	Ramal está mudo. P3 714	TEL	Solucionado 29/01
72	2019147103	solicitamos a revisão e substituição das lâmpadas queimadas do Salão Nobre	ELE	Solicitado Fechamento 29/01
73	2019147119	Configuração do ramal 8805 nos telefones anteriormente correspondentes ao ramal 8907 - 100F.1/P1	TEL	Solicitado Fechamento 29/01
74	2019147158	Cabos elétricos aparente, sem adequada vedação. Segue locais abaixo: PRÉDIO 1: Subsolo - ban. feminino (banheiro do meio) -> sensor de luz sem a tampa de proteção, cabos aparentes; PRÉDIO 2: 3° andar - ban. masculino, sala 311 -> fios elétricos da luminária aparente; 3° andar - hall da entrada dos banheiros -> fios elétricos aparente.	ELE	Em andamento
75	2019147208	Reafixar o refletor localizado na parede externa próximo ao cubículo de eletricidade	ELE	CONCLUÍDO
76	2019147216	precisamos ajustar o equipamento de nobreak alocado no setor de sorologia de nosso laboratório. Verificamos que ele não está ligando. P3 702.	ELE	VERIFICAR

77	2019147264	Precisamos de wi-fi no ponto eletrônico com urgência, pois hoje o antigo quebrou. P3 415 Endereço IP 192.168.43.100	LOG	CONCLUÍDO
78	2019147233	portão do estacionamento da G2 esta com problema para abrir e fechar	ELE	Solicitado Fechamento 29/01
79	2019147340	Solicito conserto ou troca do interfone da reitoria. O equipamento foi retirado hoje para testes no escritório da empresa especializada. Demanda com emergência.	ELE	Em andamento
80	2019147366	As lâmpadas não estão queimadas, acendem e apagam (problema no interruptor ou fiação?)	ELE	Solucionado 29/01
81	2019147406	Quatro lâmpadas do banheiro do andar térreo estão queimadas. Apenas uma está em funcionamento. Banheiro do andar térreo. Prédio Arquivo.	ELE	VERIFICAR
82	2019147413	Várias lâmpadas queimadas e algumas piscando e estalando no térreo do Prédio 3. Local está bastante escuro.	ELE	VERIFICAR
83	2019147416	Portão da guarita 01 esta com problema no rolamento	ELE	Solicitado Fechamento 29/01
84	2019147424	Solicito a realização dos seguintes serviços elétricos: 1. Troca de duas tomadas de 127V para 220V, com capacidade de 20 amperes; 2. Alteração da tomada 220V atualmente com 10 amperes para 20 amperes.	ELE	Em andamento
85	2019147427	O disjuntor responsável pela iluminação de emergência do 4º andar do Prédio 1 encontra-se desarmado e, ao ser rearmado, desarma novamente. Diante disso, a ala norte permanece sem iluminação de emergência, sendo necessário reparo imediato.	ELE	Em andamento
86	2019147451	três lâmpadas que queimaram na nossa sala. P1 104	ELE	VERIFICAR
87	2019147475	Manutenção do gerador do p1 em caráter de emergência.	ELE	Em andamento

Letícia Bortoluzzi
Engenheira Eletricista
CREA-RS 258.482