

## ELÉTRICA, LÓGICA E TELEFONIA

| Nº | ID         | DESCRIÇÃO                                                                                                                       | A RECEBER     | SITUAÇÃO                |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1  | 2019114991 | extensões dos ramais 8894 e 8748 e também a adequação das instalações elétricas na sala 100i (NTI)                              | R\$ 53,90     | CONCLUÍDO EM 16/03/2026 |
| 2  | 2019116339 | solicito troca de lâmpada externa, na entrada da Arabutã                                                                        | R\$ 69,02     | Em andamento            |
| 3  | 2019116542 | Adequação geral do quadro do gerador do Prédio 3. Pavimentos: térreo e 8º.                                                      | R\$           | Em andamento            |
| 4  | 2019117392 | Solicitar a viabilidade e conexão dos geradores entre os três prédios da universidade 100d                                      |               | Verificar               |
| 5  | 2019117393 | contratação de mão de obra especializada para a realização de manutenção no cubículo de entrada P1                              | R\$ 80.030,66 | Em andamento            |
| 6  | 2019123945 | Luz da rampa que acesso do p2 não está ligando.                                                                                 | R\$ 753,80    | Em andamento            |
| 7  | 2019124639 | solicito troca das lâmpadas do almoxarifado de produtos químicos do prédio 3.                                                   | R\$ 172,80    | Em andamento            |
| 8  | 2019127351 | Readequar o quadro de energia da sala do datacenter p/compatibilidade com a modernização da solução de nobreak - 406 P1         |               | Verificar               |
| 9  | 2019127981 | Estamos sem iluminação na parte externa do prédio (correspondente à Av. Ceará)                                                  | R\$ 47,76     | Em andamento            |
| 10 | 2019130794 | Solicitamos que seja feita a conexão da rede elétrica RU com gerador da instituição. Para o funcionamento das catracas e bufes. | R\$ 5855,88   | CONCLUÍDO EM 25/03/2026 |
| 11 | 2019133324 | Verificar a possibilidade de colocar o telefone mais próximo da mesa de trabalho - Cafeteria/P3                                 | R\$ 0         | CONCLUÍDO EM 09/03/2026 |
| 12 | 2019136203 | ...e ajuste na linha telefônica, ramal 8781, que atualmente não está funcionando. P1 604 Ouvidoria                              | R\$ 0,66      | CONCLUÍDO EM 28/07/2025 |
| 13 | 2019136336 | Avaliação e adequação dos pontos de lógica existentes e funcionais para o novo layout do mobiliário da sala da DOM (100E/P1)    | R\$ 0         | CONCLUÍDO EM 16/03/2026 |
| 14 | 2019137099 | Ajuste na posição dos pontos lógicos e instalação de canaleta para adequação a nova organização da sala – 500B/P1               | R\$ 1.894,00  | Em andamento            |
| 15 | 2019137163 | Auxilio de eletricista para identificação de cabos de rede do CFTV que ficaram escondidos dentro do forro dos pavimentos do P1. | R\$ 0         | CONCLUÍDO EM 12/03/2026 |
| 16 | 2019139076 | Iluminação na rampa que dá acesso ao 4º andar do prédio 2                                                                       | R\$ 2378,70   | Em andamento            |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                      |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 17 | 2019139119 | Verificação da tensão das tomadas no Laboratório 301/P1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 0        | CONCLUÍDO EM 19/03/2026                              |
| 18 | 2019140528 | Solicitamos a verificação do nosso interfone da sala 504, pois o mesmo não está tocando quando é selecionado o n° referente na porta de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                     |              | VERIFICAR                                            |
| 19 | 2019142447 | Verificação do sistema de alimentação do quadro de comando do elevador (monta-carga-). P1 Biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | VERIFICAR                                            |
| 20 | 2019143322 | A central de alarme do P2, está aparecendo uma mensagem de falha, indicando bateria baixa. Solicitamos a substituição.                                                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 900      | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026                  |
| 21 | 2019143558 | Montagem/desmontagem de mobiliário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 7.437,70 | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026                  |
| 22 | 2019143734 | Solicito que seja identificado e ativado o ponto lógico no depósito do patrimônio. P2 017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 0        | CONCLUÍDO EM 09/03/2026                              |
| 23 | 2019144437 | Cabo de lógica 601 até a 606 P3. C/ acompanhamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 85,77    | CONCLUÍDO EM 09/03/2026                              |
| 24 | 2019145898 | Gostaríamos de solicitar a alteração da tensão de uma tomada na copa, de 110V p/ 220V, a fim de possibilitar que utilizem o micro-ondas. Atualmente, o equipamento disponível encontra-se no escritório, que permanece fechado fora do horário de expediente do arquivo.                                                                                                                             |              | VERIFICAR                                            |
| 25 | 2019146321 | Na sala 100E - DOM, precisamos de dois pontos de elétrica; verificar se pode ser colocado dois filtros(réguas) ou instalação de duas tomadas para a colocação de computadores para os novos servidores; este PI pode ser relacionado ao PI 2019144405, pois precisamos também confeccionar os 2 pontos lógicos(rede). Sugerimos que seja feito durante o recesso acadêmico (20/12/2025 a 05/01/2026) | R\$ 0        | CONCLUÍDO EM 10/03/2026                              |
| 26 | 2019146333 | estamos com lâmpadas queimadas no sanitário e na copinha, ambos locais no térreo do prédio do Arquivo da Ceará 997. Assim que for possível, pedimos uma avaliação para troca das lâmpadas. Prédio Arquivo                                                                                                                                                                                            |              | VERIFICAR                                            |
| 27 | 2019146374 | Precisamos ligar um refrigerador, e as duas tomadas disponíveis são de voltagem 220V. Precisamos que uma seja trocada para 110V, para utilizarmos o refrigerador.P3 707                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 478,20   | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026                  |
| 28 | 2019146607 | Instalação de novo suporte e luminária. Guarita 1 - Ala Norte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 4,50     | CONCLUÍDO EM 26/01/2026 - Não localizei nas medições |
| 29 | 2019146702 | Solicito adequação do quadro de alimentação dos equipamentos de refrigeração da biblioteca, pois conforme informação no relatório do eng. mecânico, o quadro necessita                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 939,35   | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026                  |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|    |            | de ajustes, visto que está funcionando em condições inseguras.                                                                                                                                                                                                       |              |                                     |
| 30 | 2019146856 | Avaliação de circuito ou quadro de energia EPICLIN, sala 702 do P3.                                                                                                                                                                                                  | R\$ 27,00    | CONCLUÍDO EM 16/03/2026             |
| 31 | 2019147011 | Várias tomadas tanto no padrão antigo como no padrão novo estão desligadas/ não funcio-nam. Trocar todas as tomadas para o padrão novo e reativar as tomadas. P1 202                                                                                                 | R\$ 739,81   | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 32 | 2019147024 | Solicito a instalação de um circuito bifásico 220V para alimentação de equipamento de uso específico (Nobreak 6 kVA).<br>Tensão: 220V bifásico<br>Disjuntor (DJ) de proteção: 40A<br>Condutores: cabos de 6 mm <sup>2</sup><br>Origem do circuito: QD3 da rede comum | R\$ 1268,43  | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 33 | 2019147340 | Solicito conserto ou troca do interfone da reitoria. O equipamento foi retirado hoje para testes no escritório da empresa especializada. Demanda com emergência.                                                                                                     | R\$ 740,00   | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 38 | 2019147406 | Quatro lâmpadas do banheiro do andar térreo estão queimadas. Apenas uma está em funcionamento. Banheiro do andar térreo. Prédio Arquivo.                                                                                                                             |              | VERIFICAR                           |
| 39 | 2019147413 | Várias lâmpadas queimadas e algumas piscando e estalando no térreo do Prédio 3. Local está bastante escuro.                                                                                                                                                          | R\$ 4.103,60 | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 40 | 2019147424 | Solicito a realização dos seguintes serviços elétricos:<br>1. Troca de duas tomadas de 127V para 220V, com capacidade de 20 amperes;<br>2. Alteração da tomada 220V atualmente com 10 amperes para 20 amperes.                                                       | R\$ 84,60    | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 41 | 2019147451 | 3 lâmpadas queimaram na sala. P1 104                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 130,80   | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 42 | 2019147461 | Solicitamos a instalação de tomadas em padrão novo nas bancadas do laboratório 305 p1.                                                                                                                                                                               | R\$ 228,22   | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 43 | 2019147475 | Manutenção do gerador do p1.                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 8763,06  | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 44 | 2019147564 | Banheiro está sem iluminação, apenas uma lâmpada liga. PRÉDIO 3: 5° ANDAR - BAN. FEMININO.                                                                                                                                                                           | R\$ 95       | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 45 | 2019147655 | os refletores na parte final da exposição do Museu da Anatomia estão desligados, deixando as peças escuras. As outras luzes estão todas ligadas, apenas os refletores apresentam este problema.                                                                      | R\$ 10,31    | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 46 | 2019147798 | Solicita-se, em caráter URGENTE, a verificação e manutenção do motor da guarita 2, o qual encontra-se inoperante. Ressaltamos que o equipamento é essencial                                                                                                          | R\$ 1.431,99 | CONCLUÍDO EM 16/03/2026             |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
|    |            | para o funcionamento do portão e de uso contínuo, sendo indispensável para o andamento das atividades no local.                                                                                                            |            |                                     |
| 47 | 2019147917 | Lâmpadas queimadas nos banheiros masculinos do 5º e 4º andares do Prédio 3 e nos banheiros femininos do 4º andar e térreo do mesmo prédio.                                                                                 | R\$ 119,00 | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 48 | 2019147965 | Venho por meio deste solicitar o reparo de uma canaleta que se desprendeu na sala/setor, deixando a fiação exposta. P1 600A                                                                                                | R\$ 38     | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 49 | 2019147991 | Solicito, por gentileza, que seja trocada a lâmpada do toalete da Reitora (sala 502), porque a atual tem pouca luminosidade.                                                                                               | R\$ 112,59 | CONCLUÍDO EM 02/04/2026             |
| 50 | 2019148028 | ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS GERADORES DO P2 E P3.                                                                                                                                                                     | R\$ 700,19 | CONCLUÍDO EM 01/04/2026             |
| 51 | 2019148038 | Solicito verificação em 3 "postes" de luminária que não estão acendendo, Praça Cubos.                                                                                                                                      |            | VERIFICAR                           |
| 52 | 2019148106 | Lâmpadas queimadas no andar 2 do p1 no salão nobre.<br>1ª foto: na entrada do mezanino;<br>2ª foto: no corredor ao lado do mezanino.<br>E 3 lâmpadas queimadas nas laterais                                                | R\$114,00  | CONCLUÍDO 03/03/2026                |
| 53 | 2019148116 | P2 132 Ramal 8757                                                                                                                                                                                                          | R\$0       | CONCLUÍDO EM 09/03/2026             |
| 54 | 2019148303 | Lâmpada piscando, lâmpada queimada.P1 002                                                                                                                                                                                  | R\$32,70   | CONCLUÍDO EM 06/03/2026             |
| 55 | 2019148305 | Lâmpada piscando na sala (do conjunto que está cima da cafeteria) sala 401 A P1                                                                                                                                            | R \$32,70  | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 56 | 2019148322 | Substituição de 06 lâmpadas queimadas no Laboratório 301 P1                                                                                                                                                                | R\$ 65,40  | CONCLUÍDO EM 03/03/2026             |
| 57 | 2019148342 | falta de energia em uma das tomadas da bancada.                                                                                                                                                                            | R \$0      | ENTROU NA MEDIÇÃO DE FEVEREIRO 2026 |
| 58 | 2019148347 | substituição de 03 lâmpadas que não estão apresentando funcionamento adequado na Sala 302. P1                                                                                                                              | R\$ 32,70  | CONCLUÍDO EM 12/03/2026             |
| 59 | 2019148361 | As instalações de tomada da foto na área de lavagem foram desativadas, sem energia elétrica, gostaríamos de retirar essas instalações dessa área visto ao acúmulo frequente de mofo e a falta de utilização dos mesmos. RU | R \$0      | CONCLUÍDO EM 10/03/2026             |
| 60 | 2019148377 | Trocar as lâmpadas da sala 415 por tecnologia LED P1.                                                                                                                                                                      | R\$ 1142,5 | Em andamento                        |
| 61 | 2019148396 | a verificação, troca e os devidos ajustes nas tomadas localizadas no térreo do Arquivo, Precisamos utilizá-las para ligar os aparelhos desumidificadores.                                                                  |            | VERIFICAR                           |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                         |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 62 | 2019148494 | A tomada atrás da geladeira Consul na sala 613B talvez esteja com algum problema ou o plug da geladeira de Patrimônio: 042767 não está adequado. P3 613                                                                                                                                                                           | R\$ 0       | CONCLUÍDO EM 10/03/2026 |
| 63 | 2019148552 | Há necessidade urgente de troca da tomada do aquecedor de água do RU, pois o equipamento não está funcionando.                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 0       | CONCLUÍDO EM 06/03/2026 |
| 64 | 2019148594 | a tomada vinculada ao gerador, à qual estava conectado o biofreezer, foi provisoriamente transferida para o Laboratório 202. Com a finalização da obra, o equipamento retornará ao Laboratório 206. Dessa forma, solicito o fechamento da tomada instalada no Laboratório 202 e o restabelecimento do sistema no Laboratório 206. | R\$         | VERIFICAR               |
| 65 | 2019148608 | Portão automático na guarita 1 não funciona, relatado pelo vigilante que o motor não aciona movimento do portão quando usado o controle remoto.                                                                                                                                                                                   | R\$ 0       | CONCLUÍDO EM 04/03/2026 |
| 66 | 2019148622 | Colocar o plug no Nobreak de patrimônio 019384. P3 613                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 0       | CONCLUÍDO EM 05/03/2026 |
| 67 | 2019148671 | Trocar conexão RJ45 em dois cabos no auditório 1 (Salão Nobre), falar com Ivan do Apoio à Salas.                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 0       | CONCLUÍDO EM 05/03/2026 |
| 68 | 2019148908 | Gostaria de solicitar a transferência do ponto telefônico para outro local na sala. P1 100D                                                                                                                                                                                                                                       | R\$0        | CONCLUÍDO 11/03/2026    |
| 69 | 2019148920 | Há 3 lâmpadas piscando na sala 400C do P1.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 32,70   | CONCLUÍDO 18/03/2026    |
| 70 | 2019148983 | Revisão geral de todas as lâmpadas do corredor e trocar das que estão queimadas.                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 141,70  | CONCLUÍDO 18/03/2026    |
| 71 | 2019149112 | régua que foi removida da sala 208 do P1.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | R\$ 0       | Em andamento            |
| 72 | 2019149186 | A primeira cabine do banheiro feminino está sem lâmpada. Solicito, por gentileza, a colocação de uma. P1 6°                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 45,00   | CONCLUÍDO 02/04/2026    |
| 73 | 2019149208 | Tomada mau contato. P1 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 0       | CONCLUÍDO 18/03/2026    |
| 74 | 2019149237 | Verificamos na sala 610, que os ramais 8839 e o 8893 encontram-se ativados, porém longe das estações de trabalho dos cursos de Psicologia e Gestão em Saúde. Necessário levar esses ramais para próximo as mesas dos servidores. P1                                                                                               |             | Em andamento            |
| 75 | 2019149300 | Todos os ramais do interfone estão tocando diretamente na sala do gabinete da Reitoria                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 0       | CONCLUÍDO 24/03/2026    |
| 76 | 2019149301 | Atualmente, os circuitos de alimentação dos compressores e controles das câmaras encontram-se ligados diretamente ao quadro de distribuição existente. O objetivo da intervenção é que os circuitos das câmaras frias passem a ser alimentados conforme a                                                                         | R\$ 5053,41 | CONCLUÍDO 03/04/2026    |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |
|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|    |            | seguinte sequência: rede elétrica → quadro existente → disjuntores dos estabilizadores → estabilizadores → novo quadro de distribuição → disjuntores gerais de cada câmara → disjuntores dos compressores e controles das câmaras.                                                                                                                                                                             |            |                         |
| 77 | 2019149302 | Retirada da régua de tomadas atualmente instalada na parede;<br>Instalação de duas novas tomadas duplas na mesma parede, na mesma altura da régua existente; Liberação e organização dos cabos atualmente fixados à bancada.<br>Instalação/remanejo do ponto de rede lógica para a parede ao lado das novas tomadas.<br>Corrigir o cabeamento do projetor, pois o cabo atualmente em uso encontra-se aparente. | R\$ 270,20 | Em andamento            |
| 78 | 2019149424 | Há várias lâmpadas queimadas no banheiro masculino do 4º andar do P1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 126,70 | CONCLUÍDO<br>03/04/2026 |
| 79 | 2019149483 | Adequação do CD 21.C11.A - AC 8º e 9º PAV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 0      | CONCLUÍDO<br>30/03/2026 |
| 80 | 2019149484 | QUADROS DE ENERGIA ESTÃO SEM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, PODENDO OCASIONAR QUEDA DA PORTINHOLA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 0      | Em andamento            |
| 81 | 2019149507 | Instalar 01 (uma) tomada elétrica em posição elevada na parede, por meio de derivação do ponto existente na bancada;<br>Fixar relógio/termômetro em parede, em local a ser definido pelo solicitante (pilar arredondado), assegurando nivelamento e firmeza; P2 214                                                                                                                                            | R\$ 0      | CONCLUÍDO<br>25/03/2026 |
| 82 | 2019149601 | Verificar disjuntor da iluminação, tv e computador da sala 715 do P2, pois a mesma liga e desliga sozinha. Provável causa: disjuntor com defeito ou fio solto no quadro elétrico.                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 20,70  | CONCLUÍDO<br>07/04/2026 |
| 83 | 2019149610 | Após obra no laboratório 206 todas as tomada foram deixadas na voltagem 110, entretanto precisamos de 8 pontos com tomadas 220 para equipamentos.                                                                                                                                                                                                                                                              |            | VERIFICAR               |
| 84 | 2019149615 | a lâmpada queimou. P1 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 21,80  | CONCLUÍDO<br>23/03/2026 |
| 85 | 2019149645 | Tomada de bebedouro, do 2º andar do P3 está em curto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 0      | CONCLUÍDO<br>26/03/2026 |
| 86 | 2019149647 | Solicito o reparo do ponto da internet PL42. P1 401b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 0      | CONCLUÍDO<br>06/04/2026 |
| 87 | 2019149736 | Solicito troca das lâmpadas queimadas localizadas no laboratório 305 P1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 130,80 | CONCLUÍDO<br>30/03/2026 |
| 88 | 2019149816 | Solicito que Access Point (AP) localizado no 8º andar do prédio 3 seja reposicionado, sendo necessária somente a instalação de suporte específico no novo local.                                                                                                                                                                                                                                               | R\$ 0      | Em andamento            |

|                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                         |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 89                                           | 2019149908 | Solicitamos ajuste na luminária de teto, pois uma das pontas está solta. P1 106                                                                                                                                                                                                              | R\$ 21,80      | CONCLUÍDO<br>06/04/2026 |
| 90                                           | 2019149924 | Solicito a verificação da parte elétrica do compressor de ar comprimido atualmente instalado na área externa, na casa de gases, uma vez que o equipamento parou de funcionar e houve o desarme do disjuntor. P1 CA                                                                           | R\$ 0          | CONCLUÍDO<br>03/04/2026 |
| 91                                           | 2019150004 | Gostaríamos de solicitar a troca das lâmpadas nas gavetas do Museu de Anatomia. Iremos usar os suportes para uma exposição e gostaríamos de ativar a iluminação das gavetas para uma melhor visualização do conteúdo                                                                         |                | VERIFICAR               |
| 92                                           | 2019150021 | Avaliação de interruptor que não está desligando, avaliar todo o circuito. P3 304                                                                                                                                                                                                            | R\$ 0          | CONCLUÍDO<br>06/04/2026 |
| 93                                           | 2019150062 | A pedido da Pró-reitora de Graduação solicito a instalação/ativação de 2 pontos de einternet na sala da Secretaria Geral dos Cursos. A solicitação é urgente, pois os servidores estão sem local para trabalhar. P1 612                                                                      |                | VERIFICAR               |
| 94                                           | 2019150063 | Disjuntor do ar condicionado não quer ligar (Ar condicionado do Hall / Recepção). P1                                                                                                                                                                                                         |                | Em andamento            |
| 95                                           | 2019150118 | Gostaríamos de informar que as lâmpadas do sanitário e da cozinha, localizados no térreo do arquivo, encontram-se queimadas. Solicitamos atenção para este reparo, pois principalmente no turno da noite a falta de iluminação tem causado dificuldades para a equipe que trabalha no local. |                | VERIFICAR               |
| Total investido pela empresa até 08/04/2026: |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 100.871,33 |                         |

Para o cálculo do total investido pela empresa foram desconsiderados os valores indicados nos chamados os quais entraram na medição de Fevereiro de 2026. E, excluídos do relatório os chamados de Dezembro de 2025 e Janeiro de 2026, o quais entraram nas medições dos respectivos meses.

Letícia Bortoluzzi  
Engenheira Eletricista  
CREA-RS 258.482