

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 13-01-2021 13:51	Por: Evandro de Assunção dos Santos
Última atualização: 11-05-2021 19:24 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 28-01-2021 13:51
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Instalações civis e estruturais
Status: Fechado- 11-05-2021 19:24	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Evandro de Assunção dos Santos	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias: : Instalações civis e estruturais 2) Instalações civis e estruturais: : Marcenaria 3) Selecione um ou mais serviços (marcenaria): : Ajuste em mobiliário 4) Mais detalhes: : Conforme vistoria da empresa contratada de manutenção, foi identificada a necessidade do serviço de: TROCA DO TRILHO INFERIOR DO ARMÁRIO DA LIMPEZA NA ENTRADA DO BANHEIRO MASC. ALA SUL 5) Anexe uma foto: : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 1 7) Andar: : 1º ANDAR 8) Ala: : Sul 9) Número/nome do local: : Entrada do banheiro masculino ala sul 10) Ramal ou celular: : 8888	

Acompanhamentos: 6

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	11-05-2021 19:24	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: Solução aprovada		
E-Mail	11-05-2021 13:07	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 11 A – SERVIÇO COMUM: CONCLUÍDO		
Descrição do problema: TROCA DO TRILHO INFERIOR DO ARMÁRIO DA LIMPEZA NA ENTRADA DO BANHEIRO MASC. ALA SUL Descrição da solução: Foi trocado RILHO INFERIOR DO ARMÁRIO Técnico(s) responsável(is) pela solução: Ricardo O serviço foi concluído, conforme o solicitado. Segue registro fotográfico para comprovação. *Observações (opcional): _____		
E-Mail	26-04-2021 18:12	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: APROVAÇÃO: COMPRA DE MATERIAIS (30% DA MDO RESIDENTE)		
Há disponibilidade orçamentária para a compra de materiais. O orçamento aprovado é da empresa DIEHL, que apresenta a proposta mais vantajosa para a Administração.		
E-Mail	26-04-2021 17:28	Marcelo Carneiro da Silva
Comentários: 8 – ORÇAMENTAÇÃO (		

Seguem os orçamentos para análise e aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

E-Mail	16-03-2021 15:00	Aline Chaves Valencio
--------	------------------	-----------------------

Comentários: LEVANTAMENTO DE MATERIAIS: OS URGÊNCIA, NORMAL E PROGRAMADA

Descrição do problema:TROCA DO TRILHO INFERIOR DO ARMÁRIO DA LIMPEZA NA ENTRADA DO BANHEIRO MASC. ALA SUL

Descrição da solução: Sera feita troca trilho

Técnico(s) responsável(is) pela solução: Ricardo - Marceneiro

A realização do serviço envolve:

() Material do estoque mínimo – atendimento imediato;

() Material do estoque reaproveitável – atendimento conforme disponibilidade de PREF ou CENG;

(x) Necessidade de compra de material – acréscimo de 07 dias no prazo de atendimento para apresentação de 03 orçamentos sujeitos à aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

E-Mail	13-01-2021 14:13	Evandro de Assunção dos Santos
--------	------------------	--------------------------------

Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: NORMAL

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como NORMAL – atendimento em até 15 DIAS.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os serviços que podem ser planejados e executados conforme a ordem de chegada, como serviços de marcenaria, construção civil, pintura, demanda, elaboração de projetos etc. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em “Mais informações” no cabeçalho do formulário.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 5

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	DELAMINAS .pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6087224b095d94.20613680#	26-04-2021 17:28
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Orçamento PORTA 2.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-6087224b0e4b18.31195985#	26-04-2021 17:28
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	PORTA.png			image/png	#2049be8a-768175b3-6087224b131339.71922936#	26-04-2021 17:28
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	FAC MATERIAIS OS 2019077175 N95.xlsx			application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet	#2049be8a-768175b3-6087224b1877d2.93675894#	26-04-2021 17:28
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	nf 3275 Diehl.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-609aab3c266f69.19706492#	11-05-2021 13:05

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Soluce approved on 2021-05-11 19:24:51

Custos				Duração		0 segundo		
Nome	Data inicial	Data final	Orçamento	Duração	Custo de tempo	Custo fixo	Custo de material	Custo total
MATERIAL				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

MATERIAL				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,04	R\$ 60,04
Total				0 segundo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,04	R\$ 60,04