

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 26-01-2022 11:46	Por: Paula Pellenz Tomasini
Última atualização: 31-01-2022 19:29 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 10-02-2022 11:46
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria:
Status: Fechado- 31-01-2022 19:29	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Paula Pellenz Tomasini	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	

Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço:

- 1) Categorias: : Instalações hidrossanitárias
- 2) Instalações Hidrossanitárias: : Vedação de estrutura
- 3) Mais detalhes: :
O equipamento é um lavador de pipetas (feito de canos PVC emendados). Ele está com problema na vedação de silicone da base, por onde está vazando água (e talvez também no cano da base). O escape de água está interferindo no sistema de enxagues, impossibilitando que o aparato consiga fazer mais de 1 enxague.
- 4) Anexe uma foto: : Documento anexadoDados gerais do pedido:
- 5) Campus/Prédio: : Campus Central - Prédio 3
- 6) Andar: : 7º ANDAR
- 7) Número/nome do local: : sala 714/genética toxicológica
- 8) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Sim, é necessário agendamento prévio para atendimento;
- 9) Disponibilidade para primeira verificação: : 27-01-2022
- 10) Turno: : Manhã
- 11) Ramal ou celular: : ramal 8861

Acompanhamentos: Nenhum item para ser mostrado

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 2

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	lavador de pipetas.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-61f15ee14658c5.86342015#	26-01-2022 11:46
PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL - Anexe uma foto:	UFCSPA	lavador de pipetas 2.jpeg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-61f15ee1483635.20266681#	26-01-2022 11:46

Solução: 1

Não aprovado: O tipo de serviço solicitado não faz parte do escopo do contrato de manutenção predial. Este tipo de solicitação deve ser direcionado ao PI Manutenção de Equipamentos (selecionar Lote 3 para encontrar o equipamento referido).

Custos: Nenhum item para ser mostrado