

PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL

Data de abertura: 11-02-2022 11:47	Por: Camila Scheid
Última atualização: 17-02-2022 01:36 por Evandro de Assunção dos Santos	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 26-02-2022 11:47
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PREFEITURA > Manutenção Predial > Climatização e exaustão
Status: Fechado- 17-02-2022 01:36	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Camila Scheid	
Grupo requerente:	
Observador:	
Grupo observador: Coordenação de Engenharia > Fiscalização Técnica da Manutenção Predial	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PREFEITURA > Divisão de Manutenção Predial, PREFEITURA > Contratada da Manutenção Predial	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	
Descrição: Data do formulárioSelecione o serviço: 1) Categorias : Climatização e exaustão 2) Climatização e exaustão : Ar-condicionado 3) Selecione um ou mais problemas (ar) : vazamento 4) Mais detalhes : O ar condicionado está pingando. Ele está localizado na sala identificada como laboratório 3, dentro da Central Analítica. É o ar condicionado mais próximo da porta. 5) Anexe uma foto : No attached documentDados gerais do pedido: 6) Campus/Prédio : Campus Central - Prédio 1 7) Andar : SUBSOLO 8) Ala : Subsolo Adm. 9) Número/nome do local : sala 1b 10) Na pandemia, o local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço? : Não, as chaves do local podem ser retiradas na Prefeitura pela equipe de manutenção. 11) Ramal ou celular : 8883	

Acompanhamentos: 4

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
E-Mail	11-02-2022 15:26	José Edson Fantinel Cirne
Comentários:		
E-Mail	11-02-2022 15:25	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: 5 A – SERVIÇO SEM MATERIAL: CONCLUÍDO Descrição do problema: O ar condicionado está pingando. Ele está localizado na sala identificada como laboratório 3, dentro da Central Analítica. Descrição da solução: Foi desobstruído o dreno do equipamento, e completado a carga de gás. Técnico(s) responsável(is) pela solução: Ricardo (ar Condicionado) A realização do serviço NÃO envolve materiais, por esta razão, já foi CONCLUÍDO. *Inserir fotos em "Documentos".		
E-Mail	11-02-2022 12:12	José Edson Fantinel Cirne
Comentários: A - CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DO CHAMADO		
A empresa Phênix, responsável pela manutenção predial da UFCSPA, confirma o recebimento do chamado na data de hoje. De acordo com o prazo estabelecido na classificação da demanda, a equipe técnica se dirigirá ao local para a primeira verificação do problema.		
E-Mail	11-02-2022 11:48	Evandro de Assunção dos Santos
Comentários: CLASSIFICAÇÃO DE CARÁTER: URGÊNCIA		

De acordo com a criticidade, urgência e gravidade desta situação, o chamado foi classificado como URGÊNCIA – atendimento em até 7 DIAS.

Enquadram-se neste caráter, geralmente, os problemas relacionados à refrigeração/climatização (vazamento e/ou não funcionamento de aparelhos de ar condicionado), telefonia (problemas em ramais), lógica (pontos de internet sem rede) e nos casos de troca de lâmpadas queimadas, pequenos vazamentos em banheiros ou bebedouros. Em casos de dúvidas quanto à classificação do seu chamado, consulte a base de conhecimento do PI Prefeitura – Manutenção Predial, disponível em “Mais informações” no cabeçalho do formulário.

Caso seja necessária a aquisição de materiais, são acrescentados 07 dias no prazo de atendimento pela empresa contratada, tendo em vista a necessidade de apresentação de 03 orçamentos para aprovação da Divisão de Manutenção Predial.

Ordem de serviço encaminhada para primeira verificação.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documentos associados: 5

Nome	Entidade	Arquivo	Link web	Título	Tipo MIME	TAG	Data
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	Levantamento 2019089217.pdf			application/pdf	#2049be8a-768175b3-6206a86b01b7f4.68553446#	11-02-2022 15:18
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2022-02-11 at 15.32.33.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-6206abe1ca9803.27916709#	11-02-2022 15:33
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2022-02-11 at 15.32.35.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-6206abe1cedfc0.15727336#	11-02-2022 15:33
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2022-02-11 at 15.32.36.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-6206abe1d2f6b5.41377274#	11-02-2022 15:33
Documento: Chamado - PREFEITURA - MANUTENÇÃO PREDIAL	UFCSPA	WhatsApp Image 2022-02-11 at 15.32.34.jpg			image/jpeg	#2049be8a-768175b3-6206abe1e6ed42.86128614#	11-02-2022 15:33

Solução: 1

Resolvido: De acordo com o relatório da empresa contratada de manutenção predial, o serviço foi realizado conforme o solicitado.

Custos: Nenhum item para ser mostrado