
Manutenção Corretiva Gerador PEAK-UFCSPA (Proposta 71656)

Rafael Amadei <ramadei@peakscientific.com>

7 de fevereiro de 2025 às 16:30

Para: Camila Scheid <camilascheid@ufcspa.edu.br>

Cc: Brazil Service Team <brazilservice@peakscientific.com>

Olá, Camila.

Tudo bem?

Conforme conversamos, segue anexa proposta com os itens trocados na manutenção de hoje.

Foi necessária a troca do item 3303153 – Dryer with Purge Port, já que a membrana que estava no gerador estava com vazamento, prejudicando a operação do equipamento. Adicionei este item a proposta, já que não constava na proposta original. Dos itens originalmente listados, que não tínhamos certeza da troca até análise *in loco*, permaneceu o item 06-9139 que o técnico trocou as duas unidades previstas.

Coloco anexa nota fiscal para comprovação de preço do item 3303153.

Aguardo seu OK para emitirmos a nota fiscal.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **Cotação de Venda - 71656.pdf**
109K

 **DANFE - 5637 - SODRE SL DIAGS E PESQ. LABORATORIAIS LTDA.pdf**
39K