

Manutenção Equipamentos	
Data de abertura: 18-12-2024 16:21	Por: Laboratório [UFCSPA]
Última atualização: 03-03-2025 13:17 por Keli Cristine Reiter	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução: 17-01-2025 16:21
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos
Status: Fechado- 03-03-2025 13:17	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Concedida
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Laboratório [UFCSPA]	
Grupo requerente: PROPLAN > GERLAB > Lab 320	
Observador:	
Grupo observador: PROAD > DSG > Patrimônio	
Atribuído para técnicos:	
Atribuído para grupos: PROAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: Manutenção Equipamentos	
Descrição: Data do formulárioDados do local do equipamento: 1) Laboratório/Local : Laboratório 319 2) Número do prédio : 1 3) Número da sala : 319 4) Turno de trabalho para visita técnica: : TardeObservações para visita técnica: 5) Email: : lab320@ufcspa.edu.br 6) Telefone : 33038756 7) Ramal: : 8756 8) Observações: : Dados do equipamento: 9) Lotes de Equipamentos: : Lote 5: Refrigeração Normal 10) Lote 5: Refrigeração Normal : Frigobar 11) Tipo de manutenção: : Corretiva 12) Código de patrimônio: : 24476 13) Uso predominantemente do equipamento: : Administrativas e Operacionais 14) Descrição do problema: : Frigobar marca GE, modelo TAX04Y07B. O fio de força está oxidado.	