

Manutenção Equipamentos - Geladeira de 2 portas expositora

Data de abertura: 21-07-2025 16:17

Por: Laise Costa Borba

Última atualização: 18-12-2025 10:59 por Laise Costa Borba

Tempo para atendimento:

Tempo para solução: 20-08-2025 16:17

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria: PROAD > Manutenção de equipamentos

Status: Fechado- 18-12-2025 10:59

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Concedida

Impacto: Médio

Localização:

Prioridade: Média

Requerente: Laise Costa Borba

Grupo requerente: PROINFRA > COORDLAB > Lab 320

Observador:

Grupo observador: PROINFRA > Diretoria de Serviços e Patrimônio > Patrimônio

Atribuído para técnicos:

Atribuído para grupos: PROPLAD > Fiscalização de contratos Manutenção Equipamentos Laboratoriais

Atribuído a um fornecedor:

Título: Manutenção Equipamentos - Geladeira de 2 portas expositora

Descrição:

Dados do formulário

Dados do local do equipamento:

1) Laboratório/Local : 321

2) Número do prédio : 1

3) Número da sala: : 321

4) Turno de trabalho para visita técnica: : Tarde

Observações para visita técnica:

5) Email: : lab320@ufcspa.edu.br

6) Telefone : 8756

7) Ramal: : 8756

8) Observações: :

Dados do equipamento:

9) Lotes de Equipamentos: : Lote 5: Refrigeração Normal

10) Lote 5: Refrigeração Normal : Geladeira

11) Tipo de manutenção: : Corretiva

12) Código de patrimônio: : 35231

13) Uso predominantemente do equipamento: : Graduação

14) Descrição do problema: :

Prezados e prezadas,

A geladeira de duas portas, Frilux, situada na 321/P1 fica soltando sujeira, acredito que do motor, dentro da geladeira. Por vezes parece que tem até óleo caindo na parte inferior interna da geladeira.

Solicito uma avaliação técnica.

Grata pelo auxílio.

Acompanhamentos: 7

Fonte de acompanhamento	Data	Requerente
	18-12-2025 10:59	Laise Costa Borba

Descrição:

Serviço realizado conforme o chamado.

Grata

	26-11-2025 18:43	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada Laíse, boa tarde!

Agradeço imensamente as atualizações acerca do processo de manutenção do equipamento. Informo que a situação foi repassada à Contratada para seguimento da demanda na próxima visita técnica.

Tão logo a data da nova visita técnica para reparo do equipamento seja disponibilizada, informarei junto à presente solicitação de P.I.

Permaneço à disposição. Atenciosamente,

Matheus B.

	24-11-2025 15:06	Laise Costa Borba
--	---------------------	-------------------

Descrição:

Prezado Matheus, boa tarde.

Na quarta eles trocaram o ventilador, entretanto segue congelando em cima da geladeira. Seria possível que eles fizessem a limpeza interna da caixa, pois haviam me informado que faria, até para evitar que o novo ventilador interno estrague com a sujeira que há dentro e jogue água suja nos itens dentro ,como o anterior estava fazendo.

Grata

	24-11-2025 14:18	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Visita técnica e manutenção do equipamento realizadas, sob responsabilidade da empresa Masterlab, em 19/11/2025.

Requisito, por gentileza, confirmação a respeito do funcionamento adequado do Refrigerador patrimônio nº 35231 para encaminhamento da finalização da presente requisição.

Permaneço à disposição para quaisquer necessidades de acompanhamento ou esclarecimento. Atenciosamente,

Matheus B.

	17-11-2025 15:53	Matheus Brasil da Silva
--	---------------------	-------------------------

Descrição:

Prezada Laíse, boa tarde!

Informo que a empresa Masterlab, responsável pela manutenção do equipamento, indicou a data de 19/11/2025 (quarta-feira) para a realização da visita técnica e manutenção do equipamento.

A visita está prevista para ocorrer, preferencialmente, conforme turno requisitado (tarde).

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,

Matheus B.

23-07-2025
18:44

Matheus Brasil da Silva

Descrição:

Visita técnica e verificação inicial do equipamento realizadas pela empresa Masterlab em 23/07/2025.

22-07-2025
16:14

Gabriel Islaz Gonçalves dos Santos

Descrição:

Em anexo, segue extrato patrimonial. Atribuímos o chamado à fiscalização para encaminhamento do serviço. Se for necessária a retirada do bem para conserto/orçamentação, o requerente deve abrir chamado no formulário Autorização para Movimentação Externa de Bens Móveis > Manutenção, para que seja concedida a autorização formal do Patrimônio.

Tarefa de chamado: Nenhum item para ser mostrado

Documento: Nenhum item para ser mostrado

Solução: 1

Encerrado:

Serviço de reparo realizado em conformidade com o disposto na Ordem de Serviço da Contratada.

Solução aprovada em 18-12-2025 10:59 Por Laise Costa Borba