

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO

Data de abertura: 16-05-2023 11:47

Por: Alessandra Moschem Tolfo

Última atualização: 31-05-2023 14:19 por Alessandra Moschem Tolfo

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria:

Status: Fechado- 31-05-2023 14:19

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Prioridade: Média

Localização:

Requerente: Alessandra Moschem Tolfo

Grupo requerente:

Observador: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa

Grupo observador:

Atribuído para técnicos: severotenfen

Atribuído para grupos: Coordenação de Engenharia > Fiscalização do Contrato de Manutenção de Sistemas de Combate a incêndio

Atribuído a um fornecedor:

Título: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO

Descrição: Data do formulárioSistemas/Equipamentos

1) Sistema / Equipamentos : ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTOLISTAR OS SERVIÇOS DE CADA SISTEMA/EQUIPAMENTO:

2) 4 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E/OU BALIZAMENTO :

Luminária de emergência/balizamento com defeito e/ou queimada;

Luminária de emergência não segura carga de 2h;LOCAL

3) LOCAL (Selecione uma opção): : Prédio 1ANDAR

4) ANDAR (Selecione uma ou mais opções): :

Cobertura

6º andar

5º andar

2º andar

TérreoNÚMERO / NOME DO LOCAL

5) Número/nome do local : Os locais são os indicados no relatórioO LOCAL POSSUI RESTRIÇÃO DE ACESSO OU EXIGE ACOMPANHAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO?

6) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço (Selecione uma opção): : Exige acompanhamento de um bombeiro civil;RAMAL OU CELULAR

7) Ramal ou celular : 8909OBSERVAÇÕES

8) Observações :

Substituir uma luminária de dois focos e uma de 30 LED's localizadas na casa de máquinas – Prédio I;

Substituir duas luminárias de dois focos na casa máquinas, no terraço – Prédio I;

Substituir quatro luminárias de 30 LED's e 04 balizador de saída, no 5o andar – Prédio I;

Substituir um balizador de saída no salão nobre – Prédio I;

Substituir uma luminária de 30 LED's no salão nobre – Prédio I;

Substituir uma luminária de dois focos na recepção – Prédio I;

Substituir uma luminária de dois focos em frente à biblioteca – Prédio I;

Substituir seis luminárias de dois focos na biblioteca – Prédio I;

Substituir um balizador de saída no subsolo – Prédio I;

As luminárias serão fornecidas pela UFCSPA, de acordo com a disponibilidade existente no estoque.IMAGENS

9) ANEXAR IMAGENS : No attached document

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO

Data de abertura: 18-05-2023 16:57

Por: Alessandra Moschem Tolfo

Última atualização: 05-06-2023 16:45 por Alessandra Moschem Tolfo

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria:

Status: Fechado- 05-06-2023 16:45

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Prioridade: Média

Localização:

Requerente: Alessandra Moschem Tolfo

Grupo requerente:

Observador: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa

Grupo observador:

Atribuído para técnicos: severotenfen

Atribuído para grupos: Coordenação de Engenharia > Fiscalização do Contrato de Manutenção de Sistemas de Combate a incêndio

Atribuído a um fornecedor:

Título: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO

Descrição: Data do formulárioSistemas/Equipamentos

1) Sistema / Equipamentos : ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BALIZAMENTOLISTAR OS SERVIÇOS DE CADA SISTEMA/EQUIPAMENTO:

2) 4 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E/OU BALIZAMENTO :

Luminária de emergência/balizamento quebrada ou mal fixada;

Luminária de emergência/balizamento com defeito e/ou queimada;LOCAL

3) LOCAL (Selecione uma opção): : Prédio 3ANDAR

4) ANDAR (Selecione uma ou mais opções): :

6º andar

5º andarNÚMERO / NOME DO LOCAL

5) Número/nome do local : Em frente às salas 508 e 608 – Prédio III;O LOCAL POSSUI RESTRIÇÃO DE ACESSO OU EXIGE

ACOMPANHAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO?

6) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço (Selecione uma opção): : Exige acompanhamento de um bombeiro civil;RAMAL OU CELULAR

7) Ramal ou celular : 8909OBSERVAÇÕES

8) Observações :

Substituir duas luminárias de 30 LED's;IMAGENS

9) ANEXAR IMAGENS : No attached document

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO

Data de abertura: 18-05-2023 17:07

Por: Alessandra Moschem Tolfo

Última atualização: 07-08-2023 08:38 por severotenfen

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria:

Status: Processando (atribuído)

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Prioridade: Média

Localização:

Requerente: Alessandra Moschem Tolfo

Grupo requerente:

Observador: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa

Grupo observador:

Atribuído para técnicos: severotenfen

Atribuído para grupos: Coordenação de Engenharia > Fiscalização do Contrato de Manutenção de Sistemas de Combate a incêndio

Atribuído a um fornecedor:

Título: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO

Descrição: Data do formulárioSistemas/Equipamentos

1) Sistema / Equipamentos : PORTAS CORTA FOGOLISTAR OS SERVIÇOS DE CADA SISTEMA/EQUIPAMENTO:

2) 6 - SISTEMA DE PORTA CORTA FOGO :

Problemas nos dispositivos de acionamento, fechamento e travamento: porta raspando no chão, porta não fecha, problemas nos batentes, molas, fechaduras, barra anti pânico e fixadores termossensíveis, maçanetas e fechaduras;LOCAL

3) LOCAL (Selecione uma opção): : Prédio 2ANDAR

4) ANDAR (Selecione uma ou mais opções): :

9º andar

8º andar

6º andar

4º andarNÚMERO / NOME DO LOCAL

5) Número/nome do local : Portas corta fogo da escada pressurizadaO LOCAL POSSUI RESTRIÇÃO DE ACESSO OU EXIGE ACOMPANHAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO?

6) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço (Selecione uma opção): : Exige acompanhamento de um bombeiro civil;RAMAL OU CELULAR

7) Ramal ou celular : 8909OBSERVAÇÕES

8) Observações :

Há quatro ímãs das PCF's falhando, necessário substituição, uma cada andar (4o, 6o, 8o e 9o) – Prédio II;IMAGENS

9) ANEXAR IMAGENS : No attached document

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO

Data de abertura: 30-05-2023 11:40

Por: Alessandra Moschem Tolfo

Última atualização: 27-07-2023 11:33 por Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa

Tempo para atendimento:

Tempo para solução:

Tempo interno para atendimento:

Tempo interno para solução:

Tipo: Requisição

Categoria:

Status: Processando (atribuído)

Origem da requisição: Formcreator

Urgência: Média

Aprovação: Não está sujeita a aprovação

Impacto: Médio

Prioridade: Média

Localização:

Requerente: Alessandra Moschem Tolfo

Grupo requerente:

Observador: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa

Grupo observador:

Atribuído para técnicos: severotenfen

Atribuído para grupos: Coordenação de Engenharia > Fiscalização do Contrato de Manutenção de Sistemas de Combate a incêndio

Atribuído a um fornecedor:

Título: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO

Descrição: Data do formulárioSistemas/Equipamentos

1) Sistema / Equipamentos : PORTAS CORTA FOGOLISTAR OS SERVIÇOS DE CADA SISTEMA/EQUIPAMENTO:

2) 6 - SISTEMA DE PORTA CORTA FOGO :

Outros.

3) OUTROS - ESPECIFICAR :

As PCF da Biblioteca são mantidas chaveadas devido as questões patrimoniais e precisam ser liberadas para abertura rápida em caso de emergência. LOCAL

4) LOCAL (Selecione uma opção): : Prédio 1ANDAR

5) ANDAR (Selecione uma ou mais opções): :

2º andar

TérreoNÚMERO / NOME DO LOCAL

6) Número/nome do local : PCF da BibliotecaO LOCAL POSSUI RESTRIÇÃO DE ACESSO OU EXIGE ACOMPANHAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO?

7) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço (Selecione uma opção): : Exige acompanhamento de um bombeiro civil;RAMAL OU CELULAR

8) Ramal ou celular : 8909OBSERVAÇÕES

9) Observações :

Aquisição e instalação de 02 caixas porta chave com martelinho que permita a guarda das chaves das PCF externas da biblioteca (térreo e mezanino), para destravamento e abertura em caso de emergência.

Permite acesso rápido e seguro, quando necessário, pois possui martelinho acoplado.

Seguem alguns modelos com especificação para referência.

Cor: Vermelha

Tamanho da Caixa (l x h x e): 13,0 x 6,5 x 2,0cm

Material: Metal

Tamanho do Martelinho (l x h x e): 3,0 x 6,5 x 1,8cm

Material: Plástico ABS antichama com ponteira de metal.

Tamanho do Vidro (l x h x e): 11,2 x 5,5 x 0,2cmIMAGENS

10) ANEXAR IMAGENS : Documento anexado

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO

Data de abertura: 05-06-2023 16:23	Por: Alessandra Moschem Tolfo
Última atualização: 01-08-2023 10:08 por severotenfen	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria:
Status: Processando (atribuído)	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Alessandra Moschem Tolfo	
Grupo requerente:	
Observador: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos: severotenfen	
Atribuído para grupos: Coordenação de Engenharia > Fiscalização do Contrato de Manutenção de Sistemas de Combate a incêndio	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO	
Descrição: Data do formulárioSistemas/Equipamentos 1) Sistema / Equipamentos : SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIOLISTAR OS SERVIÇOS DE CADA SISTEMA/EQUIPAMENTO: 2) 3 - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO : Falha no endereçamento e programação da Central de Alarme; Problemas na bateria da Central de Alarme;LOCAL 3) LOCAL (Selecione uma opção): : Prédio 3ANDAR 4) ANDAR (Selecione uma ou mais opções): : TérreoNÚMERO / NOME DO LOCAL 5) Número/nome do local : Central de alarme junto à recepção do prédioO LOCAL POSSUI RESTRIÇÃO DE ACESSO OU EXIGE ACOMPANHAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO? 6) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço (Selecione uma opção): : Exige acompanhamento de um bombeiro civil;RAMAL OU CELULAR 7) Ramal ou celular : 8909OBSERVAÇÕES 8) Observações : Necessária a substituição das baterias que não seguram carga e o endereçamento/reprogramação dos dispositivos na central de alarmeIMAGENS 9) ANEXAR IMAGENS : No attached document	

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO

Data de abertura: 29-06-2023 09:30	Por: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa
Última atualização: 09-08-2023 10:43 por Alessandra Moschem Tolfo	
Tempo para atendimento:	Tempo para solução:
Tempo interno para atendimento:	Tempo interno para solução:
Tipo: Requisição	Categoria:
Status: Fechado- 09-08-2023 10:43	Origem da requisição: Formcreator
Urgência: Média	Aprovação: Não está sujeita a aprovação
Impacto: Médio	
Prioridade: Média	Localização:
Requerente: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa	
Grupo requerente:	
Observador: Jaqueline Leopoldo Rebelo Barbosa	
Grupo observador:	
Atribuído para técnicos: severotenfen	
Atribuído para grupos: Coordenação de Engenharia > Fiscalização do Contrato de Manutenção de Sistemas de Combate a incêndio	
Atribuído a um fornecedor:	
Título: MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO	
Descrição: Data do formulárioSistemas/Equipamentos 1) Sistema / Equipamentos : SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.LISTAR OS SERVIÇOS DE CADA SISTEMA/EQUIPAMENTO: 2) 5 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO : Sinalização complementar: pintura, demarcação auxiliar;LOCAL 3) LOCAL (Selecione uma opção): : Prédio 2ANDAR 4) ANDAR (Selecione uma ou mais opções): : TérreoNÚMERO / NOME DO LOCAL 5) Número/nome do local : Biblioteca: Hidrante e extintor próximo a escada caracolO LOCAL POSSUI RESTRIÇÃO DE ACESSO OU EXIGE ACOMPANHAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO? 6) O local possui restrição de acesso ou exige acompanhamento durante a execução do serviço (Selecione uma opção): : Sem restrições de acesso;RAMAL OU CELULAR 7) Ramal ou celular : 8909OBSERVAÇÕES 8) Observações : Sinalização de solo: Hidrante térreo ala sul (passando o DCE); Hidrante e extintor 2º andar, ala sul (área dos terceirizados); Hidrante e extintor 3º andar em frente ao auditório; Extintor 3º andar embaixo da rampa. * A Universidade irá fornecer os materiais impressos e autocolantes, confeccionados em conformidade com as normas (cores e tamanhos). * O Bombeiro irá mostrar os locais para que a equipe da severo faça a instalação da sinalização de solo. IMAGENS 9) ANEXAR IMAGENS : No attached document	