

Ficha de Atendimento		Data:	9/12/10	Nº da Ordem:
Endereço: SAKURAS LERES 245		Medição 2		
Técnico: Anderson		Registro: 5583		
HORÁRIO		Situação da instalação após Atendimento	Tipo de Ordem	
Chegada: 15:35		☒ Funcionando	☐ Chamada	
Saída: 16:05		☐ Parado	☒ Serviço	
Pecas: ☐ Não aplicável		INSTALAÇÃO		
Serviço Realizado: Manutenção Preventiva				
Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.				
Técnico Atlas Schindler		Assinatura do Representante do Cliente		
Nome: Anderson		Golomo Souza		
009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade JANEIRO 19		Atlas Schindler		

Ficha de Atendimento		Data:	9/12/10	Nº da Ordem:
Endereço: SAKURAS LERES 245		Medição 2		
Técnico: Anderson		Registro: 5583		
HORÁRIO		Situação da instalação após Atendimento	Tipo de Ordem	
Chegada: 14:15		☒ Funcionando	☐ Chamada	
Saída: 14:45		☐ Parado	☒ Serviço	
Pecas: ☐ Não aplicável		INSTALAÇÃO		
Serviço Realizado: Manutenção Preventiva				
Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.				
Técnico Atlas Schindler		Assinatura do Representante do Cliente		
Nome: Anderson		Golomo Souza		
009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade JANEIRO 19		Atlas Schindler		

Ficha de Atendimento		Data:	9/12/10	Nº da Ordem:
Endereço: SAKURAS LERES 245		Medição 2		
Técnico: Anderson		Registro: 5583		
HORÁRIO		Situação da instalação após Atendimento	Tipo de Ordem	
Chegada: 14:55		☐ Funcionando	☐ Chamada	
Saída: 15:25		☐ Parado	☐ Serviço	
Pecas: ☐ Não aplicável		INSTALAÇÃO		
Serviço Realizado: Manutenção Preventiva				
Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.				
Técnico Atlas Schindler		Assinatura do Representante do Cliente		
Nome: Anderson		Golomo Souza		
009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade JANEIRO 19		Atlas Schindler		

Ficha de Atendimento		Data:	9/12/10	Nº da Ordem:
Endereço: SAKURAS LERES 245		Medição 2		
Técnico: Anderson		Registro: 5583		
HORÁRIO		Situação da instalação após Atendimento	Tipo de Ordem	
Chegada: 13:40		☒ Funcionando	☐ Chamada	
Saída: 14:10		☐ Parado	☒ Serviço	
Pecas: ☐ Não aplicável		INSTALAÇÃO		
Serviço Realizado: Manutenção Preventiva				
Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.				
Técnico Atlas Schindler		Assinatura do Representante do Cliente		
Nome: Anderson		Golomo Souza		
009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade JANEIRO 19		Atlas Schindler		

Ficha de Atendimento

Data:

3 / 12 / 10

Nº da Ordem:

PRD102

Endereço:

SARACENA LÉITE 245

Registro:

5583

Técnico:

Wesley

HORÁRIO

Situação da instalação após Atendimento

Tipo de Ordem

INSTALAÇÃO

Chegada:

16:50

☒ Funcionando

☐ Chamada

Saida:

17:15

☐ Parado

☒ Serviço

ELMU 002251

Pecas: ☐ Não aplicável

Serviço Realizado:

MARCELO PRUDENTE

MESAC

Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.

Técnico Atlas Schindler

Assinatura do Representante do Cliente

Nome: Rodolmo Souza

Atlas Schindler



009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade JANEIRO 19

Ficha de Atendimento

Data:

3 / 12 / 10

Nº da Ordem:

PRD102

Endereço:

SARACENA LÉITE 245

Registro:

5583

Técnico:

Wesley

HORÁRIO

Situação da instalação após Atendimento

Tipo de Ordem

INSTALAÇÃO

Chegada:

16:15

☒ Funcionando

☐ Chamada

Saida:

16:45

☐ Parado

☒ Serviço

ELMU 00552

Pecas: ☐ Não aplicável

Serviço Realizado:

MARCELO PRUDENTE

MESAC

Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.

Técnico Atlas Schindler

Assinatura do Representante do Cliente

Nome: Rodolmo Souza

Atlas Schindler



009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade JANEIRO 19

Ficha de Atendimento

Data:

3 / 12 / 10

Nº da Ordem:

PRD102

Endereço:

SARACENA LÉITE 245

Registro:

5583

Técnico:

Wesley

HORÁRIO

Situação da instalação após Atendimento

Tipo de Ordem

INSTALAÇÃO

Chegada:

13:50

☒ Funcionando

☐ Chamada

Saida:

13:30

☐ Parado

☒ Serviço

ELMU 00552

Pecas: ☐ Não aplicável

Serviço Realizado:

MARCELO PRUDENTE

MESAC

Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu p

Técnico Atlas Schindler

Assinatura do Representante do Cliente

Nome: Rodolmo Souza

Atlas

009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade JANEIRO 19

Ficha de Atendimento

Data: 10/12/20

Nº da Ordem: 5883

Endereço: SAKURAI Lote 245, Res. 2

Técnico: Anderson Silva

HORÁRIO

Situação da instalação após Atendimento

Tipo de Ordem

INSTALAÇÃO

Chegada: 10:45

☒ Funcionando

☐ Chamada

Saída: 11:20

☐ Parado

☒ Serviço

EEU1607400

Pecas: ☐ Não aplicável

Serviço Realizado:

Manutenção preventiva

Mensal

Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.

Técnico Atlas Schindler

Assinatura do Representante do Cliente

Nome: Jéssica Lima

Atlas Schindler

009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade: JANEIRO 19

Ficha de Atendimento

Data: 10/12/20

Nº da Ordem: 5883

Endereço: SAKURAI Lote 245, Res. 2

Técnico: Anderson Silva

HORÁRIO

Situação da instalação após Atendimento

Tipo de Ordem

INSTALAÇÃO

Chegada: 12:00

☒ Funcionando

☐ Chamada

Saída: 12:30

☐ Parado

☐ Serviço

EEU1607400

Pecas: ☐ Não aplicável

Serviço Realizado:

Manutenção preventiva

Mensal

Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.

Técnico Atlas Schindler

Assinatura do Representante do Cliente

Nome: Jéssica Lima

Atlas

009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade: JANEIRO 19

Ficha de Atendimento

Data: 10/12/20

Nº da Ordem: 5883

Endereço: SAKURAI Lote 245, Res. 2

Técnico: Anderson Silva

HORÁRIO

Situação da instalação após Atendimento

Tipo de Ordem

INSTALAÇÃO

Chegada: 03:45

☒ Funcionando

☐ Chamada

Saída: 10:30

☐ Parado

☒ Serviço

EEU1607410

Pecas: ☐ Não aplicável

Serviço Realizado:

Manutenção preventiva

Mensal

Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.

Técnico Atlas Schindler

Assinatura do Representante do Cliente

Nome: Jéssica Lima

Atlas Schindler

009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade: JANEIRO 19

Ficha de Atendimento

Data:

Nº da Ordem:

Endereço:

Técnico:

Registro:

Chegada:

Situação da instalação após Atendimento

Tipo de Ordem

INSTALAÇÃO

Saída:

☐ Parado

☐ Chamada

☒ Serviço

Pagás: ☐ Não aplicável

Serviço Realizado:

Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.

Técnico Atlas Schindler

Assinatura do Representante do Cliente

Nome:

Atlas Schindler

009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade JANEIRO 19

Ficha de Atendimento

Data:

Nº da Ordem:

Endereço:

Técnico:

Registro:

Chegada:

Situação da instalação após Atendimento

Tipo de Ordem

INSTALAÇÃO

Saída:

☐ Parado

☐ Chamada

☒ Serviço

Pagás: ☐ Não aplicável

Serviço Realizado:

Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.

Técnico Atlas Schindler

Assinatura do Representante do Cliente

Nome:

Atlas Schindler

009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade JANEIRO 19

Ficha de Atendimento

Data:

Nº da Ordem:

Endereço:

Técnico:

Registro:

Chegada:

Situação da instalação após Atendimento

Tipo de Ordem

INSTALAÇÃO

Saída:

☐ Parado

☐ Chamada

☒ Serviço

Pagás: ☐ Não aplicável

Serviço Realizado:

Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.

Técnico Atlas Schindler

Assinatura do Representante do Cliente

Nome:

Atlas

009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade JANEIRO 19

Ficha de Atendimento

Data:

Nº da Ordem:

Endereço:

Técnico:

Registro:

Chegada:

Situação da instalação após Atendimento

Tipo de Ordem

INSTALAÇÃO

Saída:

☐ Parado

☐ Chamada

☒ Serviço

Pagás: ☐ Não aplicável

Serviço Realizado:

Observação: Este documento não é uma fatura. Caso sejam necessários maiores detalhes sobre a execução, solicite a seu posto de atendimento.

Técnico Atlas Schindler

Assinatura do Representante do Cliente

Nome:

Atlas

009353 V1 1ª Via (Azul) - EASSA 2ª Via (Branca) - CLIENTE Lote 027 Validade JANEIRO 19