

Atlas Schindler - SUL-NI/MOD&EI_POA
Rua Santo Guerra 83
Porto Alegre - RS
90240-170
Tel:



Atlas Schindler

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:6293072 / Data: 12.01.2024

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011607420 /1607420
Address: ELEVADOR NEO PREFERENCIAL P2 PREDIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG,
SARMENTO LEITE, 00245 PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35202429

Descrição do trabalho

Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: MArco, Tel: 51985707157, Data: 11.01.2024, Tempo: 18:38:37
Descrição de falha : VEC elev parado no 5 and com porta fechada
Nº da Atividade: 66309446
Nome do técnico(a): Luiz Fernando Beltrame

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 11.01.2024, onde o técnico de manutenção, ao chegar, encontrou a instalação em funcionamento. O procedimento habitual da Schindler é observar a funcionalidade do equipamento, procurar as possíveis causas do problema e assegurar que a instalação se encontra em segurança para ser usada pelos utilizadores. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora

Atividade

11.01.2024 19:01:00 Avaria

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentário técnico:

Elevador funcionando

Documento assinado durante as atividades.

Sua assinatura

Denise

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente. A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.

Atlas Schindler - SUL-NI/MOD&EI_POA
Rua Santo Guerra 83
Porto Alegre - RS
90240-170
Tel:



Atlas Schindler

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:6323471 / Data: 16.01.2024

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35195866

Descrição do trabalho

Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Pamela, Tel: 51992250034, Data: 15.01.2024, Tempo: 10:03:59
Descrição de falha : VEC - O elevador de serviço do prédio 1 está parado no subsolo.
Nº da Atividade: 66352214
Nome do técnico(a): Anderson de Lima Cabello

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 15.01.2024, onde o técnico de manutenção, ao chegar, encontrou a instalação em funcionamento. O procedimento habitual da Schindler é observar a funcionalidade do equipamento, procurar as possíveis causas do problema e assegurar que a instalação se encontra em segurança para ser usada pelos utilizadores. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora

Atividade

15.01.2024 10:46:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentário técnico:

Chamado

Sua assinatura

Jorge

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente. A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.

Atlas Schindler - SUL-NI/MOD&EI_POA
Rua Santo Guerra 83
Porto Alegre - RS
90240-170
Tel:



Atlas Schindler

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:6390128 / Data: 22.01.2024

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17011607400 /1607400
Address: SOCIAL PR?DIO 2 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35188146

Descrição do trabalho

Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Pamela, Tel: 0051992250034, Data: 19.01.2024, Tempo: 10:19:49
Descrição de falha : O elevador social do prédio 2 está parado
Nº da Atividade: 66412698
Nome do técnico(a): Anderson de Lima Cabello, Emerson Pinheiro Bordin

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 19.01.2024, onde o técnico de manutenção, ao chegar, encontrou a instalação em funcionamento. O procedimento habitual da Schindler é observar a funcionalidade do equipamento, procurar as possíveis causas do problema e assegurar que a instalação se encontra em segurança para ser usada pelos utilizadores. O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora

Atividade

19.01.2024 13:11:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.


Comentário técnico:

Chamados

Nenhum contato disponível.

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.

Atlas Schindler - SUL-NI/MOD&EI_POA
Rua Santo Guerra 83
Porto Alegre - RS
90240-170
Tel:



Atlas Schindler

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:6392480 / Data: 22.01.2024

Nº do cliente: 2709642

Refêrencia:

Empresa
UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALE
R SARMENTO LEITE 245
CENTRO HISTORICO
PORTO ALEGRE - RS
90050-170

Descrição do equipamento

Installation: 17010018031 /18031
Address: SOCIAL PR?DIO 1 UNIV FED CIEN E SAUDE DE PORTO ALEG, SARMENTO LEITE, 00245
PRED I E II, PORTO AL
Contract No: 35195866

Descrição do trabalho

Manutenção Corretiva

informação chamador: Nome: Pamela, Tel: 51992250034, Data: 19.01.2024, Tempo: 16:45:48
Descrição de falha : vec elevador social do prédio 2 está parado no 9º andar
Nº da Atividade: 66416938
Nome do técnico(a): Emerson Pinheiro Bordin

Intervenção na sua instalação com o nº acima identificado, realizada durante resposta a um atendimento corretivo em 19.01.2024.
Os nossos técnicos comprovaram que se tratava de de componentes de informação da Caixa desajustado/a(s) e/ou desalinhado/a(s). O equipamento ficou funcionando normalmente.

Primeira atividade data e hora

Atividade

19.01.2024 19:24:00 Callback

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:

Fiação sensor IS /ID solta

Nenhum contato disponível.

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.