

ANEXO D

Relatório dos registros das inspeções diárias da equipe de BC - UFCSPA – Junho / 2022

Data	Bombeiro Dia	Bombeiro Noite	Observações
01/06/2022	Lucas		*10:00- levei, a pedido da DESEG, todas as placas de sinalização que restavam no depósito da DESEG para o nosso depósito no prédio 1. *11:25-A pedido da engenheira Alessandra foi verificada a central de alarmes do P2 e observei 4 dispositivos em falha- 120- sirene, local indefinido; 84- detector subsolo; 75- acionador manual 9º pav; 80- acionador manual 8º pav. Inclusive a botoeira do 8º pavimento não está com led piscante sinalizando a comunicação com a central, como informado pelo colega do plantão anterior. Verifiquei cada dispositivo e todos encontram-se ativos. Feito RESET 2 vezes e as falhas continuam. Possivelmente é algum defeito nos circuitos. OBS: a central de alarmes não está silenciada, os demais dispositivos que não apresentam falhas provavelmente estão funcionando. *14:00- Reinstalada a fita de "INCÊNDIO" no abrigo de mangueiras do prédio 2- 2º andar. Checklist Diário.
01/06/2022		Juliano	Ao iniciar o plantão, recebendo as instruções do Bc Lucas, na sala de monitoramento onde fica a central de alarmes, sentimos um cheiro de queimado, conversamos com o segurança que estava no local o mesmo informou que já fazia um certo tempo este cheiro. Bc Lucas informou a DESEG no grupo de WhatsApp, umas 02 horas depois o mesmo vigilante me informou que o pessoal da manutenção foi até o local e retirou a bateria que estava super aquecida.
02/06/2022	Prusch		- Às 07:00h foi realizado o isolamento do passeio e parte da rua de acesso ao P2, devido a trabalho a quente (solda e lixadeira) no lado da Santa Casa, com risco de fagulhas; - Colocado uma nova listagem dos dispositivos de alarme de incêndio junto ao painel de alarme do P2; - Durante a ronda foi identificado que as 2 botoeiras do alarme de incêndio do salão nobre - P1, não estão comunicando com a central, aparentemente não estão conectadas na fiação;

			- A botoeira central do 6º andar do P1, está com a tampa danificada, foi colocado uma cinta plástica (lacre plástico) para deixar mais fixa e não interfere no funcionamento correto da botoeira; - Foi reorganizado os molhos de chaves de uso dos bombeiros. Realizado check-list diário;
02/06/2022		Gaier	Sem ocorrências check list diário.
03/06/2022	Lucas		* Sem ocorrências check list diário.
03/06/2022		Juliano	- Sem ocorrências Feito checklist diário.
04/06/2022	Prusch		- Trabalhadores prestando serviço para a empresa conferir, montagem do telhado da fachada do R.U. - Reorganizado o depósito de material dos bombeiros no P1 - sala 018; Realizado uma contagem de alguns materiais: esguichos reguláveis: 123, Chaves de mangueira: 91, Tampões de 1 1/2: 14 Faroletes de iluminação de emergência 28; - Durante inspeção de rotina, encontrado os carrinhos de higienização em baixo da rampa do 3º andar do P2, bem próximo aos bicos de SPK com risco de batida e romper o bulbo; - Realizado teste de funcionamento das bombas de incêndio do P2 e P3; Realizado check-list diário;
04/06/2022		Gaier	* Feito teste na botoeira do 8º andar de nº 80 com o auxílio do bc prusch, a mesma não funcionou. feito mais testes em outras no decorrer do plantão. * rádios comunicadores foram recolhidos e os 07 estão em sala feito check list diário e quinzenal
05/06/2022			
06/06/2022	Prusch		- Realizado teste nas iluminação de emergência e balizamento que estavam na sala, deixado carregar com carga de 24h; os equipamentos que permaneceram durante 1h ligado com a mesma intensidade de luz, foi colocado uma etiqueta de "testada" e os que não funcionaram corretamente, foram colocados no depósito dos bombeiros no P1 junto com os outros estragados; - Às 13:25h foi acionado o sistema de alarme do P2, verificado no painel o ocorrido e visto que foram acionadas as botoeiras do 2, 7 e 9 andar e mais alguns dispositivos como detector de fumaça e chave de fluxo, foi tentado silenciar as sirenes mas sem sucesso, foi rearmado as botoeiras acionadas e revisado os andares, assim foi possível silenciar e resetar o sistema de

			alarme do prédio; a botoeira nº 80 no 8º andar voltou a funcionar e o painel sem falhas; - Permanece os carrinhos de higienização em baixo da rampa do 3º andar do P2, com risco de batida e rompimento dos bicos de SPK; Realizado check-list diário.
06/06/2022		Gaier	* Colocado fita adesiva sobre a numeração de número 12, no extintor do subsolo do P1 que estava descolando. Check list diário e quinzenal.
07/06/2022	Lucas		Feito check list diário.
07/06/2022		Juliano	FEITO CHECK LIST DIÁRIO
08/06/2022	Prusch		Realizado check-list diário; - Estão separados no depósito dos bombeiros no P1 os equipamentos de iluminação que não foi aprovado nos testes, 04 iluminações de emergência e 11 iluminação de balizamento; - No auditório Heitor Masson Cirne Lima (2º andar do P3) a iluminação de balizamento não está funcionando; foi colocado uma placa de sinalização do extintor do local.
08/06/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO.
09/06/2022	Lucas		09:30- Funcionário Rodrigo (SULCLEAN) veio à sala e pediu para aferir a P.A.- 160X110 mmHg. o mesmo está acompanhando durante esta semana para levar os dados para o médico. Não sentia nenhum desconforto. * feito check list diário.
09/06/2022		Juliano	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO. * Às 23:25 Vigilante Karla Simone veio à sala e pediu para aferir a P.A 140 x 90 a mesma irá procurar auxílio médico por esta a alguns dias com dor de cabeça.
10/06/2022	Prusch		Inspeção no P2, foi identificado a rota de fuga obstruída por gradil no subsolo e luz de emergência que não está ligada no circuito de emergência no 2º andar próximo aos elevadores; - Inspeção no P1, foi identificado a luz de balizamento de saída próximo ao corredor da engenharia não está segurando carga; - Realizado check-list diário e mensal;
10/06/2022		Gaier	FEITO CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL. * Às 21hs fui acionado pelo Vig André do P1, que segundo funcionária da limpeza havia sentido cheiro de queimado no elevador. Fui até o local verificar casa de máquinas e todos os andares, mas sem nenhum cheiro passo o serviço ao BC Lucas.
11/06/2022	Lucas		ocorrências: * feito check list diário.
11/06/2022		Juliano	ocorrências: * feito check list diário.
12/06/2022			
13/06/2022	Lucas		ocorrências: * feito check list diário.

13/06/2022		Juliano	*feito ronda específica no predio 01 na sala 317 as 01:00hs; feito check list diário.
14/06/2022	Prusch		-Colocado as placas de sinalização do hidrante nº24 e da botoeira do 9º andar do P2; - Sinalizado com o adesivo "incêndio" o hidrante nº22 do 8º andar do P2; - Realizado o isolamento/balizamento da área próxima à central de gás nº3, devido a buracos no calçamento; - Corredor de acesso ao hidrante do subsolo do P2 com bastante material obstruindo; - Botoeira nº80 do 8º andar do P2 novamente apresenta falha de comunicação com a central de alarme, causando 4 falhas no painel; Realizado check-list diário e quinzenal
14/06/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO.
15/06/2022	Lucas		feito check list diário. *19:00- ENCERRO PLANTÃO.
15/06/2022		Juliano	Sem ocorrência FEITO CHECK LIST DIÁRIO.
16/06/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Realizado check-list diário e semanal; - Com autorização da Eng. Alessandra, foi pego a chave da DESEG na prefeitura para poder imprimir as folhas de check-list diário; - Às 12:10h fui acionado pela vigilante Eliane do prédio 03, a aluna Renata Zorzetto relatou sentir odor de gás (glp) no laboratório 813 do 8º andar, não foi constatado nenhuma irregularidade, mas mesmo assim foi fechado a válvula externa da central de gás-03; - Realizado a colocação de sinalização na central de gás -02 (R.U.)
16/06/2022	Gaier		* Conforme plantão anterior segue fechado a válvula externa da central do gás 03, que alimenta o P3. check list diário.
17/06/2022	Lucas		15:30- Fui acionado pela TST Jaqueline sobre a ocorrência registrada no dia 17 sobre vazamento de gás, como não foi constatado vazamento a TST me solicitou a reabrir a válvula da central de gás e analisar a sala 813. Não identifiquei quaisquer indícios de vazamento no interior da sala 813, mesmo assim deixei uma janela entreaberta por prevenção para ventilar o local.
17/06/2022		Juliano	Sem ocorrência * feito check list diário.
18/06/2022	Prusch		Realizado check-list diário; - Realizado teste de acionamento e regularizado o sistema da bomba jockey do SPK do P3; - Colocado as placas de sinalização dos extintores de coluna e de saída do R.U.
18/06/2022		Gaier	Sem ocorrência

			feito check list diário.
19/06/2022			
20/06/2022	Prusch		- Sinalizado as portas de emergência do mezanino do salão nobre - P1; - Efetuado a troca das placas das centrais de GLP e efetuado inspeção visual; Na central de glp 03, tem alguns cilindros de outros tipos de gases juntos, me foi repassado pela sr. Camila tecnica da central analitica, que esses cilindros estão vazios e que são de empresas que não possuem mais contrato com a ufcspa e que já solicitaram o recolhimento junto às empresas; - Na central de gases do prédio 03, está armazenado 02 glp P45 e 02 P13 junto com os demais gases; encontrado no local peças do sistema de alarme (gongo) das VGA 'S do P3, junto com a eng. Alessandra foi recolhido para a DESEG; Realizado check-list diário.
20/06/2022		Gaier	FEITO CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL. * Feito ronda no P1, laboratório 321 estufa ligada conforme orientação. * Tampa do quadro de energia no 2º andar do P2 não está fechando.
21/06/2022	Lucas		Sem ocorrência Feito check list diário.
21/06/2022		Juliano	Sem ocorrêcia * FEITO CHECK LIST DIÁRIO.
22/06/2022	Prusch		- Realizado check-list diário e semanal; -Durante a inspeção de rotina, foi encontrado material de refrigeração (cilindros de solda, óleo, thinner) acumulado próximo aos filtros na cobertura do P3; - Colocado lacre no hidrante nº 24 - 9º andar do P2; - Recebido uma cópia da chave da central de gases do P3, foi colocado a identificação no chaveiro e colocado no molho de chaves das central de gás.
22/06/2022		Gaier	* Feito ronda no P1, laboratórios 321 e 317 estufas ficaram ligadas. * Para conhecimento: o teto em frente a sala 714 no P3 tem sinais de umidade e pode querer ceder. * para conhecimento, no subsolo do P1 ficou uma máquina de lavar o chão sendo recarregada. * FEITO CHECK LIST DIÁRIO E SEMANAL
23/06/2022	Lucas		Sem ocorrência * feito check list diário e quinzenal.
23/06/2022		Juliano	*ao fazer ronda no prédio 1,falei com uma professora ,a mesma me relatou que não iria ficar nenhum equipamento ligado na sala 317,somente no laboratório 322 em 37 grau. Feito check list diário.

24/06/2022	Prusch		Sem ocorrência Realizado check-list diário.
24/06/2022		Gaier	OCORRÊNCIAS: * FEITO CHECK LIST DIÁRIO.
25/06/2022	Lucas		OCORRÊNCIAS: * feito check list diário e semanal.
25/06/2022		Juliano	Não enviou relatório
27/06/2022	Lucas		*14:15- Recebi chamado via rádio do vigilante Marcelo do P1 de que uma pessoa passava mal no laboratório 306-P1. Ao chegar a aluna Vanessa estava bastante emocionada referindo tontura, desconforto no estômago a mesma é diagnosticada com ansiedade informou que certamente era uma crise. verificado P.A. 130x90. ao deixá-la em local arejado melhorou. * feito check list diário e mensal.
27/06/2022		Juliano	Sem ocorrências *Feito check list diário,semanal
28/06/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Acompanhado a manutenção nos reparos das luzes de balizamento de saída do P1; - Colocação de placas de sinalização "proibido fumar" na área do P3
28/06/2022		Gaier	* FEITO CHECK LIST DIÁRIO. * Retirado da sala dos bombeiros uma iluminação de emergência tipo bloco, e foi colocado no depósito do P1. * 8º andar do P2 iluminação de emergência estava desconectada da tomada, a mesma foi recolocada.
29/06/2022	Lucas		*14:15-recebi chamado p1 - Marcelo sobre aluna na recepção com dor. ao chegar, a aluna yuh perguntou se existia ambulatório na universidade, informei que não, a mesma não quis aguardar a chegada da ambulância transul e que não havia necessidade. informou que irá em uma unidade de saúde. * feito check list diário.
29/06/2022		Juliano	Sem ocorrências; * feito check list diário,quinzenal.
30/06/2022	Prusch		OCORRÊNCIAS: - Acompanhado a manutenção no reparo da porta da sala dos bombeiros;;

			- Colocação de placas de sinalização de ponto de encontro da brigada de incêndio, praça dos cubos; - Das 13:30h às 15:50h, acompanhado a empresa Santtiago soluções contra incêndio, na vistoria do sistema de alarme do P1 e P2; - Chave de fluxo do 8º andar do P2, sem a capa de proteção, isolamento sem fita correta e fiação solta; - Realizado check-list diário e semanal.
30/06/2022		Gaier	FEITO CHECK LIST DIÁRIO. * Elevador do P2 ficou parado, travado no 5º andar não obedecendo nenhum comando, coloquei dois cones e fita zebrada para vetar a entrada no mesmo, segue foto em anexo. * Retirado duas cadeiras que estavam obstruindo agentes extintores no P1 4º andar Ala Sul, segue fotos em anexo.