

ANEXO B

Relatório dos registros das inspeções diárias da equipe de BC - UFCSPA – Setembro / 2022

Data	Bombeiro Dia	Bombeiro Noite	Observações
01/09/2022	Lucas		*10:25- Bc Renato Barcelos esteve no posto para desocupar os armários e deixou as chaves aos cuidados do bc Juliano. * feito check list diário.
01/09/2022		Juliano	* Feito check list diário
02/09/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Recebido os 40 extintores e 25 mangueiras que vieram da manutenção, com 01 mangueira reprovada (furada); - Entregue 25 extintores e 25 mangueiras para ser feito a manutenção; - Recolocado 14 extintores que vieram da recarga, em locais sem acesso no turno da noite; - Foi desenrolado e aduchado novamente as mangueiras que vieram do teste hidrostático, vieram um pouco molhadas no interior, colocado as de tipo 02 de volta nos abrigos e as de tipo 01 guardado no depósito dos bombeiros; - Recolhido 02 mangueiras para o próximo lote de teste e deixado no depósito como vem ocorrendo; - Organizada as mangueiras e lacrado os hidrantes nº 18, 19, 30 e 31 do P1 e os hidrantes nº 03, 13, 15, 17, 19, 21 e 23 do P2; - Colocados tampões nos registros storz dos hidrantes nº 03, 14 e 17 do P2; - Impresso check-list diário e semanal, para o fim de semana, colado a escala de trabalho no local de costume
02/09/2022		Gaier	* Feito check list diário. * Foram entregues os 26 extintores 07 no p1, 12 no p2 e 07 no p3
03/09/2022	Lucas		*Feito check list diário e semanal. *19:00- encerro plantão.
03/09/2022		Juliano	* Feito check list diário e mensal
04/09/2022			
05/09/2022	Lucas		* Feito check list diário e semanal.

05/09/2022		Juliano	* feito check list diário
06/09/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Recolocado o extintor do auditório do p2 de volta no lugar; - Das 13:45h até às 16:45h foi acompanhado o serviço na vga do p2 pela empresa Maestri, ficando a conclusão para o dia 08/09 quinta-feira; - Recolhido pelo sr. Eugênio (prefeito) as fichas de acionamento da Transul, reforço para anotar a hora de acionamento e chegada; - Comparecimento do supervisor william (liderança) no posto.
06/09/2022		Gaier	* feito check list diário e semanal. * foram recolhidas 14 mangueiras do p2, sendo 02 de cada andar " hidrante" do 9º, 8º, 7º, 6º, 5º, 4º e 3º andar. Faltando 11 mangueiras conforme lista de romaneio que está na sala dos bombeiros.
07/09/2022	Lucas		* feito check list diário e quinzenal.
07/09/2022		Juliano	?
08/09/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Recolhido o extintor nº110 BC 4Kg para recarga, deixado um CO2 reserva na cobertura; - Remanejado as algumas mangueiras recolhidas para deixar o subsolo do P2 com mais cobertura, hidrante nº 01 estava com 01 mangueira, deixado com 02; hidrante nº03 estava com 02 mangueiras, deixado com 04; hidrante nº 11 estava sem mangueira, deixado com 02; recolhido 02 mangueiras do hidrante nº23 (abrigo direito), colocado 01 mangueiras de volta no deposito com a descrição furada; - Das 09:15h as 11:30h a empresa MAESTRI realizou manutenção na VGA esquerda do P2, retornaram dia 12/09 (segunda-feira) para conclusão; - Recebido parte do 4º lote de extintores, 19 extintores e 25 mangueiras (01 condenada); - Desenrolado e aduchado as mangueiras que vieram da manutenção dos hidrantes nº 06, 09 e 11, organizados e lacrados, hidrante nº 11 estava sem tampão, colocado um novo; - Entregue 25 extintores (02 extintores AP estavam vazios) e 25 mangueiras para recarga e testes; - Os rádios comunicador aparecem com carga completa quando a barra de indicação de bateria fica cheia (3 sinais) e parado (sem piscar); - Organizado na parte de cima da prateleira do deposito as mangueiras condenada (5 desse ano e o restante do ano anterior); - As mangueiras que vieram do teste e que estão no subsolo do P2, solicito que deixem que dia 10/09 - sábado eu arrumo elas nos hidrantes correspondentes.
08/09/2022		Gaier	* Feito check list diário.

			* As 19hs fui acionado pelo vigilante do P2 pois funcionária estava com dor de cabeça, foi aferido a pressão que estava 15x9, orientada a mesma a procurar um serviço médico. Funcionária Elisângela da empresa Sul Clean. * Foram colocados alguns extintores que vieram da recarga aos seus respectivos lugares de origem, são eles: no P1 38659, 38549, 81890, 81802, e no P2 3096, 3272. * Os extintores reservas foram retirados e devolvidos à sala do depósito do P1. Total de 06. * No 7º andar do P3 em frente a sala 714 o teto do corredor está cedendo com risco de queda podendo causar algum acidente, segue fotos em anexo. * Fica no subsolo mangueiras conforme plantão passado e extintores conforme divisão e áreas internas.
09/09/2022	Lucas		*13:50- Recebi chamado no p3, ao chegar a aluna maria Antonia Cabral monteiro relatou tremores em um dos olhos, nas mão e tontura ao levantar. a mesma pediu para verificar a P.A. 120x80, após diálogo a mesma ficou emocionada e chorosa, faz uso de medicação controlada. fiz contato com a equipe Transul e aguardei com a aluna controlando a respiração e evitando desmaios. Quando empresa Transul chegou, assumiu o atendimento. Repassei o nome da aluna para Eng Alessandra que comunicou o NAP. * feito check list diário.
09/09/2022		Juliano	* Feito check list diário
10/09/2022	Prusch		- Realizado check-list diário e semanal; - Acompanhado o serviço de preventiva nas subestações e vistoriado os sistemas que estão ou não ligados aos geradores: *P1: alarme e algumas iluminação de emergência do térreo estão ligados no gerador *P2: alarme, bombas e iluminação de emergência estão ligados no gerador (algum ponto de iluminação está ligado na rede comum) *P3: alarme e bombas não estão ligados no gerador, iluminação independente e não está ligado no gerador; - Reposicionado as mangueiras que estavam no subsolo do P2 nos hidrantes do P2, e efetuado o recolhimento de 10 mangueiras (para teste hidrostático) e deixado no subsolo do P2; - Foi organizado os hidrantes do subsolo e térreo do P2, ficando os hidrantes. nº 01, 03, 06 completos (lacrados) e com data do TH em 08/2022 conforme planilha atualizada; - Foi colocado tampões nos registros dos hidrantes. 03, 04, 06;
10/09/2022		Gaier	* Feito check list diário. * Alguns agentes extintores foram desobstruídos no P1, fotos em anexo.
11/09/2022	Domingo		
12/09/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Solicito abertura de O.S. para troca de 1 farolete e 1 luz de balizamento na recepção do prédio 1, conforme foto em anexo;

			- Reposicionados os extintores que vieram da recarga e teste (todos os 13); já atualizado a planilha com os dados (data e número do selo); - Repassado para a TST Franciele a lista de extintores para o próximo romaneio e já recolhido 7 extintores da lista; - Recolhido 2 mangueiras para o próximo testes; - Transbordamento do reservatório superior do P2 da água potável, não causando nenhum transtorno maior; - Guardado no depósito do P1 a vara de manobra da subestação, avisado ao eng. Carlos.
12/09/2022		Gaier	* Feito Checklist list diário e mensal. * Recolhido dois extintores reservas que estavam no subsolo do P2, e ambos foram devolvidos ao depósito do P1: Cascos:59062 e o 81876. * Segue abaixo o número de séries dos agentes extintores que foram devolvidos ao P1 e P2, para serem atualizados na planilha: Casco 38659 S/N: 268.570.856 Casco 38549 S/N: 268.570.852 Casco 81890 S/N: 268.570.843 Casco 81802 S/N: 268.570.845 Casco 3096 S/N: 268.570.854 Casco 3272 S/N: 268.570.855
13/09/2022	Lucas		* Realizado o check list diário.
13/09/2022		Juliano	* Feito check list diário *foi recolhido 09 extintores de um total de 18, faltando somente 09. Foram recolhidas 04 mangueiras, faltando somente 04 de de um total de 20 que vai para manutenção.
14/09/2022	Prusch		- Realizado check-list diário e semanal; - Deixado na sala dos BC um farolete e uma placa de saída balizamento, para serem trocadas conforme O.S. - Revisado as chaves do molho P3, somente a chave da casa de máquinas 116 e 312 abriram as portas, as demais já não funciona mais; deixado o molho com a eng. Alessandra.
14/09/2022		Gaier	* Feito check list diário. * Foram recolhidos 09 extintores e 04 mangueiras e deixados no subsolo do P2.
15/09/2022	Lucas		* 11:00- recebido da empresa Grapliglia um lote de extintores que se encontram no subsolo do prédio 2 para serem colocados nos locais de origem. * feito check list diário.
15/09/2022		Juliano	* Feito check list diário e quinzenal *Retornaram 30 extintores que haviam ido para manutenção e recarga, durante o plantão foram feitas 16 trocas do mesmo entre os prédios 1,2, e 3 faltando 14 para o próximo plantão.
16/09/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Reposicionado os extintores que vieram da manutenção nos seus lugares, recolhido os extintores reservas para o depósito do

			P1; alguns extintores estão retornando da manutenção com o numeral antigo; - Acompanhado a montagem do salão nobre para a formatura; verificar a questão da RT21 do CBMRS em relação a quantidade de BC por evento e a placa indicativa da quantidade de público na entrada dos auditórios; - Efetuado a troca da placa de balizamento e do farolete (1 carga de 48h antes do uso) de emergência da recepção do P1, conforme O.S. da Phenix; - Impresso check- list diário para o final de semana.
16/09/2022		Gaier	* Feito check list diário. * Feito acompanhamento nos dois eventos do campus, P1 formatura farmácia e física médica, P2 Palestra.
17/09/2022	Lucas		* Feito check list diário.
17/09/2022		Juliano	* Feito check list diário e semanal
18/09/2022	Domingo		
19/09/2022	Lucas		15:00- Atendimento funcionário da jardinagem ALMIR veio a sala pois bateu o rosto durante queda de energia elétrica, sem sangramento, sem profundidade, corte superficial. Realizada assepsia e curativo. * 17:05- chamado no P3- aluna ficou presa no biotério. Feito liberação da aluna juntamente com apoio da prefeitura que possuía chaves do laboratório. * feito check list diário.
19/09/2022		Juliano	* Feito check list diário
20/09/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Separado a lista dos extintores do próximo romaneio 22/09 (em anexo) serão enviados 25 extintores e 20 mangueiras; - Atualizado a planilha de extintores e mangueiras; - Devido ao 5º lote de mangueiras não ter retornado dos testes, foi utilizado as mangueiras tipo "1" que estavam no depósito para poder recolher o próximo lote; - Reposto as mangueiras dos hidrantes do prédio 3 e lacrados novamente, hidrantes nº 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 e 16; - Recolhido 8 mangueiras do prédio 3, 1 de cada hidrante nº 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13 e 15; - Deixado no subsolo do prédio 2 o total de 18 mangueiras para teste hidrostático;
20/09/2022		Gaier	* Feito check list diário e quinzenal. * Foram retirados os extintores e colocados os reservas nos seus lugares, extintores retirados de cascos: 51102,81754,3574,81705,88389,1424,89246,71051,93273 e 8675.
21/09/2022	Lucas		*Entrei em contato com a prefeitura para informar que os sanitários do anexo 2 (cadeirante e masculino) estão sem iluminação. Existe risco de acidentes.

			*Recolhi 6 extintores no anexo 1- salão nobre e biblioteca para a manutenção, foram substituídos por 6 extintores pqs 12kg. deixados os removidos no subsolo do p2. * feito check list diário e semanal.
21/09/2022		Juliano	* feito check list diário *recolhi 04 extintores do p2 para manutenção, os mesmos foram substituídos por extintores reservas, os substituídos foram deixados no subsolo do P2. Não foi possível realizar a troca dos extintores do P2 no 6º andar e do auditório Moacyr Scliar e do P3 no 2º andar auditório Heitor Masson não foi encontrado a chave pelos vigilantes para realizar a troca dos extintores.
22/09/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Recolhido 07 extintores faltando para o lote de recarga, extintores casco: 3233, 93273, 8675, 81273, 9565, 82503, 81278; - Recebido da empresa de manutenção grapiglia o total de 45 mangueiras referente ao 5º e 6º lote de testes, sendo que 02 mangueiras foram condenadas; e entregue para eles 25 extintores e 20 mangueiras para testes e recarga; - Recolocado 22 mangueiras dos hidrantes do prédio 02, esticado e aduchado novamente as mangueiras, devido a terem vindo todas com resto de água dentro; organizado e lacrados os hidrantes nº 07, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24; - Colocados tampões nos registros dos hidrantes nº 07, 12, 14, 18 e 20; - Recolhido 10 mangueiras de incêndio para o próximo lote de testes; - Ficou no subsolo do P2, 21 mangueiras que coloco no sábado, peço aos colegas que deixem no local.
22/09/2022		Gaier	*Feito check list diário. * Acompanhado formatura do curso de química medicinal, no salão nobre do P1. * Serviço sem alteração.
23/09/2022	Lucas		* feito check list diário.
23/09/2022		Juliano	* Feito check list diário e semanal
24/09/2022	Prusch		- Realizado check-list diário e mensal; - Identificado alguns pontos de iluminação de emergência sem funcionar, P1: subsolo próximo ao lab. 004 placa de saída (balizamento); próximo a fonoaudiologia placa de saída (balizamento); 3ª andar próximo a sala 319 placa de saída (balizamento); escada do 5ª para o 6ª andar luz de emergência; 5ª andar próximo a divisão de arquitetura placa de saída (balizamento); P2: 2ª andar luz de emergência; - Recolocado o restante das mangueiras dos hidrantes do P2 e P3, e já recolhido 8 mangueiras para o último lote de teste; - Recolocado tampão no registro do hidrante nº 14 do P2, terminando o estoque de tampões que tinha;
24/09/2022		Gaier	*Feito check list diário.

25/09/2022			
26/09/2022	Prusch		* Realizado check-list diário.
26/09/2022		Gaier	* Feito check list diário e semanal.
27/09/2022	Lucas		* feito check list diário.
27/09/2022		Juliano	* Feito check list diário
28/09/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Sinalizado com placa de "espaço confinado" do prédio 01, próximo a entrada do subsolo, realizado registro com foto do espaço confinado e lacrado com cinta plástica; - Sinalizada as portas corta fogo dos prédios 1, 2 e 3 com a placa "manter fechada" pelo lado externo, devido ao uso contínuo da porta do prédio 3 e a porta do salão nobre estava aberta; - Atendimento a tec. labo. fisioterapia sra. Maura motta, prédio 2 / sala 814 / laboratório, registro conforme ficha de atendimento; - Recebido material de primeiros socorros novos da deseg, estetoscópio e esfigmomanômetro; colocado os antigos em um bolso separado no armário; - Recebido encomenda pela empresa liderança, deixado na portaria do prédio 01.
28/09/2022		Gaier	* Feito check list diário.
29/09/2022	Lucas		* Feito check list diário. *13:00- Recebido da empresa Grapliglia um lote de extintores e mangueiras. *18:00- recebi um chamado no p1 de alguém passando mal na recepção, ao chegar, aluna HELENA relatou tonturas, faz uso de medicação controlada. mas não tomou esta semana, verificado p.a. 100x70. a mesma dispensou chamado da ambulância e foi orientada a entrar em contato com ramal de emergência 8866.
29/09/2022		Juliano	* Feito check list diário *Foram colocados 25 extintores nos seus lugares de origem, todos retornando de manutenção, os reservas foram colocados junto a sala de bombeiro no predio 01. *Foram recolocadas 09 mangueiras nos seus lugares de origem, nas caixas de hidrantes, todas estas no prédio 03 sendo assim todas as caixas estão com 02 mangueiras.
30/09/2022	Prusch		- Realizado check-list diário e quinzenal; - Recolocado 05 extintores de volta, 03 no R.U. e 02 nas casas de máquinas do P3; - Reposto as mangueiras nos hidrantes, esticado e aduchado novamente (resquício de água dentro), organizado no abrigo do hidrante e lacrados; todos os hidrantes estão com as mangueiras em dia com o teste hidrostático e lacrados; - Hidrantes sem tampões: prédio 02 - hid. 09, 12 e 13; falta 03 tampões.
30/09/2022		Gaier	* Feito check list diário.

			* Entregue os extintores 48422, 9288, 87023, 3233, 81278, 82503, 81754, 5102. Deixei o 2957 e o 3061 no depósito para facilitar, pois um é interno na biblioteca e o outro do salão nobre.
--	--	--	--