

ANEXO B

Relatório dos registros das inspeções diárias da equipe de BC - UFCSPA – Outubro / 2022 (transcrições conforme registros dos profissionais)

Data	Bombeiro Dia	Bombeiro Noite	Observações
01/10/2022	Lucas		Realizado check list diário. Sem ocorrências
01/10/2022		Juliano	* feito check list diário Sem ocorrências
02/10/2022			domingo
03/10/2022	Lucas		*18:15- recebi chamado no p1 sobre aluna passando mal na recepção, ao chegar aluna luiza rodrigues, 23 anos, relata dor na nuca, visão turva e dificuldade de deambular, faz uso de medicação controlada. sinais vitais: p.a. 140x80, fc 95. feito contato com transul, dr moisés orientou a deixá-la em repouso até chegada da ambulância. empresa chegou 18:50 e assumiu atendimento. * feito check list diário.
03/10/2022		Juliano	* feito check list diário
04/10/2022	Prusch		Realizado check-list diário; - Das 11:00h às 12:00h, participado da reunião da brigada de incêndio; - Reposto os extintores que estavam no subsolo do p2 e no depósito do p1 nos seus lugares de origem: 88380, 2957, 81765, 39100, 3535, 3061, 3604, 2236, 9565, 88389, 81272, 89246, 71051, 93273, 8675, 81705, 8592, total de 17 extintores, já atualizados na planilha; - o extintor ap 10 lt, casco 39100 do salão nobre - p1, retornou com água dentro do indicador de pressão; - o extintor bc 4 kg, casco 8739 do 3º andar do p3, retornou com o gatilho da mesma forma que foi para recarga, trincado/rachado;
04/10/2022		Gaier	Feito check list diário. * retirados 12 extintores do p1 conforme listagem em anexo e deixados no subsolo do p2, reservas foram colocados nos lugares.

			* utilizado dois extintores de água no treinamento de dois vigilantes. * feito rondas no lab. 301 do p1 onde a estufa ficou ligada. * serviço sem alteração.
05/10/2022	Lucas		*17:30- recolhi 4 extintores de locais de difícil acesso para enviar para manutenção. * realizado check list diário.
05/10/2022		Juliano	* feito check list diário *foi retirado 06 extintores do prédio 01, conforme romaneio e deixados no subsolo do prédio 02,reservas foram colocados nos lugares dos retirados.
06/10/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Recolhido 03 extintores para recarga, conforme romaneio: 69696, 82348, e o 9033; - Luz de balizamento (saída) da cobertura do prédio 01 está pendurada; - Permanece o material (móveis de madeira) acumulados no corredor do DCE - térreo do p2 (rota de fuga); - Entregue para a empresa Phenix 03 faroletes de emergência para troca, e recebido 05 faroletes de volta, foram deixados 02 na sala dos BC's e 03 no depósito em carregamento para testes; - Entregue para a empresa Grapiglia 25 extintores para recarga e recebido 18 mangueiras que vieram do th, 01 condenada e 01 junta de união storz, guardado o material no depósito. - Impresso a quantidade de extintores e mangueiras atual em cada prédio, deixado na sala dos BC's para conhecimento de todos.
06/10/2022		Gaier	* feito check list diário.
07/10/2022	Lucas		*15:05- chamado no p1, ao chegar vigilante Lisiane referia dores fortes na nuca e andava com problemas de pressão, não é diagnosticada hipertensa, nem faz uso de medicação controlada. aferido p.a. 170x100. a mesma não referia nenhuma outra enfermidade, sentia apta a trabalhar e dispensou chamado da transul. orientada a procurar auxílio em uma unidade de saúde e chamar caso piore. * feito check list diário.
07/10/22		Juliano	* feito check list diário e mensal
08/10/2022	Prusch		- Realizado check-list diário e semanal;

			- Foi desobstruído o corredor do DCE-p2, eu mesmo coloquei os móveis que estavam na rota de fuga para dentro da sala; solicito que seja comunicado aos responsáveis, para que mantenha a rota de fuga sem acúmulo de material; - Orientado integrante da liga do trauma, os mesmos haviam obstruído o hidrante nº14 e o acionador manual do alarme do 5º andar - p2, devido a ter atividade prática na sala 510, colocaram as cadeiras no corredor; às 11:30h os mesmos não tinham retirado as cadeiras, então foi retirado por mim mesmo e colocado próximo ao banheiro do andar; - Dás 14:00h às 17:30h foi acompanhado a empresa Santiago alarmes na manutenção do painel da central de alarme do p2; foi deixado o tempo de 2 minutos antes do disparo geral (abandono) e colocado um botão externo para silenciar o alarme do painel; - Reforçado o isolamento da saída de emergência do salão nobre - p1, devido a obra no calçamento externo.
08/10/2022		Gaier	* feito check list diário.
09/10/2022			domingo
10/10/2022	Prusch		Realizado check-list diário; - Colocado um extintor reserva na cobertura do extintor de co2 2kg do lab. 301 - p1, colado uma placa que estava faltando e o suporte (gancho) está caindo; - VGA's do prédio 2 já estão lubrificadas, o encarregado sr. Marcelo da Phenix informou que foi concluído na sexta-feira (07/10) pela empresa Maestri; - Recebido um novo livro ata do sr. Leandro - vigilância, para registro dos bc's liderança; - 11:10h acionado pela vigilante P2, devido a uma colaboradora da Sulclean estar presa no elevador "1" do p3, ao chegar no local a mesma estava muito nervosa, chorando e gritando dentro da cabine; a vig. do p3 informou que já avisou a prefeitura para acionar a atlas - elevadores, que demorou cerca de 50 minutos; após a colaboradora sair do elevador foi realizado o atendimento conforme ficha de atendimento; - Colocados etiquetas no painel da central de alarme do p2, para melhor identificação.
10/10/2022		Gaier	*Feito check list diário. * por volta das 19:09hs fui acionado no p2 pois funcionária Elisângela da empresa Sulclean, não estava se sentindo bem, pa 18x12, temp 34,7°C. Novamente orientada a procurar um serviço médico.
11//10/202	Lucas		* acompanhado evento no auditório do p 2, a lotação máxima não foi respeitada com pessoas sentadas nas escadas/ rotas de

			fuga e sem acentos disponíveis, repassado para engenheira Alessandra. *feito check list diário e semanal
11/10/2022		Juliano	* feito check list diário
12/10/2022	Prusch		Realizado check-list diário; - Hidrante nº 12 no 3º andar do prédio 2, em frente ao teatro Moacyr Scliar, estava com mesas obstruindo e muito lixo ao redor do extintor e acesso a rampa, pós evento do dia anterior; foi parcialmente desobstruído por mim mesmo, devido ao feriado não ter equipe de limpeza e nem manutenção; - DCE, térreo do prédio 2, os micro-ondas e chaleira elétrica estavam conectados às tomadas da rede elétrica, com adaptadores tipo "benjamin" e "T" que não são recomendados pela alta potência gerada pelos equipamentos; foi desligado e retirado da tomada e recolhido para serem entregues e orientado os responsáveis quanto ao risco de deixar os aparelhos conectados sem uso, principalmente em finais de semana e feriados. - Recolhido 25 extintores para recarga conforme romaneio dia 13/10, colocados extintores reservas na cobertura, todos são do prédio 01, os extintores estão no depósito do prédio 01, tendo em vista que os extintores que retornaram também são do prédio 01; - separado 02 extintores que vão voltar para a manutenção da Grapiglia, vieram ruim e serão refeito o serviço;
12/10/2022		Gaier	* feito check list diário. * extintor do p1 5º andar em frente a sala 512 extintor tinha caído com o suporte da parede, suporte está na sala 118 dos bombeiros.
13/10/22	Lucas		* feito check list diário e semanal *07:00 às 19hs- apoio do bc Juliano Anacleto. *colocado suporte de piso no extintor co2 p1 no 5º andar. *acompanhado evento no p1- salão nobre que teve início às 09:30.
13/10/2022	Juliano		bombeiro extra- cobertura de evento
13/10/2022		Renato	* feito check list diário
14/10/2022	Prusch		- Realizado check-list diário e mensal; - Retirado do suporte de parede (gancho) o extintor nº 97 ap - 10 lt do 4º andar do prédio 01, devido ao gancho estar caindo da parede;

			- Extintor nº 59 bc 4kg do 2º andar do prédio 01, próximo ao lab. 205, está caindo da parede; - 10:25h realizado atendimento a aluna Aline Bianchini - 36 anos, curso química medicinal - sl. 508 do prédio 01, a mesma relatou nervosismo, alteração da respiração e pressão arterial, verificado os sinais vitais e orientado a mesma; acionado via vig. Franklin do p1 que já estava no local; registro conforme ficha de atendimento; - colocado cartazes de lotação máxima nas áreas do r.u. - dce - museu ufcspa - teatro moacyr sciar - área terceiros e salão nobre; - recolocado 07 extintores que vieram da recarga nos seus devido lugares, 37195, 9744, 81830, 9856, 81744, 9033 e 31484; - religado na tomada a iluminação de emergência no subsolo do p1 que estava desconectada.
14/10/2022		Gaier	* feito check list diário e quinzenal. * realocado 10 extintores que vieram da recarga nos seus devidos lugares e reservas retirados foram colocados no depósito. cascos números: 3006, 81885, 122344, 38685, 27271, 81898, 7453, 81776, 9406, 89212. * fica no depósito 08 a serem entregues em seus respectivos lugares.
15/10/2022	Lucas		* feito check list diário e semanal
15/10/222		Juliano	* feito check list diário e semanal
16/10/2022			domingo
17/10/2022	Lucas		* feito check list diário. *07:40- vigilante Denilson informou que a sala 615 do p2 estava alagada, rapidamente fui ao pavimento e desliguei o disjuntor geral que estava no corredor de circulação e os disjuntores da rampa da iluminação do 5º andar, pois a água estava caindo para níveis inferiores. Observei que vazamento se tratava de uma válvula de água potável para limpeza dos depuradores. Observei que o disjuntor geral do corredor não desligou totalmente a alimentação do andar e repassei a informação para engenheira Alessandra, pois existia risco de descarga elétrica devido a grande quantidade de água. *08:50- aluno Pedro Henrique do curso de medicina me procurou pois sofreu um pequeno corte no polegar esquerdo enquanto realizava a montagem do museu de anatomia. fiz assepsia e curativo com gase e micropore. 14:00 disponibilizado para empresa phenix 3 blocos autônomos e 2 luminárias de balizamento para cumprir uma ordem de serviço.

17/10/2022		Juliano	* feito check list diário *foi realocados 08 extintores que vieram da recarga nos seus devidos lugares,e seu reservas colocados no deposito.as 21:15 fui chamado pelo rádio para me deslocar ao prédio 01,uma aluna estava com crise de ansiedade ,verifiquei seus sinais que naquele momento estava 12/16, a mesma já vem tratando este problema de saúde ,uns 30 minutos após voltei a verificar a pressão dela novamente e já havia normalizado um pouco estava 9/14 o nome da aluna é Leandra souza ,curso biomedicina .
18/10/2022	Prusch		Realizado check-list diário; - Das 07:30h às 15:00h, os acessos e as rotas de fuga do prédio 01 estavam bloqueados devido a manifestação acadêmica, gerando riscos em caso de abandono do prédio; - Hidrante nº 16 no 6º andar do prédio 03 estava sem lacre, foi conferido o material e nada faltando ou estragado, foi lacrado novamente; - No 5º andar do prédio 02, próximo a rampa, o forro de gesso está com risco de queda; foi isolado a rampa do 5º ao 4º andar; - Recolhido para recarga 16 extintores e deixado no depósito do prédio 01, foi colocado extintores reservas na cobertura; - Reforçado a proteção contra incêndio do 3º e 4º andar do prédio 02 com 02 extintores abc 12kg, devido ao evento de anatomia que ocorrerá até o dia 29/10.
18/10/2022		Gaier	* feito check list diário. * conforme romaneio foi retirados os extintores de cascos: 81755, 81823, 81707, 81738, 38601, 2928, 84417, 93312.
19/10/2022	Lucas		* feito check list diário. *p1- identificado que na escada helicoidal do 6º pavimento está faltando 1 bloco autônomo. *saída de emergência do p2- auditório está trancando no piso e com molas gastas.
19/10/2022		Juliano	* feito check list diário e quinzenal *conforme o romaneio foi retirado os extintores.
20/10/2022	Prusch		- Realizado check-list diário e semanal; - No p1 tem sido frequente encontrar as placas de balizamento com a luz continua desligada, foi religado a placa do 3º andar e do subsolo; - Realizado uma sinalização de direcionamento pela escada até o evento no museu de anatomia, a fim de evitar o uso do elevador pelas turmas das escolas visitantes e melhor controle;

			- Solicitado pela sra. Andressa de oliveira (sala 806 - p3) via ramal da prefeitura recepcionista sra. Jordana, a captura de 2 pássaros que estavam no 7º andar do p3, os mesmos acabaram entrando pela janela aberta e não conseguiam sair, foi realizado a soltura dos mesmos; - Acompanhado a entrega de 25 extintores e o recolhimento de 33 extintores pela empresa grapiglia, referente ao 9º lote do romaneio do dia 13/09; - Atendimento a 2 alunos da escola Pedro Américo que estavam em visita ao museu de anatomia, responsável vice-diretora Carina de Araújo; registro do atendimento conforme ficha; - Organizados os extintores que vieram da recarga no subsolo do p2, separados por andar do p1, anotado no cilindro para o turno da noite reposicionar; - as bolsas de aph que estavam na sala dos bc's, foram entregues a Deseg pelo turno do dia anterior.
20/10/2022		Gaier	* feito check list diário. * foram devolvidos aos seus respectivos endereços os extintores que estavam no subsolo do p2 de números de casco: 5967, 81846, 81745, 38491, 5987, 81870, 81337, 3070, 81747, 26516, 9586, 81775, e o 51272. * ainda restam extintores no subsolo do p2 para serem devolvidos aos seus lugares.
21/10/2022	Lucas		* feito check list diário. 11:30- aluno erick(responsável: prof jessica) sentia tontura, náuseas e visão turva durante visita ao museu de anatomia. verificado p.a. 80 x 60 mmhg- o mesmo foi deitado em um banco e melhorou, orientado a ficar afastado do museu e chamar caso piore novamente. * 17:00 às 19:00- apoio do bc Juliano Anacleto. EXTRA * 17 às 21 acompanhei o evento de formatura do salão nobre do p1. Extra
21/10/2022		Juliano	* feito check list diário *conforme os romaneios foram realocados 11 extintores nos seus lugares de origem; *apoio ao bc Lucas das 17:00 as 19:00 *17:00 as 21:00 intercalei entre o salão nobre do p1 e a visita ao museu de anatomia .
22/10/22	Prusch		Realizado check-list diário;

			- na vistoria da área externa, foi encontrado a porta corta-fogo do salão nobre aberta e com um tijolo de calço, inspecionado e fechado a mesma novamente; - recolocado o extintor do prédio 03 que retornou da manutenção da grapiglia no seu local (2º andar); - realizado teste de acionamento das bombas de incêndio no modo manual e automático; - colocado 03 placas de "proibido fumar" na cobertura do prédio 03, devido ter encontrado vestígios de cigarro (baganas) no local; - organizado alguns materiais de aph nos bolsos e colocados no armário; revisado o dea com 02 eletrodos vencidos.
22/10/2022		Gaier	* feito check list diário e semanal. * vigilantes do p1 não tinham sido informados sobre o teste de estanqueidade da cobertura do p1, os mesmos foram avisados feito rondas e constatado um gotejamento no 6º andar, onde já havia um balde no mesmo, conforme fotos.
23/10/2022			domingo
24/10/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Deixado no depósito do prédio 01, 11 extintores abc 12 kg, para ficarem na cobertura dos extintores do prédio do arquivo central (av. ceará) no período de recarga; o extintor do prédio da conceição já foi substituído pelo prefeito sr. eugenio; - Falta a instalação da luz de emergência da escada do 5º/6º andar do p1; religamento da luz de emergência do mezanino do salão nobre - p1; demanda já com a phenix; - Foi entregue um gancho de extintor para ser instalado no p1, para o colaborador da phenix que ficou de terminar a os. Mas o mesmo não concluiu; - Material do dce próximo ao hidrante e acionador manual do alarme, no final do corredor p2 térreo; - Das luz de balizamento (saída) que estavam em carga de teste na sala dos bc's, somente 1 funcionou, a outra não segurou carga; - Acompanhamento com as empresas Prevale e severo, em visita técnica; - por volta das 13:45h foi acionado o alarme do painel de incêndio do p1 - 3º andar, efetuado vistoria no local e nada de irregular; brigadista Eugenio silenciou o alarme.
24/10/2022		Gaier	* feito check list diário e mensal. * fui acionado ao p2 para aferição de temperatura da funcionária Elisângela da Sulclean às 19:10 por estar com mau estar,

			temperatura estava em 36º a mesma foi orientada a procurar um serviço médico especializado. * feito rondas no p1, conforme orientação da mufla ligada da sala 301. * foi colocado dois extintores de co2 4kg no p3 de cascos de número 88663 e o 89212, ambos reservas que foram postos nos locais próximos às salas 702 e 106 que estavam com ausência de agentes extintores. * fica no livro de passagem de plantão 03 listas de presença para treinamento dos vigilantes.
25/10/2022	Lucas		* feito check list diário. *p2- auditório- recolhi todas as cadeiras que obstruem o hidrante e obstáculos e expliquei para aluna a necessidade do local não ter obstáculos e sobre legislação. mais tarde as cadeiras haviam voltado e repassei para engenheira Alessandra. p1- recoloquei nos suportes de parede os extintores que estavam no chão da ordem de serviço que foi cumprida ontem durante dia e coloquei os tripes no depósito.
25/10/2022		Juliano	* feito check list diário * às 19:10 fui procurado na sala dos bombeiros pela sra Elizangela Vargas, funcionária da empresa Sulclin para verificar sua temperatura que no momento estava 36,0,me relatou que vem se sentindo um pouco mau ,com dor de cabeça de garganta e calafrio pelo corpo ,lhe orientei a procurar atendimento médico.
26/10/2022	Prusch		- Realizado check-list diário; - Disjuntor de iluminação de emergência do 4º andar do prédio 01 estava desligado, foi rearmado novamente; - Dás 08:30h às 11:30h, foi realizado treinamento interno com os vigilantes do posto ufcspa, conforme lista de presença; - Efetuado a troca das baterias do painel do alarme de incêndio do p3, pela empresa phenix; - Dás 15:00h às 16:30h, foi realizado treinamento interno com os vigilantes do posto ufcspa, conforme lista de presença.
26/10/2022		Gaier	* feito check list diário. * feito treinamento com o vigilante, Pedro Cleber machado das 20hs às 23 horas. * entregue os extintores de cascos 81823, 81707, 81738, 26755, 37828 e 84417 aos seus respectivos lugares e retirados os reservas.

			* fica na sala dos bcs extintor de co2 de casco 85889 para ser entregue ao seu local de origem, área interna do p2. * por volta das 00:40 horas, senti um forte cheiro de queimado e enfumaçado, ao efetuar uma ronda foi contatado que na parte dos fundos na parte interna da Santa Casa um container de entulhos estava pegando fogo, foi acionado o bc Jivago que estava de plantão ok resolvido problema
27/10/2022	Lucas		* feito check list diário. 14:00- Vanessa- sala 210- fez chamado pelo ramal 8866, pois sofreu queimadura em sua mão em casa e veio para ufcspa. Ao chegar a mesma já havia aplicado os primeiros socorros com água corrente e passou pomada para queimadura, porém sentia dor, não havia nenhum sinal ou vermelhidão de queimadura, mas ofertei o serviço de atendimento médico da empresa Transul mesmo assim, a mesma julgou não ser necessário e voltou para aula. *16hs-19hs- realizei treinamento de procedimentos de emergência com a vigilante Valéria Franco.
27/10/2022		Juliano	* feito check list diário e semanal
28/10/2022	Pusch		- Realizado check-list diário e quinzenal; - das 08:00h às 10:15h, foi realizado treinamento interno de procedimentos e prevenção de incêndio com o vig. "papa", conforme lista de presença; - Recolocado nos locais de origem os extintores restantes que vieram da manutenção grapiglia, restando ainda 2 extintores no depósito para serem recolocados; - Das 15:00h às 16:30h, foi realizado treinamento interno de procedimentos e prevenção de incêndio com o vig. "pátio", conforme lista de presença; - sinalizado e isolado o guarda-corpo de vidro da rampa, próximo ao teatro Moacyr Scliar, 3º andar do prédio 02, risco de queda;
28/10/2022		Gaier	* feito check list diário. * feito treinamento com os vigilantes, Rosane e Cristiano conforme lista de presença em anexo. * conforme contato com os supervisores willian e rafael, estarei ausente nos dias 01/11/2022, 03/11, 05/11, 07/11, 09/11, e 11/11/2022 pois estarei fazendo um curso na área de bombeiro fora do estado, retornando no plantão do dia 15/11/2022.
29/10/2022	Lucas		* feito check list diário.

			*09:00- 12:00- feito treinamento de procedimentos de emergência com vig. Lisiane Feiteiro Araújo *11:00- durante treinamento, identifiquei que a central de alarme do prédio 2 estava silenciada, perguntei no grupo se alguém sabia o motivo ou se estava sob manutenção e ninguém me responde. às 18:00 fiz o rearme da chave e a mesma se manteve operante. *16:00- 18:30- feito treinamento de procedimentos de emergência com vig. Carlos de Almeida.
29/10/2022		Juliano	feito check list diário
30/10/2022	Domingo		
31/10/2022	Lucas		* feito check list diário. *09:00- 12:00- feito treinamento de procedimentos de emergência com vig. Mauro José dos Santos. *10:30- aluna Danielle Pires Vieira veio à sala do BC para aferir a temperatura, pois relata dor no corpo, calafrios, e dificuldade de engolir. aferido temperatura - 38,9°C, feito contato com empresa Transul às 10:36 e hora de chegada foi às 12:05. empresa excedeu tempo resposta de 30 minutos. comuniquei engenheira Alessandra e prefeito Eugênio. *09:40- ocorreu acionamento na central de alarmes do anexo 3, indica no visor que a chave de fluxo do 2º pav não havia comunicação com a central, fiz reset e a central permaneceu 2 horas sem falhas, após isso acusou novamente a chave de fluxo e o acionador manual do 2º pavimento. repassei para engenheira Alessandra as falhas que abriu em caráter emergencial manutenção no sistema. 17:30- acompanhei a empresa Santiago e aponte as falhas da central de alarme que permanece silenciada até receber manutenção da empresa que não acontecerá hoje. *16:00- 18:30- feito treinamento de procedimentos de emergência com líder vig. Leandro Marques *feito check list diário.
31/10/2022		Juliano	* feito check list diário